

I-26/0502 - Informe d'avaluació de la incidència acústica dels concerts de la Festa Major 2026

Sol·licitant: Ajuntament de Roses

Adreça: Plaça de Catalunya, 12; 17480 Roses

L'Escala, 21/05/2026

Autor: Joan Farrés i Ramos

Núm. Col·legiat: 13260

Signatura Digital

Firmado digitalmente por 40370346X JOAN
FARRÉS RAMOS (R: B55311831)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=ZENIT ACUSTICA SL, title=ADMINISTRADOR
UNICO, sn=FARRÉS RAMOS, givenName=JOAN,
serialNumber=IDCES-40370346X,
cn=40370346X JOAN FARRÉS RAMOS (R:
B55311831), 2.5.4.97=VATES-B55311831,
2.5.4.13=Reg: GIRONA /Hoja: GI-63587 /Tomo:
3190 /Sección: -- /Libro: -- /Folio: 103 /IRUS:
1000217595171 /Fecha: 02/02/2018 /
Inscripción: 1
Fecha: 2026.05.22 12:00:28 +02'00'

ÍNDEX

I. INTRODUCCIÓ	3
I.1. Sol·licitant	5
I.2. Antecedents	5
I.3. Àrea mínima i horaris de suspensió d'objectius de qualitat acústica	6
II. INFORME I-18/0701	7
III. INFORME I-25/0801	41

I. INTRODUCCIÓ

I.1. Sol·licitant

El present informe ha estat sol·licitat per l'Ajuntament de Roses, amb NIF P1716100A i domicili fiscal a la Plaça de Catalunya, 12, de Roses (CP 17480).

I.2. Antecedents

Amb data de finalització a 31 de juliol de 2018 i data de signatura electrònica a 6 d'agost de 2018 es presentava l'informe amb codi "I-18/0701 Informe d'avaluació de la incidència acústica de realització de concerts en la Festa Major" en el que es definien les característiques a complir pel que fa a equips de reforç electroacústic i orientació de l'escenari (establint que calia complir-les en totes les edicions en endavant) i s'estudiava la propagació sonora en ambient exterior produïda per la realització de concerts, definint una àrea mínima en la que no era possible el compliment dels nivells límit d'immissió establerts i en la que se sol·licitava la suspensió dels objectius de qualitat acústica.

Des de l'edició de 2018 i en totes les edicions (excepte, evidentment, en l'edició 2020 en la que no es van realitzar concerts degut a l'afectació global per COVID19) s'ha instal·lat, calibrat i comprovat un limitador de nivells de pressió sonora amb el sensor microfònic a la posició de control, i s'han realitzat els informes pertinents:

- I-18/0901 – Informe d'avaluació de nivells sonors durant la realització de concerts en la Festa Major.
- I-19/0801 – Informe de certificació de funcionament d'un limitador en els concerts de la Festa Major.
- I-21/0802 – Informe d'instal·lació d'un limitador durant la realització de concerts en la Festa Major.
- I-22/0802 - Informe d'instal·lació d'un limitador durant la realització de concerts en la Festa Major.
- I-23/0801 - Informe d'instal·lació d'un limitador durant la realització de concerts en la Festa Major.
- I-24/0801 - Informe d'instal·lació d'un limitador durant la realització de concerts en la Festa Major.
- I-25/0801 - Informe d'instal·lació d'un limitador durant la realització de concerts en la Festa Major.

En l'edició de 2025, a més de la certificació del bon funcionament del limitador mitjançant mesuraments a la posició de control, durant la realització de concerts es van realitzar mesuraments de 30 minuts de durada en dues posicions receptores, les dues equivalents als informes anteriors i una corresponent a la posició sensible més propera, habitatge unifamiliar ubicat a la carretera a l'Estació de Vilajuïga, 17 (posició amb nomenclatura P02). A la taula I.1 es poden veure els resultats globals obtinguts per a cadascuna de les posicions. **Com es pot observar, en cap de les posicions se superaven els nivells màxims establerts de 85 dBA** establerts en l'article 16.2 de la *Secció III. Activitats a l'aire lliure* de l'Ordenança Municipal (en endavant, OM). **S'adjunta aquest informe a la part III del present document.**

Posició	Nivell de pressió sonora continu equivalent (LAeq _{30 minuts})
P01	58,7 dBA
P02	71,2 dBA

Taula I.1. Nivells d'immissió en l'edició de 2025

Per a aquesta edició es tornaran a repetir els mesuraments a les posicions veïnes per tal de corroborar el compliment dels objectius de compliment legislatiu i, si s'escau, s'actualitzarà el model tridimensional de l'entorn.

I.3. Àrea mínima i horaris de suspensió d'objectius de qualitat acústica

Si s'observen els valors de nivell de pressió sonora mostrats a la taula I.1 es pot veure que, tot i que son compatibles amb els valors màxims previstos pel citat article de l'OM, no ho son amb els objectius de qualitat acústica i els nivells límit d'immissió establerts a la mateixa tot i estar l'equip de reforç electroacústic limitat. És per això que **cal sol·licitar la suspensió dels objectius de qualitat acústica**.

Donat que no ha canviat ni la orografia de la zona, ni la normativa aplicable, ni la ubicació del conjunt d'escenari i equip de reforç electroacústic, i considerant que les propostes realitzades pel que fa a equips i orientació segueixen vigents, **les previsions realitzades en l'informe I-18/0701 pel que fa a àrea mínima de suspensió dels objectius de qualitat acústica continuen també vigents** i continuaran vigents mentre no canviï cap dels factors mencionats, pel que **s'adjunta íntegrament el citat informe a la part II de present document**.

Pel que fa a **dates i horaris en els que caldrà aplicar la suspensió d'objectius de qualitat acústica**, i segons dades facilitades pel peticionari:

- **Dimarts 11/08/2026:** de les 16:00 h a les 03:30 h.
- **Dimecres 12/08/2026:** de les 16:00 h a les 03:30 h.
- **Dijous 13/08/2026:** de les 16:00 h a les 03:30 h.
- **Divendres 14/08/2026:** de les 16:00 h a les 05:30 h.
- **Dissabte 15/08/2026:** de les 16:00 h a les 05:30 h.
- **Diumenge 16/08/2026:** de les 19:00 h a les 21:00 h.

A data de signatura del present informe ja s'ha tancat de la programació de concerts:

- Dimarts 11/08/2026: Lia Jensen i Catarres.
- Dimecres 12/08/2026: RAC 105.
- Dijous 13/08/2026: Momo Tribut a Queen i Mon DJ.
- Divendres 14/08/2026: Miki Núñez, Banda Neon i Goa Pop.
- Dissabte 15/08/2026: Orquestra Diversiones, Big Mouthers i DJ Capde.
- Diumenge 16/08/2026: Els Atrapasomnis.

L'Escala, 22 de maig de 2026

II. INFORME I-18/0701

I-18/0701 – Informe d'avaluació de la incidència acústica de realització de concerts en la Festa Major

Sol·licitant: Ajuntament de Roses

Adreça de l'obra: Plaça de Catalunya, 12; 17480 Roses

L'Escala, 31/07/2018

Autor: Joan Farrés i Ramos

Núm. Col·legiat: 13260

Signatura Digital

ÍNDEX

ÍNDEX	1
INFORME.....	3
1. Objecte.....	3
2. Sol·licitant.....	3
3. Normes i referències	3
3.1 Disposicions legals i normes aplicades	3
3.1.1 Normativa tècnica	3
3.1.2 Normativa estatal.....	3
3.1.3 Normativa autonòmica	4
3.1.4 Normativa municipal	4
3.2 Bibliografia.....	4
3.3 Software de càlcul i d'anàlisi.....	4
4. Definicions i abreviatures.....	5
5. Antecedents	6
6. Avaluació de la incidència acústica	7
6.1 Modelatge tridimensional de l'entorn.....	8
6.1.1 Cartografia.....	8
6.1.2 Fonts sonores	9
6.1.3 Posicions receptores	10
6.2 Calibratge de model amb valors mesurats en l'edició 2017	11
6.3 Previsió de nivells per a l'edició 2018	13
7. Suspensió dels objectius de qualitat acústica	15
8. Conclusions	16
ANNEX 1: Mapes de nivells de pressió sonora.....	17
A.1.1. Model de calibratge (quadricula 1,5 m)	19
A.1.2. Model de calibratge (quadricula 4 m)	20
A.1.3. Previsió 2018 (quadricula 1,5 m)	21

A.1.4. Previsió 2018 (quadícula 4 m)	22
ANNEX 2: Resultats de càlculs predictius per a posicions receptores	23
A.2.1. Calibratge de model en base a nivells mesurats durant l'edició 2017	25
A.2.2. Previsió de nivells de pressió sonora per a l'edició 2018	26
ANNEX 3: Plànols	27
Plànol 01: Emplaçament	29
Plànol 02: Posicions receptores utilitzades per al calibratge	30
Plànol 03: Àrea mínima de suspensió d'objectius de qualitat acústica	31

INFORME

1. Objecte

L'objecte del present informe és l'avaluació de la incidència acústica, en termes de nivells d'immissió a l'ambient exterior, de la realització de concerts durant la Festa Major de la població de Roses, per tal de caracteritzar les zones en les que es pretén aplicar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica un cop ha estat aprovada una nova Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.

L'espai destinat a la realització de concerts està ubicat a l'antic càmping *Bahia*, ubicat entre la Ronda Circumval·lació i la carretera GI-610. Al Plànol 01, de l'Annex 3 del present document, es pot veure en detall la ubicació.

2. Sol·licitant

El present informe ha estat sol·licitat per l'Ajuntament de Roses, amb NIF P1716100A i domicili fiscal a la Plaça de Catalunya, 12, de Roses (CP 17480).

3. Normes i referències

3.1 Disposicions legals i normes aplicades

3.1.1 Normativa tècnica

- Norma UNE-ISO 1996-1:2005 *Acústica. Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental. Part 1: Magnituds bàsiques i mètodes d'avaluació.*
- Norma UNE-ISO 1996-2:2009 *Acústica. Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental. Part 1: Determinació dels nivells de soroll ambiental.*
- Norma ISO 9613-1:1993 *Acústica – Atenuació del so en la propagació en exteriors. Part 1: Càlcul de l'absorció del so per l'atmosfera.*
- Norma ISO 9613-2:1996 *Acústica – Atenuació del so en la propagació en exteriors. Part 2: Mètode general de càlcul.*
- Norma ISO 17534-1:2015 *Acústica – Software per al càlcul de so exterior. Part 2: Requeriments per al control de la qualitat.*

3.1.2 Normativa estatal

- *Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).*
- *Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental (BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2005).*

- *Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica objectius de qualitat i emissions acústiques.* Ministeri de la presidència, Govern d'Espanya (BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2003).

3.1.3 Normativa autonòmica

- *Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.* Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3675, de 11 de juliol de 2002).
- *Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.* Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4507, de 10 de novembre de 2005).
- *Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.* Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5506, de 16 de novembre de 2009, correcció d'errades en el DOGC núm. 5758, pàg. 84404, de 18 de novembre de 2010).

3.1.4 Normativa municipal

- *Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Roses.* Decret d'Alcaldia núm. 2806/18, de 21 de juny de 2018, Ajuntament de Roses (BOP de Girona núm. 124, de 27 de juny de 2018). Inclou mapa de capacitat acústica de la localitat (Annex 14 de l'Ordenança). En vigor a partir del 2 de juliol de 2018.

3.2 Bibliografia

- Everest, F. Alton. *The master handbook of acoustics*. 4a edició. The Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2001.
- Harris, Cyril M. *Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control*. 3a edició. Acoustical Society of America, 1998.
- Rossing, Thomas D. (editor). *Springer Handbook of Acoustics*. Springer Science+Business Media, 2007.
- Querol i Noguera, Josep M. *Manual de mesurament i avaluació del soroll*. Generalitat de Catalunya, 1994.

3.3 Software de càlcul i d'anàlisi

- *iNoise V2018 Pro*. DGMR raadgevendre ingenieurs BV, 2018.
- *Source Explorer V2.20*. DGMR raadgevendre ingenieurs BV, 2018.
- *Noise Explorer Type 7815*. Versió 4.17.8. Brüel&Kjaer.

4. Definicions i abreviatures

En aquest apartat s'introdueix un glossari bàsic per tal de facilitar la comprensió del present document. Les definicions que s'inclouen són de conceptes provinents de la legislació, la normativa tècnica d'aplicació i els fonaments bàsics de l'acústica.

- **Longitud d'ona:** distància entre dos punts consecutius del camp sonor que es troben en el mateix estat de vibració en qualsevol instant de temps.
- **Camp sonor lliure (o camp lliure):** camp sonor en un medi isotròpic i homogeni les característiques del qual no tenen cap influència en la propagació
- **Camp sonor proper o directe:** porció de camp sonor en el que les ones sonores arriben a un punt de recepció sense haver experimentat cap reflexió.
- **Espectre freqüencial:** Representació de la distribució d'energia d'un so o un soroll en funció de les seves freqüències components. Normalment s'expressa mitjançant nivells de pressió sonora o de potència sonora en bandes d'octava o de terç d'octava.
- **Banda d'octava:** interval de freqüències comprès entre una freqüència determinada i una altra igual al doble de l'anterior.
- **Banda de terç d'octava:** interval de freqüències comprès entre una freqüència determinada f_1 i una freqüència f_2 , relacionades per la fórmula $(f_1/f_2)^3=2$.
- **Pressió sonora:** variació alterna de la pressió estàtica de l'aire (pressió atmosfèrica) causada pel moviment ondulatori de les partícules d'aire que generen les ones sonores.
- **Nivell de pressió sonora (SPL):** pressió sonora expressada en escala decibèlica i a partir d'una pressió de referència. Expressat en dB.
- **Ponderació A:** corba o filtre adoptat internacionalment per adequar els nivells mesurats per bandes d'octava o de terç d'octava a la resposta natural de la oïda humana. El resultat, ja sigui per bandes de freqüència o global, s'expressa en dBA.
- **Ponderació C:** corba o filtre adoptat internacionalment que representa com percebrà la oïda humana un senyal sense ponderar a nivells propers al llindar de dolor. És la més plana de les ponderacions, pel que normalment s'utilitza per comparar-la amb els valors mesurats amb la ponderació A per tal d'establir la percepció de baixa freqüència. El resultat, ja sigui per bandes de freqüència o global, s'expressa en dBC.
- **Emissor acústic:** qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.
- **Qualitat acústica:** grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància social i cultural.
- **Zona de sensibilitat acústica:** part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.

- **Nivell d'immissió:** nivell acústic mitjà existent durant un període de temps determinat, mesurat en un lloc determinat.
- **Valor límit d'immissió:** nivell d'immissió màxim permès dins un període de temps determinat.
- **Immissió a l'ambient exterior:** contaminació produïda per soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.
- **Nivell d'emissió:** nivell acústic produït per un emissor acústic, mesurat a una distància determinada.

5. Antecedents

De les activitats que es realitzen a al Festa Major de la localitat, en el present informe només s'ha considerat el soroll provinent de la realització de concerts a la zona de barraques, la ubicació de la qual s'ha comentat a l'apartat 2 i es pot veure al Plànol 01, de l'Annex 3. El present informe prendrà com a referència quatre informes realitzats en les edicions 2016 i 2017 per GF Consultoria Acústica, sc, els quals es descriuen a continuació:

- Informe I-16/032, corresponent a l'edició 2016 i redactat amb anterioritat, en el que es descriu l'estat de l'entorn i de l'equip de reforç electroacústic i es defineixen millores a aplicar. Aquestes van ser definides segons els límits que la tecnologia pot aportar als equips de reforç electroacústic i de control i limitació de so, s'han mantingut i cal mantenir-les en totes les següents edicions (a excepció, evidentment, dels nivells de pressió sonora que es van considerar a l'informe, de 95 dBA, ja que el present informe té com a objectiu actualitzar-los i adaptar-los al nou marc normatiu), i a continuació es mostren literalment:

" 7.1.1. Equip de reforç electroacústic

Considerant l'espai destinat a la zona de públic com la delimitació interior de la zona de barraques, la superfície a la que s'ha de donar cobertura és de l'ordre de 3000 m2, però amb una amplada mitjana de 41 metres (essent més ampla a la part propera a l'escenari). A la fotografia 7.1 es pot veure aquesta zona. Considerant la zona a cobrir i les característiques de l'equip que s'ha d'utilitzar, es proposa:

- *Altaveus del sistema principal (main fill) i de front fill: utilitzar altaveus amb una cobertura horitzontal màxima de 80 graus. Tot i que aquesta modificació serà en detriment del nivell a les parts laterals properes (zona de la primera barraca a la fotografia 7.1), aquest canvi proporciona 10 graus més de tancament en la cobertura de la zona de propagació a la posició P1, pel que proporcionarà un decrement dels nivells de pressió sonora. No es consideren recomanacions respecte als nivells de potència elèctrica dels mòduls amplificadors dels altaveus, si bé, com s'ha dit anteriorment, es considera un nivell de pressió sonora màxim a la posició de control de so i il·luminació de 95 dBA.*
- *Subwoofers: els subwoofers aniran ubicats a nivell de terra, en cap cas es podran utilitzar sistemes suspesos amb els clústers del sistema principal.*

7.1.2. Orientació de l'escenari

Per tal de disminuir els nivells d'immissió a la posició receptora P1 es proposa un gir de 5 graus negatius respecte a la línia formada per la part frontal de l'escenari. Aquesta modificació oferirà una disminució de nivells de pressió sonora controlant la directivitat de l'equip

de reforç electroacústic. Cal remarcar que aquesta modificació serà en detriment dels nivells de pressió sonora percebuts a la posició P2, tot i que l'efecte en aquesta serà inferior [...]."

- Informe I-16/121, corresponent a l'edició 2016 i redactat a posteriori, en el que s'analitzen i avaluen els resultats dels mesuraments realitzats en 4 posicions receptores durant la Festa Major, i es proposa la instal·lació d'un limitador de nivells de pressió sonora a 98 dBA. D'aquest informe és remarcable el contingut en l'apartat 8, ja que és l'origen de tots els estudis i assaigs que s'han realitzat. Citant literalment, *[...] per tal d'obtenir uns nivells d'immissió compatibles amb l'establert en el mapa de capacitat acústica de la població caldria disminuir els nivells de pressió sonora en la posició de taula de so en uns 23 dB com a mínim, pel que tenint en compte els valors d'emissió mesurats (de l'ordre de 96 dBA), s'obtindrien uns nivells d'uns 73 dBA (sempre sense tenir en compte el contingut espectral i basant-nos únicament en valors globals). Aquest valor és del tot insuficient per permetre una correcta escolta dels concerts, ja que instruments acústics, sobretot de percussió, superen aquests nivells sense microfonia. El soroll generat pel propi públic s'estima molt superior a aquests 73 dBA. En la pràctica, i per a música generada amb instruments electrònics amplificats, es considera un nivell mínim de 95 dBA a la posició de taula per assegurar la correcta escolta del contingut musical en totes les posicions. [...].*
- Informe I-17/072, corresponent a l'edició 2017 i redactat amb anterioritat, en el que s'estudia la incidència acústica de la realització de concerts mitjançant càlcul predictiu sobre un model tridimensional de l'entorn, i es defineix l'àrea mínima de suspensió dels objectius de qualitat acústica segons l'establert en l'article 9 de la Llei 37/2003¹.
- Informe I-17/073, corresponent a l'edició 2017 i redactat a posteriori, en el que s'analitzen els registres del limitador instal·lat i es caracteritzen els resultats dels mesuraments realitzats en la posició de taula de so i en 11 posicions addicionals als encontorns.

El present informe prendrà les dades analitzades en l'informe I-17/073 per realitzar el calibratge d'un model tridimensional que es basarà (tot i que s'ha realitzat de nou, com es veurà a continuació) en el de l'informe I-17/072.

6. Avaluació de la incidència acústica

Amb l'aprovació d'una nova Ordenança Municipal s'han establert noves premisses pel que fa a la realització d'actes a la via pública. Així doncs, l'article 16.2 de la Secció III. *Activitats a l'aire lliure* de l'Ordenança defineix que [...] *el nivell sonor màxim no superi els 100 dBA (LAeq, 60 s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dBA (LAeq, 30 min) a la façana més exposada [...].* Per altra banda, en l'apartat 5 del mateix article s'estableix que [...] *quedarà en suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat acústica i en la legislació sobre protecció contra la contaminació acústica i restant normativa de desplegament, en relació a les següents activitats festives, culturals i socials de caire tradicional amb arrelament al municipi: Festa Major, [...] i segueix [...] en els àmbits i dies que es determini per a cada cas [...].*

¹ Veure apartat 3.1.2.

És també remarcable l'establert en els articles 9.1: *"L'Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona acústica, d'acord amb els annexos 1 i 2 de la present ordenança.."* i 9.3: *"L'ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la incidència acústica, sempre que s'acrediti que les millors tècniques disponibles viables econòmicament no permeten el compliment dels objectius esmentats. L'ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les condicions que s'estimin pertinents."* Com s'ha comentat en l'apartat 5, les mesures correctores basades en les tècniques de control que la tecnologia permet i que s'han proposat per a anteriors edicions s'han de seguir mantenint. No es preveuen canvis remarcables en els sistemes de sonorització d'exterior en els propers anys, però caldrà considerar qualsevol millora que es pugui aportar.

Així doncs, en el present apartat s'analitzaran els àmbits en els que caldrà suspendre els objectius de qualitat acústica del municipi amb els nivells sonors màxims en emissió que s'estableixen al mencionat article 16.2 de l'Ordenança, a partir de la realització de càlculs predictius de nivell de pressió sonora segons el mètode establert en les Normes *ISO 9613-1:1993* i *ISO 9613-2:1996*, i per bandes de terç d'octava de 25 Hz a 10000 Hz. Els càlculs s'han realitzat mitjançant software que compleix els requeriments de qualitat de la sèrie de Normes *ISO 17534*, sobre un model tridimensional de la localitat, les característiques del qual es poden veure a continuació, i que s'ha calibrat a partir dels valors mesurats en l'edició 2017.

S'han aplicat les correccions meteorològiques que preveu el mètode de càlcul a partir del paràmetre més variable en la zona: la velocitat del vent. Així, s'ha fet una mitjana de les dades obtingudes en base a la consulta de l'històric del *Servei Meteorològic de Catalunya*. Concretament, s'han consultat les dades de l'estació amb codi D4 (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques), amb coordenades Lat: 42,27065, Long: 3,18165 i amb els sensors ubicats a una alçada de 24 m. El software de càlcul preveu valors de velocitat del vent segons la orientació. En aquest sentit, la direcció predominant del vent és de Nord-Est (NE).

6.1 Modelatge tridimensional de l'entorn

El modelatge tridimensional consta, bàsicament, de quatre elements: corbes i punts d'alçada, edificacions, fonts sonores i posicions receptores (o conjunts de posicions receptores en una superfície determinada, coneguts com a quadrícules o per la seva traducció a l'anglès, *grids*). A continuació es descriu cadascun d'ells.

6.1.1 Cartografia

Tota la cartografia del model tridimensional ha estat importada al software de predicció a partir d'un arxiu de dades espacials ESRI Shapefile (shp), descarregat de la plana web de l'*Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya* (en endavant, ICGC) i sense realitzar-hi cap modificació prèvia. Dels elements que formen la cartografia cal destacar, sobretot:

- Línies d'alçada: s'han importat tant les línies d'alçada del terreny com les de carreteres, carrerons, accessos i voltants de fonaments de totes les construccions del model, per tal de tenir el major grau de detall possible. Alguns components, com per exemple les parets perimetrals de la Ciutadella, piscines elevades, etc, han quedat

definides també mitjançant línies d'alçada. S'han eliminat les capes que contenien les edificacions en format de línia múltiple, ja que queden definits mitjançant els edificis.

- Edificis: s'han importat tots els edificis de la part de la localitat sobre la que s'han realitzat càlculs, si bé s'han eliminat els polígons corresponents al marcatge de superfícies d'illes d'habitatges senceres, ja que el software de càlcul els entén i representa com edificacions i realment no ho són. En aquesta tipologia d'elements s'ha realitzat únicament una modificació, corresponent a representar les barraques de la zona de concerts, tal i com es pot veure a la figura 6.1.

Cal remarcar que no s'han importat els punts d'alçada, ja que alenteixen molt el càlcul i poden produir errors en el software. En tot cas, es considera que no són necessaris a efectes de la precisió que ofereix la representació de la orografia mitjançant les línies d'alçada. A la figura 6.2 es pot veure una captura de pantalla del model tridimensional utilitzat.




Figura 6.1. Detall de la zona de barraques

6.1.2 Fonts sonores

Les fonts de soroll principals a tenir en compte en la realització de concerts són els formants de l'equip de reforç electroacústic principal de l'esdeveniment (altrement conegut com a PA), que es correspon amb l'equip destinat a donar cobertura de nivells de pressió sonora a la zona destinada al públic. A la part central de la figura 6.1 es poden veure tres punts vermells en forma d'estrella. Aquestes són les fonts sonores utilitzades per definir les fonts directives (els clústers ubicats a banda i banda de l'escenari) de les fonts omnidireccionals (els subwoofers). Els primers s'han caracteritzat mitjançant una font puntual en la qual s'ha definit la directivitat corresponent a les obertures màximes previstes en l'informe I-16/032². Els segons s'han caracteritzat mitjançant una font puntual omnidireccional. La freqüència de creuament (o cross-over), és a dir, la freqüència a partir de la qual els subwoofers no emeten i comencen a emetre els clústers, s'ha definit a 125 Hz.

² Veure apartat 5.

Pel que fa als nivells d'emissió, el software de càlcul permet introduir valors de potència sonora a partir dels nivells de pressió sonora mesurats en un punt concret, realitzant ell mateix la conversió, i per bandes de 25 Hz a 10 kHz. Així doncs, els nivells s'han referenciat als mesurats (en el cas de l'edició 2017) o als previstos (per a l'edició 2018) en la posició de taula de so, en endavant posició de control.

6.1.3 Posicions receptores

Per al present càlcul s'han utilitzat dues tipologies de posicions receptores:


- Posicions puntuals ubicades en els mateixos punts utilitzats en els mesuraments realitzat durant l'edició 2017, tal i com venen definides en l'informe I-17/073, i que es poden veure a la taula 6.1 i al Plànol 02, de l'Annex 3 del present informe. L'alçada de càlcul ha estat de 1,5 m respecte al terra de cada posició, per tal d'adequar-ho a l'alçada de mesurament.

Posició	Correspondència amb informe I-17/073	Coordenades (UTM31T, ETRS89)
Control	E1	E(x): 513505,5 m N(y): 4679584,6 m
P01.2017	P1	E(x): 513461,0 m N(y): 4679608,5 m
P02.2017	P2	E(x): 513442,6 m N(y): 4679594,0 m
P03.2017	P3	E(x): 513450,2 m N(y): 4679569,0 m
P04.2017	P4	E(x): 513283,9 m N(y): 4679476,4 m
P05.2017	P5	E(x): 513286,3 m N(y): 4679359,8 m
P06.2017	P6	E(x): 513291,7 m N(y): 4679331,7 m
P07.2017	P7	E(x): 513130,0 m N(y): 4679346,1 m
P08.2017	P8	E(x): 513136,1 m N(y): 4679420,7 m
P09.2017	P9	E(x): 513147,5 m N(y): 4679509,4 m

P10.2017	P10	E(x): 513270,7 m N(y): 4679435,8 m
P11.2017	P11	E(x): 513457,0 m N(y): 4679322,6 m

Taula 6.1. Posicions receptores

- Quadrícula de posicions en tota la superfície de càlcul amb un entre-eix de 15 m entre posicions, amb un total de 12424 posicions puntuals. Aquesta quadrícula s'utilitza per poder calcular els contorns de nivells de pressió i avaluar la incidència acústica, i s'han realitzat càlculs per a 1,5 i 4 metres d'alçada. A la figura 6.2 es poden veure representades tant les posicions de la quadrícula (en gris) com les posicions receptores (en negre).

**Figura 6.2.** Model de càlcul, vista tridimensional

6.2 Calibratge de model amb valors mesurats en l'edició 2017

El calibratge del model tridimensional s'ha realitzat per a les posicions puntuals per, un cop assolir diferències assumibles amb la situació real, realitzar càlculs sobre la quadrícula a les dues alçades mencionades. A la taula 6.2 es poden veure, per a cadascuna de les posicions receptores, els valors calculats i els valors mesurats, així com la diferència entre ambdós valors.

Posició	Nivell de pressió sonora mesurat (dBA)	Nivell de pressió sonora calculat (dBA)	Diferència
Control	98,0	97,9	0,1
P01.2017	82,8	89,0	-6,2
P02.2017	75,1	78,5	-3,4
P03.2017	73,2	85,3	-12,1

P04.2017	65,0	57,4	7,6
P05.2017	60,2	60,4	-0,2
P06.2017	62,5	52,3	10,2
P07.2017	51,9	52,9	-1,0
P08.2017	54,7	54,4	0,3
P09.2017	56,2	56,6	-0,4
P10.2017	56,5	58,5	-2,0
P11.2017	57,6	58,2	-0,6

Taula 6.2. Comparació de valors mesurats amb càlcul predictiu

Es pot veure que les diferències més elevades es produeixen a les posicions P01.2017 a P03.2017, així com en les posicions P04.2017 i P06.2017. Les tres primeres corresponen a posicions a l'interior de la zona de barraques o a l'entorn més proper (carretera GI-610). Per a aquestes tres posicions, es considera que les diferències obtingudes són degudes a l'absorció del públic, que el model de càlcul no pot tenir en compte i que a poca distància pot originar disminucions moderades en el nivell de pressió sonora percebut. Pel que fa a les posicions P04.2017 i P06.2017, en l'informe I-17/073 es comentava que l'afectació per soroll residual era elevada, pel que els valors que es mostraven eren purament informatius. Per tant, i tenint en compte que en la resta de posicions, ubicades a distàncies elevades les unes de les altres, la fiabilitat és absoluta, es prenen els valors calculats com a definitius. A l'Annex 2.1 del present document es poden veure, en detall i per bandes de terç d'octava de 25 a 10000 Hz, els nivells de pressió sonora per a cada posició receptora.




Figura 6.3. Contorns de nivell de pressió sonora, edició 2017, quadrícula a 1,5 m d'alçada

Un cop realitzat el calibratge del model i sense cap variació en els nivells d'emissió de les fonts sonores, s'han realitzat càlculs per a tots els punts de la quadrícula. A la figura 6.3, a sobre d'aquestes línies, es pot veure el resultat del càlcul sobre la vista tridimensional del model per a una quadrícula situada a 1,5 m d'alçada, mentre que a la figura 6.4, a la pàgina següent, es pot veure la mateixa vista amb el resultat de la quadrícula situada a 4 m d'alçada. En ambdós casos, totes les zones que no siguin de color verd estan situades per sobre de 50 dBA, essent la zona lila per sobre de 85 dBA, tal i com preveu l'article 16.2 de l'Ordenança. Si s'observen i es comparen les dues figures es pot veure que a l'augmentar l'alçada, l'emascament produït pels edificis d'una sola planta queda pràcticament eliminat, pel que els nivells de pressió sonora són més elevats en les posicions situades just al darrera d'aquests edificis. Per a més detall, a l'Annex 1 es poden veure els contorns sobre un model en planta i a escala.




Figura 6.4. Contorns de nivell de pressió sonora, edició 2017 quadrícula a 4 m d'alçada

6.3 Previsió de nivells per a l'edició 2018

Per a l'edició 2018 es considera l'establert en l'Ordenança Municipal, en vigor des del 2 de juliol del present any. Així doncs, el nivell de pressió sonora màxim a la zona de públic i, per tant, el nivell al que caldrà limitar l'equip de reforç electroacústic de l'escenari de barraques, és de 100 dBA (article 16.2 de l'Ordenança). En conseqüència, un cop s'ha tingut calibrat degudament el model tridimensional, s'ha procedit a incrementar el nivell d'emissió de les fonts sonores 2 dBA. Aquest augment s'ha realitzat per bandes de terç d'octava, i tenint en compte l'espectre tipus d'emissió (segons els mesuraments realitzats a l'edició 2017).

Els càlculs s'han realitzat, com en el cas anterior, per a les posicions receptores i per a les quadrícules a 1,5 i 4 m d'alçada. Els valors obtinguts per a cada posició receptora, ja siguin globals o per bandes de terç d'octava, no es consideren

importants pel que fa a l'avaluació de la incidència acústica, pel que no es mostraran al cos de l'informe, si bé es poden veure a l'Annex 2.2 del present informe.




Figura 6.5. Contorns de nivell de pressió sonora, previsió 2018, quadrícula a 1,5 m d'alçada




Figura 6.6. Contorns de nivell de pressió sonora, previsió 2018, quadrícula a 4 m d'alçada

Pel que fa als contorns obtinguts de les quadrícules, a les figures 6.5 i 6.6 es poden veure aquests sobre una vista tridimensional del model, mentre que a l'Annex 1 es poden veure a escala, sobre un model en planta i amb molt més detall. Si es comparen els resultats obtinguts en el calibratge amb els previstos per a l'edició de 2018, es pot veure que l'increment es produeix, majoritàriament, a les zones frontal i posterior de l'escenari. Considerant que l'increment més elevat és a la part frontal (per la directivitat dels equips de reforç electroacústic) es pot concloure doncs, que la zona on més perceptible serà aquest increment és a la zona Oest-Nord-Oest.

Per altra banda, és important observar el contorn de color lila que, com en el cas del model de calibratge, defineix les zones amb un nivell de pressió sonora igual o superior a 85 dBA. Es pot veure, prenent com sempre el càlcul més restrictiu, és a dir, a 4 m d'alçada, que en cap cas hi ha façanes d'habitatges exposades a nivells superiors a 85 dBA, donant així compliment a l'establert en l'article 16.2 de l'Ordenança.

7. Suspensió dels objectius de qualitat acústica

Seguint l'establert en l'article 16.5 de l'Ordenança Municipal que, com s'ha comentat, defineix que [...] *quedarà en suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat acústica i en la legislació sobre protecció contra la contaminació acústica i restant normativa de desplegament, en relació a les següents activitats festives, culturals i socials de caire tradicional amb arrelament al municipi: Festa Major, [...] i segueix [...] en els àmbits i dies que es determini per a cada cas [...]*, es procedeix a definir l'àmbit i, per tant, l'àrea del territori en la que caldrà suspendre els objectius de qualitat acústica.

Aquesta àrea ha estat determinada mitjançant exportació, a partir d'un fitxer dxf, dels contorns generats pel software de càlcul per a la previsió de l'edició 2018 i per a una alçada de quadrícula de 4 m, ja que es considera que és el cas més restrictiu a l'existir menys emmascarament pels edificis d'una planta de la zona. Un cop al programa de dibuix assistit per ordinador, s'han extrapolat els punts per obtenir una superfície contínua. L'àrea resultant es pot veure al Plànol 02, de l'Annex 3 del present informe, i s'estén uns 1100 m per la part frontal de l'escenari.


8. Conclusions


Un cop avaluada la incidència acústica que es preveu per a l'edició 2018 dels concerts de la zona de Barraques de la Festa Major de Roses, i a partir del càlcul sobre un model tridimensional que s'ha calibrat en base als valors mesurats en l'edició 2017, es pot concloure:


- En l'estat actual no es pot garantir un nivell de qualitat d'escolta suficient en la zona de públic que garanteixi també el compliment dels nivells límit d'immissió establerts per la normativa aplicable. Per tant, no hi ha cap mitjà tècnic per fer compatible les dues activitats, si bé hi ha mitjans per minimitzar l'impacte acústic.
- Totes les propostes de millora i recomanacions realitzades en els informes redactats per GF Consultoria, i que s'han detallat a l'apartat 5 del present informe, segueixen vigents i caldrà aplicar-les en totes les edicions de la Festa Major.
- El nivell de limitació de l'equip de reforç electroacústic, avaluat des de la posició de control de so, serà de 100 dBA durant tot l'interval de realització dels concerts, per tal de donar compliment a l'establert en l'article 16.2 de l'Ordenança Municipal.
- Segons els resultats dels càlculs predictius per a l'edició 2018, cap façana dels habitatges més propers està exposada a nivells de pressió sonora superiors a 85 dBA, donant així compliment a l'establert en l'article 16.2 de l'Ordenança Municipal.
- Seguint l'establert en l'article 16.5 de l'Ordenança Municipal, s'ha determinat l'àmbit en el que caldrà suspendre els objectius de qualitat acústica, essent l'àrea marcada en groc del Plànol 03, de l'Annex 3 del present informe.
- Els càlculs predictius i, per tant, l'àmbit de territori en el que cal suspendre els objectius de qualitat acústica, seguiran vigents en totes les properes edicions de la Festa Major sempre i quan no es canviïn ubicacions o nivells de limitació i, per tant, l'àrea en què caldrà suspendre els objectius de qualitat acústica també es mantindrà.


L'Escala, 31 de juliol de 2018

ANNEX 1: Mapes de nivells de pressió sonora









ANNEX 2: Resultats de càlculs predictius per a posicions receptores

Report: Table of Results
 Model: Model de calibratge (Grid 1,5 m)
 LAeq per tert: total results for receivers
 Group: (main group)
 Group Reduction: No

Name		Night																											
Receiver	Height	Total	25	31	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
Control_A	1,50	97,9	66,1	66,1	66,1	67,3	67,3	67,3	70,9	70,9	70,9	79,8	79,8	79,8	78,7	78,6	78,6	88,4	88,4	88,4	89,2	89,1	89,0	84,3	84,1	83,7	81,1	80,2	78,9
P01.2017_A	1,50	89,0	57,8	57,8	57,8	59,0	59,0	59,0	62,6	62,6	62,6	71,4	71,4	71,4	70,2	70,2	70,1	79,9	79,8	79,7	80,5	80,3	80,0	75,1	74,5	73,5	69,9	67,5	63,8
P02.2017_A	1,50	78,5	47,6	47,6	47,5	48,7	48,7	48,6	52,2	52,1	52,0	61,0	61,0	60,9	59,8	59,7	59,7	69,4	69,4	69,3	70,1	69,8	69,5	64,6	63,9	62,8	58,9	56,1	51,8
P03.2017_A	1,50	85,3	48,7	48,7	48,7	49,9	49,9	49,8	53,4	53,3	53,2	61,6	61,8	62,1	61,4	62,0	63,1	75,6	75,6	75,7	77,7	77,5	77,2	72,3	71,6	70,6	66,9	64,4	60,5
P04.2017_A	1,50	57,4	42,0	41,5	41,0	41,6	40,9	40,1	42,8	41,8	40,6	45,3	44,7	44,2	42,3	41,4	40,4	49,1	47,9	46,7	46,2	44,6	42,8	36,1	33,8	29,6	21,5	12,7	-0,4
P05.2017_A	1,50	60,4	42,9	42,8	42,6	43,6	43,3	43,0	46,3	46,7	46,2	45,3	44,9	44,4	42,7	42,2	42,5	51,8	51,3	50,6	50,9	49,7	48,3	41,8	38,7	34,0	26,1	14,5	-2,5
P06.2017_A	1,50	52,3	41,0	40,5	39,9	40,6	39,9	39,2	42,1	41,4	40,5	37,9	36,9	35,9	33,7	32,7	31,8	40,5	39,7	38,8	38,4	37,4	35,7	29,3	26,1	21,4	12,2	1,5	-14,8
P07.2017_A	1,50	52,9	33,8	33,8	33,8	35,0	35,0	34,9	38,5	38,4	38,3	38,0	37,7	37,3	35,7	35,4	35,0	44,4	43,9	43,4	43,6	42,5	40,9	34,1	30,3	24,4	13,0	-1,4	-23,5
P08.2017_A	1,50	54,4	33,1	32,7	32,2	32,9	32,4	31,7	34,6	33,9	33,0	38,8	38,1	37,3	39,2	38,5	37,9	47,0	46,5	45,7	45,5	44,0	42,2	35,1	31,1	25,3	14,2	2,7	-15,3
P09.2017_A	1,50	56,6	32,9	31,6	30,3	30,1	28,7	27,4	30,0	29,2	28,3	40,7	39,8	38,7	36,6	35,5	40,6	49,7	49,0	48,2	48,1	46,8	45,1	38,1	34,4	29,0	18,5	5,7	-13,5
P10.2017_A	1,50	58,5	37,8	37,8	37,7	38,8	38,7	38,5	41,8	41,5	41,0	45,7	45,2	44,6	42,9	42,3	41,6	50,6	49,9	49,0	48,8	47,5	45,8	39,1	36,1	31,8	23,3	13,7	-0,5
P11.2017_A	1,50	58,2	47,0	46,9	46,7	47,7	47,5	47,2	50,5	50,3	49,9	28,4	28,3	28,2	27,0	27,0	27,1	36,9	36,7	36,5	37,1	36,6	36,0	30,6	28,9	26,2	20,1	15,1	3,3



All shown dB values are A-weighted

Report: Table of Results
 Model: Previsió 2018 (Grid 1,5 m)
 LAeq per tert: total results for receivers
 Group: (main group)
 Group Reduction: No

Name	Height	Night Total	25	31	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
Control_A	1,50	99,9	68,1	68,1	68,1	69,3	69,3	69,3	72,9	72,9	72,9	81,8	81,8	81,8	80,7	80,6	80,6	90,4	90,4	90,4	91,2	91,2	91,1	86,3	86,1	85,7	83,1	82,2	80,9
P01.2017_A	1,50	91,0	59,8	59,8	59,8	61,0	61,0	61,0	64,6	64,6	64,6	73,4	73,4	73,4	72,2	72,2	72,1	81,9	81,8	81,7	82,5	82,4	82,1	77,1	76,5	75,5	71,9	69,5	65,8
P02.2017_A	1,50	80,5	49,6	49,6	49,5	50,7	50,7	50,6	54,2	54,1	54,0	63,0	63,0	62,9	61,8	61,7	61,7	71,4	71,4	71,3	72,1	71,9	71,6	66,6	65,9	64,8	60,9	58,1	53,8
P03.2017_A	1,50	87,3	50,7	50,7	50,7	51,9	51,9	51,8	55,4	55,3	55,2	63,6	63,8	64,1	63,4	64,0	65,1	77,6	77,6	77,7	79,7	79,6	79,3	74,3	73,6	72,6	68,9	66,4	62,5
P04.2017_A	1,50	59,4	44,0	43,5	43,0	43,6	42,9	42,1	44,8	43,8	42,6	47,3	46,7	46,2	44,3	43,4	42,4	51,1	49,9	48,7	48,2	46,7	44,9	38,1	35,8	31,6	23,5	14,7	1,6
P05.2017_A	1,50	62,5	44,9	44,8	44,6	45,6	45,3	45,0	48,3	48,7	48,2	47,3	46,9	46,4	44,7	44,2	44,5	53,8	53,3	52,6	52,9	51,8	50,4	43,8	40,7	36,0	28,1	16,5	-0,5
P06.2017_A	1,50	54,3	43,0	42,5	41,9	42,6	41,9	41,2	44,1	43,4	42,5	39,9	38,9	37,9	35,7	34,7	33,8	42,5	41,7	40,8	40,4	39,5	37,8	31,3	28,1	23,4	14,2	3,5	-12,8
P07.2017_A	1,50	54,9	35,8	35,8	35,8	37,0	37,0	36,9	40,5	40,4	40,3	40,0	39,7	39,3	37,7	37,4	37,0	46,4	45,9	45,4	45,6	44,6	43,0	36,1	32,3	26,4	15,0	0,6	-21,5
P08.2017_A	1,50	56,4	35,1	34,7	34,2	34,9	34,4	33,7	36,6	35,9	35,0	40,8	40,1	39,3	41,2	40,5	39,9	49,0	48,5	47,7	47,5	46,1	44,3	37,1	33,1	27,3	16,2	4,7	-13,3
P09.2017_A	1,50	58,6	34,9	33,6	32,3	32,1	30,7	29,4	32,0	31,2	30,3	42,7	41,8	40,7	38,6	37,5	42,6	51,7	51,0	50,2	50,1	48,9	47,2	40,1	36,4	31,0	20,5	7,7	-11,5
P10.2017_A	1,50	60,5	39,8	39,8	39,7	40,8	40,7	40,5	43,8	43,5	43,0	47,7	47,2	46,6	44,9	44,3	43,6	52,6	51,9	51,0	50,8	49,6	47,9	41,1	38,1	33,8	25,3	15,7	1,5
P11.2017_A	1,50	60,2	49,0	48,9	48,7	49,7	49,5	49,2	52,5	52,3	51,9	30,4	30,3	30,2	29,0	29,0	29,1	38,9	38,7	38,5	39,1	38,7	38,1	32,6	30,9	28,2	22,1	17,1	5,3

All shown dB values are A-weighted

ANNEX 3: Plànols




COORDENADES DE L'ESPAI I LES POSICIONS RECEPTORES		
Posició	Coordenades (UTM 31N, ETRS89)	
Punt central de l'escenari	E(x): 513482,0 m	N(y): 4679603,0 m



	INFORME D'AVUACIÓ DE LA INCIDÈNCIA ACÚSTICA DE LA REALITZACIÓ DE CONCERTS EN LA FESTA MAJOR				Informe:
	EMPLAÇAMENT				I-17/072
Girona, a 3 d'agost de 2017  Joan Farrés i Ramos Enginyer tècnic de Telecomunicació - Núm. col·legiat 913260	Promotor:	DATA	DIBUIXAT	COMPROVAT	1/5000
	Ajuntament de Roses				
	Ubicació de l'espai:	01/08/2017	Joan Farrés	Joan Farrés	
	Antic càmping Bahia (entre Ronda de Circumval·lació i GI-610). 17480 Roses				
					01



COORDENADES DE L'ACTIVITAT I LES POSICIONS RECEPTORES		
Posició	Coordenades (UTM 31N, ETRS89)	
Control	E(x): 513505,5	E(y): 4679584,6
P01.2017	E(x): 513461,0	E(y): 4679608,5
P02.2017	E(x): 513442,6	E(y): 4679594,0
P03.2017	E(x): 513450,2	E(y): 4679569,0
P04.2017	E(x): 513283,9	E(y): 4679476,4
P05.2017	E(x): 513286,3	E(y): 4679359,8
P06.2017	E(x): 513291,7	E(y): 4679331,7
P07.2017	E(x): 513130,0	E(y): 4679346,1
P08.2017	E(x): 513136,1	E(y): 4679420,7
P09.2017	E(x): 513147,5	E(y): 4679509,4
P10.2017	E(x): 513270,7	E(y): 4679509,4
P11.2017	E(x): 513457,0	E(y): 4679322,6



ZenitAcústica L'Escala, 31 de juliol de 2018 Joan Farrés i Ramos Enginyer tècnic de Telecomunicació - Núm. col·legiat 13260	INFORME DE CARACTERITZACIÓ ACÚSTICA DE LA REALITZACIÓ DE CONCERTS EN LA FESTA MAJOR				Informe: I-18/0701
	POSICIONS RECEPTORES UTILITZADES PER AL CALIBRATGE				1/5000
	Cient: Ajuntament de Roses	DATA 27/07/2018	DIBUIXAT Joan Farrés	COMPROVAT Joan Farrés	02
Ubicació de l'espai: Antic càmping Bahia (entre Ronda de Circumval·lació i GI-610). 17480 Roses					



Zenit Acústica	INFORME DE CARACTERITZACIÓ ACÚSTICA DE LA REALITZACIÓ DE CONCERTS EN LA FESTA MAJOR				Informe:
	ÀREA MÍNIMA DE SUSPENSIÓ D'OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA				I-18/0701
L'Escala, 31 de juliol de 2018	Client:	DATA	DIBUIXAT	COMPROVAT	1/8000
 Joan Farrés i Ramos Enginyer tècnic de Telecomunicació - Núm. col.legiat 13260	Ajuntament de Roses				03
	Ubicació de l'espai:	27/07/2018	Joan Farrés	Joan Farrés	
	Antic càmping Bahía (entre Ronda de Circumval·lació i GI-610). 17480 Roses				

III. INFORME I-25/0801

I-25/0801 – Informe d'instal·lació d'un limitador durant la realització de concerts en la Festa Major

Sol·licitant: Ajuntament de Roses

Adreça: Plaça de Catalunya, 12; 17480 Roses

L'Escala, 10/11/2025

Autor: Joan Farrés i Ramos

Núm. Col·legiat: 13260

Signatura Digital

ÍNDEX

ÍNDEX	1
INFORME.....	3
1. Objecte	3
2. Sol·licitant.....	3
3. Normes i referències	3
3.1 Disposicions legals i normes aplicades	3
3.1.1 Normativa tècnica	3
3.1.2 Normativa estatal.....	3
3.1.3 Normativa autonòmica	4
3.1.4 Normativa municipal	4
3.2 Bibliografia	4
3.3 Software de càlcul i d'anàlisi.....	4
4. Definicions i abreviatures.....	4
5. Instrumentació de mesurament utilitzada.....	6
5.1 Instruments destinats a mesurar el so audible.....	6
5.2 Altra instrumentació utilitzada	6
6. Antecedents	6
7. Programació del limitador.....	7
8. Nivells d'emissió.....	8
8.1 Nivells registrats pel limitador	9
8.1.1 Dia 1.....	9
8.1.2 Dia 2.....	10
8.1.3 Dia 3.....	12
8.1.4 Dia 4.....	13
8.1.5 Dia 5.....	15
8.2 Dades mesurades amb sonòmetre	17
8.3 Comparativa de resultats.....	17

9. Nivells d'immissió.....	18
9.1 Calibratge de la instrumentació de mesurament	19
9.2 Condicions meteorològiques	19
9.3 Soroll residual	20
9.4 Nivells d'immissió	20
10. Conclusions	22
ANNEX 1: Plànols	23
ANNEX 2: Informació gràfica dels mesuraments realitzats	29
ANNEX 3: Informació gràfica de les condicions meteorològiques	37
ANNEX 4: Informe de limitació (generat pel software del limitador)	43
ANNEX 5: Certificats de verificació periòdica de la instrumentació	459

INFORME

1. Objecte

L'objecte del present informe és l'avaluació dels nivells sonors mesurats, tant a la posició de control com a diverses posicions veïnes de l'entorn, durant la realització de concerts en la **Festa Major de la població de Roses en la seva edició de 2025**, així com l'anàlisi i la certificació del funcionament del limitador de nivells de pressió sonora instal·lat i programat per qui subscriu.

L'escenari on es realitzen els concerts, així com les barraques i les atraccions, estan situats a l'antic càmping *Bahia*, ubicat entre la Ronda Circumval·lació i la carretera GI-610. Al Plànol 01, de l'Annex 1 del present document, es pot veure en detall la ubicació de l'espai, equivalent al de la resta d'edicions.

2. Sol·licitant

El present informe ha estat sol·licitat per l'Ajuntament de Roses, amb NIF P1716100A i domicili fiscal a la Plaça de Catalunya, 12, de Roses (CP 17480).

3. Normes i referències

3.1 Disposicions legals i normes aplicades

3.1.1 Normativa tècnica

- Norma *UNE-ISO 1996-1:2020 Acústica. Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental. Part 1: Magnituds bàsiques i mètodes d'avaluació.*
- Norma *UNE-ISO 1996-2:2020 Acústica. Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental. Part 2: Determinació dels nivells de pressió sonora.*

3.1.2 Normativa estatal

- *Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).*
- *Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental (BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2005).*
- *Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica objectius de qualitat i emissions acústiques. Ministeri de la presidència, Govern d'Espanya (BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2003).*

3.1.3 Normativa autonòmica

- *Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica*. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3675, de 11 de juliol de 2002).
- *Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica*. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4507, de 10 de novembre de 2005).
- *Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos*. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5506, de 16 de novembre de 2009, correcció d'errades en el DOGC núm. 5758, pàg. 84404, de 18 de novembre de 2010).

3.1.4 Normativa municipal

- *Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Roses*. Decret d'Alcaldia núm. 2806/18, de 21 de juny de 2018, Ajuntament de Roses (BOP de Girona núm. 124, de 27 de juny de 2018). Inclou mapa de capacitat acústica de la localitat (Annex 14 de l'Ordenança).
- *Decret 2025LLDE003651, per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica en motiu dels concerts efectuats durant la Festa Major de Roses 2025*. Ajuntament de Roses, expedient 2025/000258.

3.2 Bibliografia

- Everest, F. Alton. *The master handbook of acoustics*. 4a edició. The Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2001.
- Harris, Cyril M. *Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control*. 3a edició. Acoustical Society of America, 1998.
- Rossing, Thomas D. (editor). *Springer Handbook of Acoustics*. Springer Science+Business Media, 2007.
- Querol i Noguera, Josep M. *Manual de mesurament i avaluació del soroll*. Generalitat de Catalunya, 1994.

3.3 Software de càlcul i d'anàlisi

- *Enviro Noise Partner*. Versió 2.0.9.0. Hottinger Bruel&Kjaer A/S.
- *Cesva LRF-05*. Cesva Instruments.

4. Definicions i abreviatures

En aquest apartat s'introdueix un glossari bàsic per tal de facilitar la comprensió del present document. Les definicions que s'inclouen són de conceptes provinents de la legislació, la normativa tècnica d'aplicació i els fonaments bàsics de l'acústica.

- **Longitud d'ona:** distància entre dos punts consecutius del camp sonor que es troben en el mateix estat de vibració en qualsevol instant de temps.
- **Camp sonor lliure (o camp lliure):** camp sonor en un medi isotròpic i homogeni les característiques del qual no tenen cap influència en la propagació
- **Camp sonor proper o directe:** porció de camp sonor en el que les ones sonores arriben a un punt de recepció sense haver experimentat cap reflexió.
- **Espectre freqüencial:** Representació de la distribució d'energia d'un so o un soroll en funció de les seves freqüències components. Normalment s'expressa mitjançant nivells de pressió sonora o de potència sonora en bandes d'octava o de terç d'octava.
- **Banda d'octava:** interval de freqüències comprès entre una freqüència determinada i una altra igual al doble de l'anterior.
- **Banda de terç d'octava:** interval de freqüències comprès entre una freqüència determinada f_1 i una freqüència f_2 , relacionades per la fórmula $(f_1/f_2)^3=2$.
- **Pressió sonora:** variació alterna de la pressió estàtica de l'aire (pressió atmosfèrica) causada pel moviment ondulatori de les partícules d'aire que generen les ones sonores.
- **Nivell de pressió sonora (SPL):** pressió sonora expressada en escala decibèlica i a partir d'una pressió de referència. Expressat en dB.
- **Ponderació A:** corba o filtre adoptat internacionalment per adequar els nivells mesurats per bandes d'octava o de terç d'octava a la resposta natural de la oïda humana. El resultat, ja sigui per bandes de freqüència o global, s'expressa en dBA.
- **Ponderació C:** corba o filtre adoptat internacionalment que representa com percebrà la oïda humana un senyal sense ponderar a nivells propers al llindar de dolor. És la més plana de les ponderacions, pel que normalment s'utilitza per comparar-la amb els valors mesurats amb la ponderació A per tal d'establir la percepció de baixa freqüència. El resultat, ja sigui per bandes de freqüència o global, s'expressa en dBC.
- **Emissor acústic:** qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.
- **Qualitat acústica:** grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància social i cultural.
- **Zona de sensibilitat acústica:** part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.
- **Nivell d'immissió:** nivell acústic mitjà existent durant un període de temps determinat, mesurat en un lloc determinat.
- **Valor límit d'immissió:** nivell d'immissió màxim permès dins un període de temps determinat.
- **Immissió a l'ambient exterior:** contaminació produïda per soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.
- **Nivell d'emissió:** nivell acústic produït per un emissor acústic, mesurat a una distància determinada.

5. Instrumentació de mesurament utilitzada

A continuació es facilita una relació de la instrumentació de mesurament utilitzada, les seves característiques principals i els números de certificats de calibratge i/o verificació periòdica d'aquesta.

5.1 Instruments destinats a mesurar el so audible

Tots els instruments que es detallen a continuació han estat verificats conforme als criteris establerts a l'*Ordre ITC/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesurament*. A l'Annex 5 del present document es poden veure els certificats de verificació periòdica.

- Sonòmetre integrador-amitjanador *Hottinger Brüel & Kjær HBK 2255*

Número de sèrie: 100409.

Micròfon: *Brüel & Kjær Tipus 4966*, número de sèrie 3412672.

Característiques metrològiques: instrument Classe 1 (*IEC 61672-3:2006*), resolució 0,01 dB, nivell de pressió acústica de referència 94,0 dB.

Número de certificat de calibratge: CES2520147.

- Calibrador sonor *Brüel&Kjær Type 4231*

Número de sèrie: 2350922.

Característiques metrològiques: instrument classe 1 (*IEC 60942:2003*), freqüència 1000 Hz, nivell de pressió acústica de referència 94,0/114,0 dB.

Número de certificat de verificació periòdica: 00581733-V.

5.2 Altra instrumentació utilitzada

Per a la monitorització de les condicions meteorològiques durant la realització dels mesuraments s'ha utilitzat una estació meteorològica *Kestrel 4500*, amb número de sèrie 604832.

6. Antecedents

El present informe es realitza a petició de l'Ajuntament de la localitat per tal de justificar el compliment de l'establert en l'Ordenança Municipal (en endavant, OM) pel que fa a nivells màxims d'immissió amb la suspensió d'objectius de qualitat acústica, que estan suspesos durant la realització de concerts. En aquest sentit, es prenen de base dos documents:

- Informe amb codi "I-25/0403 – Informe d'avaluació de la incidència acústica de realització de concerts en la Festa Major", redactat per qui subscriu, en el que es defineixen les característiques mínimes a complir per l'equip de reforç electroacústic de l'escenari, així com l'àrea mínima en la que cal suspendre els objectius de qualitat acústica.

- Decret 2025LLDE003651, de 7 d'agost de 2025 que, en base a l'informe comentat en el punt anterior, estableix les característiques mínimes a complir pels equips de l'escenari per tal de minimitzar l'impacte acústic, l'àmbit geogràfic de la suspensió dels objectius de qualitat acústica i les dates i horaris de la citada suspensió. En aquest sentit, a la taula 6.1 (còpia literal de la continguda en el Decret) es pot veure en detall aquesta informació.

Dia	Horari de suspensió d'objectius de qualitat acústica
12 d'agost de 2025	De 16 h a 3:30 h
13 d'agost de 2025	De 16 h a 3:30 h
14 d'agost de 2025	De 16 h a 5:30 h
15 d'agost de 2025	De 16 h a 5:30 h
16 d'agost de 2025	De 16 h a 5:30 h
17 d'agost de 2025	De 19 h a 21:00 h

Taula 6.1. Dates i horaris de suspensió d'objectius de qualitat acústica (font: Ajuntament de Roses)

Cal remarcar que els concerts en horari nocturn s'han realitzat únicament els dies 12 a 16 d'agost. En els següents apartats es mostrarà les característiques, ubicació i programació del limitador de nivells de pressió sonora i se n'analitzaran les dades registrades. A més, es compararan amb les dades mesurades amb instrumentació tipus I degudament verificada i es mostraran els resultats dels mesuraments realitzats a les posicions veïnes més properes.

7. Programació del limitador

Igual que en totes les edicions des de 2017, s'ha instal·lat un limitador de nivells de pressió sonora amb sensor microfònic i registre de nivells, que ha estat actiu durant les cinc nits d'actuacions. Concretament, s'ha utilitzat el model *LRF-05*, de *Cesva Instruments* (s/n 246001). La instal·lació s'ha realitzat a la zona de taula de mescles i d'il·luminació espectacular, en endavant **posició PE01**¹. En la present edició no es disposava d'una carpa permanent a la zona de control, pel que el sensor microfònic s'ha col·locat a l'alçada de la taula de mescles, a aproximadament 1 m d'alçada respecte el terra i al centre de la zona frontal. A la Taula 6.1, extreta directament de l'informe que genera el limitador, es poden veure les dades de la programació realitzada. L'informe íntegre es pot veure a l'Annex 4 del present document.

Com es pot observar a l'apartat de normativa, **els nivells es limiten a 100 dBA les 24 h**. Per altra banda, en l'apartat "temps de Leq" es pot veure que, igual que en la resta d'edicions, està programat a Leq10s. L'OM estableix, en l'article 16.2 de la *Secció III. Activitats a l'aire lliure*, que [...] *el nivell sonor màxim no superi els 100 dBA (LAeq, 60 s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dBA (LAeq, 30 min) a la façana més exposada [...]*. El limitador no disposa de limitació en temps de 60 segons, essent el màxim 10 segons, pel que la limitació ha estat encara més restrictiva del que preveu la normativa d'aplicació.

¹ Veure Plànol 02, de l'Annex 1 del present document.

CESVA		LRF-05		05/09/2025
N. Sèrie: 246001		Versió: 2.9		Data: 23/08/2021
Contacte:		Adreça:		
Local:		Població:		
Local:		Telèfon:		

Normativa: Nit: 16:00 <-> 04:30 Límit (emissió): 100 dBA Límit (recepció): 100 dBA	Canvi d'hora: Sí Temps de Leq: 2 min Límit LFmax: 105 dBA Temps atenuació: 0 s Actuació (emissió): Leq10s Actuació (recepció): No actua Rings abans que el mòdem contesti: 1 ENOS Sí	Horaris sessió: Dilluns: 00:00 <-> 23:59 Dimarts: 00:00 <-> 23:59 Dimecres: 00:00 <-> 23:59 Dijous: 00:00 <-> 23:59 Dívendres: 00:00 <-> 23:59 Dissabte: 00:00 <-> 23:59 Diumenge: 00:00 <-> 23:59

ÚLTIMS COMPTADORS TOTALS: 05/09/2025 12:41:56 Passades (emissió): 39 s Passades (recepció): 0 s Sensor inactiu: 1233 s Esborrats: 21	Aïllament acústic: 31.5 Hz: ,0 dB 63 Hz: ,0 dB 125 Hz: ,0 dB 250 Hz: ,0 dB 500 Hz: ,0 dB 1 kHz: ,0 dB 2 kHz: ,0 dB 4 kHz: ,0 dB 8 kHz: ,0 dB

Taula 6.1. Taula de programació del limitador

Ja que en la zona propera a la taula de mesclres s'hi sol acumular molta gent, el nivell de pressió sonora mesurat pel sensor microfònic pot veure's molt influït per el soroll que aquesta genera (esdevenint en falses lectures i falses limitacions), pel que s'ha calibrat i activat el sistema ENOS (*Extraneous Noise Override System*) per pal·liar-ho.

Per acabar, observant els comptadors globals del limitador es pot veure que la limitació ha estat activa durant 39 segons en la totalitat dels sis dies d'actuacions. Tot i això, si s'observen els valors registrats així com les gràfiques que es mostraran a l'apartat següent, la totalitat d'aquest temps ha estat durant les proves de so realitzades en horari diürn. Pel que fa a aquestes últimes, si s'observen els valors registrats pel limitador (Annex 4), es pot observar que tots els dies han començant més tard de les 16 h, tal i com s'estableix en el Decret de suspensió d'objectius de qualitat acústica.

8. Nivells d'emissió

En el present apartat es mostraran, per una banda, els nivells de pressió sonora que ha registrat el limitador i, per altra banda, els resultats dels mesuraments realitzats durant el muntatge i calibratge del limitador i durant una de les nits amb la instrumentació de mesurament tipus I descrita a l'apartat 5. Tots els valors que es mostraran corresponen a la posició PE01.

Remarcar que, pel que fa al limitador, només es mostraran els valors registrats durant la realització de concerts. Per a més detall respecte a les dades registrades en d'altres horaris (per exemple, durant les proves de so que es realitzen a partir de les 16 h), es pot consultar l'informe generat pel limitador, adjuntat a l'Annex 4 del present document.

8.1 Nivells registrats pel limitador

Es mostraran, en format gràfic, les dades de cadascun dels dies amb actuacions en la franja horària nocturna. Les dades de nivell sonor continu equivalent s'han pres cada 2 minuts, ja que és el mínim que permet el limitador.

8.1.1 Dia 1

Correspon a la nit dels dies 12 a 13 d'agost de 2025, en la que es va programar les actuacions de *Goa Pop Dj's* (que actuava a l'inici i al final) i *Mama Dousha*. Les dades registrades pel limitador es poden veure a les figures 8.1 a 8.3, adjuntades a continuació.

Com es pot observar, la primera actuació va començar aproximadament a les 23:00 h i va acabar a les 23:50 h del dia 12 d'agost, mentre que la segona actuació va començar a les 23:58 h del dia 12 d'agost i va acabar a les 00:56 h del dia 13 d'agost. La tercera actuació va començar a les 01:04 h i va acabar a les 02:58 h. Tal i com es pot veure a les figures i corroborar a l'informe de l'Annex 4, en cap moment es van superar els 100 dBA de nivell de pressió sonora a la posició de control.




Figura 8.1. Nivells registrats pel limitador. Dia 1




Figura 8.2. Nivells registrats pel limitador. Dia 1




Figura 8.3. Nivells registrats pel limitador. Dia 1

8.1.2 Dia 2

Correspon a la nit dels dies 13 a 14 d'agost de 2025, en la que es va programar les actuacions dels grups *Lia Nova Dj* (que, igual que la nit anterior, actuava a l'inici i al final) i *La Fúmica*. Les dades registrades pel limitador es poden veure a les figures 8.4 a 8.6, adjuntades a continuació.

Com es pot observar, la primera actuació va començar aproximadament a les 23:06 h del dia 13 d'agost i va acabar aproximadament a les 23:52 h. La segona actuació va començar aproximadament a les 23:58 h del dia 13 d'agost i va acabar a les 01:16 h del dia 14 d'agost. La tercera actuació va començar aproximadament a les 01:22 h i va acabar a les 02:58 h. Tal i com es pot veure a les figures i corroborar a l'informe de l'Annex 4, en cap moment es van superar els 100 dBA de nivell de pressió sonora a la posició de control.




Figura 8.4. Nivells registrats pel limitador. Dia 2




Figura 8.5. Nivells registrats pel limitador. Dia 2




Figura 8.6. Nivells registrats pel limitador. Dia 2

8.1.3 Dia 3

Correspon a la nit dels dies 14 a 15 d'agost de 2025, en la que es van programar les actuacions dels grups *Classe B*, *Doctor Prats* i *Mon Dj*. Les dades registrades pel limitador es poden veure a les figures 8.7 a 8.10, adjuntades a continuació. Com es pot observar, la primera actuació va començar aproximadament a les 22:59 h del dia 14 d'agost i va acabar aproximadament a les 00:01 h del dia 15 d'agost, mentre que la segona actuació va començar aproximadament a les 00:35 h i va acabar aproximadament a les 01:53 h. La tercera actuació va començar aproximadament a les 02:07 h i va acabar aproximadament a les 04:55 h.

Tal i com es pot veure a les figures i corroborar a l'informe de l'Annex 4, en cap moment es van superar els 100 dBA de nivell de pressió sonora a la posició de control.




Figura 8.7. Nivells registrats pel limitador. Dia 3




Figura 8.8. Nivells registrats pel limitador. Dia 3




Figura 8.9. Nivells registrats pel limitador. Dia 3




Figura 8.10. Nivells registrats pel limitador. Dia 4

8.1.4 Dia 4

Correspon a la nit dels dies 15 a 16 d'agost de 2025, en la que es va programar l'actuació de *Las Migas*, *Estopaos* i *Dj Sendo*. Les dades registrades pel limitador es poden veure a les figures 8.11 a 8.14, adjuntades a continuació. Cal remarcar que aquesta és la nit en la que es van realitzar mesuraments tant a la posició PE01 com a les posicions receptores situades als encontorns que es mostraran a l'apartat 9. Com es pot observar, la primera actuació va començar aproximadament a les 23:02 h del dia 15 d'agost i va acabar aproximadament a les 00:18 h del dia 16 d'agost. La segona actuació va començar aproximadament a les 00:42 h i va acabar a les 02:26 h. La tercera actuació va començar aproximadament a les 02:40 h i va acabar aproximadament a les 04:48 h. Tal i com es pot veure a les figures i corroborar a l'informe de l'Annex 4, en cap moment es van superar els 100 dB(A) de nivell de pressió sonora a la posició de control.




Figura 8.11. Nivells registrats pel limitador. Dia 4




Figura 8.12. Nivells registrats pel limitador. Dia 4




Figura 8.13. Nivells registrats pel limitador. Dia 4




Figura 8.14. Nivells registrats pel limitador. Dia 4

8.1.5 Dia 5

Correspon a la nit dels dies 16 a 17 d'agost de 2025, últim dia de concerts en horari nocturn, en el que es va programar l'actuació del grup *Va Parir Tour (Ràdio Flaixbac)*. Les dades registrades pel limitador es poden veure a les figures 8.15 a 8.18, adjuntades a continuació.

Com es pot observar, l'actuació va començar aproximadament a les 22:57 h del dia 16 d'agost i va acabar aproximadament a les 02:57 h del dia 17 d'agost. A partir d'aquesta hora els nivells es mantenen entre 90 i 100 dBA per causa del fil musical fins a la desconnexió del sistema a les 04:59 h. Tal i com es pot veure a les figures i corroborar a l'informe de l'Annex 4, en cap moment es van superar els 100 dBA de nivell de pressió sonora a la posició de control.




Figura 8.15. Nivells registrats pel limitador. Dia 5




Figura 8.16. Nivells registrats pel limitador. Dia 5




Figura 8.17. Nivells registrats pel limitador. Dia 5




Figura 8.18. Nivells registrats pel limitador. Dia 5

8.2 Dades mesurades amb sonòmetre

Per complementar les dades registrades pel limitador i, a la vegada, per comprovar el seu bon funcionament amb un instrument tipus I degudament verificat s'han realitzat dos mesuraments a la posició PE01. El primer d'ells correspon a la tarda del dia 12 d'agost de 2025 (en endavant, mesurament M1), un cop el limitador ja estava programat, i té una durada de 2 minuts. El segon correspon a l'inici de la primera actuació del dia 4 (nit del 15 al 16 d'agost de 2025, en endavant mesurament M2) i té una durada de 10 minuts. Cal remarcar que en el mesurament M1 s'ha forçat que els nivells d'emissió estiguessin propers o superessin el llindar de limitació, ja que aquest mesurament s'ha utilitzat per certificar el funcionament de la limitació.

El sonòmetre s'ha sostingut sobre trípod a una alçada de 1,5 m (uns 0,5 m superior a la del sensor del limitador) i s'ha utilitzat pantalla paravent. El micròfon s'ha ubicat en una posició gairebé equivalent a la del sensor del limitador en el mesurament M1 i a un lateral de la zona frontal de la posició de control i a una distància equivalent a l'escenari que la del sensor del limitador en el mesurament M2.

S'ha realitzat un calibratge de camp de la instrumentació abans i després de cadascun dels mesuraments. Pel que fa al mesurament M1 el calibratge inicial ha estat de -0,03 dB, mentre que el calibratge final ha estat de -0,02 dB. La diferència entre els calibratges inicial i final ha estat, doncs, de 0,01 dB. Pel que fa al mesurament M2 els resultats del calibratge es poden veure a l'apartat 9.1.

A la taula 8.1 es poden veure els resultats obtinguts, mentre que a les figures A.2.1 a A.2.4 de l'Annex 2 del present document es pot veure la informació gràfica.

Mesurament (durada)	Nivells sonors continus equivalents			Rang del senyal mesurat (dBA)		Paràmetres estadístics (dBA)				Data i hora
	LAeq (dBA)	LAeq (dBA)	LCeq (dBC)	LAFmax	LAFmin	L90	L50	L10	L5	
M1 (2 min)	97,9	99,5	115,5	102,7	85,8	90,8	97,7	99,7	100,3	12/08/2025 18:06:29
M2 (10 min)	92,9	96,7	106,4	104,9	72,2	78,1	89,6	97,2	98,7	15/08/2025 23:08:59

Taula 8.1. Nivells d'emissió a la posició PE01

8.3 Comparativa de resultats

Ja que mentre es realitzaven els mesuraments amb el sonòmetre el limitador estava també actuant i registrant les dades, es creu convenient fer una comparativa dels valors mesurats per tal d'avaluar si el sensor del limitador està mesurant correctament. Així doncs, s'han pres les dades registrades pel limitador durant l'interval del mesurament amb sonòmetre (que es poden veure cercant els instants concrets en l'informe de l'Annex 4 del present document) i se n'ha calculat la mitjana energètica. Els resultats es mostren a la taula 8.2 pel que fa a nivells sonors continus equivalents i a la taula 8.3 pel que fa a nivells màxims mesurats amb la constant de temps fast. Cal remarcar que hi ha un diferencial de 2 minuts entre la hora del sonòmetre i la del limitador (essent la hora equivalent del limitador 2 minuts inferior a la del sonòmetre).

Instrument	Mesurament M1	Mesurament M2
Limitador	97,5	91,5
Sonòmetre	97,9	92,9
Comparatiu	0,4	1,4

Taula 8.2. Comparativa de dades mesurades, LAeq

Instrument	Mesurament M1	Mesurament M2
Limitador	102,2	102,7
Sonòmetre	102,7	104,9
Comparatiu	0,5	2,2

Taula 8.3. Comparativa de dades mesurades, LAFmax

Es pot apreciar que en el mesurament M1, amb la instrumentació ubicada a un punt equivalent al del sensor del limitador, les diferències son molt baixes, mentre que en el mesurament M2, amb la instrumentació ubicada a un punt lateral i, per tant, molt més exposada al soroll generat pel públic, les diferències son superiors a 1 dBA. Es pot concloure doncs que el sensor del limitador ha estat funcionant correctament.

9. Nivells d'immissió

Com s'ha comentat anteriorment, l'OM estableix, en l'article 16.2 de la Secció III. *Activitats a l'aire lliure*, que [...] *el nivell sonor màxim no superi els 100 dBA (LAeq, 60 s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dBA (LAeq, 30 min) a la façana més exposada [...]*. La primera de les dues exigències, relativa als nivells d'emissió, ja s'ha avaluat en l'apartat anterior. Per tal d'obtenir informació a les finques veïnes més properes i/o que han manifestat molèsties s'han realitzat mesuraments en 2 posicions als encontorns de la zona de realització dels concerts. S'ha realitzat mesuraments en dues de les tres posicions utilitzades en l'edició de 2024, concretament a les posicions P02 i P03. La posició P01 no s'ha utilitzat ja que es tracta d'una zona molt transitada, tant de vehicles com de vianants, i els mesuraments realitzats en aquesta posició a totes les edicions estan molt influïts per sorolls aliens. Els detalls de cadascuna de les posicions es poden veure a la taula 9.1, mentre que al Plànol A02 de l'Annex 1 del present informe es poden veure en detall sobre mapa a escala. Els mesuraments s'han realitzat durant la tarda del dia 1 (12 d'agost) i el dia 4 (nit dels dies 15 a 16 d'agost).

Posició	Descripció	Equivalència amb informes anteriors	Equivalència amb informe de 2024
P01	Via pública, carrer de Jacinto Benavente, 17-37	Punt intermedi entre P06 i P08	P02
P02	Habitatge unifamiliar amb adreça a la carretera a l'Estació de Vilajuïga, 17. Aquesta és la posició sensible més propera a l'escenari.	P01	P03

Taula 9.1. Descripció de les posicions receptores utilitzades

El procediment de mesurament ha estat equivalent als mesuraments realitzats a la posició emissora (PE01). El sonòmetre s'ha sostingut sobre trípod a una alçada de 1,5 m respecte al terra de cada posició i s'ha utilitzat pantalla paravent, aplicant les correccions previstes pel fabricant de la instrumentació per al seu ús.

9.1 Calibratge de la instrumentació de mesurament

Tal i com exigeix tant la normativa tècnica com la legislació aplicable, s'ha realitzat un calibratge de camp de la instrumentació abans i després dels mesuraments. El calibratge inicial ha estat de -0,01 dB, mentre que el calibratge final ha estat de -0,07 dB. La diferència entre els calibratges inicial i final ha estat, doncs, de 0,06 dB, molt inferior als 0,5 dB establerts com a màxim.

9.2 Condicions meteorològiques

A la taula 9.2 es poden veure les dades de valors mitjans, màxims i mínims de temperatura, humitat relativa, pressió baromètrica i velocitat del vent per als mesuraments realitzats durant al instal·lació, calibratge i programació del limitador, la tarda del dia 12 d'agost de 2025 (dia 1). A la taula 9.3 es poden veure les mateixes dades per a la nit dels dies 15 a 16 d'agost de 2025 (dia 4). A l'Annex 3 del present informe es pot veure la informació de l'evolució temporal de cadascun d'aquests paràmetres en format gràfic en l'interval de temps en el que s'han realitzat els mesuraments.

Valor	Temperatura (°C)	Humitat relativa (%)	Pressió baromètrica (hPa)	Velocitat del vent (m/s)
Mitjana	32,4	38,4	1011,2	1,4
Màxim	32,9	40,3	1011,3	2,2
Mínim	32,0	37,2	1011,0	0,4

Taula 9.2. Condicions meteorològiques durant la realització dels mesuraments, dia 1

Valor	Temperatura (°C)	Humitat relativa (%)	Pressió baromètrica (hPa)	Velocitat del vent (m/s)
Mitjana	26,4	52,7	1014,4	0,2
Màxim	28,0	56,7	1014,8	1,5
Mínim	25,2	48,1	1014,0	0,0

Taula 9.3. Condicions meteorològiques durant la realització dels mesuraments, dia 4

Com es pot veure tant a les taules com a les gràfiques de l'Annex 3, en cap dels dos dies de mesuraments es va superar el límit de 5 m/s de velocitat del vent. A diferència de la resta d'edicions i a causa d'un error no detectat en el calibratge magnètic de l'estació meteorològica no es disposa de dades referents a la direcció del vent.

9.3 Soroll residual

El soroll residual no s'ha pogut mesurar a les posicions receptores durant els mesuraments realitzats el dia 4, ja que s'estaven realitzant els concerts, si bé sí que es disposa de dades per a la posició P02 en els mesuraments realitzats durant la instal·lació, calibratge i programació del limitador (tarda del dia 1). Aquestes dades es poden veure a la taula 9.4 i a les figures A.2.5 i A.2.6 de l'Annex 2 del present document.

Pel que fa al dia 4, del que no es disposa de dades, s'ha descartat realitzar mesuraments en ubicacions allunyades on no hi hagués percepció del soroll provinent de l'activitat perquè es considera que no s'estaria definint el soroll residual de la zona d'ubicació i, per tant, les correccions aplicades no serien correctes. S'ha descartat realitzar-los un cop concloses les actuacions perquè el nivell de trànsit, tant de vehicles com de vianants, és molt canviant durant la nit, pel que es considera que no s'obtidrien valors definitoris del soroll residual per corregir els mesuraments.

Posició (durada)	Nivells sonors continus equivalents			Rang del senyal mesurat (dBA)		Paràmetres estadístics (dBA)				Data i hora
	LAeq (dBA)	LAeq (dBA)	LCeq (dBC)	LAFmax	LAFmin	L90	L50	L10	L5	
P02 (2 min)	66,9	71,8	78,3	79,9	50,4	51,1	63,4	70,1	73,1	12/08/2025 18:16:58

Taula 9.4. Soroll residual a la posició P02, tarda del dia 1

El focus principal de soroll residual de la zona és el trànsit de vehicles per la carretera GI-610 i la rotonda que la comunica amb la Ronda de Circumval·lació. En menor mesura son presents i perceptibles els sorolls generats per vianants i animals.

9.4 Nivells d'immissió

A la taula 9.5 es poden veure els valors globals per a les 2 posicions utilitzades (veure taula 8.1 i Plànol 02 de l'Annex 1 del present informe), mentre que a les figures A.2.7 a A.2.12 de l'Annex 2 es poden veure les dades d'evolució temporal (amb les puntes de soroll que s'han exclòs) i espectre global per a totes elles. En el cas de la posició P02 es mostren les dades dels mesuraments realitzats el dia 1 (en endavant, mesurament M1) i el dia 4 (en endavant, mesurament M2).

Posició (durada)	Nivells sonors continus equivalents			Rang del senyal mesurat (dBA)		Paràmetres estadístics (dBA)				Data i hora
	LAeq (dBA)	LAeq (dBA)	LCeq (dBC)	LAFmax	LAFmin	L90	L50	L10	L5	
P01 (30 min)	58,7	61,1	69,1	72,1	52,6	55,0	57,2	61,2	62,8	16/08/2025 00:02:42
P02 – M1 (3 min)	75,0	79,2	97,6	81,2	60,0	70,0	74,7	77,4	78,0	12/08/2025 18:11:51
P02 – M2 (30 min)	71,2	73,7	89,0	89,4	62,0	66,9	70,0	73,5	74,6	15/08/2025 23:23:48

Taula 9.5. Nivells d'immissió a l'ambient exterior, posicions receptores P01 a P04

Cal remarcar que, evidentment, durant els mesuraments realitzats s'han produït passos de vehicles i vianants de forma més o menys contínua. Igual que en l'edició del 2024 i tot i disposar de dades de soroll residual per al dia 1, no s'han exclòs

aquests valors de les mitjanes de cadascun dels mesuraments per tal d'eliminar la seva afectació als nivells de pressió sonora del dia 4 i no es corregiran els valors mesurats del dia 1, per tal d'assegurar que sota qualsevol condició de mesurament s'estan complint els nivells límit establerts en l'OM.

En cap de les posicions utilitzades ni en cap dels mesuraments realitzats se superen els 85 dBA i a la posició sensible més propera (posició P02) es disposa d'un marge de 10 dBA, pel que es pot dir que s'està complint l'establert en la legislació aplicable també pel que fa a nivells d'immissió.


10. Conclusions

Un cop recopilats, analitzats i avaluats els nivells d'emissió i immissió dels concerts de la Festa Major de Roses en l'edició de 2025, així com el funcionament del limitador instal·lat, i a partir de les apreciacions i els càlculs comparatius que s'han realitzat, es pot concloure:

- El limitador de nivells de pressió sonora instal·lat s'ha programat per qui subscriu a un nivell màxim de 100 dBA en compliment de l'establert en l'article 16.2 de la *Secció III. Activitats a l'aire lliure* de l'Ordenança Municipal. L'actuació del limitador ha estat de LAeq,10s, pel que és més restrictiva que la prevista pel citat article, que estableix els objectius en base a un LAeq,60s.
- L'actuació del limitador ha estat necessària durant 39 segons en la totalitat de temps, tots ells durant les proves de so, segons les dades extretes directament d'aquest mitjançant aplicació informàtica proporcionada pel fabricant. A l'Annex 4 del present document es pot veure, íntegre, l'informe generat.
- Els mesuraments realitzats amb la instrumentació tipus I a la posició de control corroboren el correcte funcionament del sensor microfònic del limitador. La diferència, pel que fa a nivells sonors continus equivalents, entre ambdós micròfons ha estat de 1,4 dBA com a màxim.
- S'han realitzat mesuraments de determinació del nivell d'immissió en 2 posicions receptores de l'ambient exterior (posicions P01 i P02) situades a l'entorn de la zona de realització de concerts per tal d'avaluar si s'estava complint l'establert en l'Ordenança Municipal. La posició sensible més propera és la posició P02, habitatge unifamiliar amb adreça a la carretera a l'Estació de Vilajuïga, 17. Els mesuraments s'han realitzat durant la tarda del dia 1 (12 d'agost) i per completar la programació del limitador, i el dia 4 (nit del 15 al 16 d'agost).
- S'han pres dades meteorològiques durant tot l'interval de realització de mesuraments i s'ha corroborat que en cap cas s'han excedit els 5 m/s de velocitat del vent.
- En cap de les posicions s'han superat els valors màxims de 85 dBA establerts en l'article en l'article 16.2 de la *Secció III. Activitats a l'aire lliure* de l'Ordenança Municipal. A la posició sensible més propera es disposa de 10 dBA de marge.
- S'està complint l'establert en la normativa tant pel que fa a nivells d'emissió com a nivells d'immissió.
- Si s'observen els horaris d'acabament dels concerts, així com els de les proves de so, es pot concloure que s'han respectat els horaris establerts en el Decret de suspensió d'objectius de qualitat acústica.

L'Escala, 10 de novembre de 2025

ANNEX 1: Plànols



Zenit Acústica, slt. Tots els drets reservats. NIF: B55311831 - C. Puigsacalm, 8; 17130 L'Escala - T/F: 972 750 276 - www.zenitacustica.com


COORDENADES DE L'ESPAI		
Posició	Coordenades (UTM 31N, ETRS89)	
Punt central de l'escenari	E(x): 513482,0 m	N(y): 4679603,0 m

	INFORME D'INSTAL·LACIÓ D'UN LIMITADOR DURANT LA REALITZACIÓ DE CONCERTS EN LA FESTA MAJOR				Informe:
	EMPLAÇAMENT				I-25/0801
L'Escala, 10 de novembre de 2025  Joan Farrés i Ramos Enginyer tècnic de Telecomunicació - Núm. col·legiat 13260	Client:	DATA	DIBUIXAT	COMPROVAT	1/5000
	Ajuntament de Roses				
	Ubicació de l'espai:	07/11/2025	Joan Farrés	Joan Farrés	
	Antic càmping Bahia (entre Ronda de Circumval·lació i GI-610). 17480 Roses				
					01



POSICIONS DE MESURAMENT

Posició	Nivells de pressió sonora			
	LAeq (dBA)	LCeq (dBC)	LAFmax (dBA)	LAFmin (dBA)
PE01 (mesurament M1)	97,9 dBA	115,5 dBC	102,7 dBA	85,8 dBA
PE01 (mesurament M2)	92,9 dBA	106,4 dBC	104,9 dBA	72,2 dBA
P01	58,7 dBA	69,1 dBC	72,1 dBA	52,6 dBA
P02 (mesurament M1)	75,0 dBA	97,6 dBC	81,2 dBA	60,0 dBA
P02 (mesurament M2)	71,2 dBA	89,0 dBC	89,4 dBA	62,0 dBA



ZenitAcústica L'Escala, 10 de novembre de 2025 Joan Farrés i Ramos Enginyer tècnic de Telecomunicació - Núm. col·legiat 13260	INORME D'INSTAL·LACIÓ D'UN LIMITADOR DURANT LA REALITZACIÓ DE CONCERTS EN LA FESTA MAJOR				Informe:
	POSICIONS EMISSORA I RECEPTORES I NIVELLS DE PRESSIÓ SONORA				I-25/0801
Client: Ajuntament de Roses	DATA	DIBUIXAT	COMPROVAT	1/5000	
	07/11/2025	Joan Farrés	Joan Farrés		
Ubicació de l'espai: Antic càmping Bahia (entre Ronda de Circumval·lació i GI-610). 17480 Roses					02

ANNEX 2: Informació gràfica dels mesuraments realitzats




Figura A.2.1. Nivell d'emissió, evolució temporal. Posició PE01, mesurament M1




Figura A.2.2. Nivell d'emissió, espectre global. Posició PE01, mesurament M1




Figura A.2.3. Nivell d'emissió, evolució temporal. Posició PE01, mesurament M2




Figura A.2.4. Nivell d'emissió, espectre global. Posició PE01, mesurament 2




Figura A.2.5. Soroll residual, evolució temporal. Posició P02




Figura A.2.6. Soroll residual, espectre global. Posició P02




Figura A.2.7. Nivell d'immissió a l'ambient exterior, evolució temporal. Posició P01




Figura A.2.8. Nivell d'immissió a l'ambient exterior, espectre global. Posició P01




Figura A.2.9. Nivell d'immissió a l'ambient exterior, evolució temporal. Posició P02, mesurament M1




Figura A.2.10. Nivell d'immissió a l'ambient exterior, espectre global. Posició P02, mesurament M1




Figura A.2.11. Nivell d'immissió a l'ambient exterior, evolució temporal. Posició P02, mesurament M2




Figura A.2.12. Nivell d'immissió a l'ambient exterior, espectre global. Posició P02, mesurament M2

ANNEX 3: Informació gràfica de les condicions meteorològiques




Figura A.3.1. Evolució de la temperatura, dia 1




Figura A.3.2. Evolució de la humitat relativa, dia 1




Figura A.3.3. Evolució de la pressió baromètrica, dia 1




Figura A.3.4. Evolució de la velocitat del vent, dia 1




Figura A.3.5. Evolució de la temperatura, dia 4




Figura A.3.6. Evolució de la humitat relativa, dia 4




Figura A.3.7. Evolució de la pressió baromètrica, dia 4




Figura A.3.8. Evolució de la velocitat del vent, dia 4

ANNEX 4: Informe de limitació (generat pel software del limitador)

N. Sèrie: 246001 **Versió:** 2.9 **Data:** 23/08/2021 **Adreça:**
Contacte: **Població:**
Local: **Telèfon:**

Normativa:
Nit: 16:00 <-> 04:30
Límit (emissió):
100 dBA
Límit (recepció):
100 dBA

Dia: 04:30 <-> 16:00
Límit (emissió):
100 dBA
Límit (recepció):
100 dBA

Canvi d'hora: Sí
Temps de Leq: 2 min
Límit LFmax: 105 dBA
Temps atenuació: 0 s
Actuació (emissió): Leq10s
Actuació (recepció): No actua
Rings abans que el mòdem contesti: 1
ENOS Sí

Horaris sessió:

Dilluns: 00:00 <-> 23:59
Dimarts: 00:00 <-> 23:59
Dimecres: 00:00 <-> 23:59
Dijous: 00:00 <-> 23:59
Divendres: 00:00 <-> 23:59
Dissabte: 00:00 <-> 23:59
Diumenge: 00:00 <-> 23:59

Aïllament acústic:

31.5 Hz: ,0 dB
63 Hz: ,0 dB
125 Hz: ,0 dB
250 Hz: ,0 dB
500 Hz: ,0 dB
1 kHz: ,0 dB
2 kHz: ,0 dB
4 kHz: ,0 dB
8 kHz: ,0 dB

ÚLTIMS COMPTADORS TOTALS:

05/09/2025 12:41:56

Passades (emissió): 39 s
Passades (recepció): 0 s
Sensor inactiu: 1233 s
Esborrats: 21

INTERVALS INHÀBILS:

REGISTRES Leq:

12/08/2025 17:32 <-> 12/08/2025 17:34

Leq, 2' (emissió): --- dBA

Leq, 2' (recepció): --- dBA

Leq 1' max: --- dBA 12/08/2025 17:34

Leq 1' min: --- dBA 12/08/2025 12:26

LF max: --- dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 --- dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 --- dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 --- dBA

Sensor inactiu: 111 s Reprogramació: No L50 --- dBA

Desconnexions: 2 s Línia insuficient: 2min L90 --- dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:34 <-> 12/08/2025 17:36

Leq, 2' (emissió): --- dBA

Leq, 2' (recepció): --- dBA

Leq 1' max: --- dBA 12/08/2025 17:36

Leq 1' min: --- dBA 12/08/2025 17:35

LF max: --- dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 --- dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 --- dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 --- dBA

Sensor inactiu: 82 s Reprogramació: No L50 --- dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 --- dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:36 <-> 12/08/2025 17:38

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 12/08/2025 17:38

Leq 1' min: 67 dBA 12/08/2025 17:37

LF max: 84,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:38 <-> 12/08/2025 17:40

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,8 dBA

Leq 1' max: 62 dBA 12/08/2025 17:39

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 17:40

LF max: 70,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:40 <-> 12/08/2025 17:42

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 17:41

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 17:42

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:42 <-> 12/08/2025 17:44

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 17:44

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 17:43

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:44 <-> 12/08/2025 17:46

Leq, 2' (emissió): 63,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,2 dBA

Leq 1' max: 63,4 dBA 12/08/2025 17:46

Leq 1' min: 63 dBA 12/08/2025 17:45

LF max: 74,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:46 <-> 12/08/2025 17:48

Leq, 2' (emissió): 64,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,1 dBA

Leq 1' max: 66,2 dBA 12/08/2025 17:48

Leq 1' min: 60,2 dBA 12/08/2025 17:47

LF max: 81,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:48 <-> 12/08/2025 17:50

Leq, 2' (emissió): 60,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,8 dBA

Leq 1' max: 61,6 dBA 12/08/2025 17:50

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 17:49

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: 2min L90 und dBA

D.N.A. min: 0min E.N.A. min: 2min

12/08/2025 17:54 <-> 12/08/2025 17:56

Leq, 2' (emissió): 75,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,7 dBA

Leq 1' max: 79,9 dBA 12/08/2025 17:56

Leq 1' min: 61,5 dBA 12/08/2025 17:51

LF max: 82,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: Sí L50 60,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 17:58 <-> 12/08/2025 18:00

Leq, 2' (emissió): 73,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,8 dBA

Leq 1' max: 77 dBA 12/08/2025 17:59

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:00

LF max: 84,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: Sí L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:00 <-> 12/08/2025 18:02

Leq, 2' (emissió): 98 dBA

Leq, 2' (recepció): 98 dBA

Leq 1' max: 100,1 dBA 12/08/2025 18:02

Leq 1' min: 94,2 dBA 12/08/2025 18:01

LF max: 105,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:02 <-> 12/08/2025 18:04

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 99,2 dBA 12/08/2025 18:03

Leq 1' min: 94,8 dBA 12/08/2025 18:04

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:04 <-> 12/08/2025 18:06

Leq, 2' (emissió): 60,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,4 dBA

Leq 1' max: 62,2 dBA 12/08/2025 18:05

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:06

LF max: 72,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:06 <-> 12/08/2025 18:08

Leq, 2' (emissió): 98,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,7 dBA

Leq 1' max: 99,8 dBA 12/08/2025 18:08

Leq 1' min: 97,2 dBA 12/08/2025 18:07

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 99 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:08 <-> 12/08/2025 18:10

Leq, 2' (emissió): 99,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 99,8 dBA

Leq 1' max: 99,9 dBA 12/08/2025 18:10

Leq 1' min: 99,6 dBA 12/08/2025 18:09

LF max: 103,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 99,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 97,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:10 <-> 12/08/2025 18:12

Leq, 2' (emissió): 97,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,3 dBA

Leq 1' max: 98,6 dBA 12/08/2025 18:11

Leq 1' min: 95,3 dBA 12/08/2025 18:12

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:12 <-> 12/08/2025 18:14

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 18:13

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:14

LF max: 63,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:14 <-> 12/08/2025 18:16

Leq, 2' (emissió): 60 dBA

Leq, 2' (recepció): 60 dBA

Leq 1' max: 61,2 dBA 12/08/2025 18:16

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:15

LF max: 69,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:16 <-> 12/08/2025 18:18

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,7 dBA

Leq 1' max: 60,3 dBA 12/08/2025 18:18

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:17

LF max: 74,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:18 <-> 12/08/2025 18:20

Leq, 2' (emissió): 60,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,1 dBA

Leq 1' max: 60,7 dBA 12/08/2025 18:20

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:19

LF max: 70,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:20 <-> 12/08/2025 18:22

Leq, 2' (emissió): 66,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,3 dBA

Leq 1' max: 66,7 dBA 12/08/2025 18:21

Leq 1' min: 65,8 dBA 12/08/2025 18:22

LF max: 87,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:22 <-> 12/08/2025 18:24

Leq, 2' (emissió): 61,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,9 dBA

Leq 1' max: 63,1 dBA 12/08/2025 18:23

Leq 1' min: 60,2 dBA 12/08/2025 18:24

LF max: 79,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:24 <-> 12/08/2025 18:26

Leq, 2' (emissió): 60,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,4 dBA

Leq 1' max: 60,6 dBA 12/08/2025 18:25

Leq 1' min: 60,1 dBA 12/08/2025 18:26

LF max: 68,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:26 <-> 12/08/2025 18:28

Leq, 2' (emissió): 62,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,4 dBA

Leq 1' max: 64,7 dBA 12/08/2025 18:27

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:28

LF max: 80,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:28 <-> 12/08/2025 18:30

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 18:29

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:30

LF max: 67,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:30 <-> 12/08/2025 18:32

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,7 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 18:32

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:31

LF max: 61,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:32 <-> 12/08/2025 18:34

Leq, 2' (emissió): 63,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,1 dBA

Leq 1' max: 64,4 dBA 12/08/2025 18:34

Leq 1' min: 61,3 dBA 12/08/2025 18:33

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:34 <-> 12/08/2025 18:36

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 18:35

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:36

LF max: 67,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:36 <-> 12/08/2025 18:38

Leq, 2' (emissió): 62,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,7 dBA

Leq 1' max: 63,8 dBA 12/08/2025 18:38

Leq 1' min: 61,2 dBA 12/08/2025 18:37

LF max: 77,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:38 <-> 12/08/2025 18:40

Leq, 2' (emissió): 62,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,9 dBA

Leq 1' max: 63,9 dBA 12/08/2025 18:40

Leq 1' min: 61,6 dBA 12/08/2025 18:39

LF max: 70,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 61,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:40 <-> 12/08/2025 18:42

Leq, 2' (emissió): 63,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,7 dBA

Leq 1' max: 64,4 dBA 12/08/2025 18:42

Leq 1' min: 62,9 dBA 12/08/2025 18:41

LF max: 72,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:42 <-> 12/08/2025 18:44

Leq, 2' (emissió): 61,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,1 dBA

Leq 1' max: 63 dBA 12/08/2025 18:43

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:44

LF max: 68 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:44 <-> 12/08/2025 18:46

Leq, 2' (emissió): 62,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,1 dBA

Leq 1' max: 63,8 dBA 12/08/2025 18:45

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 18:46

LF max: 78 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:46 <-> 12/08/2025 18:48

Leq, 2' (emissió): 61,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,7 dBA

Leq 1' max: 62,2 dBA 12/08/2025 18:48

Leq 1' min: 61,1 dBA 12/08/2025 18:47

LF max: 73,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:48 <-> 12/08/2025 18:50

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 12/08/2025 18:49

Leq 1' min: 92,2 dBA 12/08/2025 18:50

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:50 <-> 12/08/2025 18:52

Leq, 2' (emissió): 91,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,6 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 12/08/2025 18:52

Leq 1' min: 84,5 dBA 12/08/2025 18:51

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:52 <-> 12/08/2025 18:54

Leq, 2' (emissió): 83,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,9 dBA

Leq 1' max: 85,8 dBA 12/08/2025 18:53

Leq 1' min: 80,2 dBA 12/08/2025 18:54

LF max: 95,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:54 <-> 12/08/2025 18:56

Leq, 2' (emissió): 85,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,6 dBA

Leq 1' max: 86,2 dBA 12/08/2025 18:56

Leq 1' min: 84,9 dBA 12/08/2025 18:55

LF max: 93,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:56 <-> 12/08/2025 18:58

Leq, 2' (emissió): 74,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,7 dBA

Leq 1' max: 77,6 dBA 12/08/2025 18:57

Leq 1' min: 60,3 dBA 12/08/2025 18:58

LF max: 93,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 18:58 <-> 12/08/2025 19:00

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 18:59

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 19:00

LF max: 68,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:00 <-> 12/08/2025 19:02

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 19:01

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 19:02

LF max: 70,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:02 <-> 12/08/2025 19:04

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 12/08/2025 19:03

Leq 1' min: und dBA 12/08/2025 19:04

LF max: 65,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:04 <-> 12/08/2025 19:06

Leq, 2' (emissió): 64,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,5 dBA

Leq 1' max: 65,6 dBA 12/08/2025 19:05

Leq 1' min: 63 dBA 12/08/2025 19:06

LF max: 83,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:06 <-> 12/08/2025 19:08

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 12/08/2025 19:08

Leq 1' min: 90,1 dBA 12/08/2025 19:07

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:08 <-> 12/08/2025 19:10

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 12/08/2025 19:09

Leq 1' min: 93,4 dBA 12/08/2025 19:10

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:10 <-> 12/08/2025 19:12

Leq, 2' (emissió): 82,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,3 dBA

Leq 1' max: 85,2 dBA 12/08/2025 19:11

Leq 1' min: 69,4 dBA 12/08/2025 19:12

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:12 <-> 12/08/2025 19:14

Leq, 2' (emissió): 73,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,7 dBA

Leq 1' max: 76,5 dBA 12/08/2025 19:13

Leq 1' min: 63,8 dBA 12/08/2025 19:14

LF max: 93,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:14 <-> 12/08/2025 19:16

Leq, 2' (emissió): 74,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,3 dBA

Leq 1' max: 76,9 dBA 12/08/2025 19:16

Leq 1' min: 67,2 dBA 12/08/2025 19:15

LF max: 93,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:16 <-> 12/08/2025 19:18

Leq, 2' (emissió): 84,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,5 dBA

Leq 1' max: 86,9 dBA 12/08/2025 19:17

Leq 1' min: 78,3 dBA 12/08/2025 19:18

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:18 <-> 12/08/2025 19:20

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 12/08/2025 19:20

Leq 1' min: 84,2 dBA 12/08/2025 19:19

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:20 <-> 12/08/2025 19:22

Leq, 2' (emissió): 87,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,6 dBA

Leq 1' max: 89,4 dBA 12/08/2025 19:22

Leq 1' min: 84,5 dBA 12/08/2025 19:21

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:22 <-> 12/08/2025 19:24

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 12/08/2025 19:23

Leq 1' min: 89,8 dBA 12/08/2025 19:24

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:24 <-> 12/08/2025 19:26

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 89,1 dBA 12/08/2025 19:25

Leq 1' min: 89 dBA 12/08/2025 19:26

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:26 <-> 12/08/2025 19:28

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 12/08/2025 19:28

Leq 1' min: 90,5 dBA 12/08/2025 19:27

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:28 <-> 12/08/2025 19:30

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 12/08/2025 19:29

Leq 1' min: 88,1 dBA 12/08/2025 19:30

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:30 <-> 12/08/2025 19:32

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 89,9 dBA 12/08/2025 19:31

Leq 1' min: 88,2 dBA 12/08/2025 19:32

LF max: 95,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:32 <-> 12/08/2025 19:34

Leq, 2' (emissió): 78,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,3 dBA

Leq 1' max: 79 dBA 12/08/2025 19:33

Leq 1' min: 77,6 dBA 12/08/2025 19:34

LF max: 89,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 63,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:34 <-> 12/08/2025 19:36

Leq, 2' (emissió): 88,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,8 dBA

Leq 1' max: 89,4 dBA 12/08/2025 19:35

Leq 1' min: 88 dBA 12/08/2025 19:36

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:36 <-> 12/08/2025 19:38

Leq, 2' (emissió): 84,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,9 dBA

Leq 1' max: 85,6 dBA 12/08/2025 19:37

Leq 1' min: 84 dBA 12/08/2025 19:38

LF max: 93,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:38 <-> 12/08/2025 19:40

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 12/08/2025 19:40

Leq 1' min: 85,5 dBA 12/08/2025 19:39

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:40 <-> 12/08/2025 19:42

Leq, 2' (emissió): 91,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,4 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 12/08/2025 19:42

Leq 1' min: 87,9 dBA 12/08/2025 19:41

LF max: 103,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:42 <-> 12/08/2025 19:44

Leq, 2' (emissió): 99 dBA

Leq, 2' (recepció): 99 dBA

Leq 1' max: 100,4 dBA 12/08/2025 19:43

Leq 1' min: 96,8 dBA 12/08/2025 19:44

LF max: 104,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104,2 dBA

Passades (emissió): 26 s > 100 dBA L5 103,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 102,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:44 <-> 12/08/2025 19:46

Leq, 2' (emissió): 86,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,2 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 12/08/2025 19:46

Leq 1' min: 69,3 dBA 12/08/2025 19:45

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:46 <-> 12/08/2025 19:48

Leq, 2' (emissió): 80,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,7 dBA

Leq 1' max: 81,1 dBA 12/08/2025 19:48

Leq 1' min: 80,2 dBA 12/08/2025 19:47

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:48 <-> 12/08/2025 19:50

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 12/08/2025 19:50

Leq 1' min: 96,4 dBA 12/08/2025 19:49

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:50 <-> 12/08/2025 19:52

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 12/08/2025 19:52

Leq 1' min: 94,8 dBA 12/08/2025 19:51

LF max: 103,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:52 <-> 12/08/2025 19:54

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 96,8 dBA 12/08/2025 19:53

Leq 1' min: 96,3 dBA 12/08/2025 19:54

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:54 <-> 12/08/2025 19:56

Leq, 2' (emissió): 98 dBA

Leq, 2' (recepció): 98 dBA

Leq 1' max: 98,7 dBA 12/08/2025 19:56

Leq 1' min: 97,1 dBA 12/08/2025 19:55

LF max: 104,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:56 <-> 12/08/2025 19:58

Leq, 2' (emissió): 89,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,4 dBA

Leq 1' max: 91,1 dBA 12/08/2025 19:57

Leq 1' min: 86,5 dBA 12/08/2025 19:58

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 19:58 <-> 12/08/2025 20:00

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 12/08/2025 20:00

Leq 1' min: 96,1 dBA 12/08/2025 19:59

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:00 <-> 12/08/2025 20:02

Leq, 2' (emissió): 91,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,1 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 12/08/2025 20:01

Leq 1' min: 84,6 dBA 12/08/2025 20:02

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:02 <-> 12/08/2025 20:04

Leq, 2' (emissió): 85,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,2 dBA

Leq 1' max: 88,2 dBA 12/08/2025 20:04

Leq 1' min: 66,5 dBA 12/08/2025 20:03

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:04 <-> 12/08/2025 20:06

Leq, 2' (emissió): 89,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,7 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 12/08/2025 20:05

Leq 1' min: 76,7 dBA 12/08/2025 20:06

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:06 <-> 12/08/2025 20:08

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 97,3 dBA 12/08/2025 20:08

Leq 1' min: 74,4 dBA 12/08/2025 20:07

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:08 <-> 12/08/2025 20:10

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 98,7 dBA 12/08/2025 20:09

Leq 1' min: 84,6 dBA 12/08/2025 20:10

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:10 <-> 12/08/2025 20:12

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 12/08/2025 20:12

Leq 1' min: 93,4 dBA 12/08/2025 20:11

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:12 <-> 12/08/2025 20:14

Leq, 2' (emissió): 86,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,6 dBA

Leq 1' max: 87,4 dBA 12/08/2025 20:14

Leq 1' min: 85,6 dBA 12/08/2025 20:13

LF max: 96,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:14 <-> 12/08/2025 20:16

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 12/08/2025 20:16

Leq 1' min: 90,9 dBA 12/08/2025 20:15

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:16 <-> 12/08/2025 20:18

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 12/08/2025 20:17

Leq 1' min: 70 dBA 12/08/2025 20:18

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:18 <-> 12/08/2025 20:20

Leq, 2' (emissió): 72,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,6 dBA

Leq 1' max: 74,8 dBA 12/08/2025 20:19

Leq 1' min: 67,7 dBA 12/08/2025 20:20

LF max: 90,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:20 <-> 12/08/2025 20:22

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 97,7 dBA 12/08/2025 20:22

Leq 1' min: 94,1 dBA 12/08/2025 20:21

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:22 <-> 12/08/2025 20:24

Leq, 2' (emissió): 86,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,3 dBA

Leq 1' max: 89,1 dBA 12/08/2025 20:23

Leq 1' min: 74 dBA 12/08/2025 20:24

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:24 <-> 12/08/2025 20:26

Leq, 2' (emissió): 96,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,7 dBA

Leq 1' max: 97,2 dBA 12/08/2025 20:26

Leq 1' min: 96 dBA 12/08/2025 20:25

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:26 <-> 12/08/2025 20:28

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 12/08/2025 20:27

Leq 1' min: 88,9 dBA 12/08/2025 20:28

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:28 <-> 12/08/2025 20:30

Leq, 2' (emissió): 76,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,1 dBA

Leq 1' max: 78,8 dBA 12/08/2025 20:29

Leq 1' min: 67,5 dBA 12/08/2025 20:30

LF max: 91,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:30 <-> 12/08/2025 20:32

Leq, 2' (emissió): 71,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,4 dBA

Leq 1' max: 73,1 dBA 12/08/2025 20:31

Leq 1' min: 68,7 dBA 12/08/2025 20:32

LF max: 81,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:32 <-> 12/08/2025 20:34

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 12/08/2025 20:33

Leq 1' min: 69,4 dBA 12/08/2025 20:34

LF max: 79,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:34 <-> 12/08/2025 20:36

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 68,2 dBA 12/08/2025 20:35

Leq 1' min: 67,5 dBA 12/08/2025 20:36

LF max: 79,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:36 <-> 12/08/2025 20:38

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 12/08/2025 20:37

Leq 1' min: 67,4 dBA 12/08/2025 20:38

LF max: 76,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:38 <-> 12/08/2025 20:40

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 12/08/2025 20:40

Leq 1' min: 66,6 dBA 12/08/2025 20:39

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:40 <-> 12/08/2025 20:42

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 12/08/2025 20:41

Leq 1' min: 66,6 dBA 12/08/2025 20:42

LF max: 71,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:42 <-> 12/08/2025 20:44

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 12/08/2025 20:43

Leq 1' min: 67,1 dBA 12/08/2025 20:44

LF max: 71 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:44 <-> 12/08/2025 20:46

Leq, 2' (emissió): 67,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,2 dBA

Leq 1' max: 67,2 dBA 12/08/2025 20:45

Leq 1' min: 67,2 dBA 12/08/2025 20:46

LF max: 73,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:46 <-> 12/08/2025 20:48

Leq, 2' (emissió): 67,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,3 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 12/08/2025 20:47

Leq 1' min: 67,3 dBA 12/08/2025 20:48

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:48 <-> 12/08/2025 20:50

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 12/08/2025 20:49

Leq 1' min: 66,9 dBA 12/08/2025 20:50

LF max: 73,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:50 <-> 12/08/2025 20:52

Leq, 2' (emissió): 66,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,7 dBA

Leq 1' max: 66,8 dBA 12/08/2025 20:52

Leq 1' min: 66,6 dBA 12/08/2025 20:51

LF max: 70,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:52 <-> 12/08/2025 20:54

Leq, 2' (emissió): 66,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,8 dBA

Leq 1' max: 67,2 dBA 12/08/2025 20:54

Leq 1' min: 66,3 dBA 12/08/2025 20:53

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:54 <-> 12/08/2025 20:56

Leq, 2' (emissió): 67,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,5 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 12/08/2025 20:56

Leq 1' min: 67,1 dBA 12/08/2025 20:55

LF max: 71,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:56 <-> 12/08/2025 20:58

Leq, 2' (emissió): 68,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,6 dBA

Leq 1' max: 68,9 dBA 12/08/2025 20:57

Leq 1' min: 68,2 dBA 12/08/2025 20:58

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 20:58 <-> 12/08/2025 21:00

Leq, 2' (emissió): 68,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,6 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 12/08/2025 20:59

Leq 1' min: 68,6 dBA 12/08/2025 21:00

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:00 <-> 12/08/2025 21:02

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 12/08/2025 21:01

Leq 1' min: 67,4 dBA 12/08/2025 21:02

LF max: 70,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:02 <-> 12/08/2025 21:04

Leq, 2' (emissió): 67,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,5 dBA

Leq 1' max: 67,5 dBA 12/08/2025 21:04

Leq 1' min: 67,4 dBA 12/08/2025 21:03

LF max: 71,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:04 <-> 12/08/2025 21:06

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 67,9 dBA 12/08/2025 21:05

Leq 1' min: 67 dBA 12/08/2025 21:06

LF max: 70,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:06 <-> 12/08/2025 21:08

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 12/08/2025 21:07

Leq 1' min: 66,7 dBA 12/08/2025 21:08

LF max: 71,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:08 <-> 12/08/2025 21:10

Leq, 2' (emissió): 67,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,2 dBA

Leq 1' max: 67,4 dBA 12/08/2025 21:10

Leq 1' min: 67 dBA 12/08/2025 21:09

LF max: 70 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:10 <-> 12/08/2025 21:12

Leq, 2' (emissió): 67,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,7 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 12/08/2025 21:12

Leq 1' min: 67,2 dBA 12/08/2025 21:11

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:12 <-> 12/08/2025 21:14

Leq, 2' (emissió): 66,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,9 dBA

Leq 1' max: 67,4 dBA 12/08/2025 21:13

Leq 1' min: 66,3 dBA 12/08/2025 21:14

LF max: 69,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:14 <-> 12/08/2025 21:16

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67,5 dBA 12/08/2025 21:16

Leq 1' min: 66,5 dBA 12/08/2025 21:15

LF max: 70,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:16 <-> 12/08/2025 21:18

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 12/08/2025 21:18

Leq 1' min: 67,2 dBA 12/08/2025 21:17

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:18 <-> 12/08/2025 21:20

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 68,9 dBA 12/08/2025 21:19

Leq 1' min: 68,5 dBA 12/08/2025 21:20

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:20 <-> 12/08/2025 21:22

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 67,7 dBA 12/08/2025 21:21

Leq 1' min: 67,6 dBA 12/08/2025 21:22

LF max: 70,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:22 <-> 12/08/2025 21:24

Leq, 2' (emissió): 67,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,8 dBA

Leq 1' max: 67,9 dBA 12/08/2025 21:24

Leq 1' min: 67,8 dBA 12/08/2025 21:23

LF max: 71,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:24 <-> 12/08/2025 21:26

Leq, 2' (emissió): 67,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,1 dBA

Leq 1' max: 67,4 dBA 12/08/2025 21:26

Leq 1' min: 66,8 dBA 12/08/2025 21:25

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:26 <-> 12/08/2025 21:28

Leq, 2' (emissió): 67,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,1 dBA

Leq 1' max: 67,6 dBA 12/08/2025 21:27

Leq 1' min: 66,6 dBA 12/08/2025 21:28

LF max: 70,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:28 <-> 12/08/2025 21:30

Leq, 2' (emissió): 68,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,3 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 12/08/2025 21:30

Leq 1' min: 68 dBA 12/08/2025 21:29

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:30 <-> 12/08/2025 21:32

Leq, 2' (emissió): 68,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,4 dBA

Leq 1' max: 68,5 dBA 12/08/2025 21:31

Leq 1' min: 68,3 dBA 12/08/2025 21:32

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:32 <-> 12/08/2025 21:34

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 68 dBA 12/08/2025 21:33

Leq 1' min: 67,7 dBA 12/08/2025 21:34

LF max: 75,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:34 <-> 12/08/2025 21:36

Leq, 2' (emissió): 67,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,3 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 12/08/2025 21:35

Leq 1' min: 67,3 dBA 12/08/2025 21:36

LF max: 70,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:36 <-> 12/08/2025 21:38

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,9 dBA 12/08/2025 21:38

Leq 1' min: 68,1 dBA 12/08/2025 21:37

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:38 <-> 12/08/2025 21:40

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 12/08/2025 21:39

Leq 1' min: 67,3 dBA 12/08/2025 21:40

LF max: 71,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:40 <-> 12/08/2025 21:42

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 67,9 dBA 12/08/2025 21:42

Leq 1' min: 66,9 dBA 12/08/2025 21:41

LF max: 71,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:42 <-> 12/08/2025 21:44

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 69,1 dBA 12/08/2025 21:44

Leq 1' min: 67,9 dBA 12/08/2025 21:43

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:44 <-> 12/08/2025 21:46

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 12/08/2025 21:46

Leq 1' min: 69 dBA 12/08/2025 21:45

LF max: 77,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:46 <-> 12/08/2025 21:48

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 12/08/2025 21:48

Leq 1' min: 68 dBA 12/08/2025 21:47

LF max: 79,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:48 <-> 12/08/2025 21:50

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 70,3 dBA 12/08/2025 21:50

Leq 1' min: 69 dBA 12/08/2025 21:49

LF max: 80,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:50 <-> 12/08/2025 21:52

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 68,8 dBA 12/08/2025 21:52

Leq 1' min: 68,6 dBA 12/08/2025 21:51

LF max: 72,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:52 <-> 12/08/2025 21:54

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 12/08/2025 21:54

Leq 1' min: 69,8 dBA 12/08/2025 21:53

LF max: 82,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:54 <-> 12/08/2025 21:56

Leq, 2' (emissió): 68,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,6 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 12/08/2025 21:55

Leq 1' min: 68,6 dBA 12/08/2025 21:56

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:56 <-> 12/08/2025 21:58

Leq, 2' (emissió): 68,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,1 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 12/08/2025 21:58

Leq 1' min: 67,5 dBA 12/08/2025 21:57

LF max: 71,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 21:58 <-> 12/08/2025 22:00

Leq, 2' (emissió): 68,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,1 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 12/08/2025 21:59

Leq 1' min: 67,6 dBA 12/08/2025 22:00

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:00 <-> 12/08/2025 22:02

Leq, 2' (emissió): 71,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,4 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 12/08/2025 22:01

Leq 1' min: 70,4 dBA 12/08/2025 22:02

LF max: 85,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:02 <-> 12/08/2025 22:04

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 71,1 dBA 12/08/2025 22:04

Leq 1' min: 69,6 dBA 12/08/2025 22:03

LF max: 82,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:04 <-> 12/08/2025 22:06

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 72,3 dBA 12/08/2025 22:06

Leq 1' min: 69,5 dBA 12/08/2025 22:05

LF max: 79,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:06 <-> 12/08/2025 22:08

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 12/08/2025 22:07

Leq 1' min: 68,8 dBA 12/08/2025 22:08

LF max: 86,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:08 <-> 12/08/2025 22:10

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 12/08/2025 22:10

Leq 1' min: 69,4 dBA 12/08/2025 22:09

LF max: 86 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:10 <-> 12/08/2025 22:12

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 73,3 dBA 12/08/2025 22:11

Leq 1' min: 69,8 dBA 12/08/2025 22:12

LF max: 87,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:12 <-> 12/08/2025 22:14

Leq, 2' (emissió): 70 dBA

Leq, 2' (recepció): 70 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 12/08/2025 22:13

Leq 1' min: 69,9 dBA 12/08/2025 22:14

LF max: 72,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:14 <-> 12/08/2025 22:16

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 12/08/2025 22:15

Leq 1' min: 68,5 dBA 12/08/2025 22:16

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:16 <-> 12/08/2025 22:18

Leq, 2' (emissió): 70,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,3 dBA

Leq 1' max: 70,4 dBA 12/08/2025 22:17

Leq 1' min: 70,3 dBA 12/08/2025 22:18

LF max: 82,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:18 <-> 12/08/2025 22:20

Leq, 2' (emissió): 72,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,6 dBA

Leq 1' max: 73,4 dBA 12/08/2025 22:19

Leq 1' min: 71,8 dBA 12/08/2025 22:20

LF max: 86,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:20 <-> 12/08/2025 22:22

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 12/08/2025 22:21

Leq 1' min: 68,3 dBA 12/08/2025 22:22

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:22 <-> 12/08/2025 22:24

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 12/08/2025 22:24

Leq 1' min: 68,3 dBA 12/08/2025 22:23

LF max: 71,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:24 <-> 12/08/2025 22:26

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 69,9 dBA 12/08/2025 22:25

Leq 1' min: 69,6 dBA 12/08/2025 22:26

LF max: 79,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:26 <-> 12/08/2025 22:28

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 12/08/2025 22:27

Leq 1' min: 68,1 dBA 12/08/2025 22:28

LF max: 79,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:28 <-> 12/08/2025 22:30

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 12/08/2025 22:30

Leq 1' min: 68,4 dBA 12/08/2025 22:29

LF max: 74,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:30 <-> 12/08/2025 22:32

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,9 dBA 12/08/2025 22:31

Leq 1' min: 68 dBA 12/08/2025 22:32

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:32 <-> 12/08/2025 22:34

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 12/08/2025 22:33

Leq 1' min: 68,5 dBA 12/08/2025 22:34

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:34 <-> 12/08/2025 22:36

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 68,8 dBA 12/08/2025 22:35

Leq 1' min: 68,8 dBA 12/08/2025 22:36

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:36 <-> 12/08/2025 22:38

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 12/08/2025 22:38

Leq 1' min: 68,6 dBA 12/08/2025 22:37

LF max: 72 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:38 <-> 12/08/2025 22:40

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 12/08/2025 22:39

Leq 1' min: 68,4 dBA 12/08/2025 22:40

LF max: 77,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:40 <-> 12/08/2025 22:42

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 69,1 dBA 12/08/2025 22:42

Leq 1' min: 68,3 dBA 12/08/2025 22:41

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:42 <-> 12/08/2025 22:44

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 12/08/2025 22:44

Leq 1' min: 68,7 dBA 12/08/2025 22:43

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:44 <-> 12/08/2025 22:46

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 12/08/2025 22:45

Leq 1' min: 70,4 dBA 12/08/2025 22:46

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:46 <-> 12/08/2025 22:48

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 12/08/2025 22:47

Leq 1' min: 68,5 dBA 12/08/2025 22:48

LF max: 73,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:48 <-> 12/08/2025 22:50

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 12/08/2025 22:49

Leq 1' min: 68 dBA 12/08/2025 22:50

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:50 <-> 12/08/2025 22:52

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 12/08/2025 22:52

Leq 1' min: 68,3 dBA 12/08/2025 22:51

LF max: 81,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:52 <-> 12/08/2025 22:54

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 12/08/2025 22:54

Leq 1' min: 69,5 dBA 12/08/2025 22:53

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:54 <-> 12/08/2025 22:56

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 71,7 dBA 12/08/2025 22:56

Leq 1' min: 69,2 dBA 12/08/2025 22:55

LF max: 83,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:56 <-> 12/08/2025 22:58

Leq, 2' (emissió): 78,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,1 dBA

Leq 1' max: 80,5 dBA 12/08/2025 22:58

Leq 1' min: 72,1 dBA 12/08/2025 22:57

LF max: 86,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 22:58 <-> 12/08/2025 23:00

Leq, 2' (emissió): 83,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,6 dBA

Leq 1' max: 84 dBA 12/08/2025 23:00

Leq 1' min: 83,1 dBA 12/08/2025 22:59

LF max: 90,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:00 <-> 12/08/2025 23:02

Leq, 2' (emissió): 88,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,4 dBA

Leq 1' max: 88,7 dBA 12/08/2025 23:02

Leq 1' min: 88,2 dBA 12/08/2025 23:01

LF max: 91,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:02 <-> 12/08/2025 23:04

Leq, 2' (emissió): 89,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,3 dBA

Leq 1' max: 89,5 dBA 12/08/2025 23:03

Leq 1' min: 89,1 dBA 12/08/2025 23:04

LF max: 94,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:04 <-> 12/08/2025 23:06

Leq, 2' (emissió): 89 dBA

Leq, 2' (recepció): 89 dBA

Leq 1' max: 89 dBA 12/08/2025 23:06

Leq 1' min: 88,9 dBA 12/08/2025 23:05

LF max: 93,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:06 <-> 12/08/2025 23:08

Leq, 2' (emissió): 90,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,3 dBA

Leq 1' max: 90,4 dBA 12/08/2025 23:07

Leq 1' min: 90,3 dBA 12/08/2025 23:08

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:08 <-> 12/08/2025 23:10

Leq, 2' (emissió): 87,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,8 dBA

Leq 1' max: 88,2 dBA 12/08/2025 23:10

Leq 1' min: 87,3 dBA 12/08/2025 23:09

LF max: 91,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:10 <-> 12/08/2025 23:12

Leq, 2' (emissió): 88,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,6 dBA

Leq 1' max: 88,6 dBA 12/08/2025 23:11

Leq 1' min: 88,6 dBA 12/08/2025 23:12

LF max: 91,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:12 <-> 12/08/2025 23:14

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 12/08/2025 23:14

Leq 1' min: 88,9 dBA 12/08/2025 23:13

LF max: 93,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:14 <-> 12/08/2025 23:16

Leq, 2' (emissió): 89,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,2 dBA

Leq 1' max: 89,8 dBA 12/08/2025 23:15

Leq 1' min: 88,6 dBA 12/08/2025 23:16

LF max: 94,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:16 <-> 12/08/2025 23:18

Leq, 2' (emissió): 87,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,3 dBA

Leq 1' max: 88 dBA 12/08/2025 23:18

Leq 1' min: 86,5 dBA 12/08/2025 23:17

LF max: 92,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:18 <-> 12/08/2025 23:20

Leq, 2' (emissió): 86,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,7 dBA

Leq 1' max: 87,1 dBA 12/08/2025 23:19

Leq 1' min: 86,3 dBA 12/08/2025 23:20

LF max: 90,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:20 <-> 12/08/2025 23:22

Leq, 2' (emissió): 87,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,2 dBA

Leq 1' max: 87,6 dBA 12/08/2025 23:21

Leq 1' min: 86,9 dBA 12/08/2025 23:22

LF max: 91,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:22 <-> 12/08/2025 23:24

Leq, 2' (emissió): 88,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,1 dBA

Leq 1' max: 88,3 dBA 12/08/2025 23:24

Leq 1' min: 87,9 dBA 12/08/2025 23:23

LF max: 91,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:24 <-> 12/08/2025 23:26

Leq, 2' (emissió): 87,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,8 dBA

Leq 1' max: 87,8 dBA 12/08/2025 23:25

Leq 1' min: 87,8 dBA 12/08/2025 23:26

LF max: 95,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:26 <-> 12/08/2025 23:28

Leq, 2' (emissió): 87,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,8 dBA

Leq 1' max: 88,2 dBA 12/08/2025 23:27

Leq 1' min: 87,5 dBA 12/08/2025 23:28

LF max: 91,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:28 <-> 12/08/2025 23:30

Leq, 2' (emissió): 87 dBA

Leq, 2' (recepció): 87 dBA

Leq 1' max: 87,1 dBA 12/08/2025 23:29

Leq 1' min: 86,9 dBA 12/08/2025 23:30

LF max: 91 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:30 <-> 12/08/2025 23:32

Leq, 2' (emissió): 87,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,6 dBA

Leq 1' max: 87,6 dBA 12/08/2025 23:31

Leq 1' min: 87,6 dBA 12/08/2025 23:32

LF max: 93,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:32 <-> 12/08/2025 23:34

Leq, 2' (emissió): 88,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,6 dBA

Leq 1' max: 88,9 dBA 12/08/2025 23:34

Leq 1' min: 88,3 dBA 12/08/2025 23:33

LF max: 92,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:34 <-> 12/08/2025 23:36

Leq, 2' (emissió): 88,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,8 dBA

Leq 1' max: 88,9 dBA 12/08/2025 23:36

Leq 1' min: 88,6 dBA 12/08/2025 23:35

LF max: 92,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:36 <-> 12/08/2025 23:38

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 89,5 dBA 12/08/2025 23:38

Leq 1' min: 88,7 dBA 12/08/2025 23:37

LF max: 92,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:38 <-> 12/08/2025 23:40

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 88,1 dBA 12/08/2025 23:39

Leq 1' min: 86,5 dBA 12/08/2025 23:40

LF max: 92,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:40 <-> 12/08/2025 23:42

Leq, 2' (emissió): 88 dBA

Leq, 2' (recepció): 88 dBA

Leq 1' max: 88,3 dBA 12/08/2025 23:42

Leq 1' min: 87,7 dBA 12/08/2025 23:41

LF max: 91,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:42 <-> 12/08/2025 23:44

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 87,9 dBA 12/08/2025 23:43

Leq 1' min: 87,8 dBA 12/08/2025 23:44

LF max: 91,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:44 <-> 12/08/2025 23:46

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 88,7 dBA 12/08/2025 23:45

Leq 1' min: 88,6 dBA 12/08/2025 23:46

LF max: 91,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:46 <-> 12/08/2025 23:48

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 88,2 dBA 12/08/2025 23:47

Leq 1' min: 87,5 dBA 12/08/2025 23:48

LF max: 91,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:48 <-> 12/08/2025 23:50

Leq, 2' (emissió): 80 dBA

Leq, 2' (recepció): 80 dBA

Leq 1' max: 82,6 dBA 12/08/2025 23:49

Leq 1' min: 72,3 dBA 12/08/2025 23:50

LF max: 89 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:50 <-> 12/08/2025 23:52

Leq, 2' (emissió): 74,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,1 dBA

Leq 1' max: 75,8 dBA 12/08/2025 23:52

Leq 1' min: 71,2 dBA 12/08/2025 23:51

LF max: 82,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 80 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:52 <-> 12/08/2025 23:54

Leq, 2' (emissió): 82,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,4 dBA

Leq 1' max: 83,4 dBA 12/08/2025 23:54

Leq 1' min: 81,2 dBA 12/08/2025 23:53

LF max: 88,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:54 <-> 12/08/2025 23:56

Leq, 2' (emissió): 80,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,6 dBA

Leq 1' max: 82,5 dBA 12/08/2025 23:55

Leq 1' min: 77,3 dBA 12/08/2025 23:56

LF max: 87,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:56 <-> 12/08/2025 23:58

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 12/08/2025 23:58

Leq 1' min: 91,7 dBA 12/08/2025 23:57

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

12/08/2025 23:58 <-> 13/08/2025 00:00

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 12/08/2025 23:59

Leq 1' min: 94,9 dBA 13/08/2025 00:00

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:00 <-> 13/08/2025 00:02

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 13/08/2025 00:02

Leq 1' min: 93,2 dBA 13/08/2025 00:01

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:02 <-> 13/08/2025 00:04

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 13/08/2025 00:04

Leq 1' min: 96,4 dBA 13/08/2025 00:03

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:04 <-> 13/08/2025 00:06

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 13/08/2025 00:05

Leq 1' min: 94,6 dBA 13/08/2025 00:06

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:06 <-> 13/08/2025 00:08

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 13/08/2025 00:07

Leq 1' min: 95 dBA 13/08/2025 00:08

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:08 <-> 13/08/2025 00:10

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 13/08/2025 00:10

Leq 1' min: 94,2 dBA 13/08/2025 00:09

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:10 <-> 13/08/2025 00:12

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 13/08/2025 00:11

Leq 1' min: 96,4 dBA 13/08/2025 00:12

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:12 <-> 13/08/2025 00:14

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 13/08/2025 00:14

Leq 1' min: 95,7 dBA 13/08/2025 00:13

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:14 <-> 13/08/2025 00:16

Leq, 2' (emissió): 97,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,4 dBA

Leq 1' max: 97,5 dBA 13/08/2025 00:15

Leq 1' min: 97,4 dBA 13/08/2025 00:16

LF max: 103,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:16 <-> 13/08/2025 00:18

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 13/08/2025 00:17

Leq 1' min: 96,7 dBA 13/08/2025 00:18

LF max: 105,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:18 <-> 13/08/2025 00:20

Leq, 2' (emissió): 97 dBA

Leq, 2' (recepció): 97 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 13/08/2025 00:20

Leq 1' min: 96 dBA 13/08/2025 00:19

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:20 <-> 13/08/2025 00:22

Leq, 2' (emissió): 98,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,5 dBA

Leq 1' max: 98,9 dBA 13/08/2025 00:22

Leq 1' min: 98,1 dBA 13/08/2025 00:21

LF max: 103,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:22 <-> 13/08/2025 00:24

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 13/08/2025 00:24

Leq 1' min: 94,9 dBA 13/08/2025 00:23

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:24 <-> 13/08/2025 00:26

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 13/08/2025 00:26

Leq 1' min: 94,1 dBA 13/08/2025 00:25

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:26 <-> 13/08/2025 00:28

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 13/08/2025 00:27

Leq 1' min: 93,5 dBA 13/08/2025 00:28

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:28 <-> 13/08/2025 00:30

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 13/08/2025 00:30

Leq 1' min: 93,6 dBA 13/08/2025 00:29

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:30 <-> 13/08/2025 00:32

Leq, 2' (emissió): 89,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,3 dBA

Leq 1' max: 89,5 dBA 13/08/2025 00:32

Leq 1' min: 89 dBA 13/08/2025 00:31

LF max: 97,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:32 <-> 13/08/2025 00:34

Leq, 2' (emissió): 98,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,1 dBA

Leq 1' max: 98,3 dBA 13/08/2025 00:34

Leq 1' min: 97,8 dBA 13/08/2025 00:33

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:34 <-> 13/08/2025 00:36

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 13/08/2025 00:35

Leq 1' min: 93,6 dBA 13/08/2025 00:36

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:36 <-> 13/08/2025 00:38

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 13/08/2025 00:38

Leq 1' min: 95,2 dBA 13/08/2025 00:37

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:38 <-> 13/08/2025 00:40

Leq, 2' (emissió): 96,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,8 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 13/08/2025 00:39

Leq 1' min: 96,4 dBA 13/08/2025 00:40

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:40 <-> 13/08/2025 00:42

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 98,6 dBA 13/08/2025 00:42

Leq 1' min: 96,7 dBA 13/08/2025 00:41

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:42 <-> 13/08/2025 00:44

Leq, 2' (emissió): 97,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,2 dBA

Leq 1' max: 99,3 dBA 13/08/2025 00:43

Leq 1' min: 93,1 dBA 13/08/2025 00:44

LF max: 103,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:44 <-> 13/08/2025 00:46

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 13/08/2025 00:46

Leq 1' min: 93,3 dBA 13/08/2025 00:45

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:46 <-> 13/08/2025 00:48

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 13/08/2025 00:47

Leq 1' min: 95,3 dBA 13/08/2025 00:48

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:48 <-> 13/08/2025 00:50

Leq, 2' (emissió): 96,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,2 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 13/08/2025 00:50

Leq 1' min: 96,1 dBA 13/08/2025 00:49

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:50 <-> 13/08/2025 00:52

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 13/08/2025 00:51

Leq 1' min: 91,4 dBA 13/08/2025 00:52

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:52 <-> 13/08/2025 00:54

Leq, 2' (emissió): 97,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,6 dBA

Leq 1' max: 98,2 dBA 13/08/2025 00:54

Leq 1' min: 96,8 dBA 13/08/2025 00:53

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:54 <-> 13/08/2025 00:56

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 97,8 dBA 13/08/2025 00:55

Leq 1' min: 87,7 dBA 13/08/2025 00:56

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:56 <-> 13/08/2025 00:58

Leq, 2' (emissió): 78,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,5 dBA

Leq 1' max: 80,8 dBA 13/08/2025 00:57

Leq 1' min: 73,3 dBA 13/08/2025 00:58

LF max: 89,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 00:58 <-> 13/08/2025 01:00

Leq, 2' (emissió): 74,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,4 dBA

Leq 1' max: 74,6 dBA 13/08/2025 00:59

Leq 1' min: 74,2 dBA 13/08/2025 01:00

LF max: 81,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:00 <-> 13/08/2025 01:02

Leq, 2' (emissió): 73,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,9 dBA

Leq 1' max: 74,1 dBA 13/08/2025 01:01

Leq 1' min: 73,7 dBA 13/08/2025 01:02

LF max: 78,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:02 <-> 13/08/2025 01:04

Leq, 2' (emissió): 88,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,2 dBA

Leq 1' max: 91,2 dBA 13/08/2025 01:04

Leq 1' min: 73,5 dBA 13/08/2025 01:03

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:04 <-> 13/08/2025 01:06

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 13/08/2025 01:06

Leq 1' min: 94,4 dBA 13/08/2025 01:05

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:06 <-> 13/08/2025 01:08

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 13/08/2025 01:08

Leq 1' min: 93,9 dBA 13/08/2025 01:07

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:08 <-> 13/08/2025 01:10

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 13/08/2025 01:09

Leq 1' min: 92,4 dBA 13/08/2025 01:10

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:10 <-> 13/08/2025 01:12

Leq, 2' (emissió): 92,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,6 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 13/08/2025 01:12

Leq 1' min: 91,5 dBA 13/08/2025 01:11

LF max: 97,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:12 <-> 13/08/2025 01:14

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 13/08/2025 01:14

Leq 1' min: 93,5 dBA 13/08/2025 01:13

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:14 <-> 13/08/2025 01:16

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 13/08/2025 01:15

Leq 1' min: 92,9 dBA 13/08/2025 01:16

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:16 <-> 13/08/2025 01:18

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 13/08/2025 01:17

Leq 1' min: 93,4 dBA 13/08/2025 01:18

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:18 <-> 13/08/2025 01:20

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 13/08/2025 01:20

Leq 1' min: 91,8 dBA 13/08/2025 01:19

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:20 <-> 13/08/2025 01:22

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 13/08/2025 01:21

Leq 1' min: 93,2 dBA 13/08/2025 01:22

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:22 <-> 13/08/2025 01:24

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 13/08/2025 01:23

Leq 1' min: 92,9 dBA 13/08/2025 01:24

LF max: 95,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:24 <-> 13/08/2025 01:26

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,4 dBA 13/08/2025 01:25

Leq 1' min: 92,1 dBA 13/08/2025 01:26

LF max: 96,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:26 <-> 13/08/2025 01:28

Leq, 2' (emissió): 91,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,4 dBA

Leq 1' max: 91,9 dBA 13/08/2025 01:28

Leq 1' min: 90,9 dBA 13/08/2025 01:27

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:28 <-> 13/08/2025 01:30

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 91,7 dBA 13/08/2025 01:29

Leq 1' min: 89,2 dBA 13/08/2025 01:30

LF max: 96,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:30 <-> 13/08/2025 01:32

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 13/08/2025 01:31

Leq 1' min: 92,3 dBA 13/08/2025 01:32

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:32 <-> 13/08/2025 01:34

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 90,6 dBA 13/08/2025 01:33

Leq 1' min: 90,1 dBA 13/08/2025 01:34

LF max: 94,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:34 <-> 13/08/2025 01:36

Leq, 2' (emissió): 90,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,2 dBA

Leq 1' max: 90,5 dBA 13/08/2025 01:36

Leq 1' min: 90 dBA 13/08/2025 01:35

LF max: 96,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:36 <-> 13/08/2025 01:38

Leq, 2' (emissió): 90,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,7 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 13/08/2025 01:38

Leq 1' min: 89,5 dBA 13/08/2025 01:37

LF max: 96,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:38 <-> 13/08/2025 01:40

Leq, 2' (emissió): 91,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,2 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 13/08/2025 01:39

Leq 1' min: 90,8 dBA 13/08/2025 01:40

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:40 <-> 13/08/2025 01:42

Leq, 2' (emissió): 91 dBA

Leq, 2' (recepció): 91 dBA

Leq 1' max: 91,2 dBA 13/08/2025 01:42

Leq 1' min: 90,8 dBA 13/08/2025 01:41

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:42 <-> 13/08/2025 01:44

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 91,5 dBA 13/08/2025 01:44

Leq 1' min: 88,9 dBA 13/08/2025 01:43

LF max: 94,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:44 <-> 13/08/2025 01:46

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 13/08/2025 01:46

Leq 1' min: 90,1 dBA 13/08/2025 01:45

LF max: 94,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:46 <-> 13/08/2025 01:48

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 13/08/2025 01:47

Leq 1' min: 91,7 dBA 13/08/2025 01:48

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:48 <-> 13/08/2025 01:50

Leq, 2' (emissió): 91,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,3 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 13/08/2025 01:50

Leq 1' min: 90,5 dBA 13/08/2025 01:49

LF max: 96,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:50 <-> 13/08/2025 01:52

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 13/08/2025 01:52

Leq 1' min: 91,6 dBA 13/08/2025 01:51

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:52 <-> 13/08/2025 01:54

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 13/08/2025 01:53

Leq 1' min: 92,6 dBA 13/08/2025 01:54

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:54 <-> 13/08/2025 01:56

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 91,8 dBA 13/08/2025 01:55

Leq 1' min: 91,8 dBA 13/08/2025 01:56

LF max: 96,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:56 <-> 13/08/2025 01:58

Leq, 2' (emissió): 91 dBA

Leq, 2' (recepció): 91 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 13/08/2025 01:57

Leq 1' min: 90,7 dBA 13/08/2025 01:58

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 01:58 <-> 13/08/2025 02:00

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 91 dBA 13/08/2025 02:00

Leq 1' min: 90,5 dBA 13/08/2025 01:59

LF max: 94,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:00 <-> 13/08/2025 02:02

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 13/08/2025 02:02

Leq 1' min: 91,1 dBA 13/08/2025 02:01

LF max: 95,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:02 <-> 13/08/2025 02:04

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 91,9 dBA 13/08/2025 02:03

Leq 1' min: 91,5 dBA 13/08/2025 02:04

LF max: 95,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:04 <-> 13/08/2025 02:06

Leq, 2' (emissió): 91,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,3 dBA

Leq 1' max: 91,7 dBA 13/08/2025 02:05

Leq 1' min: 90,9 dBA 13/08/2025 02:06

LF max: 95,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:06 <-> 13/08/2025 02:08

Leq, 2' (emissió): 92,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,7 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 13/08/2025 02:07

Leq 1' min: 92,5 dBA 13/08/2025 02:08

LF max: 97,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:08 <-> 13/08/2025 02:10

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 91,8 dBA 13/08/2025 02:09

Leq 1' min: 91,6 dBA 13/08/2025 02:10

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:10 <-> 13/08/2025 02:12

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 13/08/2025 02:12

Leq 1' min: 92,3 dBA 13/08/2025 02:11

LF max: 96,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:12 <-> 13/08/2025 02:14

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 13/08/2025 02:13

Leq 1' min: 93,6 dBA 13/08/2025 02:14

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:14 <-> 13/08/2025 02:16

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 13/08/2025 02:15

Leq 1' min: 92,4 dBA 13/08/2025 02:16

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:16 <-> 13/08/2025 02:18

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 13/08/2025 02:18

Leq 1' min: 92,5 dBA 13/08/2025 02:17

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:18 <-> 13/08/2025 02:20

Leq, 2' (emissió): 91,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,4 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 13/08/2025 02:20

Leq 1' min: 91,2 dBA 13/08/2025 02:19

LF max: 96,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:20 <-> 13/08/2025 02:22

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 13/08/2025 02:22

Leq 1' min: 93,5 dBA 13/08/2025 02:21

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:22 <-> 13/08/2025 02:24

Leq, 2' (emissió): 97,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,1 dBA

Leq 1' max: 97,3 dBA 13/08/2025 02:23

Leq 1' min: 96,9 dBA 13/08/2025 02:24

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:24 <-> 13/08/2025 02:26

Leq, 2' (emissió): 99,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 99,1 dBA

Leq 1' max: 99,2 dBA 13/08/2025 02:26

Leq 1' min: 98,9 dBA 13/08/2025 02:25

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 96,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:26 <-> 13/08/2025 02:28

Leq, 2' (emissió): 99 dBA

Leq, 2' (recepció): 99 dBA

Leq 1' max: 99,4 dBA 13/08/2025 02:27

Leq 1' min: 98,6 dBA 13/08/2025 02:28

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 96,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:28 <-> 13/08/2025 02:30

Leq, 2' (emissió): 97 dBA

Leq, 2' (recepció): 97 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 13/08/2025 02:29

Leq 1' min: 97 dBA 13/08/2025 02:30

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:30 <-> 13/08/2025 02:32

Leq, 2' (emissió): 97,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,2 dBA

Leq 1' max: 97,6 dBA 13/08/2025 02:32

Leq 1' min: 96,7 dBA 13/08/2025 02:31

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:32 <-> 13/08/2025 02:34

Leq, 2' (emissió): 97,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,4 dBA

Leq 1' max: 97,6 dBA 13/08/2025 02:34

Leq 1' min: 97,2 dBA 13/08/2025 02:33

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:34 <-> 13/08/2025 02:36

Leq, 2' (emissió): 98,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,1 dBA

Leq 1' max: 98,2 dBA 13/08/2025 02:36

Leq 1' min: 98 dBA 13/08/2025 02:35

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 95,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:36 <-> 13/08/2025 02:38

Leq, 2' (emissió): 97,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,4 dBA

Leq 1' max: 97,5 dBA 13/08/2025 02:38

Leq 1' min: 97,2 dBA 13/08/2025 02:37

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:38 <-> 13/08/2025 02:40

Leq, 2' (emissió): 99 dBA

Leq, 2' (recepció): 99 dBA

Leq 1' max: 100,1 dBA 13/08/2025 02:40

Leq 1' min: 97,5 dBA 13/08/2025 02:39

LF max: 105,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:40 <-> 13/08/2025 02:42

Leq, 2' (emissió): 99,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 99,4 dBA

Leq 1' max: 99,5 dBA 13/08/2025 02:42

Leq 1' min: 99,4 dBA 13/08/2025 02:41

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 99,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 97,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:42 <-> 13/08/2025 02:44

Leq, 2' (emissió): 99,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 99,4 dBA

Leq 1' max: 99,7 dBA 13/08/2025 02:44

Leq 1' min: 99,1 dBA 13/08/2025 02:43

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 99,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 96,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:44 <-> 13/08/2025 02:46

Leq, 2' (emissió): 99,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 99,7 dBA

Leq 1' max: 99,8 dBA 13/08/2025 02:45

Leq 1' min: 99,7 dBA 13/08/2025 02:46

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 99,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 97,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:46 <-> 13/08/2025 02:48

Leq, 2' (emissió): 98,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,5 dBA

Leq 1' max: 99,3 dBA 13/08/2025 02:47

Leq 1' min: 97,4 dBA 13/08/2025 02:48

LF max: 103,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:48 <-> 13/08/2025 02:50

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 89,6 dBA 13/08/2025 02:50

Leq 1' min: 88,6 dBA 13/08/2025 02:49

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:50 <-> 13/08/2025 02:52

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 88,7 dBA 13/08/2025 02:51

Leq 1' min: 86,9 dBA 13/08/2025 02:52

LF max: 93,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:52 <-> 13/08/2025 02:54

Leq, 2' (emissió): 88,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,9 dBA

Leq 1' max: 89 dBA 13/08/2025 02:54

Leq 1' min: 88,8 dBA 13/08/2025 02:53

LF max: 94,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:54 <-> 13/08/2025 02:56

Leq, 2' (emissió): 86,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,6 dBA

Leq 1' max: 89,1 dBA 13/08/2025 02:55

Leq 1' min: 80,7 dBA 13/08/2025 02:56

LF max: 91,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:56 <-> 13/08/2025 02:58

Leq, 2' (emissió): 77,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,3 dBA

Leq 1' max: 77,4 dBA 13/08/2025 02:57

Leq 1' min: 77,2 dBA 13/08/2025 02:58

LF max: 83,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 80,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 79,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 02:58 <-> 13/08/2025 03:00

Leq, 2' (emissió): 77,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,9 dBA

Leq 1' max: 79 dBA 13/08/2025 03:00

Leq 1' min: 76,4 dBA 13/08/2025 02:59

LF max: 85,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 03:00 <-> 13/08/2025 03:02

Leq, 2' (emissió): 79,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,8 dBA

Leq 1' max: 80,4 dBA 13/08/2025 03:02

Leq 1' min: 79,1 dBA 13/08/2025 03:01

LF max: 89,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 03:02 <-> 13/08/2025 03:04

Leq, 2' (emissió): 80,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,4 dBA

Leq 1' max: 80,8 dBA 13/08/2025 03:04

Leq 1' min: 79,9 dBA 13/08/2025 03:03

LF max: 94,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 03:04 <-> 13/08/2025 03:06

Leq, 2' (emissió): 78,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,9 dBA

Leq 1' max: 80,6 dBA 13/08/2025 03:05

Leq 1' min: 76,3 dBA 13/08/2025 03:06

LF max: 90,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:20 <-> 13/08/2025 17:22

Leq, 2' (emissió): 84 dBA

Leq, 2' (recepció): 84 dBA

Leq 1' max: 87,7 dBA 13/08/2025 17:22

Leq 1' min: 76,9 dBA 13/08/2025 03:07

LF max: 85,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 80,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 79,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,4 dBA

Desconnexions: 1 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:22 <-> 13/08/2025 17:24

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 52,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:23

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:24

LF max: 64,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:24 <-> 13/08/2025 17:26

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:26

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:25

LF max: 69,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:26 <-> 13/08/2025 17:28

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 52,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:27

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:28

LF max: 61,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:28 <-> 13/08/2025 17:30

Leq, 2' (emissió): 64,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,8 dBA

Leq 1' max: 67,5 dBA 13/08/2025 17:30

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:29

LF max: 89,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:30 <-> 13/08/2025 17:32

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:31

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:32

LF max: 77,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:32 <-> 13/08/2025 17:34

Leq, 2' (emissió): 64,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,5 dBA

Leq 1' max: 66 dBA 13/08/2025 17:33

Leq 1' min: 62 dBA 13/08/2025 17:34

LF max: 84 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:34 <-> 13/08/2025 17:36

Leq, 2' (emissió): 66,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,1 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 13/08/2025 17:36

Leq 1' min: 61,1 dBA 13/08/2025 17:35

LF max: 92,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:36 <-> 13/08/2025 17:38

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:38

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:37

LF max: 67,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:38 <-> 13/08/2025 17:40

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:40

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:39

LF max: 68,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:40 <-> 13/08/2025 17:42

Leq, 2' (emissió): 60,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,7 dBA

Leq 1' max: 63,2 dBA 13/08/2025 17:41

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:42

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:42 <-> 13/08/2025 17:44

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 53,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:43

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:44

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:44 <-> 13/08/2025 17:46

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 54,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:45

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:46

LF max: 69,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:46 <-> 13/08/2025 17:48

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,7 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:47

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:48

LF max: 70,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:48 <-> 13/08/2025 17:50

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 17:50

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:49

LF max: 65,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:50 <-> 13/08/2025 17:52

Leq, 2' (emissió): 62,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,3 dBA

Leq 1' max: 65 dBA 13/08/2025 17:52

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:51

LF max: 77,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:52 <-> 13/08/2025 17:54

Leq, 2' (emissió): 68,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,1 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 13/08/2025 17:53

Leq 1' min: 65,6 dBA 13/08/2025 17:54

LF max: 85 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:54 <-> 13/08/2025 17:56

Leq, 2' (emissió): 61,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,1 dBA

Leq 1' max: 63,3 dBA 13/08/2025 17:55

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:56

LF max: 71,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:56 <-> 13/08/2025 17:58

Leq, 2' (emissió): 60,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,1 dBA

Leq 1' max: 61,3 dBA 13/08/2025 17:58

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 17:57

LF max: 76,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 17:58 <-> 13/08/2025 18:00

Leq, 2' (emissió): 63,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,2 dBA

Leq 1' max: 65,9 dBA 13/08/2025 17:59

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:00

LF max: 79,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:00 <-> 13/08/2025 18:02

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 69,9 dBA 13/08/2025 18:02

Leq 1' min: 62,2 dBA 13/08/2025 18:01

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:02 <-> 13/08/2025 18:04

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 70,3 dBA 13/08/2025 18:03

Leq 1' min: 62,1 dBA 13/08/2025 18:04

LF max: 78,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:04 <-> 13/08/2025 18:06

Leq, 2' (emissió): 60,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,3 dBA

Leq 1' max: 61,9 dBA 13/08/2025 18:05

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:06

LF max: 78,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:06 <-> 13/08/2025 18:08

Leq, 2' (emissió): 62,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,8 dBA

Leq 1' max: 65,2 dBA 13/08/2025 18:08

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:07

LF max: 77,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:08 <-> 13/08/2025 18:10

Leq, 2' (emissió): 63,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,4 dBA

Leq 1' max: 65,7 dBA 13/08/2025 18:09

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:10

LF max: 77 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:10 <-> 13/08/2025 18:12

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:11

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:12

LF max: 70,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:12 <-> 13/08/2025 18:14

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:14

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:13

LF max: 70,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:14 <-> 13/08/2025 18:16

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:16

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:15

LF max: 70,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:16 <-> 13/08/2025 18:18

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:17

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:18

LF max: 65,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:18 <-> 13/08/2025 18:20

Leq, 2' (emissió): 62,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,8 dBA

Leq 1' max: 65 dBA 13/08/2025 18:20

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:19

LF max: 76,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:20 <-> 13/08/2025 18:22

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,8 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:21

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:22

LF max: 72,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:22 <-> 13/08/2025 18:24

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:24

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:23

LF max: 66,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 63,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:24 <-> 13/08/2025 18:26

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:25

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:26

LF max: 64,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:26 <-> 13/08/2025 18:28

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:27

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:28

LF max: 61,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:28 <-> 13/08/2025 18:30

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:30

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:29

LF max: 69,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:30 <-> 13/08/2025 18:32

Leq, 2' (emissió): 62,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,9 dBA

Leq 1' max: 64,1 dBA 13/08/2025 18:31

Leq 1' min: 61,3 dBA 13/08/2025 18:32

LF max: 78,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:32 <-> 13/08/2025 18:34

Leq, 2' (emissió): 65,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,4 dBA

Leq 1' max: 67,4 dBA 13/08/2025 18:34

Leq 1' min: 61,8 dBA 13/08/2025 18:33

LF max: 84,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:34 <-> 13/08/2025 18:36

Leq, 2' (emissió): 63,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,6 dBA

Leq 1' max: 65,5 dBA 13/08/2025 18:36

Leq 1' min: 60,2 dBA 13/08/2025 18:35

LF max: 79,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:36 <-> 13/08/2025 18:38

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 71,8 dBA 13/08/2025 18:38

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:37

LF max: 87,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:38 <-> 13/08/2025 18:40

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:40

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:39

LF max: 69,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:40 <-> 13/08/2025 18:42

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:42

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:41

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:42 <-> 13/08/2025 18:44

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,3 dBA

Leq 1' max: 60,9 dBA 13/08/2025 18:43

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:44

LF max: 70 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:44 <-> 13/08/2025 18:46

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:46

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:45

LF max: 70 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:46 <-> 13/08/2025 18:48

Leq, 2' (emissió): 63,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,5 dBA

Leq 1' max: 65,5 dBA 13/08/2025 18:48

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:47

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:48 <-> 13/08/2025 18:50

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 13/08/2025 18:50

Leq 1' min: und dBA 13/08/2025 18:49

LF max: 66,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:50 <-> 13/08/2025 18:52

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 68,3 dBA 13/08/2025 18:51

Leq 1' min: 66,6 dBA 13/08/2025 18:52

LF max: 78,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 61,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:52 <-> 13/08/2025 18:54

Leq, 2' (emissió): 74,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,2 dBA

Leq 1' max: 75,4 dBA 13/08/2025 18:54

Leq 1' min: 72,5 dBA 13/08/2025 18:53

LF max: 82 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:54 <-> 13/08/2025 18:56

Leq, 2' (emissió): 74,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,7 dBA

Leq 1' max: 75,4 dBA 13/08/2025 18:55

Leq 1' min: 74 dBA 13/08/2025 18:56

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:56 <-> 13/08/2025 18:58

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 13/08/2025 18:57

Leq 1' min: 70,7 dBA 13/08/2025 18:58

LF max: 77,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 18:58 <-> 13/08/2025 19:00

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 71,8 dBA 13/08/2025 18:59

Leq 1' min: 69,5 dBA 13/08/2025 19:00

LF max: 79,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:00 <-> 13/08/2025 19:02

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 13/08/2025 19:01

Leq 1' min: 68,2 dBA 13/08/2025 19:02

LF max: 77,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:02 <-> 13/08/2025 19:04

Leq, 2' (emissió): 82 dBA

Leq, 2' (recepció): 82 dBA

Leq 1' max: 83,1 dBA 13/08/2025 19:04

Leq 1' min: 80,5 dBA 13/08/2025 19:03

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:04 <-> 13/08/2025 19:06

Leq, 2' (emissió): 66,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,7 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 13/08/2025 19:05

Leq 1' min: 61,7 dBA 13/08/2025 19:06

LF max: 78,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 61,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:06 <-> 13/08/2025 19:08

Leq, 2' (emissió): 79,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,5 dBA

Leq 1' max: 80,7 dBA 13/08/2025 19:08

Leq 1' min: 77,9 dBA 13/08/2025 19:07

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 61,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:08 <-> 13/08/2025 19:10

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 13/08/2025 19:10

Leq 1' min: 92,2 dBA 13/08/2025 19:09

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:10 <-> 13/08/2025 19:12

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 13/08/2025 19:11

Leq 1' min: 91,8 dBA 13/08/2025 19:12

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:12 <-> 13/08/2025 19:14

Leq, 2' (emissió): 62,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,5 dBA

Leq 1' max: 64 dBA 13/08/2025 19:13

Leq 1' min: 60,1 dBA 13/08/2025 19:14

LF max: 70,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:14 <-> 13/08/2025 19:16

Leq, 2' (emissió): 65,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,6 dBA

Leq 1' max: 67,1 dBA 13/08/2025 19:16

Leq 1' min: 63,1 dBA 13/08/2025 19:15

LF max: 75,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:16 <-> 13/08/2025 19:18

Leq, 2' (emissió): 66,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,8 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 13/08/2025 19:18

Leq 1' min: 62,2 dBA 13/08/2025 19:17

LF max: 73,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:18 <-> 13/08/2025 19:20

Leq, 2' (emissió): 64,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,4 dBA

Leq 1' max: 65,9 dBA 13/08/2025 19:20

Leq 1' min: 62,3 dBA 13/08/2025 19:19

LF max: 74,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:20 <-> 13/08/2025 19:22

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 73,5 dBA 13/08/2025 19:22

Leq 1' min: 62,4 dBA 13/08/2025 19:21

LF max: 84,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:22 <-> 13/08/2025 19:24

Leq, 2' (emissió): 74,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,3 dBA

Leq 1' max: 75,6 dBA 13/08/2025 19:23

Leq 1' min: 72,2 dBA 13/08/2025 19:24

LF max: 86,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:24 <-> 13/08/2025 19:26

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 13/08/2025 19:26

Leq 1' min: 90,8 dBA 13/08/2025 19:25

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:26 <-> 13/08/2025 19:28

Leq, 2' (emissió): 96,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,1 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 13/08/2025 19:27

Leq 1' min: 95,4 dBA 13/08/2025 19:28

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:28 <-> 13/08/2025 19:30

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 13/08/2025 19:30

Leq 1' min: 96,4 dBA 13/08/2025 19:29

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:30 <-> 13/08/2025 19:32

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 13/08/2025 19:31

Leq 1' min: 95,1 dBA 13/08/2025 19:32

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:32 <-> 13/08/2025 19:34

Leq, 2' (emissió): 87,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,7 dBA

Leq 1' max: 90,7 dBA 13/08/2025 19:33

Leq 1' min: 64,3 dBA 13/08/2025 19:34

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:34 <-> 13/08/2025 19:36

Leq, 2' (emissió): 76,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,6 dBA

Leq 1' max: 79,2 dBA 13/08/2025 19:36

Leq 1' min: 69,2 dBA 13/08/2025 19:35

LF max: 93,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:36 <-> 13/08/2025 19:38

Leq, 2' (emissió): 80,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,1 dBA

Leq 1' max: 83 dBA 13/08/2025 19:38

Leq 1' min: 68,1 dBA 13/08/2025 19:37

LF max: 96,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:38 <-> 13/08/2025 19:40

Leq, 2' (emissió): 88,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,1 dBA

Leq 1' max: 89,1 dBA 13/08/2025 19:39

Leq 1' min: 86,7 dBA 13/08/2025 19:40

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:40 <-> 13/08/2025 19:42

Leq, 2' (emissió): 82,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,7 dBA

Leq 1' max: 85,2 dBA 13/08/2025 19:41

Leq 1' min: 76,8 dBA 13/08/2025 19:42

LF max: 91,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:42 <-> 13/08/2025 19:44

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 13/08/2025 19:43

Leq 1' min: 87,8 dBA 13/08/2025 19:44

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:44 <-> 13/08/2025 19:46

Leq, 2' (emissió): 73,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,9 dBA

Leq 1' max: 76,6 dBA 13/08/2025 19:45

Leq 1' min: 64,9 dBA 13/08/2025 19:46

LF max: 89,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:46 <-> 13/08/2025 19:48

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 68 dBA 13/08/2025 19:48

Leq 1' min: 65,9 dBA 13/08/2025 19:47

LF max: 75,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:48 <-> 13/08/2025 19:50

Leq, 2' (emissió): 66,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,1 dBA

Leq 1' max: 66,1 dBA 13/08/2025 19:50

Leq 1' min: 66 dBA 13/08/2025 19:49

LF max: 71 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:50 <-> 13/08/2025 19:52

Leq, 2' (emissió): 67,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,3 dBA

Leq 1' max: 67,7 dBA 13/08/2025 19:51

Leq 1' min: 67 dBA 13/08/2025 19:52

LF max: 73,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:52 <-> 13/08/2025 19:54

Leq, 2' (emissió): 65,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,8 dBA

Leq 1' max: 67,1 dBA 13/08/2025 19:53

Leq 1' min: 64,1 dBA 13/08/2025 19:54

LF max: 70,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:54 <-> 13/08/2025 19:56

Leq, 2' (emissió): 66 dBA

Leq, 2' (recepció): 66 dBA

Leq 1' max: 66,7 dBA 13/08/2025 19:55

Leq 1' min: 65,3 dBA 13/08/2025 19:56

LF max: 70,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:56 <-> 13/08/2025 19:58

Leq, 2' (emissió): 65,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,5 dBA

Leq 1' max: 66,1 dBA 13/08/2025 19:58

Leq 1' min: 65 dBA 13/08/2025 19:57

LF max: 70,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 19:58 <-> 13/08/2025 20:00

Leq, 2' (emissió): 66 dBA

Leq, 2' (recepció): 66 dBA

Leq 1' max: 66,5 dBA 13/08/2025 19:59

Leq 1' min: 65,5 dBA 13/08/2025 20:00

LF max: 70,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:00 <-> 13/08/2025 20:02

Leq, 2' (emissió): 66,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,4 dBA

Leq 1' max: 66,9 dBA 13/08/2025 20:01

Leq 1' min: 65,9 dBA 13/08/2025 20:02

LF max: 70,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:02 <-> 13/08/2025 20:04

Leq, 2' (emissió): 64,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,9 dBA

Leq 1' max: 65,2 dBA 13/08/2025 20:03

Leq 1' min: 64,6 dBA 13/08/2025 20:04

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:04 <-> 13/08/2025 20:06

Leq, 2' (emissió): 64,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,5 dBA

Leq 1' max: 64,6 dBA 13/08/2025 20:06

Leq 1' min: 64,4 dBA 13/08/2025 20:05

LF max: 69 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:06 <-> 13/08/2025 20:08

Leq, 2' (emissió): 65,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,4 dBA

Leq 1' max: 65,4 dBA 13/08/2025 20:08

Leq 1' min: 65,3 dBA 13/08/2025 20:07

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:08 <-> 13/08/2025 20:10

Leq, 2' (emissió): 65,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,6 dBA

Leq 1' max: 66,2 dBA 13/08/2025 20:09

Leq 1' min: 65,1 dBA 13/08/2025 20:10

LF max: 71,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:10 <-> 13/08/2025 20:12

Leq, 2' (emissió): 65,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,6 dBA

Leq 1' max: 65,8 dBA 13/08/2025 20:12

Leq 1' min: 65,4 dBA 13/08/2025 20:11

LF max: 75,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:12 <-> 13/08/2025 20:14

Leq, 2' (emissió): 65,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,6 dBA

Leq 1' max: 66,7 dBA 13/08/2025 20:13

Leq 1' min: 64,2 dBA 13/08/2025 20:14

LF max: 75,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:14 <-> 13/08/2025 20:16

Leq, 2' (emissió): 65,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,2 dBA

Leq 1' max: 65,6 dBA 13/08/2025 20:16

Leq 1' min: 64,9 dBA 13/08/2025 20:15

LF max: 67,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:16 <-> 13/08/2025 20:18

Leq, 2' (emissió): 64,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,4 dBA

Leq 1' max: 64,7 dBA 13/08/2025 20:17

Leq 1' min: 64,1 dBA 13/08/2025 20:18

LF max: 68 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:18 <-> 13/08/2025 20:20

Leq, 2' (emissió): 65,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,9 dBA

Leq 1' max: 66,2 dBA 13/08/2025 20:20

Leq 1' min: 65,6 dBA 13/08/2025 20:19

LF max: 70,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:20 <-> 13/08/2025 20:22

Leq, 2' (emissió): 66,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,1 dBA

Leq 1' max: 66,7 dBA 13/08/2025 20:21

Leq 1' min: 65,4 dBA 13/08/2025 20:22

LF max: 69,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:22 <-> 13/08/2025 20:24

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 67,6 dBA 13/08/2025 20:23

Leq 1' min: 67,2 dBA 13/08/2025 20:24

LF max: 71,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:24 <-> 13/08/2025 20:26

Leq, 2' (emissió): 66,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,7 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 13/08/2025 20:26

Leq 1' min: 64,7 dBA 13/08/2025 20:25

LF max: 75,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:26 <-> 13/08/2025 20:28

Leq, 2' (emissió): 67,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,5 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 13/08/2025 20:27

Leq 1' min: 66,3 dBA 13/08/2025 20:28

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:28 <-> 13/08/2025 20:30

Leq, 2' (emissió): 67,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,5 dBA

Leq 1' max: 67,9 dBA 13/08/2025 20:29

Leq 1' min: 67,1 dBA 13/08/2025 20:30

LF max: 71,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:30 <-> 13/08/2025 20:32

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 67,6 dBA 13/08/2025 20:31

Leq 1' min: 67,2 dBA 13/08/2025 20:32

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:32 <-> 13/08/2025 20:34

Leq, 2' (emissió): 66,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,8 dBA

Leq 1' max: 66,8 dBA 13/08/2025 20:33

Leq 1' min: 66,8 dBA 13/08/2025 20:34

LF max: 71,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:34 <-> 13/08/2025 20:36

Leq, 2' (emissió): 66,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,7 dBA

Leq 1' max: 66,8 dBA 13/08/2025 20:35

Leq 1' min: 66,6 dBA 13/08/2025 20:36

LF max: 70,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:36 <-> 13/08/2025 20:38

Leq, 2' (emissió): 67,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,4 dBA

Leq 1' max: 67,9 dBA 13/08/2025 20:38

Leq 1' min: 66,7 dBA 13/08/2025 20:37

LF max: 73,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:38 <-> 13/08/2025 20:40

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 68 dBA 13/08/2025 20:39

Leq 1' min: 67,1 dBA 13/08/2025 20:40

LF max: 71,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:40 <-> 13/08/2025 20:42

Leq, 2' (emissió): 66,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,5 dBA

Leq 1' max: 66,7 dBA 13/08/2025 20:42

Leq 1' min: 66,2 dBA 13/08/2025 20:41

LF max: 70,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:42 <-> 13/08/2025 20:44

Leq, 2' (emissió): 67,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,2 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 13/08/2025 20:44

Leq 1' min: 67,1 dBA 13/08/2025 20:43

LF max: 71,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:44 <-> 13/08/2025 20:46

Leq, 2' (emissió): 67,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,2 dBA

Leq 1' max: 67,5 dBA 13/08/2025 20:46

Leq 1' min: 66,8 dBA 13/08/2025 20:45

LF max: 70,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:46 <-> 13/08/2025 20:48

Leq, 2' (emissió): 67,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,3 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 13/08/2025 20:47

Leq 1' min: 67,2 dBA 13/08/2025 20:48

LF max: 74,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:48 <-> 13/08/2025 20:50

Leq, 2' (emissió): 66,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,8 dBA

Leq 1' max: 66,9 dBA 13/08/2025 20:50

Leq 1' min: 66,8 dBA 13/08/2025 20:49

LF max: 70,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:50 <-> 13/08/2025 20:52

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 13/08/2025 20:51

Leq 1' min: 66,7 dBA 13/08/2025 20:52

LF max: 70,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:52 <-> 13/08/2025 20:54

Leq, 2' (emissió): 66,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,2 dBA

Leq 1' max: 66,3 dBA 13/08/2025 20:54

Leq 1' min: 66 dBA 13/08/2025 20:53

LF max: 69 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:54 <-> 13/08/2025 20:56

Leq, 2' (emissió): 67,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,2 dBA

Leq 1' max: 67,3 dBA 13/08/2025 20:56

Leq 1' min: 67 dBA 13/08/2025 20:55

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:56 <-> 13/08/2025 20:58

Leq, 2' (emissió): 68,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,4 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 13/08/2025 20:57

Leq 1' min: 68,4 dBA 13/08/2025 20:58

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 20:58 <-> 13/08/2025 21:00

Leq, 2' (emissió): 68,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,3 dBA

Leq 1' max: 68,5 dBA 13/08/2025 21:00

Leq 1' min: 68,1 dBA 13/08/2025 20:59

LF max: 79,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:00 <-> 13/08/2025 21:02

Leq, 2' (emissió): 67,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,7 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 13/08/2025 21:02

Leq 1' min: 67,5 dBA 13/08/2025 21:01

LF max: 71,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:02 <-> 13/08/2025 21:04

Leq, 2' (emissió): 67,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,1 dBA

Leq 1' max: 67,4 dBA 13/08/2025 21:03

Leq 1' min: 66,7 dBA 13/08/2025 21:04

LF max: 72,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:04 <-> 13/08/2025 21:06

Leq, 2' (emissió): 67,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,1 dBA

Leq 1' max: 67,1 dBA 13/08/2025 21:06

Leq 1' min: 67 dBA 13/08/2025 21:05

LF max: 71,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:06 <-> 13/08/2025 21:08

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67 dBA 13/08/2025 21:07

Leq 1' min: 67 dBA 13/08/2025 21:08

LF max: 71 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:08 <-> 13/08/2025 21:10

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67,2 dBA 13/08/2025 21:09

Leq 1' min: 66,7 dBA 13/08/2025 21:10

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:10 <-> 13/08/2025 21:12

Leq, 2' (emissió): 66,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,7 dBA

Leq 1' max: 66,9 dBA 13/08/2025 21:11

Leq 1' min: 66,5 dBA 13/08/2025 21:12

LF max: 69,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:12 <-> 13/08/2025 21:14

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67,6 dBA 13/08/2025 21:14

Leq 1' min: 66,3 dBA 13/08/2025 21:13

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:14 <-> 13/08/2025 21:16

Leq, 2' (emissió): 67,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,5 dBA

Leq 1' max: 67,6 dBA 13/08/2025 21:15

Leq 1' min: 67,3 dBA 13/08/2025 21:16

LF max: 71 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:16 <-> 13/08/2025 21:18

Leq, 2' (emissió): 67,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,5 dBA

Leq 1' max: 67,7 dBA 13/08/2025 21:17

Leq 1' min: 67,2 dBA 13/08/2025 21:18

LF max: 71,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:18 <-> 13/08/2025 21:20

Leq, 2' (emissió): 67,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,7 dBA

Leq 1' max: 67,7 dBA 13/08/2025 21:19

Leq 1' min: 67,7 dBA 13/08/2025 21:20

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:20 <-> 13/08/2025 21:22

Leq, 2' (emissió): 68,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,2 dBA

Leq 1' max: 68,3 dBA 13/08/2025 21:21

Leq 1' min: 68,2 dBA 13/08/2025 21:22

LF max: 73,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:22 <-> 13/08/2025 21:24

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 13/08/2025 21:23

Leq 1' min: 67,4 dBA 13/08/2025 21:24

LF max: 70,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:24 <-> 13/08/2025 21:26

Leq, 2' (emissió): 68,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,2 dBA

Leq 1' max: 68,8 dBA 13/08/2025 21:26

Leq 1' min: 67,5 dBA 13/08/2025 21:25

LF max: 73,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:26 <-> 13/08/2025 21:28

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 13/08/2025 21:27

Leq 1' min: 67,1 dBA 13/08/2025 21:28

LF max: 70,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:28 <-> 13/08/2025 21:30

Leq, 2' (emissió): 70,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,7 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 13/08/2025 21:29

Leq 1' min: 69,4 dBA 13/08/2025 21:30

LF max: 79,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:30 <-> 13/08/2025 21:32

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 69,2 dBA 13/08/2025 21:32

Leq 1' min: 67,8 dBA 13/08/2025 21:31

LF max: 73,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:32 <-> 13/08/2025 21:34

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 13/08/2025 21:34

Leq 1' min: 68,3 dBA 13/08/2025 21:33

LF max: 71,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:34 <-> 13/08/2025 21:36

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 13/08/2025 21:36

Leq 1' min: 68,4 dBA 13/08/2025 21:35

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:36 <-> 13/08/2025 21:38

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 68,9 dBA 13/08/2025 21:38

Leq 1' min: 68,8 dBA 13/08/2025 21:37

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:38 <-> 13/08/2025 21:40

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 69,5 dBA 13/08/2025 21:39

Leq 1' min: 69,2 dBA 13/08/2025 21:40

LF max: 81,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:40 <-> 13/08/2025 21:42

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 13/08/2025 21:42

Leq 1' min: 69,1 dBA 13/08/2025 21:41

LF max: 75,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:42 <-> 13/08/2025 21:44

Leq, 2' (emissió): 70,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,5 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 13/08/2025 21:44

Leq 1' min: 70,1 dBA 13/08/2025 21:43

LF max: 85,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:44 <-> 13/08/2025 21:46

Leq, 2' (emissió): 72,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,1 dBA

Leq 1' max: 73,5 dBA 13/08/2025 21:45

Leq 1' min: 70 dBA 13/08/2025 21:46

LF max: 88,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:46 <-> 13/08/2025 21:48

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 74,6 dBA 13/08/2025 21:47

Leq 1' min: 68,1 dBA 13/08/2025 21:48

LF max: 91,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:48 <-> 13/08/2025 21:50

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 13/08/2025 21:50

Leq 1' min: 68,9 dBA 13/08/2025 21:49

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:50 <-> 13/08/2025 21:52

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 70,5 dBA 13/08/2025 21:51

Leq 1' min: 70,3 dBA 13/08/2025 21:52

LF max: 85,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:52 <-> 13/08/2025 21:54

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 13/08/2025 21:53

Leq 1' min: 68,4 dBA 13/08/2025 21:54

LF max: 75,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:54 <-> 13/08/2025 21:56

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,2 dBA 13/08/2025 21:55

Leq 1' min: 67,9 dBA 13/08/2025 21:56

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:56 <-> 13/08/2025 21:58

Leq, 2' (emissió): 68,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,3 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 13/08/2025 21:58

Leq 1' min: 68,3 dBA 13/08/2025 21:57

LF max: 71,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 21:58 <-> 13/08/2025 22:00

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,3 dBA 13/08/2025 21:59

Leq 1' min: 67,6 dBA 13/08/2025 22:00

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:00 <-> 13/08/2025 22:02

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 13/08/2025 22:01

Leq 1' min: 69 dBA 13/08/2025 22:02

LF max: 74,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:02 <-> 13/08/2025 22:04

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 13/08/2025 22:03

Leq 1' min: 68,2 dBA 13/08/2025 22:04

LF max: 73,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:04 <-> 13/08/2025 22:06

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 13/08/2025 22:05

Leq 1' min: 68,5 dBA 13/08/2025 22:06

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:06 <-> 13/08/2025 22:08

Leq, 2' (emissió): 68,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,3 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 13/08/2025 22:08

Leq 1' min: 68 dBA 13/08/2025 22:07

LF max: 71,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:08 <-> 13/08/2025 22:10

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 13/08/2025 22:09

Leq 1' min: 69 dBA 13/08/2025 22:10

LF max: 72,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:10 <-> 13/08/2025 22:12

Leq, 2' (emissió): 70 dBA

Leq, 2' (recepció): 70 dBA

Leq 1' max: 70,6 dBA 13/08/2025 22:12

Leq 1' min: 69,4 dBA 13/08/2025 22:11

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:12 <-> 13/08/2025 22:14

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 13/08/2025 22:13

Leq 1' min: 69,6 dBA 13/08/2025 22:14

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:14 <-> 13/08/2025 22:16

Leq, 2' (emissió): 68,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,6 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 13/08/2025 22:16

Leq 1' min: 68,4 dBA 13/08/2025 22:15

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:16 <-> 13/08/2025 22:18

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 13/08/2025 22:17

Leq 1' min: 68,7 dBA 13/08/2025 22:18

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:18 <-> 13/08/2025 22:20

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 13/08/2025 22:20

Leq 1' min: 68,7 dBA 13/08/2025 22:19

LF max: 71,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:20 <-> 13/08/2025 22:22

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 13/08/2025 22:21

Leq 1' min: 68,6 dBA 13/08/2025 22:22

LF max: 80,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:22 <-> 13/08/2025 22:24

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 70,6 dBA 13/08/2025 22:23

Leq 1' min: 70,6 dBA 13/08/2025 22:24

LF max: 79,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:24 <-> 13/08/2025 22:26

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 70,9 dBA 13/08/2025 22:25

Leq 1' min: 69,9 dBA 13/08/2025 22:26

LF max: 77,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:26 <-> 13/08/2025 22:28

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 13/08/2025 22:27

Leq 1' min: 69 dBA 13/08/2025 22:28

LF max: 75,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:28 <-> 13/08/2025 22:30

Leq, 2' (emissió): 70 dBA

Leq, 2' (recepció): 70 dBA

Leq 1' max: 70,5 dBA 13/08/2025 22:30

Leq 1' min: 69,3 dBA 13/08/2025 22:29

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:30 <-> 13/08/2025 22:32

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 13/08/2025 22:32

Leq 1' min: 70,5 dBA 13/08/2025 22:31

LF max: 76,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:32 <-> 13/08/2025 22:34

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 70,4 dBA 13/08/2025 22:33

Leq 1' min: 68,8 dBA 13/08/2025 22:34

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:34 <-> 13/08/2025 22:36

Leq, 2' (emissió): 69,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,5 dBA

Leq 1' max: 70 dBA 13/08/2025 22:35

Leq 1' min: 69 dBA 13/08/2025 22:36

LF max: 73,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:36 <-> 13/08/2025 22:38

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 13/08/2025 22:38

Leq 1' min: 68,6 dBA 13/08/2025 22:37

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:38 <-> 13/08/2025 22:40

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 13/08/2025 22:39

Leq 1' min: 69,5 dBA 13/08/2025 22:40

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:40 <-> 13/08/2025 22:42

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 13/08/2025 22:41

Leq 1' min: 69,3 dBA 13/08/2025 22:42

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:42 <-> 13/08/2025 22:44

Leq, 2' (emissió): 71,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,6 dBA

Leq 1' max: 72,3 dBA 13/08/2025 22:44

Leq 1' min: 70,7 dBA 13/08/2025 22:43

LF max: 86,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:44 <-> 13/08/2025 22:46

Leq, 2' (emissió): 72 dBA

Leq, 2' (recepció): 72 dBA

Leq 1' max: 73,2 dBA 13/08/2025 22:45

Leq 1' min: 70,4 dBA 13/08/2025 22:46

LF max: 81,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:46 <-> 13/08/2025 22:48

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 13/08/2025 22:47

Leq 1' min: 68,2 dBA 13/08/2025 22:48

LF max: 80,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:48 <-> 13/08/2025 22:50

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 70 dBA 13/08/2025 22:50

Leq 1' min: 69,5 dBA 13/08/2025 22:49

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:50 <-> 13/08/2025 22:52

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 13/08/2025 22:52

Leq 1' min: 68,9 dBA 13/08/2025 22:51

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:52 <-> 13/08/2025 22:54

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 70,9 dBA 13/08/2025 22:54

Leq 1' min: 69,3 dBA 13/08/2025 22:53

LF max: 82,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:54 <-> 13/08/2025 22:56

Leq, 2' (emissió): 70,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,9 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 13/08/2025 22:56

Leq 1' min: 70,8 dBA 13/08/2025 22:55

LF max: 77,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:56 <-> 13/08/2025 22:58

Leq, 2' (emissió): 74,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,7 dBA

Leq 1' max: 76,4 dBA 13/08/2025 22:57

Leq 1' min: 72 dBA 13/08/2025 22:58

LF max: 96,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 22:58 <-> 13/08/2025 23:00

Leq, 2' (emissió): 74,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,3 dBA

Leq 1' max: 75,7 dBA 13/08/2025 23:00

Leq 1' min: 72,4 dBA 13/08/2025 22:59

LF max: 90,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:00 <-> 13/08/2025 23:02

Leq, 2' (emissió): 74,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,2 dBA

Leq 1' max: 75,1 dBA 13/08/2025 23:02

Leq 1' min: 73,2 dBA 13/08/2025 23:01

LF max: 90 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:02 <-> 13/08/2025 23:04

Leq, 2' (emissió): 89,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,3 dBA

Leq 1' max: 90,4 dBA 13/08/2025 23:04

Leq 1' min: 87,7 dBA 13/08/2025 23:03

LF max: 93,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:04 <-> 13/08/2025 23:06

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 13/08/2025 23:06

Leq 1' min: 91,5 dBA 13/08/2025 23:05

LF max: 95,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:06 <-> 13/08/2025 23:08

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 13/08/2025 23:08

Leq 1' min: 92 dBA 13/08/2025 23:07

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:08 <-> 13/08/2025 23:10

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 13/08/2025 23:09

Leq 1' min: 91,9 dBA 13/08/2025 23:10

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:10 <-> 13/08/2025 23:12

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 13/08/2025 23:12

Leq 1' min: 92,8 dBA 13/08/2025 23:11

LF max: 106 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:12 <-> 13/08/2025 23:14

Leq, 2' (emissió): 91 dBA

Leq, 2' (recepció): 91 dBA

Leq 1' max: 92,4 dBA 13/08/2025 23:13

Leq 1' min: 88,8 dBA 13/08/2025 23:14

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:14 <-> 13/08/2025 23:16

Leq, 2' (emissió): 89,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,7 dBA

Leq 1' max: 89,7 dBA 13/08/2025 23:15

Leq 1' min: 89,7 dBA 13/08/2025 23:16

LF max: 95,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:16 <-> 13/08/2025 23:18

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 13/08/2025 23:18

Leq 1' min: 93,8 dBA 13/08/2025 23:17

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:18 <-> 13/08/2025 23:20

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 13/08/2025 23:19

Leq 1' min: 94,3 dBA 13/08/2025 23:20

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:20 <-> 13/08/2025 23:22

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 13/08/2025 23:22

Leq 1' min: 93,1 dBA 13/08/2025 23:21

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:22 <-> 13/08/2025 23:24

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 13/08/2025 23:23

Leq 1' min: 94,3 dBA 13/08/2025 23:24

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:24 <-> 13/08/2025 23:26

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 13/08/2025 23:26

Leq 1' min: 92,1 dBA 13/08/2025 23:25

LF max: 95,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:26 <-> 13/08/2025 23:28

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 13/08/2025 23:27

Leq 1' min: 91,8 dBA 13/08/2025 23:28

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:28 <-> 13/08/2025 23:30

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 13/08/2025 23:30

Leq 1' min: 92 dBA 13/08/2025 23:29

LF max: 96,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:30 <-> 13/08/2025 23:32

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 13/08/2025 23:31

Leq 1' min: 91,1 dBA 13/08/2025 23:32

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:32 <-> 13/08/2025 23:34

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 90,6 dBA 13/08/2025 23:33

Leq 1' min: 90,5 dBA 13/08/2025 23:34

LF max: 95,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:34 <-> 13/08/2025 23:36

Leq, 2' (emissió): 90,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,5 dBA

Leq 1' max: 91,2 dBA 13/08/2025 23:35

Leq 1' min: 89,6 dBA 13/08/2025 23:36

LF max: 95,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:36 <-> 13/08/2025 23:38

Leq, 2' (emissió): 88,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,5 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 13/08/2025 23:37

Leq 1' min: 87,7 dBA 13/08/2025 23:38

LF max: 95,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:38 <-> 13/08/2025 23:40

Leq, 2' (emissió): 88,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,5 dBA

Leq 1' max: 88,9 dBA 13/08/2025 23:40

Leq 1' min: 88 dBA 13/08/2025 23:39

LF max: 93,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:40 <-> 13/08/2025 23:42

Leq, 2' (emissió): 91,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,6 dBA

Leq 1' max: 92,2 dBA 13/08/2025 23:42

Leq 1' min: 90,9 dBA 13/08/2025 23:41

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:42 <-> 13/08/2025 23:44

Leq, 2' (emissió): 91,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,2 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 13/08/2025 23:43

Leq 1' min: 90,8 dBA 13/08/2025 23:44

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:44 <-> 13/08/2025 23:46

Leq, 2' (emissió): 91 dBA

Leq, 2' (recepció): 91 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 13/08/2025 23:45

Leq 1' min: 90,4 dBA 13/08/2025 23:46

LF max: 96,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:46 <-> 13/08/2025 23:48

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 90,1 dBA 13/08/2025 23:47

Leq 1' min: 86,7 dBA 13/08/2025 23:48

LF max: 95,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:48 <-> 13/08/2025 23:50

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 89,6 dBA 13/08/2025 23:49

Leq 1' min: 87,7 dBA 13/08/2025 23:50

LF max: 94 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:50 <-> 13/08/2025 23:52

Leq, 2' (emissió): 78,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,5 dBA

Leq 1' max: 78,8 dBA 13/08/2025 23:51

Leq 1' min: 78,3 dBA 13/08/2025 23:52

LF max: 88,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:52 <-> 13/08/2025 23:54

Leq, 2' (emissió): 84,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,2 dBA

Leq 1' max: 84,8 dBA 13/08/2025 23:54

Leq 1' min: 83,5 dBA 13/08/2025 23:53

LF max: 88,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:54 <-> 13/08/2025 23:56

Leq, 2' (emissió): 85,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,2 dBA

Leq 1' max: 85,2 dBA 13/08/2025 23:55

Leq 1' min: 85,2 dBA 13/08/2025 23:56

LF max: 93,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:56 <-> 13/08/2025 23:58

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 13/08/2025 23:58

Leq 1' min: 91,7 dBA 13/08/2025 23:57

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

13/08/2025 23:58 <-> 14/08/2025 00:00

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 96,4 dBA 14/08/2025 00:00

Leq 1' min: 96,3 dBA 13/08/2025 23:59

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:00 <-> 14/08/2025 00:02

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 14/08/2025 00:02

Leq 1' min: 95,5 dBA 14/08/2025 00:01

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:02 <-> 14/08/2025 00:04

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 14/08/2025 00:04

Leq 1' min: 94,4 dBA 14/08/2025 00:03

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:04 <-> 14/08/2025 00:06

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 14/08/2025 00:05

Leq 1' min: 96,3 dBA 14/08/2025 00:06

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:06 <-> 14/08/2025 00:08

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 14/08/2025 00:07

Leq 1' min: 95,2 dBA 14/08/2025 00:08

LF max: 103,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:08 <-> 14/08/2025 00:10

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 14/08/2025 00:10

Leq 1' min: 95,3 dBA 14/08/2025 00:09

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:10 <-> 14/08/2025 00:12

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 14/08/2025 00:11

Leq 1' min: 92,1 dBA 14/08/2025 00:12

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:12 <-> 14/08/2025 00:14

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 14/08/2025 00:14

Leq 1' min: 93,3 dBA 14/08/2025 00:13

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:14 <-> 14/08/2025 00:16

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 14/08/2025 00:15

Leq 1' min: 95,7 dBA 14/08/2025 00:16

LF max: 100,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:16 <-> 14/08/2025 00:18

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 14/08/2025 00:18

Leq 1' min: 95,6 dBA 14/08/2025 00:17

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:18 <-> 14/08/2025 00:20

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 14/08/2025 00:19

Leq 1' min: 94,3 dBA 14/08/2025 00:20

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:20 <-> 14/08/2025 00:22

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 14/08/2025 00:21

Leq 1' min: 95,6 dBA 14/08/2025 00:22

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:22 <-> 14/08/2025 00:24

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 14/08/2025 00:24

Leq 1' min: 94,4 dBA 14/08/2025 00:23

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:24 <-> 14/08/2025 00:26

Leq, 2' (emissió): 96,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,2 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 14/08/2025 00:26

Leq 1' min: 95,5 dBA 14/08/2025 00:25

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:26 <-> 14/08/2025 00:28

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 14/08/2025 00:27

Leq 1' min: 95,2 dBA 14/08/2025 00:28

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:28 <-> 14/08/2025 00:30

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 14/08/2025 00:29

Leq 1' min: 96,2 dBA 14/08/2025 00:30

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:30 <-> 14/08/2025 00:32

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 14/08/2025 00:32

Leq 1' min: 95,6 dBA 14/08/2025 00:31

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:32 <-> 14/08/2025 00:34

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 14/08/2025 00:34

Leq 1' min: 95,4 dBA 14/08/2025 00:33

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:34 <-> 14/08/2025 00:36

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 14/08/2025 00:35

Leq 1' min: 95,2 dBA 14/08/2025 00:36

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:36 <-> 14/08/2025 00:38

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 14/08/2025 00:37

Leq 1' min: 95,5 dBA 14/08/2025 00:38

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:38 <-> 14/08/2025 00:40

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 14/08/2025 00:40

Leq 1' min: 92,1 dBA 14/08/2025 00:39

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:40 <-> 14/08/2025 00:42

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 14/08/2025 00:42

Leq 1' min: 95,3 dBA 14/08/2025 00:41

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:42 <-> 14/08/2025 00:44

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 14/08/2025 00:44

Leq 1' min: 95,1 dBA 14/08/2025 00:43

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:44 <-> 14/08/2025 00:46

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 14/08/2025 00:46

Leq 1' min: 95 dBA 14/08/2025 00:45

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:46 <-> 14/08/2025 00:48

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 14/08/2025 00:47

Leq 1' min: 94,5 dBA 14/08/2025 00:48

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:48 <-> 14/08/2025 00:50

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 14/08/2025 00:50

Leq 1' min: 95,4 dBA 14/08/2025 00:49

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:50 <-> 14/08/2025 00:52

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 14/08/2025 00:52

Leq 1' min: 95,3 dBA 14/08/2025 00:51

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:52 <-> 14/08/2025 00:54

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 14/08/2025 00:53

Leq 1' min: 94,7 dBA 14/08/2025 00:54

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:54 <-> 14/08/2025 00:56

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 14/08/2025 00:55

Leq 1' min: 95,3 dBA 14/08/2025 00:56

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:56 <-> 14/08/2025 00:58

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 14/08/2025 00:58

Leq 1' min: 94,2 dBA 14/08/2025 00:57

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 00:58 <-> 14/08/2025 01:00

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 14/08/2025 01:00

Leq 1' min: 94,6 dBA 14/08/2025 00:59

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:00 <-> 14/08/2025 01:02

Leq, 2' (emissió): 96,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,2 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 14/08/2025 01:02

Leq 1' min: 95,8 dBA 14/08/2025 01:01

LF max: 100,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:02 <-> 14/08/2025 01:04

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 14/08/2025 01:04

Leq 1' min: 94,4 dBA 14/08/2025 01:03

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:04 <-> 14/08/2025 01:06

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 14/08/2025 01:06

Leq 1' min: 95,7 dBA 14/08/2025 01:05

LF max: 101,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:06 <-> 14/08/2025 01:08

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 14/08/2025 01:07

Leq 1' min: 96,2 dBA 14/08/2025 01:08

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:08 <-> 14/08/2025 01:10

Leq, 2' (emissió): 96,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,1 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 14/08/2025 01:10

Leq 1' min: 96 dBA 14/08/2025 01:09

LF max: 100,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:10 <-> 14/08/2025 01:12

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 14/08/2025 01:11

Leq 1' min: 96,8 dBA 14/08/2025 01:12

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:12 <-> 14/08/2025 01:14

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 14/08/2025 01:14

Leq 1' min: 95,1 dBA 14/08/2025 01:13

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:14 <-> 14/08/2025 01:16

Leq, 2' (emissió): 89 dBA

Leq, 2' (recepció): 89 dBA

Leq 1' max: 91 dBA 14/08/2025 01:15

Leq 1' min: 85,2 dBA 14/08/2025 01:16

LF max: 96 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:16 <-> 14/08/2025 01:18

Leq, 2' (emissió): 81 dBA

Leq, 2' (recepció): 81 dBA

Leq 1' max: 81,1 dBA 14/08/2025 01:17

Leq 1' min: 80,9 dBA 14/08/2025 01:18

LF max: 86,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:18 <-> 14/08/2025 01:20

Leq, 2' (emissió): 85,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,8 dBA

Leq 1' max: 88,1 dBA 14/08/2025 01:20

Leq 1' min: 80,8 dBA 14/08/2025 01:19

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:20 <-> 14/08/2025 01:22

Leq, 2' (emissió): 88,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,2 dBA

Leq 1' max: 88,7 dBA 14/08/2025 01:21

Leq 1' min: 87,7 dBA 14/08/2025 01:22

LF max: 94,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:22 <-> 14/08/2025 01:24

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 88,9 dBA 14/08/2025 01:24

Leq 1' min: 88,6 dBA 14/08/2025 01:23

LF max: 93 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:24 <-> 14/08/2025 01:26

Leq, 2' (emissió): 89,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,2 dBA

Leq 1' max: 90,2 dBA 14/08/2025 01:26

Leq 1' min: 88,1 dBA 14/08/2025 01:25

LF max: 95,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:26 <-> 14/08/2025 01:28

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,2 dBA 14/08/2025 01:28

Leq 1' min: 91,6 dBA 14/08/2025 01:27

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:28 <-> 14/08/2025 01:30

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 14/08/2025 01:30

Leq 1' min: 90,9 dBA 14/08/2025 01:29

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:30 <-> 14/08/2025 01:32

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 14/08/2025 01:31

Leq 1' min: 92,4 dBA 14/08/2025 01:32

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:32 <-> 14/08/2025 01:34

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 14/08/2025 01:33

Leq 1' min: 91,3 dBA 14/08/2025 01:34

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:34 <-> 14/08/2025 01:36

Leq, 2' (emissió): 89,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,7 dBA

Leq 1' max: 89,9 dBA 14/08/2025 01:35

Leq 1' min: 89,5 dBA 14/08/2025 01:36

LF max: 93,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:36 <-> 14/08/2025 01:38

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 14/08/2025 01:38

Leq 1' min: 91,6 dBA 14/08/2025 01:37

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:38 <-> 14/08/2025 01:40

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 14/08/2025 01:40

Leq 1' min: 92,6 dBA 14/08/2025 01:39

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:40 <-> 14/08/2025 01:42

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 14/08/2025 01:42

Leq 1' min: 92,7 dBA 14/08/2025 01:41

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:42 <-> 14/08/2025 01:44

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 14/08/2025 01:44

Leq 1' min: 91,4 dBA 14/08/2025 01:43

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:44 <-> 14/08/2025 01:46

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 14/08/2025 01:46

Leq 1' min: 92,6 dBA 14/08/2025 01:45

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:46 <-> 14/08/2025 01:48

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 14/08/2025 01:47

Leq 1' min: 92,9 dBA 14/08/2025 01:48

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:48 <-> 14/08/2025 01:50

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 14/08/2025 01:50

Leq 1' min: 92,3 dBA 14/08/2025 01:49

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:50 <-> 14/08/2025 01:52

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 14/08/2025 01:52

Leq 1' min: 94,4 dBA 14/08/2025 01:51

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:52 <-> 14/08/2025 01:54

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 14/08/2025 01:53

Leq 1' min: 92,9 dBA 14/08/2025 01:54

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:54 <-> 14/08/2025 01:56

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 14/08/2025 01:55

Leq 1' min: 92,6 dBA 14/08/2025 01:56

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:56 <-> 14/08/2025 01:58

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 14/08/2025 01:58

Leq 1' min: 91,6 dBA 14/08/2025 01:57

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 01:58 <-> 14/08/2025 02:00

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 14/08/2025 01:59

Leq 1' min: 94,5 dBA 14/08/2025 02:00

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:00 <-> 14/08/2025 02:02

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 14/08/2025 02:01

Leq 1' min: 93,4 dBA 14/08/2025 02:02

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:02 <-> 14/08/2025 02:04

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 90,7 dBA 14/08/2025 02:03

Leq 1' min: 90,6 dBA 14/08/2025 02:04

LF max: 95,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:04 <-> 14/08/2025 02:06

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,1 dBA 14/08/2025 02:06

Leq 1' min: 91,7 dBA 14/08/2025 02:05

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:06 <-> 14/08/2025 02:08

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 14/08/2025 02:07

Leq 1' min: 90,5 dBA 14/08/2025 02:08

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:08 <-> 14/08/2025 02:10

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 91,1 dBA 14/08/2025 02:09

Leq 1' min: 90,6 dBA 14/08/2025 02:10

LF max: 94,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:10 <-> 14/08/2025 02:12

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 14/08/2025 02:12

Leq 1' min: 91,7 dBA 14/08/2025 02:11

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:12 <-> 14/08/2025 02:14

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 14/08/2025 02:14

Leq 1' min: 92 dBA 14/08/2025 02:13

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:14 <-> 14/08/2025 02:16

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 14/08/2025 02:15

Leq 1' min: 93,6 dBA 14/08/2025 02:16

LF max: 97,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:16 <-> 14/08/2025 02:18

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 14/08/2025 02:17

Leq 1' min: 92,1 dBA 14/08/2025 02:18

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:18 <-> 14/08/2025 02:20

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 14/08/2025 02:19

Leq 1' min: 89,7 dBA 14/08/2025 02:20

LF max: 96,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:20 <-> 14/08/2025 02:22

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 14/08/2025 02:22

Leq 1' min: 91,7 dBA 14/08/2025 02:21

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:22 <-> 14/08/2025 02:24

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 14/08/2025 02:24

Leq 1' min: 94,1 dBA 14/08/2025 02:23

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:24 <-> 14/08/2025 02:26

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 14/08/2025 02:25

Leq 1' min: 93,1 dBA 14/08/2025 02:26

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:26 <-> 14/08/2025 02:28

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 14/08/2025 02:27

Leq 1' min: 93,5 dBA 14/08/2025 02:28

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:28 <-> 14/08/2025 02:30

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 14/08/2025 02:29

Leq 1' min: 93,5 dBA 14/08/2025 02:30

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:30 <-> 14/08/2025 02:32

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 14/08/2025 02:32

Leq 1' min: 92,8 dBA 14/08/2025 02:31

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:32 <-> 14/08/2025 02:34

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 14/08/2025 02:34

Leq 1' min: 93,1 dBA 14/08/2025 02:33

LF max: 97,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:34 <-> 14/08/2025 02:36

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 14/08/2025 02:36

Leq 1' min: 94,5 dBA 14/08/2025 02:35

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:36 <-> 14/08/2025 02:38

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 14/08/2025 02:37

Leq 1' min: 93,8 dBA 14/08/2025 02:38

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:38 <-> 14/08/2025 02:40

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 14/08/2025 02:40

Leq 1' min: 94,8 dBA 14/08/2025 02:39

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:40 <-> 14/08/2025 02:42

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 14/08/2025 02:41

Leq 1' min: 94,3 dBA 14/08/2025 02:42

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:42 <-> 14/08/2025 02:44

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 14/08/2025 02:43

Leq 1' min: 92,2 dBA 14/08/2025 02:44

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:44 <-> 14/08/2025 02:46

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 14/08/2025 02:45

Leq 1' min: 94,6 dBA 14/08/2025 02:46

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:46 <-> 14/08/2025 02:48

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 14/08/2025 02:47

Leq 1' min: 92,5 dBA 14/08/2025 02:48

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:48 <-> 14/08/2025 02:50

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,4 dBA 14/08/2025 02:49

Leq 1' min: 91,5 dBA 14/08/2025 02:50

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:50 <-> 14/08/2025 02:52

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 14/08/2025 02:52

Leq 1' min: 92,7 dBA 14/08/2025 02:51

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:52 <-> 14/08/2025 02:54

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 90,5 dBA 14/08/2025 02:53

Leq 1' min: 90,3 dBA 14/08/2025 02:54

LF max: 94,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:54 <-> 14/08/2025 02:56

Leq, 2' (emissió): 91,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,6 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 14/08/2025 02:56

Leq 1' min: 90,2 dBA 14/08/2025 02:55

LF max: 96,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:56 <-> 14/08/2025 02:58

Leq, 2' (emissió): 80,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,5 dBA

Leq 1' max: 81,6 dBA 14/08/2025 02:57

Leq 1' min: 79,1 dBA 14/08/2025 02:58

LF max: 90,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 02:58 <-> 14/08/2025 03:00

Leq, 2' (emissió): 78,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,8 dBA

Leq 1' max: 80,1 dBA 14/08/2025 02:59

Leq 1' min: 76,9 dBA 14/08/2025 03:00

LF max: 89,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:00 <-> 14/08/2025 03:02

Leq, 2' (emissió): 76,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,5 dBA

Leq 1' max: 76,8 dBA 14/08/2025 03:01

Leq 1' min: 76,2 dBA 14/08/2025 03:02

LF max: 86,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:02 <-> 14/08/2025 03:04

Leq, 2' (emissió): 75,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,4 dBA

Leq 1' max: 75,7 dBA 14/08/2025 03:03

Leq 1' min: 75,1 dBA 14/08/2025 03:04

LF max: 87,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:04 <-> 14/08/2025 03:06

Leq, 2' (emissió): 74,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,5 dBA

Leq 1' max: 74,7 dBA 14/08/2025 03:05

Leq 1' min: 74,3 dBA 14/08/2025 03:06

LF max: 82,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:06 <-> 14/08/2025 03:08

Leq, 2' (emissió): 73 dBA

Leq, 2' (recepció): 73 dBA

Leq 1' max: 73,1 dBA 14/08/2025 03:08

Leq 1' min: 72,9 dBA 14/08/2025 03:07

LF max: 80,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:08 <-> 14/08/2025 03:10

Leq, 2' (emissió): 73 dBA

Leq, 2' (recepció): 73 dBA

Leq 1' max: 73,2 dBA 14/08/2025 03:10

Leq 1' min: 72,9 dBA 14/08/2025 03:09

LF max: 77,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:10 <-> 14/08/2025 03:12

Leq, 2' (emissió): 72,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,9 dBA

Leq 1' max: 73,6 dBA 14/08/2025 03:11

Leq 1' min: 72,2 dBA 14/08/2025 03:12

LF max: 80,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:12 <-> 14/08/2025 03:14

Leq, 2' (emissió): 72,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,8 dBA

Leq 1' max: 72,9 dBA 14/08/2025 03:13

Leq 1' min: 72,6 dBA 14/08/2025 03:14

LF max: 83,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:14 <-> 14/08/2025 03:16

Leq, 2' (emissió): 72,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,2 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 14/08/2025 03:16

Leq 1' min: 71,7 dBA 14/08/2025 03:15

LF max: 77,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:16 <-> 14/08/2025 03:18

Leq, 2' (emissió): 71,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,8 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 14/08/2025 03:18

Leq 1' min: 71,6 dBA 14/08/2025 03:17

LF max: 78 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:18 <-> 14/08/2025 03:20

Leq, 2' (emissió): 70,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,7 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 14/08/2025 03:19

Leq 1' min: 70,5 dBA 14/08/2025 03:20

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:20 <-> 14/08/2025 03:22

Leq, 2' (emissió): 70,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,9 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 14/08/2025 03:21

Leq 1' min: 70,8 dBA 14/08/2025 03:22

LF max: 78,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:22 <-> 14/08/2025 03:24

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 14/08/2025 03:23

Leq 1' min: 71,3 dBA 14/08/2025 03:24

LF max: 79,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:24 <-> 14/08/2025 03:26

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,3 dBA 14/08/2025 03:25

Leq 1' min: 70 dBA 14/08/2025 03:26

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:26 <-> 14/08/2025 03:28

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 14/08/2025 03:28

Leq 1' min: 68,7 dBA 14/08/2025 03:27

LF max: 77 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:28 <-> 14/08/2025 03:30

Leq, 2' (emissió): 71,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,8 dBA

Leq 1' max: 72,6 dBA 14/08/2025 03:30

Leq 1' min: 70,8 dBA 14/08/2025 03:29

LF max: 80,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:30 <-> 14/08/2025 03:32

Leq, 2' (emissió): 73,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,6 dBA

Leq 1' max: 75,5 dBA 14/08/2025 03:32

Leq 1' min: 70,4 dBA 14/08/2025 03:31

LF max: 87,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:32 <-> 14/08/2025 03:34

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 71,9 dBA 14/08/2025 03:33

Leq 1' min: 70,1 dBA 14/08/2025 03:34

LF max: 79,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:34 <-> 14/08/2025 03:36

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,2 dBA 14/08/2025 03:36

Leq 1' min: 69,1 dBA 14/08/2025 03:35

LF max: 76,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:36 <-> 14/08/2025 03:38

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 14/08/2025 03:37

Leq 1' min: 68,2 dBA 14/08/2025 03:38

LF max: 74,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 03:38 <-> 14/08/2025 03:40

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 71,9 dBA 14/08/2025 03:39

Leq 1' min: 66,3 dBA 14/08/2025 03:40

LF max: 81,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:11 <-> 14/08/2025 18:13

Leq, 2' (emissió): 79,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,5 dBA

Leq 1' max: 82,4 dBA 14/08/2025 18:13

Leq 1' min: 68,4 dBA 14/08/2025 03:41

LF max: 80,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,4 dBA

Desconnexions: 1 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:13 <-> 14/08/2025 18:15

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 53,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:15

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:14

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:15 <-> 14/08/2025 18:17

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 54,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:17

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:16

LF max: 62,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:17 <-> 14/08/2025 18:19

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 53,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:18

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:19

LF max: 62,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:19 <-> 14/08/2025 18:21

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,7 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:21

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:20

LF max: 69 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:21 <-> 14/08/2025 18:23

Leq, 2' (emissió): 63,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,6 dBA

Leq 1' max: 65,6 dBA 14/08/2025 18:22

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:23

LF max: 77 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:23 <-> 14/08/2025 18:25

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,9 dBA

Leq 1' max: 61,7 dBA 14/08/2025 18:25

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:24

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:25 <-> 14/08/2025 18:27

Leq, 2' (emissió): 64,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,2 dBA

Leq 1' max: 65,2 dBA 14/08/2025 18:26

Leq 1' min: 63 dBA 14/08/2025 18:27

LF max: 85,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:27 <-> 14/08/2025 18:29

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,5 dBA

Leq 1' max: 60,1 dBA 14/08/2025 18:29

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:28

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:29 <-> 14/08/2025 18:31

Leq, 2' (emissió): 60,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,6 dBA

Leq 1' max: 62,7 dBA 14/08/2025 18:31

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:30

LF max: 75,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:31 <-> 14/08/2025 18:33

Leq, 2' (emissió): 65,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,2 dBA

Leq 1' max: 65,2 dBA 14/08/2025 18:32

Leq 1' min: 65,2 dBA 14/08/2025 18:33

LF max: 78 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:33 <-> 14/08/2025 18:35

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,8 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:34

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:35

LF max: 61,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:35 <-> 14/08/2025 18:37

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:37

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:36

LF max: 63,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 63,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:37 <-> 14/08/2025 18:39

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:38

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:39

LF max: 77,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:39 <-> 14/08/2025 18:41

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:40

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:41

LF max: 62,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 61,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:41 <-> 14/08/2025 18:43

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:43

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:42

LF max: 67,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:43 <-> 14/08/2025 18:45

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:45

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:44

LF max: 67,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 61,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:45 <-> 14/08/2025 18:47

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:47

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:46

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:47 <-> 14/08/2025 18:49

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:48

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:49

LF max: 60,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:49 <-> 14/08/2025 18:51

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:50

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:51

LF max: 65,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:51 <-> 14/08/2025 18:53

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,8 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:53

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:52

LF max: 64,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:53 <-> 14/08/2025 18:55

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:55

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:54

LF max: 66,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:55 <-> 14/08/2025 18:57

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 14/08/2025 18:56

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:57

LF max: 63,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 63,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:57 <-> 14/08/2025 18:59

Leq, 2' (emissió): 60,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,3 dBA

Leq 1' max: 61,4 dBA 14/08/2025 18:59

Leq 1' min: und dBA 14/08/2025 18:58

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 18:59 <-> 14/08/2025 19:01

Leq, 2' (emissió): 65,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,1 dBA

Leq 1' max: 66,3 dBA 14/08/2025 19:00

Leq 1' min: 63,4 dBA 14/08/2025 19:01

LF max: 86 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:01 <-> 14/08/2025 19:03

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 69,5 dBA 14/08/2025 19:03

Leq 1' min: 65,7 dBA 14/08/2025 19:02

LF max: 81,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:03 <-> 14/08/2025 19:05

Leq, 2' (emissió): 83 dBA

Leq, 2' (recepció): 83 dBA

Leq 1' max: 86 dBA 14/08/2025 19:05

Leq 1' min: 64,9 dBA 14/08/2025 19:04

LF max: 92,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:05 <-> 14/08/2025 19:07

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 14/08/2025 19:07

Leq 1' min: 90 dBA 14/08/2025 19:06

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:07 <-> 14/08/2025 19:09

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 14/08/2025 19:08

Leq 1' min: 84,5 dBA 14/08/2025 19:09

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:09 <-> 14/08/2025 19:11

Leq, 2' (emissió): 77,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,6 dBA

Leq 1' max: 79,2 dBA 14/08/2025 19:10

Leq 1' min: 74,9 dBA 14/08/2025 19:11

LF max: 91,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:11 <-> 14/08/2025 19:13

Leq, 2' (emissió): 76,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,9 dBA

Leq 1' max: 77,5 dBA 14/08/2025 19:12

Leq 1' min: 76,2 dBA 14/08/2025 19:13

LF max: 88,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:13 <-> 14/08/2025 19:15

Leq, 2' (emissió): 79,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,6 dBA

Leq 1' max: 80,4 dBA 14/08/2025 19:14

Leq 1' min: 78,6 dBA 14/08/2025 19:15

LF max: 90,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:15 <-> 14/08/2025 19:17

Leq, 2' (emissió): 86,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,3 dBA

Leq 1' max: 88,2 dBA 14/08/2025 19:16

Leq 1' min: 82,8 dBA 14/08/2025 19:17

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:17 <-> 14/08/2025 19:19

Leq, 2' (emissió): 79,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,2 dBA

Leq 1' max: 81,3 dBA 14/08/2025 19:19

Leq 1' min: 75,1 dBA 14/08/2025 19:18

LF max: 88,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:19 <-> 14/08/2025 19:21

Leq, 2' (emissió): 87,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,3 dBA

Leq 1' max: 89,7 dBA 14/08/2025 19:21

Leq 1' min: 81,8 dBA 14/08/2025 19:20

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:21 <-> 14/08/2025 19:23

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 14/08/2025 19:23

Leq 1' min: 91,9 dBA 14/08/2025 19:22

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:23 <-> 14/08/2025 19:25

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 14/08/2025 19:25

Leq 1' min: 91,7 dBA 14/08/2025 19:24

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:25 <-> 14/08/2025 19:27

Leq, 2' (emissió): 85,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,8 dBA

Leq 1' max: 87,3 dBA 14/08/2025 19:27

Leq 1' min: 83,3 dBA 14/08/2025 19:26

LF max: 94,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:27 <-> 14/08/2025 19:29

Leq, 2' (emissió): 87,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,7 dBA

Leq 1' max: 87,9 dBA 14/08/2025 19:29

Leq 1' min: 87,4 dBA 14/08/2025 19:28

LF max: 95 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:29 <-> 14/08/2025 19:31

Leq, 2' (emissió): 87,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,2 dBA

Leq 1' max: 88,7 dBA 14/08/2025 19:31

Leq 1' min: 84,9 dBA 14/08/2025 19:30

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:31 <-> 14/08/2025 19:33

Leq, 2' (emissió): 88,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,8 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 14/08/2025 19:32

Leq 1' min: 85 dBA 14/08/2025 19:33

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:33 <-> 14/08/2025 19:35

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 14/08/2025 19:34

Leq 1' min: 92,9 dBA 14/08/2025 19:35

LF max: 104,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:35 <-> 14/08/2025 19:37

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 97,8 dBA 14/08/2025 19:37

Leq 1' min: 93 dBA 14/08/2025 19:36

LF max: 106,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 105,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:37 <-> 14/08/2025 19:39

Leq, 2' (emissió): 86,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,5 dBA

Leq 1' max: 88,3 dBA 14/08/2025 19:38

Leq 1' min: 83,4 dBA 14/08/2025 19:39

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:39 <-> 14/08/2025 19:41

Leq, 2' (emissió): 87,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,6 dBA

Leq 1' max: 88,2 dBA 14/08/2025 19:40

Leq 1' min: 87,1 dBA 14/08/2025 19:41

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:41 <-> 14/08/2025 19:43

Leq, 2' (emissió): 87,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,7 dBA

Leq 1' max: 88,5 dBA 14/08/2025 19:42

Leq 1' min: 86,6 dBA 14/08/2025 19:43

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:43 <-> 14/08/2025 19:45

Leq, 2' (emissió): 85,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,4 dBA

Leq 1' max: 86,2 dBA 14/08/2025 19:44

Leq 1' min: 84,4 dBA 14/08/2025 19:45

LF max: 93,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:45 <-> 14/08/2025 19:47

Leq, 2' (emissió): 86,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,4 dBA

Leq 1' max: 89,3 dBA 14/08/2025 19:47

Leq 1' min: 73,7 dBA 14/08/2025 19:46

LF max: 95 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:47 <-> 14/08/2025 19:49

Leq, 2' (emissió): 85,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,2 dBA

Leq 1' max: 85,3 dBA 14/08/2025 19:48

Leq 1' min: 85,1 dBA 14/08/2025 19:49

LF max: 95,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:49 <-> 14/08/2025 19:51

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 14/08/2025 19:51

Leq 1' min: 90,8 dBA 14/08/2025 19:50

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:51 <-> 14/08/2025 19:53

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 14/08/2025 19:53

Leq 1' min: 94,8 dBA 14/08/2025 19:52

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:53 <-> 14/08/2025 19:55

Leq, 2' (emissió): 88,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,3 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 14/08/2025 19:54

Leq 1' min: 81,3 dBA 14/08/2025 19:55

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:55 <-> 14/08/2025 19:57

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 14/08/2025 19:57

Leq 1' min: 70,2 dBA 14/08/2025 19:56

LF max: 104,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:57 <-> 14/08/2025 19:59

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 14/08/2025 19:58

Leq 1' min: 93,9 dBA 14/08/2025 19:59

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 19:59 <-> 14/08/2025 20:01

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 14/08/2025 20:01

Leq 1' min: 94,2 dBA 14/08/2025 20:00

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:01 <-> 14/08/2025 20:03

Leq, 2' (emissió): 72,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,2 dBA

Leq 1' max: 72,4 dBA 14/08/2025 20:02

Leq 1' min: 72,1 dBA 14/08/2025 20:03

LF max: 83,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:03 <-> 14/08/2025 20:05

Leq, 2' (emissió): 76,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,7 dBA

Leq 1' max: 77,8 dBA 14/08/2025 20:04

Leq 1' min: 75,2 dBA 14/08/2025 20:05

LF max: 89,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:05 <-> 14/08/2025 20:07

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 14/08/2025 20:06

Leq 1' min: 71 dBA 14/08/2025 20:07

LF max: 84,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:07 <-> 14/08/2025 20:09

Leq, 2' (emissió): 84,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,6 dBA

Leq 1' max: 85,8 dBA 14/08/2025 20:09

Leq 1' min: 83 dBA 14/08/2025 20:08

LF max: 95,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:09 <-> 14/08/2025 20:11

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 14/08/2025 20:11

Leq 1' min: 93,7 dBA 14/08/2025 20:10

LF max: 104,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:11 <-> 14/08/2025 20:13

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 97,4 dBA 14/08/2025 20:12

Leq 1' min: 96,3 dBA 14/08/2025 20:13

LF max: 104 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:13 <-> 14/08/2025 20:15

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 97,2 dBA 14/08/2025 20:15

Leq 1' min: 91,4 dBA 14/08/2025 20:14

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:15 <-> 14/08/2025 20:17

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 14/08/2025 20:16

Leq 1' min: 94,7 dBA 14/08/2025 20:17

LF max: 103,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:17 <-> 14/08/2025 20:19

Leq, 2' (emissió): 73,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,4 dBA

Leq 1' max: 75,9 dBA 14/08/2025 20:18

Leq 1' min: 66,6 dBA 14/08/2025 20:19

LF max: 84,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:19 <-> 14/08/2025 20:21

Leq, 2' (emissió): 66,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,9 dBA

Leq 1' max: 67,2 dBA 14/08/2025 20:20

Leq 1' min: 66,6 dBA 14/08/2025 20:21

LF max: 77 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:21 <-> 14/08/2025 20:23

Leq, 2' (emissió): 67,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,3 dBA

Leq 1' max: 68 dBA 14/08/2025 20:22

Leq 1' min: 66,5 dBA 14/08/2025 20:23

LF max: 78,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:23 <-> 14/08/2025 20:25

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 14/08/2025 20:25

Leq 1' min: 68,2 dBA 14/08/2025 20:24

LF max: 74,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:25 <-> 14/08/2025 20:27

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,9 dBA 14/08/2025 20:26

Leq 1' min: 68,1 dBA 14/08/2025 20:27

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:27 <-> 14/08/2025 20:29

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 67,9 dBA 14/08/2025 20:29

Leq 1' min: 67,8 dBA 14/08/2025 20:28

LF max: 72,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:29 <-> 14/08/2025 20:31

Leq, 2' (emissió): 67 dBA

Leq, 2' (recepció): 67 dBA

Leq 1' max: 67,6 dBA 14/08/2025 20:30

Leq 1' min: 66,2 dBA 14/08/2025 20:31

LF max: 71,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:31 <-> 14/08/2025 20:33

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,5 dBA 14/08/2025 20:32

Leq 1' min: 67,4 dBA 14/08/2025 20:33

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:33 <-> 14/08/2025 20:35

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 14/08/2025 20:34

Leq 1' min: 67,5 dBA 14/08/2025 20:35

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:35 <-> 14/08/2025 20:37

Leq, 2' (emissió): 68 dBA

Leq, 2' (recepció): 68 dBA

Leq 1' max: 68,3 dBA 14/08/2025 20:37

Leq 1' min: 67,6 dBA 14/08/2025 20:36

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:37 <-> 14/08/2025 20:39

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 14/08/2025 20:38

Leq 1' min: 68,7 dBA 14/08/2025 20:39

LF max: 85 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:39 <-> 14/08/2025 20:41

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 69,2 dBA 14/08/2025 20:40

Leq 1' min: 68,1 dBA 14/08/2025 20:41

LF max: 77,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:41 <-> 14/08/2025 20:43

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 14/08/2025 20:42

Leq 1' min: 67,7 dBA 14/08/2025 20:43

LF max: 76,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:43 <-> 14/08/2025 20:45

Leq, 2' (emissió): 72,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,7 dBA

Leq 1' max: 73,7 dBA 14/08/2025 20:45

Leq 1' min: 71,4 dBA 14/08/2025 20:44

LF max: 84,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:45 <-> 14/08/2025 20:47

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 14/08/2025 20:46

Leq 1' min: 67,8 dBA 14/08/2025 20:47

LF max: 83,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:47 <-> 14/08/2025 20:49

Leq, 2' (emissió): 70,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,3 dBA

Leq 1' max: 70,9 dBA 14/08/2025 20:48

Leq 1' min: 69,6 dBA 14/08/2025 20:49

LF max: 82,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:49 <-> 14/08/2025 20:51

Leq, 2' (emissió): 70,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,9 dBA

Leq 1' max: 72,1 dBA 14/08/2025 20:51

Leq 1' min: 69,3 dBA 14/08/2025 20:50

LF max: 83,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:51 <-> 14/08/2025 20:53

Leq, 2' (emissió): 98,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,6 dBA

Leq 1' max: 100 dBA 14/08/2025 20:53

Leq 1' min: 96,6 dBA 14/08/2025 20:52

LF max: 104,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:53 <-> 14/08/2025 20:55

Leq, 2' (emissió): 101,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 101,4 dBA

Leq 1' max: 102,3 dBA 14/08/2025 20:55

Leq 1' min: 100,3 dBA 14/08/2025 20:54

LF max: 107,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 105,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 104,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 103,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 101,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 96,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:55 <-> 14/08/2025 20:57

Leq, 2' (emissió): 100,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 100,3 dBA

Leq 1' max: 100,6 dBA 14/08/2025 20:56

Leq 1' min: 100 dBA 14/08/2025 20:57

LF max: 104,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104 dBA

Passades (emissió): 13 s > 100 dBA L5 103,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 102,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 100,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 96,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:57 <-> 14/08/2025 20:59

Leq, 2' (emissió): 98,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,8 dBA

Leq 1' max: 99,5 dBA 14/08/2025 20:58

Leq 1' min: 98,1 dBA 14/08/2025 20:59

LF max: 103,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 20:59 <-> 14/08/2025 21:01

Leq, 2' (emissió): 97,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,2 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 14/08/2025 21:00

Leq 1' min: 96,4 dBA 14/08/2025 21:01

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:01 <-> 14/08/2025 21:03

Leq, 2' (emissió): 98,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,6 dBA

Leq 1' max: 98,8 dBA 14/08/2025 21:02

Leq 1' min: 98,4 dBA 14/08/2025 21:03

LF max: 103,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 95 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:03 <-> 14/08/2025 21:05

Leq, 2' (emissió): 98,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,4 dBA

Leq 1' max: 98,5 dBA 14/08/2025 21:05

Leq 1' min: 98,4 dBA 14/08/2025 21:04

LF max: 103,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:05 <-> 14/08/2025 21:07

Leq, 2' (emissió): 99 dBA

Leq, 2' (recepció): 99 dBA

Leq 1' max: 99,3 dBA 14/08/2025 21:07

Leq 1' min: 98,7 dBA 14/08/2025 21:06

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 96 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:07 <-> 14/08/2025 21:09

Leq, 2' (emissió): 97,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,3 dBA

Leq 1' max: 98,4 dBA 14/08/2025 21:08

Leq 1' min: 95,6 dBA 14/08/2025 21:09

LF max: 105,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:09 <-> 14/08/2025 21:11

Leq, 2' (emissió): 77 dBA

Leq, 2' (recepció): 77 dBA

Leq 1' max: 79,2 dBA 14/08/2025 21:11

Leq 1' min: 72,2 dBA 14/08/2025 21:10

LF max: 88,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:11 <-> 14/08/2025 21:13

Leq, 2' (emissió): 78,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,4 dBA

Leq 1' max: 80,8 dBA 14/08/2025 21:13

Leq 1' min: 72,7 dBA 14/08/2025 21:12

LF max: 94 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:13 <-> 14/08/2025 21:15

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,1 dBA 14/08/2025 21:14

Leq 1' min: 69,1 dBA 14/08/2025 21:15

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:15 <-> 14/08/2025 21:17

Leq, 2' (emissió): 78,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,9 dBA

Leq 1' max: 79,7 dBA 14/08/2025 21:17

Leq 1' min: 78 dBA 14/08/2025 21:16

LF max: 96,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:17 <-> 14/08/2025 21:19

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,3 dBA 14/08/2025 21:19

Leq 1' min: 69,8 dBA 14/08/2025 21:18

LF max: 78,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:19 <-> 14/08/2025 21:21

Leq, 2' (emissió): 71,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,5 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 14/08/2025 21:20

Leq 1' min: 70,9 dBA 14/08/2025 21:21

LF max: 80,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:21 <-> 14/08/2025 21:23

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 14/08/2025 21:22

Leq 1' min: 69,1 dBA 14/08/2025 21:23

LF max: 75,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:23 <-> 14/08/2025 21:25

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 69,5 dBA 14/08/2025 21:25

Leq 1' min: 69,3 dBA 14/08/2025 21:24

LF max: 74,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:25 <-> 14/08/2025 21:27

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,5 dBA 14/08/2025 21:27

Leq 1' min: 69,7 dBA 14/08/2025 21:26

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:27 <-> 14/08/2025 21:29

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 14/08/2025 21:29

Leq 1' min: 69,5 dBA 14/08/2025 21:28

LF max: 80,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:29 <-> 14/08/2025 21:31

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,7 dBA 14/08/2025 21:30

Leq 1' min: 69,5 dBA 14/08/2025 21:31

LF max: 78,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:31 <-> 14/08/2025 21:33

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 14/08/2025 21:33

Leq 1' min: 70,2 dBA 14/08/2025 21:32

LF max: 77,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:33 <-> 14/08/2025 21:35

Leq, 2' (emissió): 72,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,4 dBA

Leq 1' max: 72,8 dBA 14/08/2025 21:34

Leq 1' min: 72 dBA 14/08/2025 21:35

LF max: 79,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:35 <-> 14/08/2025 21:37

Leq, 2' (emissió): 72,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,2 dBA

Leq 1' max: 72,4 dBA 14/08/2025 21:36

Leq 1' min: 71,9 dBA 14/08/2025 21:37

LF max: 80,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:37 <-> 14/08/2025 21:39

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 70,6 dBA 14/08/2025 21:38

Leq 1' min: 70,1 dBA 14/08/2025 21:39

LF max: 76,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:39 <-> 14/08/2025 21:41

Leq, 2' (emissió): 70,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,3 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 14/08/2025 21:40

Leq 1' min: 69,7 dBA 14/08/2025 21:41

LF max: 76 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:41 <-> 14/08/2025 21:43

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,4 dBA 14/08/2025 21:42

Leq 1' min: 69,8 dBA 14/08/2025 21:43

LF max: 75,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:43 <-> 14/08/2025 21:45

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 73,9 dBA 14/08/2025 21:45

Leq 1' min: 70,4 dBA 14/08/2025 21:44

LF max: 88,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:45 <-> 14/08/2025 21:47

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 14/08/2025 21:47

Leq 1' min: 70,7 dBA 14/08/2025 21:46

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:47 <-> 14/08/2025 21:49

Leq, 2' (emissió): 70,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,7 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 14/08/2025 21:48

Leq 1' min: 70,1 dBA 14/08/2025 21:49

LF max: 75,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:49 <-> 14/08/2025 21:51

Leq, 2' (emissió): 70,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,9 dBA

Leq 1' max: 71,1 dBA 14/08/2025 21:50

Leq 1' min: 70,8 dBA 14/08/2025 21:51

LF max: 77,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:51 <-> 14/08/2025 21:53

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,8 dBA 14/08/2025 21:53

Leq 1' min: 70,8 dBA 14/08/2025 21:52

LF max: 79,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:53 <-> 14/08/2025 21:55

Leq, 2' (emissió): 78,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,8 dBA

Leq 1' max: 80,9 dBA 14/08/2025 21:54

Leq 1' min: 74,6 dBA 14/08/2025 21:55

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:55 <-> 14/08/2025 21:57

Leq, 2' (emissió): 71,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,5 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 14/08/2025 21:56

Leq 1' min: 70,6 dBA 14/08/2025 21:57

LF max: 81,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:57 <-> 14/08/2025 21:59

Leq, 2' (emissió): 75,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,1 dBA

Leq 1' max: 76,3 dBA 14/08/2025 21:58

Leq 1' min: 73,5 dBA 14/08/2025 21:59

LF max: 85,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 21:59 <-> 14/08/2025 22:01

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 14/08/2025 22:00

Leq 1' min: 70,3 dBA 14/08/2025 22:01

LF max: 80,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:01 <-> 14/08/2025 22:03

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 14/08/2025 22:02

Leq 1' min: 70,2 dBA 14/08/2025 22:03

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:03 <-> 14/08/2025 22:05

Leq, 2' (emissió): 78,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,9 dBA

Leq 1' max: 81,6 dBA 14/08/2025 22:05

Leq 1' min: 70,7 dBA 14/08/2025 22:04

LF max: 90,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:05 <-> 14/08/2025 22:07

Leq, 2' (emissió): 71,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,6 dBA

Leq 1' max: 71,8 dBA 14/08/2025 22:06

Leq 1' min: 71,3 dBA 14/08/2025 22:07

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:07 <-> 14/08/2025 22:09

Leq, 2' (emissió): 72,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,2 dBA

Leq 1' max: 72,3 dBA 14/08/2025 22:08

Leq 1' min: 72 dBA 14/08/2025 22:09

LF max: 80,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:09 <-> 14/08/2025 22:11

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 71,4 dBA 14/08/2025 22:10

Leq 1' min: 69,6 dBA 14/08/2025 22:11

LF max: 77,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:11 <-> 14/08/2025 22:13

Leq, 2' (emissió): 72 dBA

Leq, 2' (recepció): 72 dBA

Leq 1' max: 72,3 dBA 14/08/2025 22:13

Leq 1' min: 71,7 dBA 14/08/2025 22:12

LF max: 79,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:13 <-> 14/08/2025 22:15

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 14/08/2025 22:15

Leq 1' min: 72,2 dBA 14/08/2025 22:14

LF max: 81,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:15 <-> 14/08/2025 22:17

Leq, 2' (emissió): 72,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,3 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 14/08/2025 22:16

Leq 1' min: 71,9 dBA 14/08/2025 22:17

LF max: 82,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:17 <-> 14/08/2025 22:19

Leq, 2' (emissió): 71,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,7 dBA

Leq 1' max: 71,9 dBA 14/08/2025 22:19

Leq 1' min: 71,5 dBA 14/08/2025 22:18

LF max: 81,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:19 <-> 14/08/2025 22:21

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 14/08/2025 22:20

Leq 1' min: 71 dBA 14/08/2025 22:21

LF max: 78 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:21 <-> 14/08/2025 22:23

Leq, 2' (emissió): 72,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,4 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 14/08/2025 22:22

Leq 1' min: 72,3 dBA 14/08/2025 22:23

LF max: 75,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:23 <-> 14/08/2025 22:25

Leq, 2' (emissió): 71,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,8 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 14/08/2025 22:24

Leq 1' min: 71,3 dBA 14/08/2025 22:25

LF max: 76,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:25 <-> 14/08/2025 22:27

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,1 dBA 14/08/2025 22:27

Leq 1' min: 71 dBA 14/08/2025 22:26

LF max: 76,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:27 <-> 14/08/2025 22:29

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 14/08/2025 22:29

Leq 1' min: 70,3 dBA 14/08/2025 22:28

LF max: 82 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:29 <-> 14/08/2025 22:31

Leq, 2' (emissió): 73,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,9 dBA

Leq 1' max: 75,4 dBA 14/08/2025 22:31

Leq 1' min: 71,4 dBA 14/08/2025 22:30

LF max: 89,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:31 <-> 14/08/2025 22:33

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72,1 dBA 14/08/2025 22:32

Leq 1' min: 71,6 dBA 14/08/2025 22:33

LF max: 77,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:33 <-> 14/08/2025 22:35

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 14/08/2025 22:34

Leq 1' min: 70,4 dBA 14/08/2025 22:35

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:35 <-> 14/08/2025 22:37

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 14/08/2025 22:36

Leq 1' min: 70,9 dBA 14/08/2025 22:37

LF max: 74,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:37 <-> 14/08/2025 22:39

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 14/08/2025 22:39

Leq 1' min: 71 dBA 14/08/2025 22:38

LF max: 77,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:39 <-> 14/08/2025 22:41

Leq, 2' (emissió): 71,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,5 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 14/08/2025 22:40

Leq 1' min: 71,4 dBA 14/08/2025 22:41

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:41 <-> 14/08/2025 22:43

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 14/08/2025 22:42

Leq 1' min: 71 dBA 14/08/2025 22:43

LF max: 78,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:43 <-> 14/08/2025 22:45

Leq, 2' (emissió): 71,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,4 dBA

Leq 1' max: 71,7 dBA 14/08/2025 22:45

Leq 1' min: 71 dBA 14/08/2025 22:44

LF max: 76 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:45 <-> 14/08/2025 22:47

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72,4 dBA 14/08/2025 22:47

Leq 1' min: 71,3 dBA 14/08/2025 22:46

LF max: 79,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:47 <-> 14/08/2025 22:49

Leq, 2' (emissió): 73,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,3 dBA

Leq 1' max: 73,6 dBA 14/08/2025 22:49

Leq 1' min: 73 dBA 14/08/2025 22:48

LF max: 80,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:49 <-> 14/08/2025 22:51

Leq, 2' (emissió): 72,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,4 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 14/08/2025 22:50

Leq 1' min: 72,4 dBA 14/08/2025 22:51

LF max: 77,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:51 <-> 14/08/2025 22:53

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 73 dBA 14/08/2025 22:52

Leq 1' min: 71,8 dBA 14/08/2025 22:53

LF max: 77,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:53 <-> 14/08/2025 22:55

Leq, 2' (emissió): 73,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,4 dBA

Leq 1' max: 73,8 dBA 14/08/2025 22:55

Leq 1' min: 73 dBA 14/08/2025 22:54

LF max: 80,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:55 <-> 14/08/2025 22:57

Leq, 2' (emissió): 73,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,2 dBA

Leq 1' max: 73,5 dBA 14/08/2025 22:56

Leq 1' min: 72,8 dBA 14/08/2025 22:57

LF max: 84,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:57 <-> 14/08/2025 22:59

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 14/08/2025 22:59

Leq 1' min: 85,1 dBA 14/08/2025 22:58

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 22:59 <-> 14/08/2025 23:01

Leq, 2' (emissió): 97,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,7 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 14/08/2025 23:01

Leq 1' min: 97,3 dBA 14/08/2025 23:00

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:01 <-> 14/08/2025 23:03

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 97,7 dBA 14/08/2025 23:02

Leq 1' min: 94,9 dBA 14/08/2025 23:03

LF max: 103,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:03 <-> 14/08/2025 23:05

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 14/08/2025 23:05

Leq 1' min: 95,4 dBA 14/08/2025 23:04

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:05 <-> 14/08/2025 23:07

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 14/08/2025 23:07

Leq 1' min: 95,8 dBA 14/08/2025 23:06

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:07 <-> 14/08/2025 23:09

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 14/08/2025 23:08

Leq 1' min: 94,5 dBA 14/08/2025 23:09

LF max: 105,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:09 <-> 14/08/2025 23:11

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 14/08/2025 23:10

Leq 1' min: 93,9 dBA 14/08/2025 23:11

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:11 <-> 14/08/2025 23:13

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 14/08/2025 23:12

Leq 1' min: 95,8 dBA 14/08/2025 23:13

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:13 <-> 14/08/2025 23:15

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 98,2 dBA 14/08/2025 23:15

Leq 1' min: 96,6 dBA 14/08/2025 23:14

LF max: 103,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:15 <-> 14/08/2025 23:17

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 97,4 dBA 14/08/2025 23:17

Leq 1' min: 94,8 dBA 14/08/2025 23:16

LF max: 105,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:17 <-> 14/08/2025 23:19

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 14/08/2025 23:19

Leq 1' min: 96,4 dBA 14/08/2025 23:18

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:19 <-> 14/08/2025 23:21

Leq, 2' (emissió): 96,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,8 dBA

Leq 1' max: 97,5 dBA 14/08/2025 23:21

Leq 1' min: 96 dBA 14/08/2025 23:20

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:21 <-> 14/08/2025 23:23

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 14/08/2025 23:23

Leq 1' min: 95,3 dBA 14/08/2025 23:22

LF max: 104,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:23 <-> 14/08/2025 23:25

Leq, 2' (emissió): 98,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,5 dBA

Leq 1' max: 98,9 dBA 14/08/2025 23:25

Leq 1' min: 98 dBA 14/08/2025 23:24

LF max: 104,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:25 <-> 14/08/2025 23:27

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 99,1 dBA 14/08/2025 23:26

Leq 1' min: 95 dBA 14/08/2025 23:27

LF max: 105,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:27 <-> 14/08/2025 23:29

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 97,8 dBA 14/08/2025 23:28

Leq 1' min: 97,8 dBA 14/08/2025 23:29

LF max: 104,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:29 <-> 14/08/2025 23:31

Leq, 2' (emissió): 98,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,6 dBA

Leq 1' max: 99,5 dBA 14/08/2025 23:30

Leq 1' min: 97,5 dBA 14/08/2025 23:31

LF max: 105,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:31 <-> 14/08/2025 23:33

Leq, 2' (emissió): 97,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,2 dBA

Leq 1' max: 98,2 dBA 14/08/2025 23:33

Leq 1' min: 96 dBA 14/08/2025 23:32

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:33 <-> 14/08/2025 23:35

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 14/08/2025 23:34

Leq 1' min: 96,9 dBA 14/08/2025 23:35

LF max: 103 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:35 <-> 14/08/2025 23:37

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 14/08/2025 23:36

Leq 1' min: 97,7 dBA 14/08/2025 23:37

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:37 <-> 14/08/2025 23:39

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 96,4 dBA 14/08/2025 23:38

Leq 1' min: 87,2 dBA 14/08/2025 23:39

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:39 <-> 14/08/2025 23:41

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 14/08/2025 23:41

Leq 1' min: 94,3 dBA 14/08/2025 23:40

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:41 <-> 14/08/2025 23:43

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,4 dBA 14/08/2025 23:43

Leq 1' min: 95,5 dBA 14/08/2025 23:42

LF max: 103,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:43 <-> 14/08/2025 23:45

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 14/08/2025 23:44

Leq 1' min: 97 dBA 14/08/2025 23:45

LF max: 104,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:45 <-> 14/08/2025 23:47

Leq, 2' (emissió): 96,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,2 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 14/08/2025 23:47

Leq 1' min: 95,1 dBA 14/08/2025 23:46

LF max: 104,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:47 <-> 14/08/2025 23:49

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 14/08/2025 23:48

Leq 1' min: 96,8 dBA 14/08/2025 23:49

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:49 <-> 14/08/2025 23:51

Leq, 2' (emissió): 98,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,4 dBA

Leq 1' max: 98,5 dBA 14/08/2025 23:51

Leq 1' min: 98,4 dBA 14/08/2025 23:50

LF max: 106,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:51 <-> 14/08/2025 23:53

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 99,1 dBA 14/08/2025 23:52

Leq 1' min: 96,1 dBA 14/08/2025 23:53

LF max: 107,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 105,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:53 <-> 14/08/2025 23:55

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 97,5 dBA 14/08/2025 23:54

Leq 1' min: 97,5 dBA 14/08/2025 23:55

LF max: 104,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:55 <-> 14/08/2025 23:57

Leq, 2' (emissió): 97,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,7 dBA

Leq 1' max: 97,7 dBA 14/08/2025 23:56

Leq 1' min: 97,6 dBA 14/08/2025 23:57

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:57 <-> 14/08/2025 23:59

Leq, 2' (emissió): 98,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,3 dBA

Leq 1' max: 99 dBA 14/08/2025 23:58

Leq 1' min: 97,5 dBA 14/08/2025 23:59

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

14/08/2025 23:59 <-> 15/08/2025 00:01

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 00:00

Leq 1' min: 81,8 dBA 15/08/2025 00:01

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:01 <-> 15/08/2025 00:03

Leq, 2' (emissió): 81,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,8 dBA

Leq 1' max: 82,4 dBA 15/08/2025 00:03

Leq 1' min: 81,2 dBA 15/08/2025 00:02

LF max: 85,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:03 <-> 15/08/2025 00:05

Leq, 2' (emissió): 81,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,4 dBA

Leq 1' max: 82,5 dBA 15/08/2025 00:04

Leq 1' min: 80 dBA 15/08/2025 00:05

LF max: 85,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:05 <-> 15/08/2025 00:07

Leq, 2' (emissió): 81,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,2 dBA

Leq 1' max: 81,4 dBA 15/08/2025 00:06

Leq 1' min: 81 dBA 15/08/2025 00:07

LF max: 85,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:07 <-> 15/08/2025 00:09

Leq, 2' (emissió): 80,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,4 dBA

Leq 1' max: 81,8 dBA 15/08/2025 00:08

Leq 1' min: 78,3 dBA 15/08/2025 00:09

LF max: 84,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:09 <-> 15/08/2025 00:11

Leq, 2' (emissió): 81,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,1 dBA

Leq 1' max: 81,3 dBA 15/08/2025 00:11

Leq 1' min: 80,9 dBA 15/08/2025 00:10

LF max: 86,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:11 <-> 15/08/2025 00:13

Leq, 2' (emissió): 81,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,4 dBA

Leq 1' max: 81,9 dBA 15/08/2025 00:12

Leq 1' min: 80,9 dBA 15/08/2025 00:13

LF max: 88,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:13 <-> 15/08/2025 00:15

Leq, 2' (emissió): 81,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,4 dBA

Leq 1' max: 81,7 dBA 15/08/2025 00:14

Leq 1' min: 81,1 dBA 15/08/2025 00:15

LF max: 93,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:15 <-> 15/08/2025 00:17

Leq, 2' (emissió): 80,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,3 dBA

Leq 1' max: 80,7 dBA 15/08/2025 00:17

Leq 1' min: 79,8 dBA 15/08/2025 00:16

LF max: 86,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:17 <-> 15/08/2025 00:19

Leq, 2' (emissió): 81 dBA

Leq, 2' (recepció): 81 dBA

Leq 1' max: 82 dBA 15/08/2025 00:18

Leq 1' min: 79,6 dBA 15/08/2025 00:19

LF max: 86,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:19 <-> 15/08/2025 00:21

Leq, 2' (emissió): 81,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,5 dBA

Leq 1' max: 81,8 dBA 15/08/2025 00:20

Leq 1' min: 81,2 dBA 15/08/2025 00:21

LF max: 86,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:21 <-> 15/08/2025 00:23

Leq, 2' (emissió): 82,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,2 dBA

Leq 1' max: 82,8 dBA 15/08/2025 00:23

Leq 1' min: 81,4 dBA 15/08/2025 00:22

LF max: 91,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:23 <-> 15/08/2025 00:25

Leq, 2' (emissió): 82,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,7 dBA

Leq 1' max: 83,5 dBA 15/08/2025 00:24

Leq 1' min: 81,8 dBA 15/08/2025 00:25

LF max: 90,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:25 <-> 15/08/2025 00:27

Leq, 2' (emissió): 80,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,2 dBA

Leq 1' max: 80,6 dBA 15/08/2025 00:27

Leq 1' min: 79,8 dBA 15/08/2025 00:26

LF max: 84,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:27 <-> 15/08/2025 00:29

Leq, 2' (emissió): 80,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,8 dBA

Leq 1' max: 80,9 dBA 15/08/2025 00:29

Leq 1' min: 80,6 dBA 15/08/2025 00:28

LF max: 84,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:29 <-> 15/08/2025 00:31

Leq, 2' (emissió): 80,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,8 dBA

Leq 1' max: 81,6 dBA 15/08/2025 00:31

Leq 1' min: 79,8 dBA 15/08/2025 00:30

LF max: 89,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:31 <-> 15/08/2025 00:33

Leq, 2' (emissió): 83,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,3 dBA

Leq 1' max: 83,9 dBA 15/08/2025 00:33

Leq 1' min: 82,5 dBA 15/08/2025 00:32

LF max: 90,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:33 <-> 15/08/2025 00:35

Leq, 2' (emissió): 86,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,6 dBA

Leq 1' max: 87,6 dBA 15/08/2025 00:34

Leq 1' min: 85,4 dBA 15/08/2025 00:35

LF max: 93 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:35 <-> 15/08/2025 00:37

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 15/08/2025 00:37

Leq 1' min: 92 dBA 15/08/2025 00:36

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:37 <-> 15/08/2025 00:39

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 00:39

Leq 1' min: 94,4 dBA 15/08/2025 00:38

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:39 <-> 15/08/2025 00:41

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 00:40

Leq 1' min: 95 dBA 15/08/2025 00:41

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:41 <-> 15/08/2025 00:43

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 15/08/2025 00:43

Leq 1' min: 95,7 dBA 15/08/2025 00:42

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:43 <-> 15/08/2025 00:45

Leq, 2' (emissió): 96,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,7 dBA

Leq 1' max: 96,8 dBA 15/08/2025 00:44

Leq 1' min: 96,5 dBA 15/08/2025 00:45

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:45 <-> 15/08/2025 00:47

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 15/08/2025 00:46

Leq 1' min: 93,5 dBA 15/08/2025 00:47

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:47 <-> 15/08/2025 00:49

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 00:48

Leq 1' min: 95,5 dBA 15/08/2025 00:49

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:49 <-> 15/08/2025 00:51

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 15/08/2025 00:50

Leq 1' min: 94,9 dBA 15/08/2025 00:51

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:51 <-> 15/08/2025 00:53

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 00:52

Leq 1' min: 94,9 dBA 15/08/2025 00:53

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:53 <-> 15/08/2025 00:55

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 15/08/2025 00:55

Leq 1' min: 95,3 dBA 15/08/2025 00:54

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:55 <-> 15/08/2025 00:57

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 15/08/2025 00:56

Leq 1' min: 94,7 dBA 15/08/2025 00:57

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:57 <-> 15/08/2025 00:59

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 15/08/2025 00:58

Leq 1' min: 94,5 dBA 15/08/2025 00:59

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 00:59 <-> 15/08/2025 01:01

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 01:01

Leq 1' min: 94,6 dBA 15/08/2025 01:00

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:01 <-> 15/08/2025 01:03

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 15/08/2025 01:02

Leq 1' min: 94,9 dBA 15/08/2025 01:03

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:03 <-> 15/08/2025 01:05

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 01:05

Leq 1' min: 95,3 dBA 15/08/2025 01:04

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:05 <-> 15/08/2025 01:07

Leq, 2' (emissió): 96,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,2 dBA

Leq 1' max: 96,4 dBA 15/08/2025 01:06

Leq 1' min: 95,9 dBA 15/08/2025 01:07

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:07 <-> 15/08/2025 01:09

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 15/08/2025 01:09

Leq 1' min: 91,5 dBA 15/08/2025 01:08

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:09 <-> 15/08/2025 01:11

Leq, 2' (emissió): 89,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,3 dBA

Leq 1' max: 89,5 dBA 15/08/2025 01:10

Leq 1' min: 89 dBA 15/08/2025 01:11

LF max: 97,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:11 <-> 15/08/2025 01:13

Leq, 2' (emissió): 92,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,7 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 01:13

Leq 1' min: 87,4 dBA 15/08/2025 01:12

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:13 <-> 15/08/2025 01:15

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 15/08/2025 01:14

Leq 1' min: 94,6 dBA 15/08/2025 01:15

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:15 <-> 15/08/2025 01:17

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 15/08/2025 01:16

Leq 1' min: 95,3 dBA 15/08/2025 01:17

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:17 <-> 15/08/2025 01:19

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 15/08/2025 01:18

Leq 1' min: 94,1 dBA 15/08/2025 01:19

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:19 <-> 15/08/2025 01:21

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 15/08/2025 01:20

Leq 1' min: 96 dBA 15/08/2025 01:21

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:21 <-> 15/08/2025 01:23

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 01:22

Leq 1' min: 95,4 dBA 15/08/2025 01:23

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:23 <-> 15/08/2025 01:25

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 15/08/2025 01:24

Leq 1' min: 95,4 dBA 15/08/2025 01:25

LF max: 100,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:25 <-> 15/08/2025 01:27

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 01:27

Leq 1' min: 95,5 dBA 15/08/2025 01:26

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:27 <-> 15/08/2025 01:29

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 15/08/2025 01:29

Leq 1' min: 93,6 dBA 15/08/2025 01:28

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:29 <-> 15/08/2025 01:31

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 15/08/2025 01:31

Leq 1' min: 95,5 dBA 15/08/2025 01:30

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:31 <-> 15/08/2025 01:33

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 01:33

Leq 1' min: 95,1 dBA 15/08/2025 01:32

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:33 <-> 15/08/2025 01:35

Leq, 2' (emissió): 96,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,1 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 15/08/2025 01:35

Leq 1' min: 95,8 dBA 15/08/2025 01:34

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:35 <-> 15/08/2025 01:37

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 15/08/2025 01:37

Leq 1' min: 90,9 dBA 15/08/2025 01:36

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:37 <-> 15/08/2025 01:39

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 15/08/2025 01:39

Leq 1' min: 95,3 dBA 15/08/2025 01:38

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:39 <-> 15/08/2025 01:41

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 01:40

Leq 1' min: 90,3 dBA 15/08/2025 01:41

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:41 <-> 15/08/2025 01:43

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 15/08/2025 01:43

Leq 1' min: 90,4 dBA 15/08/2025 01:42

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:43 <-> 15/08/2025 01:45

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 15/08/2025 01:45

Leq 1' min: 95,1 dBA 15/08/2025 01:44

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:45 <-> 15/08/2025 01:47

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 15/08/2025 01:47

Leq 1' min: 95,7 dBA 15/08/2025 01:46

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:47 <-> 15/08/2025 01:49

Leq, 2' (emissió): 96,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,7 dBA

Leq 1' max: 97,3 dBA 15/08/2025 01:48

Leq 1' min: 96 dBA 15/08/2025 01:49

LF max: 104,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:49 <-> 15/08/2025 01:51

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 15/08/2025 01:50

Leq 1' min: 94 dBA 15/08/2025 01:51

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:51 <-> 15/08/2025 01:53

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 91,2 dBA 15/08/2025 01:52

Leq 1' min: 84,6 dBA 15/08/2025 01:53

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:53 <-> 15/08/2025 01:55

Leq, 2' (emissió): 82,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,9 dBA

Leq 1' max: 84,2 dBA 15/08/2025 01:55

Leq 1' min: 81,1 dBA 15/08/2025 01:54

LF max: 93,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:55 <-> 15/08/2025 01:57

Leq, 2' (emissió): 86,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,1 dBA

Leq 1' max: 86,6 dBA 15/08/2025 01:57

Leq 1' min: 85,5 dBA 15/08/2025 01:56

LF max: 90,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:57 <-> 15/08/2025 01:59

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 87,8 dBA 15/08/2025 01:58

Leq 1' min: 87 dBA 15/08/2025 01:59

LF max: 94,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 01:59 <-> 15/08/2025 02:01

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 88 dBA 15/08/2025 02:00

Leq 1' min: 87,8 dBA 15/08/2025 02:01

LF max: 92,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:01 <-> 15/08/2025 02:03

Leq, 2' (emissió): 89 dBA

Leq, 2' (recepció): 89 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 15/08/2025 02:03

Leq 1' min: 88,8 dBA 15/08/2025 02:02

LF max: 95,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:03 <-> 15/08/2025 02:05

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 15/08/2025 02:05

Leq 1' min: 85,9 dBA 15/08/2025 02:04

LF max: 105,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:05 <-> 15/08/2025 02:07

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 15/08/2025 02:06

Leq 1' min: 95,3 dBA 15/08/2025 02:07

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:07 <-> 15/08/2025 02:09

Leq, 2' (emissió): 96,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,1 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 15/08/2025 02:09

Leq 1' min: 95,1 dBA 15/08/2025 02:08

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:09 <-> 15/08/2025 02:11

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 15/08/2025 02:10

Leq 1' min: 96 dBA 15/08/2025 02:11

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:11 <-> 15/08/2025 02:13

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 02:12

Leq 1' min: 92,4 dBA 15/08/2025 02:13

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:13 <-> 15/08/2025 02:15

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 02:15

Leq 1' min: 93,6 dBA 15/08/2025 02:14

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:15 <-> 15/08/2025 02:17

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 15/08/2025 02:17

Leq 1' min: 94,1 dBA 15/08/2025 02:16

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:17 <-> 15/08/2025 02:19

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 15/08/2025 02:18

Leq 1' min: 95 dBA 15/08/2025 02:19

LF max: 104,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:19 <-> 15/08/2025 02:21

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 98 dBA 15/08/2025 02:20

Leq 1' min: 94,4 dBA 15/08/2025 02:21

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:21 <-> 15/08/2025 02:23

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 15/08/2025 02:23

Leq 1' min: 95,7 dBA 15/08/2025 02:22

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:23 <-> 15/08/2025 02:25

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 15/08/2025 02:24

Leq 1' min: 93,8 dBA 15/08/2025 02:25

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:25 <-> 15/08/2025 02:27

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 02:27

Leq 1' min: 92,1 dBA 15/08/2025 02:26

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:27 <-> 15/08/2025 02:29

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 15/08/2025 02:29

Leq 1' min: 95,5 dBA 15/08/2025 02:28

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:29 <-> 15/08/2025 02:31

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 15/08/2025 02:30

Leq 1' min: 96,5 dBA 15/08/2025 02:31

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:31 <-> 15/08/2025 02:33

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 02:32

Leq 1' min: 93,8 dBA 15/08/2025 02:33

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:33 <-> 15/08/2025 02:35

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 02:35

Leq 1' min: 94,6 dBA 15/08/2025 02:34

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:35 <-> 15/08/2025 02:37

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 15/08/2025 02:36

Leq 1' min: 92,3 dBA 15/08/2025 02:37

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:37 <-> 15/08/2025 02:39

Leq, 2' (emissió): 97 dBA

Leq, 2' (recepció): 97 dBA

Leq 1' max: 97,5 dBA 15/08/2025 02:39

Leq 1' min: 96,4 dBA 15/08/2025 02:38

LF max: 107 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 106,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:39 <-> 15/08/2025 02:41

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 15/08/2025 02:41

Leq 1' min: 92,5 dBA 15/08/2025 02:40

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:41 <-> 15/08/2025 02:43

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 02:43

Leq 1' min: 94,6 dBA 15/08/2025 02:42

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:43 <-> 15/08/2025 02:45

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 15/08/2025 02:45

Leq 1' min: 94,5 dBA 15/08/2025 02:44

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:45 <-> 15/08/2025 02:47

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 02:46

Leq 1' min: 95,7 dBA 15/08/2025 02:47

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:47 <-> 15/08/2025 02:49

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 02:49

Leq 1' min: 93,3 dBA 15/08/2025 02:48

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:49 <-> 15/08/2025 02:51

Leq, 2' (emissió): 97,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,9 dBA

Leq 1' max: 98,7 dBA 15/08/2025 02:50

Leq 1' min: 97 dBA 15/08/2025 02:51

LF max: 104,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:51 <-> 15/08/2025 02:53

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 15/08/2025 02:52

Leq 1' min: 95,9 dBA 15/08/2025 02:53

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:53 <-> 15/08/2025 02:55

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 15/08/2025 02:54

Leq 1' min: 93,8 dBA 15/08/2025 02:55

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:55 <-> 15/08/2025 02:57

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 15/08/2025 02:57

Leq 1' min: 95,4 dBA 15/08/2025 02:56

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:57 <-> 15/08/2025 02:59

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 02:58

Leq 1' min: 93,3 dBA 15/08/2025 02:59

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 02:59 <-> 15/08/2025 03:01

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 15/08/2025 03:00

Leq 1' min: 95 dBA 15/08/2025 03:01

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:01 <-> 15/08/2025 03:03

Leq, 2' (emissió): 96,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,7 dBA

Leq 1' max: 96,8 dBA 15/08/2025 03:03

Leq 1' min: 96,5 dBA 15/08/2025 03:02

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:03 <-> 15/08/2025 03:05

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 98,3 dBA 15/08/2025 03:05

Leq 1' min: 97,3 dBA 15/08/2025 03:04

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:05 <-> 15/08/2025 03:07

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 15/08/2025 03:06

Leq 1' min: 95,9 dBA 15/08/2025 03:07

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:07 <-> 15/08/2025 03:09

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 15/08/2025 03:09

Leq 1' min: 94 dBA 15/08/2025 03:08

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:09 <-> 15/08/2025 03:11

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 15/08/2025 03:10

Leq 1' min: 95,1 dBA 15/08/2025 03:11

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:11 <-> 15/08/2025 03:13

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 15/08/2025 03:13

Leq 1' min: 91,1 dBA 15/08/2025 03:12

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:13 <-> 15/08/2025 03:15

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 15/08/2025 03:15

Leq 1' min: 93,8 dBA 15/08/2025 03:14

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:15 <-> 15/08/2025 03:17

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 15/08/2025 03:17

Leq 1' min: 93 dBA 15/08/2025 03:16

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:17 <-> 15/08/2025 03:19

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 15/08/2025 03:19

Leq 1' min: 94,5 dBA 15/08/2025 03:18

LF max: 105,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:19 <-> 15/08/2025 03:21

Leq, 2' (emissió): 97,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,1 dBA

Leq 1' max: 98,3 dBA 15/08/2025 03:20

Leq 1' min: 95,2 dBA 15/08/2025 03:21

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:21 <-> 15/08/2025 03:23

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 15/08/2025 03:22

Leq 1' min: 95,2 dBA 15/08/2025 03:23

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:23 <-> 15/08/2025 03:25

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 15/08/2025 03:25

Leq 1' min: 93,8 dBA 15/08/2025 03:24

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:25 <-> 15/08/2025 03:27

Leq, 2' (emissió): 97,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,4 dBA

Leq 1' max: 97,7 dBA 15/08/2025 03:26

Leq 1' min: 97 dBA 15/08/2025 03:27

LF max: 106,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:27 <-> 15/08/2025 03:29

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 15/08/2025 03:28

Leq 1' min: 96 dBA 15/08/2025 03:29

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:29 <-> 15/08/2025 03:31

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 15/08/2025 03:30

Leq 1' min: 95,1 dBA 15/08/2025 03:31

LF max: 102,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:31 <-> 15/08/2025 03:33

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 15/08/2025 03:33

Leq 1' min: 93,6 dBA 15/08/2025 03:32

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:33 <-> 15/08/2025 03:35

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 15/08/2025 03:35

Leq 1' min: 94,5 dBA 15/08/2025 03:34

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:35 <-> 15/08/2025 03:37

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,2 dBA 15/08/2025 03:37

Leq 1' min: 91,5 dBA 15/08/2025 03:36

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:37 <-> 15/08/2025 03:39

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 15/08/2025 03:38

Leq 1' min: 94,7 dBA 15/08/2025 03:39

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:39 <-> 15/08/2025 03:41

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 03:40

Leq 1' min: 94 dBA 15/08/2025 03:41

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:41 <-> 15/08/2025 03:43

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 15/08/2025 03:42

Leq 1' min: 92 dBA 15/08/2025 03:43

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:43 <-> 15/08/2025 03:45

Leq, 2' (emissió):	94 dBA				
Leq, 2' (recepció):	94 dBA				
Leq 1' max:	94,3 dBA	15/08/2025	03:44		
Leq 1' min:	93,8 dBA	15/08/2025	03:45		
LF max:	97,4 dBA	Passades:	0 >	110 dBA	L1 97,6 dBA
Passades (emissió):	0 s	>	100 dBA		L5 96,5 dBA
Passades (recepció):	0 s	>	100 dBA		L10 96,1 dBA
Sensor inactiu:	0 s	Reprogramació:	No		L50 94 dBA
Desconnexions:	0 s	Línia insuficient:	Sense Cali		L90 89,9 dBA
D.N.A. min:	Sense Calibrar	E.N.A. min:	Sense Cali		

15/08/2025 03:45 <-> 15/08/2025 03:47

Leq, 2' (emissió):	94,8 dBA				
Leq, 2' (recepció):	94,8 dBA				
Leq 1' max:	95 dBA	15/08/2025	03:46		
Leq 1' min:	94,6 dBA	15/08/2025	03:47		
LF max:	101,9 dBA	Passades:	0 >	110 dBA	L1 98,6 dBA
Passades (emissió):	0 s	>	100 dBA		L5 97,3 dBA
Passades (recepció):	0 s	>	100 dBA		L10 96,8 dBA
Sensor inactiu:	0 s	Reprogramació:	No		L50 94,7 dBA
Desconnexions:	0 s	Línia insuficient:	Sense Cali		L90 90,5 dBA
D.N.A. min:	Sense Calibrar	E.N.A. min:	Sense Cali		

15/08/2025 03:47 <-> 15/08/2025 03:49

Leq, 2' (emissió):	95 dBA				
Leq, 2' (recepció):	95 dBA				
Leq 1' max:	95,4 dBA	15/08/2025	03:49		
Leq 1' min:	94,6 dBA	15/08/2025	03:48		
LF max:	101,4 dBA	Passades:	0 >	110 dBA	L1 100,1 dBA
Passades (emissió):	0 s	>	100 dBA		L5 98,3 dBA
Passades (recepció):	0 s	>	100 dBA		L10 97,5 dBA
Sensor inactiu:	0 s	Reprogramació:	No		L50 94,5 dBA
Desconnexions:	0 s	Línia insuficient:	Sense Cali		L90 90,1 dBA
D.N.A. min:	Sense Calibrar	E.N.A. min:	Sense Cali		

15/08/2025 03:49 <-> 15/08/2025 03:51

Leq, 2' (emissió):	94,4 dBA				
Leq, 2' (recepció):	94,4 dBA				
Leq 1' max:	95,6 dBA	15/08/2025	03:51		
Leq 1' min:	92,7 dBA	15/08/2025	03:50		
LF max:	101 dBA	Passades:	0 >	110 dBA	L1 99,4 dBA
Passades (emissió):	0 s	>	100 dBA		L5 98,1 dBA
Passades (recepció):	0 s	>	100 dBA		L10 97,3 dBA
Sensor inactiu:	0 s	Reprogramació:	No		L50 93,8 dBA
Desconnexions:	0 s	Línia insuficient:	Sense Cali		L90 87,4 dBA
D.N.A. min:	Sense Calibrar	E.N.A. min:	Sense Cali		

15/08/2025 03:51 <-> 15/08/2025 03:53

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 15/08/2025 03:53

Leq 1' min: 95,9 dBA 15/08/2025 03:52

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:53 <-> 15/08/2025 03:55

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 15/08/2025 03:55

Leq 1' min: 93,7 dBA 15/08/2025 03:54

LF max: 100,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:55 <-> 15/08/2025 03:57

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 03:56

Leq 1' min: 94,3 dBA 15/08/2025 03:57

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:57 <-> 15/08/2025 03:59

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 15/08/2025 03:59

Leq 1' min: 95,8 dBA 15/08/2025 03:58

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 03:59 <-> 15/08/2025 04:01

Leq, 2' (emissió): 98,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,3 dBA

Leq 1' max: 98,3 dBA 15/08/2025 04:00

Leq 1' min: 98,3 dBA 15/08/2025 04:01

LF max: 103 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 98,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:01 <-> 15/08/2025 04:03

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 15/08/2025 04:03

Leq 1' min: 94,7 dBA 15/08/2025 04:02

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:03 <-> 15/08/2025 04:05

Leq, 2' (emissió): 98 dBA

Leq, 2' (recepció): 98 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 15/08/2025 04:04

Leq 1' min: 98 dBA 15/08/2025 04:05

LF max: 105,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:05 <-> 15/08/2025 04:07

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 15/08/2025 04:06

Leq 1' min: 95,2 dBA 15/08/2025 04:07

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:07 <-> 15/08/2025 04:09

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 15/08/2025 04:08

Leq 1' min: 95 dBA 15/08/2025 04:09

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:09 <-> 15/08/2025 04:11

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 15/08/2025 04:11

Leq 1' min: 94 dBA 15/08/2025 04:10

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:11 <-> 15/08/2025 04:13

Leq, 2' (emissió): 97,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,4 dBA

Leq 1' max: 97,6 dBA 15/08/2025 04:13

Leq 1' min: 97,2 dBA 15/08/2025 04:12

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:13 <-> 15/08/2025 04:15

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 15/08/2025 04:14

Leq 1' min: 96,9 dBA 15/08/2025 04:15

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:15 <-> 15/08/2025 04:17

Leq, 2' (emissió): 96,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,2 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 04:16

Leq 1' min: 96,1 dBA 15/08/2025 04:17

LF max: 103 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:17 <-> 15/08/2025 04:19

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 15/08/2025 04:19

Leq 1' min: 94,1 dBA 15/08/2025 04:18

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:19 <-> 15/08/2025 04:21

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 04:20

Leq 1' min: 94 dBA 15/08/2025 04:21

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:21 <-> 15/08/2025 04:23

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 15/08/2025 04:23

Leq 1' min: 94,7 dBA 15/08/2025 04:22

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:23 <-> 15/08/2025 04:25

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 04:25

Leq 1' min: 94 dBA 15/08/2025 04:24

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:25 <-> 15/08/2025 04:27

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 15/08/2025 04:27

Leq 1' min: 97 dBA 15/08/2025 04:26

LF max: 104,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:27 <-> 15/08/2025 04:29

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 15/08/2025 04:28

Leq 1' min: 96,9 dBA 15/08/2025 04:29

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:29 <-> 15/08/2025 04:31

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 97,3 dBA 15/08/2025 04:30

Leq 1' min: 95,3 dBA 15/08/2025 04:31

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:31 <-> 15/08/2025 04:33

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 96,8 dBA 15/08/2025 04:32

Leq 1' min: 96,3 dBA 15/08/2025 04:33

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:33 <-> 15/08/2025 04:35

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 15/08/2025 04:35

Leq 1' min: 96,8 dBA 15/08/2025 04:34

LF max: 105,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:35 <-> 15/08/2025 04:37

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 15/08/2025 04:36

Leq 1' min: 95,8 dBA 15/08/2025 04:37

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:37 <-> 15/08/2025 04:39

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 15/08/2025 04:38

Leq 1' min: 91,1 dBA 15/08/2025 04:39

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:39 <-> 15/08/2025 04:41

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 04:40

Leq 1' min: 91,8 dBA 15/08/2025 04:41

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:41 <-> 15/08/2025 04:43

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 97,3 dBA 15/08/2025 04:43

Leq 1' min: 95 dBA 15/08/2025 04:42

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:43 <-> 15/08/2025 04:45

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 15/08/2025 04:45

Leq 1' min: 94,4 dBA 15/08/2025 04:44

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:45 <-> 15/08/2025 04:47

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 04:46

Leq 1' min: 94,3 dBA 15/08/2025 04:47

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:47 <-> 15/08/2025 04:49

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 15/08/2025 04:49

Leq 1' min: 94,1 dBA 15/08/2025 04:48

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:49 <-> 15/08/2025 04:51

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 15/08/2025 04:51

Leq 1' min: 91,9 dBA 15/08/2025 04:50

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:51 <-> 15/08/2025 04:53

Leq, 2' (emissió): 97,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,1 dBA

Leq 1' max: 97,1 dBA 15/08/2025 04:52

Leq 1' min: 97 dBA 15/08/2025 04:53

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:53 <-> 15/08/2025 04:55

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 15/08/2025 04:54

Leq 1' min: 86,3 dBA 15/08/2025 04:55

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:55 <-> 15/08/2025 04:57

Leq, 2' (emissió): 80,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,1 dBA

Leq 1' max: 80,2 dBA 15/08/2025 04:57

Leq 1' min: 80 dBA 15/08/2025 04:56

LF max: 89,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:57 <-> 15/08/2025 04:59

Leq, 2' (emissió): 78,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,4 dBA

Leq 1' max: 78,9 dBA 15/08/2025 04:58

Leq 1' min: 77,9 dBA 15/08/2025 04:59

LF max: 85,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 04:59 <-> 15/08/2025 05:01

Leq, 2' (emissió): 81,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,7 dBA

Leq 1' max: 82,1 dBA 15/08/2025 05:01

Leq 1' min: 81,3 dBA 15/08/2025 05:00

LF max: 93 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:01 <-> 15/08/2025 05:03

Leq, 2' (emissió): 78,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,9 dBA

Leq 1' max: 79,7 dBA 15/08/2025 05:03

Leq 1' min: 77,9 dBA 15/08/2025 05:02

LF max: 86,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:03 <-> 15/08/2025 05:05

Leq, 2' (emissió): 75,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,8 dBA

Leq 1' max: 77,1 dBA 15/08/2025 05:04

Leq 1' min: 73,9 dBA 15/08/2025 05:05

LF max: 83,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:05 <-> 15/08/2025 05:07

Leq, 2' (emissió): 73,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,5 dBA

Leq 1' max: 73,6 dBA 15/08/2025 05:06

Leq 1' min: 73,4 dBA 15/08/2025 05:07

LF max: 82,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:07 <-> 15/08/2025 05:09

Leq, 2' (emissió): 74,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,1 dBA

Leq 1' max: 74,3 dBA 15/08/2025 05:09

Leq 1' min: 73,7 dBA 15/08/2025 05:08

LF max: 82,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:09 <-> 15/08/2025 05:11

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 15/08/2025 05:11

Leq 1' min: 71,8 dBA 15/08/2025 05:10

LF max: 81,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:11 <-> 15/08/2025 05:13

Leq, 2' (emissió): 73,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,3 dBA

Leq 1' max: 74,9 dBA 15/08/2025 05:13

Leq 1' min: 71 dBA 15/08/2025 05:12

LF max: 86,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:13 <-> 15/08/2025 05:15

Leq, 2' (emissió): 72,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,8 dBA

Leq 1' max: 74 dBA 15/08/2025 05:14

Leq 1' min: 71,2 dBA 15/08/2025 05:15

LF max: 85,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:15 <-> 15/08/2025 05:17

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 15/08/2025 05:16

Leq 1' min: 68,9 dBA 15/08/2025 05:17

LF max: 88,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:17 <-> 15/08/2025 05:19

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 15/08/2025 05:19

Leq 1' min: 69,7 dBA 15/08/2025 05:18

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:19 <-> 15/08/2025 05:21

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 15/08/2025 05:21

Leq 1' min: 69,9 dBA 15/08/2025 05:20

LF max: 78,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:21 <-> 15/08/2025 05:23

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 15/08/2025 05:22

Leq 1' min: 68,7 dBA 15/08/2025 05:23

LF max: 77,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:23 <-> 15/08/2025 05:25

Leq, 2' (emissió): 66,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,2 dBA

Leq 1' max: 66,2 dBA 15/08/2025 05:24

Leq 1' min: 66,1 dBA 15/08/2025 05:25

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:25 <-> 15/08/2025 05:27

Leq, 2' (emissió): 66 dBA

Leq, 2' (recepció): 66 dBA

Leq 1' max: 66,5 dBA 15/08/2025 05:27

Leq 1' min: 65,6 dBA 15/08/2025 05:26

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 05:27 <-> 15/08/2025 05:29

Leq, 2' (emissió): 66,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,4 dBA

Leq 1' max: 66,8 dBA 15/08/2025 05:29

Leq 1' min: 65,9 dBA 15/08/2025 05:28

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:20 <-> 15/08/2025 16:22

Leq, 2' (emissió): 82 dBA

Leq, 2' (recepció): 82 dBA

Leq 1' max: 84,6 dBA 15/08/2025 16:22

Leq 1' min: 66,9 dBA 15/08/2025 05:30

LF max: 75,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,4 dBA

Desconnexions: 1 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:22 <-> 15/08/2025 16:24

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 53,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:23

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:24

LF max: 61,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 60,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:24 <-> 15/08/2025 16:26

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 53 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:26

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:25

LF max: 66,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:26 <-> 15/08/2025 16:28

Leq, 2' (emissió): 62,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,2 dBA

Leq 1' max: 63,5 dBA 15/08/2025 16:28

Leq 1' min: 60,2 dBA 15/08/2025 16:27

LF max: 77,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:28 <-> 15/08/2025 16:30

Leq, 2' (emissió): 61,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,5 dBA

Leq 1' max: 62,3 dBA 15/08/2025 16:29

Leq 1' min: 60,4 dBA 15/08/2025 16:30

LF max: 80,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:30 <-> 15/08/2025 16:32

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:32

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:31

LF max: 74,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:32 <-> 15/08/2025 16:34

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:33

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:34

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:34 <-> 15/08/2025 16:36

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 55,1 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:35

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:36

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:36 <-> 15/08/2025 16:38

Leq, 2' (emissió): 61 dBA

Leq, 2' (recepció): 61 dBA

Leq 1' max: 63,9 dBA 15/08/2025 16:37

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:38

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:38 <-> 15/08/2025 16:40

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 50,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:39

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:40

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:40 <-> 15/08/2025 16:42

Leq, 2' (emissió): 62,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,5 dBA

Leq 1' max: 65,2 dBA 15/08/2025 16:42

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:41

LF max: 78,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:42 <-> 15/08/2025 16:44

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 51,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:44

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:43

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:44 <-> 15/08/2025 16:46

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 50,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:45

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:46

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:46 <-> 15/08/2025 16:48

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 50,7 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:48

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:47

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:48 <-> 15/08/2025 16:50

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 52,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:50

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:49

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:50 <-> 15/08/2025 16:52

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 51,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 16:51

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 16:52

LF max: und dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 und dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:52 <-> 15/08/2025 16:54

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 15/08/2025 16:54

Leq 1' min: 86,1 dBA 15/08/2025 16:53

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:54 <-> 15/08/2025 16:56

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 88,1 dBA 15/08/2025 16:55

Leq 1' min: 86,6 dBA 15/08/2025 16:56

LF max: 94,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:56 <-> 15/08/2025 16:58

Leq, 2' (emissió): 83,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,9 dBA

Leq 1' max: 85,3 dBA 15/08/2025 16:57

Leq 1' min: 81,9 dBA 15/08/2025 16:58

LF max: 92,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 16:58 <-> 15/08/2025 17:00

Leq, 2' (emissió): 82,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,6 dBA

Leq 1' max: 83,6 dBA 15/08/2025 17:00

Leq 1' min: 81,4 dBA 15/08/2025 16:59

LF max: 90,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:00 <-> 15/08/2025 17:02

Leq, 2' (emissió): 64,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,5 dBA

Leq 1' max: 64,6 dBA 15/08/2025 17:02

Leq 1' min: 64,3 dBA 15/08/2025 17:01

LF max: 72,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:02 <-> 15/08/2025 17:04

Leq, 2' (emissió): 63,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,9 dBA

Leq 1' max: 65,4 dBA 15/08/2025 17:03

Leq 1' min: 61,7 dBA 15/08/2025 17:04

LF max: 72,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 63,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:04 <-> 15/08/2025 17:06

Leq, 2' (emissió): 61 dBA

Leq, 2' (recepció): 61 dBA

Leq 1' max: 61,7 dBA 15/08/2025 17:05

Leq 1' min: 60,1 dBA 15/08/2025 17:06

LF max: 67,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:06 <-> 15/08/2025 17:08

Leq, 2' (emissió): 60,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,2 dBA

Leq 1' max: 60,5 dBA 15/08/2025 17:07

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:08

LF max: 68,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:08 <-> 15/08/2025 17:10

Leq, 2' (emissió): 60,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,3 dBA

Leq 1' max: 61,4 dBA 15/08/2025 17:10

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:09

LF max: 67,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:10 <-> 15/08/2025 17:12

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,8 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 17:12

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:11

LF max: 62,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 61,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:12 <-> 15/08/2025 17:14

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,7 dBA

Leq 1' max: 60,3 dBA 15/08/2025 17:13

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:14

LF max: 63,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 63,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:14 <-> 15/08/2025 17:16

Leq, 2' (emissió): 60,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,4 dBA

Leq 1' max: 60,7 dBA 15/08/2025 17:15

Leq 1' min: 60,1 dBA 15/08/2025 17:16

LF max: 64,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:16 <-> 15/08/2025 17:18

Leq, 2' (emissió): 60,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,2 dBA

Leq 1' max: 60,7 dBA 15/08/2025 17:17

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:18

LF max: 66,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:18 <-> 15/08/2025 17:20

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,6 dBA

Leq 1' max: 60,1 dBA 15/08/2025 17:19

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:20

LF max: 64,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 63 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:20 <-> 15/08/2025 17:22

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,7 dBA

Leq 1' max: 60,3 dBA 15/08/2025 17:22

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:21

LF max: 68,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:22 <-> 15/08/2025 17:24

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 17:23

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:24

LF max: 64,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 63,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:24 <-> 15/08/2025 17:26

Leq, 2' (emissió): 65 dBA

Leq, 2' (recepció): 65 dBA

Leq 1' max: 67,4 dBA 15/08/2025 17:25

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:26

LF max: 80,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:26 <-> 15/08/2025 17:28

Leq, 2' (emissió): 60,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,4 dBA

Leq 1' max: 61,4 dBA 15/08/2025 17:28

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:27

LF max: 65,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:28 <-> 15/08/2025 17:30

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,7 dBA

Leq 1' max: 61,1 dBA 15/08/2025 17:29

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:30

LF max: 67,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:30 <-> 15/08/2025 17:32

Leq, 2' (emissió): 60,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,6 dBA

Leq 1' max: 61,3 dBA 15/08/2025 17:31

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 17:32

LF max: 67,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:32 <-> 15/08/2025 17:34

Leq, 2' (emissió): 87,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,5 dBA

Leq 1' max: 90,3 dBA 15/08/2025 17:34

Leq 1' min: 78,1 dBA 15/08/2025 17:33

LF max: 108,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:34 <-> 15/08/2025 17:36

Leq, 2' (emissió): 85,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,3 dBA

Leq 1' max: 87,1 dBA 15/08/2025 17:35

Leq 1' min: 82,5 dBA 15/08/2025 17:36

LF max: 95,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:36 <-> 15/08/2025 17:38

Leq, 2' (emissió): 72,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,8 dBA

Leq 1' max: 75 dBA 15/08/2025 17:38

Leq 1' min: 67,8 dBA 15/08/2025 17:37

LF max: 85,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 61,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:38 <-> 15/08/2025 17:40

Leq, 2' (emissió): 88,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,8 dBA

Leq 1' max: 90,1 dBA 15/08/2025 17:40

Leq 1' min: 87,1 dBA 15/08/2025 17:39

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:40 <-> 15/08/2025 17:42

Leq, 2' (emissió): 87,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,1 dBA

Leq 1' max: 88,4 dBA 15/08/2025 17:41

Leq 1' min: 85,3 dBA 15/08/2025 17:42

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:42 <-> 15/08/2025 17:44

Leq, 2' (emissió): 88 dBA

Leq, 2' (recepció): 88 dBA

Leq 1' max: 89,8 dBA 15/08/2025 17:43

Leq 1' min: 85 dBA 15/08/2025 17:44

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:44 <-> 15/08/2025 17:46

Leq, 2' (emissió): 75,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,4 dBA

Leq 1' max: 76,1 dBA 15/08/2025 17:46

Leq 1' min: 74,6 dBA 15/08/2025 17:45

LF max: 85,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 79,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:46 <-> 15/08/2025 17:48

Leq, 2' (emissió): 80,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,1 dBA

Leq 1' max: 81,7 dBA 15/08/2025 17:48

Leq 1' min: 77,4 dBA 15/08/2025 17:47

LF max: 87,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:48 <-> 15/08/2025 17:50

Leq, 2' (emissió): 89,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,2 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 15/08/2025 17:50

Leq 1' min: 84,2 dBA 15/08/2025 17:49

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:50 <-> 15/08/2025 17:52

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 91,7 dBA 15/08/2025 17:52

Leq 1' min: 89,8 dBA 15/08/2025 17:51

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:52 <-> 15/08/2025 17:54

Leq, 2' (emissió): 82,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,2 dBA

Leq 1' max: 83,2 dBA 15/08/2025 17:53

Leq 1' min: 81 dBA 15/08/2025 17:54

LF max: 93,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:54 <-> 15/08/2025 17:56

Leq, 2' (emissió): 83 dBA

Leq, 2' (recepció): 83 dBA

Leq 1' max: 84,8 dBA 15/08/2025 17:56

Leq 1' min: 79,9 dBA 15/08/2025 17:55

LF max: 95,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:56 <-> 15/08/2025 17:58

Leq, 2' (emissió): 84,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,2 dBA

Leq 1' max: 84,3 dBA 15/08/2025 17:58

Leq 1' min: 84,2 dBA 15/08/2025 17:57

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 17:58 <-> 15/08/2025 18:00

Leq, 2' (emissió): 87,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,7 dBA

Leq 1' max: 87,9 dBA 15/08/2025 18:00

Leq 1' min: 87,5 dBA 15/08/2025 17:59

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:00 <-> 15/08/2025 18:02

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 88,8 dBA 15/08/2025 18:02

Leq 1' min: 85,4 dBA 15/08/2025 18:01

LF max: 101,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:02 <-> 15/08/2025 18:04

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 15/08/2025 18:04

Leq 1' min: 91,6 dBA 15/08/2025 18:03

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:04 <-> 15/08/2025 18:06

Leq, 2' (emissió): 87,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,8 dBA

Leq 1' max: 88,8 dBA 15/08/2025 18:06

Leq 1' min: 86,4 dBA 15/08/2025 18:05

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:06 <-> 15/08/2025 18:08

Leq, 2' (emissió): 89,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,5 dBA

Leq 1' max: 90 dBA 15/08/2025 18:08

Leq 1' min: 89 dBA 15/08/2025 18:07

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:08 <-> 15/08/2025 18:10

Leq, 2' (emissió): 85,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,7 dBA

Leq 1' max: 87,3 dBA 15/08/2025 18:09

Leq 1' min: 83,2 dBA 15/08/2025 18:10

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:10 <-> 15/08/2025 18:12

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 15/08/2025 18:11

Leq 1' min: 89,6 dBA 15/08/2025 18:12

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:12 <-> 15/08/2025 18:14

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 15/08/2025 18:14

Leq 1' min: 92,1 dBA 15/08/2025 18:13

LF max: 97,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:14 <-> 15/08/2025 18:16

Leq, 2' (emissió): 77 dBA

Leq, 2' (recepció): 77 dBA

Leq 1' max: 78 dBA 15/08/2025 18:16

Leq 1' min: 75,6 dBA 15/08/2025 18:15

LF max: 88,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:16 <-> 15/08/2025 18:18

Leq, 2' (emissió): 84,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,7 dBA

Leq 1' max: 86,7 dBA 15/08/2025 18:17

Leq 1' min: 80,7 dBA 15/08/2025 18:18

LF max: 96,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:18 <-> 15/08/2025 18:20

Leq, 2' (emissió): 89,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,8 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 15/08/2025 18:20

Leq 1' min: 79,3 dBA 15/08/2025 18:19

LF max: 96,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:20 <-> 15/08/2025 18:22

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 15/08/2025 18:22

Leq 1' min: 93 dBA 15/08/2025 18:21

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:22 <-> 15/08/2025 18:24

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 15/08/2025 18:24

Leq 1' min: 85,6 dBA 15/08/2025 18:23

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:24 <-> 15/08/2025 18:26

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,4 dBA 15/08/2025 18:25

Leq 1' min: 95,6 dBA 15/08/2025 18:26

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:26 <-> 15/08/2025 18:28

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 15/08/2025 18:28

Leq 1' min: 91,6 dBA 15/08/2025 18:27

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:28 <-> 15/08/2025 18:30

Leq, 2' (emissió): 81,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,9 dBA

Leq 1' max: 84,9 dBA 15/08/2025 18:29

Leq 1' min: 61,4 dBA 15/08/2025 18:30

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 61,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:30 <-> 15/08/2025 18:32

Leq, 2' (emissió): 65,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,6 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 15/08/2025 18:31

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:32

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:32 <-> 15/08/2025 18:34

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,5 dBA

Leq 1' max: 60,6 dBA 15/08/2025 18:33

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:34

LF max: 81,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:34 <-> 15/08/2025 18:36

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 18:36

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:35

LF max: 67,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:36 <-> 15/08/2025 18:38

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 18:37

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:38

LF max: 63,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:38 <-> 15/08/2025 18:40

Leq, 2' (emissió): 65,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 65,4 dBA

Leq 1' max: 66,5 dBA 15/08/2025 18:39

Leq 1' min: 63,8 dBA 15/08/2025 18:40

LF max: 81,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:40 <-> 15/08/2025 18:42

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 18:42

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:41

LF max: 75,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:42 <-> 15/08/2025 18:44

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 18:44

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:43

LF max: 64,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:44 <-> 15/08/2025 18:46

Leq, 2' (emissió): 82,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,3 dBA

Leq 1' max: 85,3 dBA 15/08/2025 18:46

Leq 1' min: 61 dBA 15/08/2025 18:45

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:46 <-> 15/08/2025 18:48

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 15/08/2025 18:48

Leq 1' min: 92 dBA 15/08/2025 18:47

LF max: 100,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:48 <-> 15/08/2025 18:50

Leq, 2' (emissió): 82 dBA

Leq, 2' (recepció): 82 dBA

Leq 1' max: 82,9 dBA 15/08/2025 18:50

Leq 1' min: 80,9 dBA 15/08/2025 18:49

LF max: 95,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:50 <-> 15/08/2025 18:52

Leq, 2' (emissió): 78,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,8 dBA

Leq 1' max: 81 dBA 15/08/2025 18:52

Leq 1' min: 74,1 dBA 15/08/2025 18:51

LF max: 93,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 79,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:52 <-> 15/08/2025 18:54

Leq, 2' (emissió): 91,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,3 dBA

Leq 1' max: 91,3 dBA 15/08/2025 18:53

Leq 1' min: 91,2 dBA 15/08/2025 18:54

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:54 <-> 15/08/2025 18:56

Leq, 2' (emissió): 76,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,5 dBA

Leq 1' max: 79,5 dBA 15/08/2025 18:56

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 18:55

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:56 <-> 15/08/2025 18:58

Leq, 2' (emissió): 82,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,1 dBA

Leq 1' max: 85,1 dBA 15/08/2025 18:57

Leq 1' min: 60,3 dBA 15/08/2025 18:58

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 18:58 <-> 15/08/2025 19:00

Leq, 2' (emissió): 64 dBA

Leq, 2' (recepció): 64 dBA

Leq 1' max: 65,4 dBA 15/08/2025 18:59

Leq 1' min: 62,1 dBA 15/08/2025 19:00

LF max: 78,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:00 <-> 15/08/2025 19:02

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,6 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 19:01

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 19:02

LF max: 69 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:02 <-> 15/08/2025 19:04

Leq, 2' (emissió): 61,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,2 dBA

Leq 1' max: 62,8 dBA 15/08/2025 19:03

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 19:04

LF max: 69,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:04 <-> 15/08/2025 19:06

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,4 dBA

Leq 1' max: und dBA 15/08/2025 19:06

Leq 1' min: und dBA 15/08/2025 19:05

LF max: 63,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:06 <-> 15/08/2025 19:08

Leq, 2' (emissió): 64,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,8 dBA

Leq 1' max: 65,8 dBA 15/08/2025 19:08

Leq 1' min: 63,4 dBA 15/08/2025 19:07

LF max: 81,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:08 <-> 15/08/2025 19:10

Leq, 2' (emissió): 63,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,8 dBA

Leq 1' max: 65,7 dBA 15/08/2025 19:09

Leq 1' min: 60,4 dBA 15/08/2025 19:10

LF max: 77,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:10 <-> 15/08/2025 19:12

Leq, 2' (emissió): 61,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,2 dBA

Leq 1' max: 61,2 dBA 15/08/2025 19:11

Leq 1' min: 61,2 dBA 15/08/2025 19:12

LF max: 67,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:12 <-> 15/08/2025 19:14

Leq, 2' (emissió): 61,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,6 dBA

Leq 1' max: 61,6 dBA 15/08/2025 19:13

Leq 1' min: 61,6 dBA 15/08/2025 19:14

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 66,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:14 <-> 15/08/2025 19:16

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 90,2 dBA 15/08/2025 19:15

Leq 1' min: 87,8 dBA 15/08/2025 19:16

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:16 <-> 15/08/2025 19:18

Leq, 2' (emissió): 85,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,8 dBA

Leq 1' max: 88,8 dBA 15/08/2025 19:17

Leq 1' min: 64,8 dBA 15/08/2025 19:18

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:18 <-> 15/08/2025 19:20

Leq, 2' (emissió): 87 dBA

Leq, 2' (recepció): 87 dBA

Leq 1' max: 90 dBA 15/08/2025 19:20

Leq 1' min: 68,8 dBA 15/08/2025 19:19

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:20 <-> 15/08/2025 19:22

Leq, 2' (emissió): 82,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,9 dBA

Leq 1' max: 83,6 dBA 15/08/2025 19:21

Leq 1' min: 82,1 dBA 15/08/2025 19:22

LF max: 96 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:22 <-> 15/08/2025 19:24

Leq, 2' (emissió): 86,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,4 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 15/08/2025 19:24

Leq 1' min: 77 dBA 15/08/2025 19:23

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:24 <-> 15/08/2025 19:26

Leq, 2' (emissió): 75 dBA

Leq, 2' (recepció): 75 dBA

Leq 1' max: 77 dBA 15/08/2025 19:26

Leq 1' min: 71,1 dBA 15/08/2025 19:25

LF max: 90,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:26 <-> 15/08/2025 19:28

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 15/08/2025 19:28

Leq 1' min: 89,1 dBA 15/08/2025 19:27

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:28 <-> 15/08/2025 19:30

Leq, 2' (emissió): 86,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,6 dBA

Leq 1' max: 87 dBA 15/08/2025 19:29

Leq 1' min: 86,1 dBA 15/08/2025 19:30

LF max: 104,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:30 <-> 15/08/2025 19:32

Leq, 2' (emissió): 85,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,7 dBA

Leq 1' max: 85,8 dBA 15/08/2025 19:32

Leq 1' min: 85,6 dBA 15/08/2025 19:31

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:32 <-> 15/08/2025 19:34

Leq, 2' (emissió): 87 dBA

Leq, 2' (recepció): 87 dBA

Leq 1' max: 87,4 dBA 15/08/2025 19:33

Leq 1' min: 86,4 dBA 15/08/2025 19:34

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:34 <-> 15/08/2025 19:36

Leq, 2' (emissió): 85,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,6 dBA

Leq 1' max: 86,8 dBA 15/08/2025 19:35

Leq 1' min: 84 dBA 15/08/2025 19:36

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:36 <-> 15/08/2025 19:38

Leq, 2' (emissió): 85,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,1 dBA

Leq 1' max: 86 dBA 15/08/2025 19:38

Leq 1' min: 84 dBA 15/08/2025 19:37

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:38 <-> 15/08/2025 19:40

Leq, 2' (emissió): 91,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,2 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 15/08/2025 19:39

Leq 1' min: 80,1 dBA 15/08/2025 19:40

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:40 <-> 15/08/2025 19:42

Leq, 2' (emissió): 86,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,4 dBA

Leq 1' max: 86,7 dBA 15/08/2025 19:41

Leq 1' min: 86 dBA 15/08/2025 19:42

LF max: 95,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:42 <-> 15/08/2025 19:44

Leq, 2' (emissió): 85,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,2 dBA

Leq 1' max: 85,7 dBA 15/08/2025 19:43

Leq 1' min: 84,8 dBA 15/08/2025 19:44

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:44 <-> 15/08/2025 19:46

Leq, 2' (emissió): 85,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,6 dBA

Leq 1' max: 87,8 dBA 15/08/2025 19:45

Leq 1' min: 81,1 dBA 15/08/2025 19:46

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:46 <-> 15/08/2025 19:48

Leq, 2' (emissió): 89,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,9 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 15/08/2025 19:48

Leq 1' min: 88,8 dBA 15/08/2025 19:47

LF max: 107,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:48 <-> 15/08/2025 19:50

Leq, 2' (emissió): 83 dBA

Leq, 2' (recepció): 83 dBA

Leq 1' max: 83,6 dBA 15/08/2025 19:50

Leq 1' min: 82,3 dBA 15/08/2025 19:49

LF max: 95,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 75,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:50 <-> 15/08/2025 19:52

Leq, 2' (emissió): 85,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,5 dBA

Leq 1' max: 87,4 dBA 15/08/2025 19:52

Leq 1' min: 82,2 dBA 15/08/2025 19:51

LF max: 96,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:52 <-> 15/08/2025 19:54

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 91,3 dBA 15/08/2025 19:54

Leq 1' min: 89,2 dBA 15/08/2025 19:53

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:54 <-> 15/08/2025 19:56

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 15/08/2025 19:55

Leq 1' min: 89,1 dBA 15/08/2025 19:56

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:56 <-> 15/08/2025 19:58

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 90,4 dBA 15/08/2025 19:57

Leq 1' min: 81,4 dBA 15/08/2025 19:58

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 19:58 <-> 15/08/2025 20:00

Leq, 2' (emissió): 80,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,1 dBA

Leq 1' max: 82,2 dBA 15/08/2025 19:59

Leq 1' min: 76 dBA 15/08/2025 20:00

LF max: 96,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:00 <-> 15/08/2025 20:02

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 15/08/2025 20:02

Leq 1' min: 84,6 dBA 15/08/2025 20:01

LF max: 106,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 105,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:02 <-> 15/08/2025 20:04

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 90,9 dBA 15/08/2025 20:04

Leq 1' min: 90,2 dBA 15/08/2025 20:03

LF max: 104 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:04 <-> 15/08/2025 20:06

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 15/08/2025 20:06

Leq 1' min: 89,1 dBA 15/08/2025 20:05

LF max: 105 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:06 <-> 15/08/2025 20:08

Leq, 2' (emissió): 98,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 98,2 dBA

Leq 1' max: 98,8 dBA 15/08/2025 20:08

Leq 1' min: 97,4 dBA 15/08/2025 20:07

LF max: 107,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 106,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 103,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 101,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:08 <-> 15/08/2025 20:10

Leq, 2' (emissió): 88,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,4 dBA

Leq 1' max: 90,5 dBA 15/08/2025 20:09

Leq 1' min: 84,3 dBA 15/08/2025 20:10

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:10 <-> 15/08/2025 20:12

Leq, 2' (emissió): 80,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,9 dBA

Leq 1' max: 80,9 dBA 15/08/2025 20:11

Leq 1' min: 80,9 dBA 15/08/2025 20:12

LF max: 96,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:12 <-> 15/08/2025 20:14

Leq, 2' (emissió): 82,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,8 dBA

Leq 1' max: 85,5 dBA 15/08/2025 20:14

Leq 1' min: 73 dBA 15/08/2025 20:13

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:14 <-> 15/08/2025 20:16

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 15/08/2025 20:16

Leq 1' min: 95,7 dBA 15/08/2025 20:15

LF max: 104 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:16 <-> 15/08/2025 20:18

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 90,6 dBA 15/08/2025 20:17

Leq 1' min: 78,6 dBA 15/08/2025 20:18

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:18 <-> 15/08/2025 20:20

Leq, 2' (emissió): 76,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,7 dBA

Leq 1' max: 77 dBA 15/08/2025 20:20

Leq 1' min: 76,4 dBA 15/08/2025 20:19

LF max: 91,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:20 <-> 15/08/2025 20:22

Leq, 2' (emissió): 88,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,1 dBA

Leq 1' max: 89,7 dBA 15/08/2025 20:22

Leq 1' min: 85,6 dBA 15/08/2025 20:21

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:22 <-> 15/08/2025 20:24

Leq, 2' (emissió): 91,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,1 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 15/08/2025 20:24

Leq 1' min: 82,2 dBA 15/08/2025 20:23

LF max: 102,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:24 <-> 15/08/2025 20:26

Leq, 2' (emissió): 96,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,4 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 15/08/2025 20:26

Leq 1' min: 96,2 dBA 15/08/2025 20:25

LF max: 106 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 104,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 102,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:26 <-> 15/08/2025 20:28

Leq, 2' (emissió): 88,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,6 dBA

Leq 1' max: 88,6 dBA 15/08/2025 20:27

Leq 1' min: 88,6 dBA 15/08/2025 20:28

LF max: 104,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:28 <-> 15/08/2025 20:30

Leq, 2' (emissió): 80,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,8 dBA

Leq 1' max: 83,6 dBA 15/08/2025 20:29

Leq 1' min: 68,3 dBA 15/08/2025 20:30

LF max: 94,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 83,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:30 <-> 15/08/2025 20:32

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 15/08/2025 20:31

Leq 1' min: 68,6 dBA 15/08/2025 20:32

LF max: 73,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:32 <-> 15/08/2025 20:34

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 69,9 dBA 15/08/2025 20:34

Leq 1' min: 68,6 dBA 15/08/2025 20:33

LF max: 78,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:34 <-> 15/08/2025 20:36

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 70,4 dBA 15/08/2025 20:36

Leq 1' min: 68,5 dBA 15/08/2025 20:35

LF max: 75,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:36 <-> 15/08/2025 20:38

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 15/08/2025 20:37

Leq 1' min: 68,8 dBA 15/08/2025 20:38

LF max: 75,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:38 <-> 15/08/2025 20:40

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 69,9 dBA 15/08/2025 20:39

Leq 1' min: 69,4 dBA 15/08/2025 20:40

LF max: 76,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:40 <-> 15/08/2025 20:42

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,1 dBA 15/08/2025 20:42

Leq 1' min: 68,9 dBA 15/08/2025 20:41

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:42 <-> 15/08/2025 20:44

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 70,6 dBA 15/08/2025 20:44

Leq 1' min: 69,1 dBA 15/08/2025 20:43

LF max: 76,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:44 <-> 15/08/2025 20:46

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 15/08/2025 20:46

Leq 1' min: 69,5 dBA 15/08/2025 20:45

LF max: 80,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:46 <-> 15/08/2025 20:48

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 70,9 dBA 15/08/2025 20:47

Leq 1' min: 70,4 dBA 15/08/2025 20:48

LF max: 76,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:48 <-> 15/08/2025 20:50

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 15/08/2025 20:49

Leq 1' min: 70,5 dBA 15/08/2025 20:50

LF max: 78,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:50 <-> 15/08/2025 20:52

Leq, 2' (emissió): 70 dBA

Leq, 2' (recepció): 70 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 15/08/2025 20:51

Leq 1' min: 69,1 dBA 15/08/2025 20:52

LF max: 77,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:52 <-> 15/08/2025 20:54

Leq, 2' (emissió): 68,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,9 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 15/08/2025 20:54

Leq 1' min: 68,6 dBA 15/08/2025 20:53

LF max: 81,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:54 <-> 15/08/2025 20:56

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,6 dBA 15/08/2025 20:56

Leq 1' min: 68,4 dBA 15/08/2025 20:55

LF max: 72,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:56 <-> 15/08/2025 20:58

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 69,9 dBA 15/08/2025 20:58

Leq 1' min: 69,5 dBA 15/08/2025 20:57

LF max: 72,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 20:58 <-> 15/08/2025 21:00

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 15/08/2025 20:59

Leq 1' min: 70,1 dBA 15/08/2025 21:00

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:00 <-> 15/08/2025 21:02

Leq, 2' (emissió): 70,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,7 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 15/08/2025 21:01

Leq 1' min: 70,2 dBA 15/08/2025 21:02

LF max: 76,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:02 <-> 15/08/2025 21:04

Leq, 2' (emissió): 71,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,6 dBA

Leq 1' max: 72,6 dBA 15/08/2025 21:03

Leq 1' min: 70,4 dBA 15/08/2025 21:04

LF max: 83,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:04 <-> 15/08/2025 21:06

Leq, 2' (emissió): 69,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,7 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 15/08/2025 21:06

Leq 1' min: 69,6 dBA 15/08/2025 21:05

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:06 <-> 15/08/2025 21:08

Leq, 2' (emissió): 70,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,3 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 15/08/2025 21:08

Leq 1' min: 69,8 dBA 15/08/2025 21:07

LF max: 79,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:08 <-> 15/08/2025 21:10

Leq, 2' (emissió): 72,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,1 dBA

Leq 1' max: 73 dBA 15/08/2025 21:09

Leq 1' min: 70,9 dBA 15/08/2025 21:10

LF max: 82 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:10 <-> 15/08/2025 21:12

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 70,5 dBA 15/08/2025 21:12

Leq 1' min: 70,4 dBA 15/08/2025 21:11

LF max: 73,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:12 <-> 15/08/2025 21:14

Leq, 2' (emissió): 70,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,9 dBA

Leq 1' max: 71,1 dBA 15/08/2025 21:14

Leq 1' min: 70,7 dBA 15/08/2025 21:13

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:14 <-> 15/08/2025 21:16

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 15/08/2025 21:15

Leq 1' min: 71 dBA 15/08/2025 21:16

LF max: 80 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:16 <-> 15/08/2025 21:18

Leq, 2' (emissió): 71,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,8 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 15/08/2025 21:18

Leq 1' min: 71,6 dBA 15/08/2025 21:17

LF max: 75,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:18 <-> 15/08/2025 21:20

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72,1 dBA 15/08/2025 21:19

Leq 1' min: 71,7 dBA 15/08/2025 21:20

LF max: 77,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:20 <-> 15/08/2025 21:22

Leq, 2' (emissió): 71,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,6 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 15/08/2025 21:21

Leq 1' min: 71 dBA 15/08/2025 21:22

LF max: 77,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:22 <-> 15/08/2025 21:24

Leq, 2' (emissió): 72,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,6 dBA

Leq 1' max: 73,5 dBA 15/08/2025 21:23

Leq 1' min: 71,4 dBA 15/08/2025 21:24

LF max: 80,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:24 <-> 15/08/2025 21:26

Leq, 2' (emissió): 70,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,9 dBA

Leq 1' max: 71,1 dBA 15/08/2025 21:25

Leq 1' min: 70,8 dBA 15/08/2025 21:26

LF max: 78,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:26 <-> 15/08/2025 21:28

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 15/08/2025 21:27

Leq 1' min: 71,3 dBA 15/08/2025 21:28

LF max: 75 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:28 <-> 15/08/2025 21:30

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 15/08/2025 21:29

Leq 1' min: 71 dBA 15/08/2025 21:30

LF max: 75,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:30 <-> 15/08/2025 21:32

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 70,7 dBA 15/08/2025 21:32

Leq 1' min: 69,6 dBA 15/08/2025 21:31

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:32 <-> 15/08/2025 21:34

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 70,9 dBA 15/08/2025 21:33

Leq 1' min: 70,4 dBA 15/08/2025 21:34

LF max: 76,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:34 <-> 15/08/2025 21:36

Leq, 2' (emissió): 71,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,2 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 15/08/2025 21:36

Leq 1' min: 70,8 dBA 15/08/2025 21:35

LF max: 75,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:36 <-> 15/08/2025 21:38

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,7 dBA 15/08/2025 21:38

Leq 1' min: 70,9 dBA 15/08/2025 21:37

LF max: 80,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:38 <-> 15/08/2025 21:40

Leq, 2' (emissió): 71,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,5 dBA

Leq 1' max: 71,7 dBA 15/08/2025 21:39

Leq 1' min: 71,4 dBA 15/08/2025 21:40

LF max: 77,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:40 <-> 15/08/2025 21:42

Leq, 2' (emissió): 72 dBA

Leq, 2' (recepció): 72 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 15/08/2025 21:41

Leq 1' min: 71,9 dBA 15/08/2025 21:42

LF max: 85,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:42 <-> 15/08/2025 21:44

Leq, 2' (emissió): 71,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,8 dBA

Leq 1' max: 71,8 dBA 15/08/2025 21:43

Leq 1' min: 71,8 dBA 15/08/2025 21:44

LF max: 77,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:44 <-> 15/08/2025 21:46

Leq, 2' (emissió): 71,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,7 dBA

Leq 1' max: 71,7 dBA 15/08/2025 21:45

Leq 1' min: 71,7 dBA 15/08/2025 21:46

LF max: 75,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:46 <-> 15/08/2025 21:48

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,5 dBA 15/08/2025 21:47

Leq 1' min: 70,4 dBA 15/08/2025 21:48

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:48 <-> 15/08/2025 21:50

Leq, 2' (emissió): 70,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,7 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 15/08/2025 21:49

Leq 1' min: 70,1 dBA 15/08/2025 21:50

LF max: 75,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:50 <-> 15/08/2025 21:52

Leq, 2' (emissió): 71,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,5 dBA

Leq 1' max: 71,8 dBA 15/08/2025 21:52

Leq 1' min: 71,2 dBA 15/08/2025 21:51

LF max: 77,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:52 <-> 15/08/2025 21:54

Leq, 2' (emissió): 71,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,6 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 15/08/2025 21:53

Leq 1' min: 71 dBA 15/08/2025 21:54

LF max: 75,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:54 <-> 15/08/2025 21:56

Leq, 2' (emissió): 73,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,4 dBA

Leq 1' max: 74,9 dBA 15/08/2025 21:55

Leq 1' min: 71 dBA 15/08/2025 21:56

LF max: 89,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:56 <-> 15/08/2025 21:58

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 15/08/2025 21:57

Leq 1' min: 71,1 dBA 15/08/2025 21:58

LF max: 79,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 21:58 <-> 15/08/2025 22:00

Leq, 2' (emissió): 72,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,1 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 15/08/2025 22:00

Leq 1' min: 72,1 dBA 15/08/2025 21:59

LF max: 79,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:00 <-> 15/08/2025 22:02

Leq, 2' (emissió): 72,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,9 dBA

Leq 1' max: 73,8 dBA 15/08/2025 22:01

Leq 1' min: 71,6 dBA 15/08/2025 22:02

LF max: 87,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:02 <-> 15/08/2025 22:04

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 15/08/2025 22:04

Leq 1' min: 71,2 dBA 15/08/2025 22:03

LF max: 79,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:04 <-> 15/08/2025 22:06

Leq, 2' (emissió): 72,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,4 dBA

Leq 1' max: 72,6 dBA 15/08/2025 22:06

Leq 1' min: 72,1 dBA 15/08/2025 22:05

LF max: 79,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:06 <-> 15/08/2025 22:08

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 15/08/2025 22:07

Leq 1' min: 71,9 dBA 15/08/2025 22:08

LF max: 79,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:08 <-> 15/08/2025 22:10

Leq, 2' (emissió): 71,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,3 dBA

Leq 1' max: 71,4 dBA 15/08/2025 22:10

Leq 1' min: 71,2 dBA 15/08/2025 22:09

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:10 <-> 15/08/2025 22:12

Leq, 2' (emissió): 71,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,7 dBA

Leq 1' max: 72,1 dBA 15/08/2025 22:12

Leq 1' min: 71,2 dBA 15/08/2025 22:11

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:12 <-> 15/08/2025 22:14

Leq, 2' (emissió): 72,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,4 dBA

Leq 1' max: 72,6 dBA 15/08/2025 22:14

Leq 1' min: 72,3 dBA 15/08/2025 22:13

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:14 <-> 15/08/2025 22:16

Leq, 2' (emissió): 72,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,2 dBA

Leq 1' max: 72,6 dBA 15/08/2025 22:15

Leq 1' min: 71,7 dBA 15/08/2025 22:16

LF max: 75,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:16 <-> 15/08/2025 22:18

Leq, 2' (emissió): 72,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,8 dBA

Leq 1' max: 73,2 dBA 15/08/2025 22:17

Leq 1' min: 72,3 dBA 15/08/2025 22:18

LF max: 78,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:18 <-> 15/08/2025 22:20

Leq, 2' (emissió): 72,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,6 dBA

Leq 1' max: 72,8 dBA 15/08/2025 22:19

Leq 1' min: 72,4 dBA 15/08/2025 22:20

LF max: 76,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:20 <-> 15/08/2025 22:22

Leq, 2' (emissió): 72 dBA

Leq, 2' (recepció): 72 dBA

Leq 1' max: 72,1 dBA 15/08/2025 22:22

Leq 1' min: 71,9 dBA 15/08/2025 22:21

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:22 <-> 15/08/2025 22:24

Leq, 2' (emissió): 71,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,2 dBA

Leq 1' max: 71,7 dBA 15/08/2025 22:23

Leq 1' min: 70,7 dBA 15/08/2025 22:24

LF max: 76,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:24 <-> 15/08/2025 22:26

Leq, 2' (emissió): 72,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,3 dBA

Leq 1' max: 72,6 dBA 15/08/2025 22:25

Leq 1' min: 72 dBA 15/08/2025 22:26

LF max: 75,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:26 <-> 15/08/2025 22:28

Leq, 2' (emissió): 72,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,8 dBA

Leq 1' max: 73,4 dBA 15/08/2025 22:28

Leq 1' min: 71,9 dBA 15/08/2025 22:27

LF max: 80,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:28 <-> 15/08/2025 22:30

Leq, 2' (emissió): 71,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,6 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 15/08/2025 22:30

Leq 1' min: 71,1 dBA 15/08/2025 22:29

LF max: 75,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:30 <-> 15/08/2025 22:32

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 71,9 dBA 15/08/2025 22:32

Leq 1' min: 71,8 dBA 15/08/2025 22:31

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:32 <-> 15/08/2025 22:34

Leq, 2' (emissió): 72 dBA

Leq, 2' (recepció): 72 dBA

Leq 1' max: 72,3 dBA 15/08/2025 22:33

Leq 1' min: 71,7 dBA 15/08/2025 22:34

LF max: 77,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:34 <-> 15/08/2025 22:36

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 15/08/2025 22:35

Leq 1' min: 71,9 dBA 15/08/2025 22:36

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:36 <-> 15/08/2025 22:38

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 15/08/2025 22:37

Leq 1' min: 72,5 dBA 15/08/2025 22:38

LF max: 75,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:38 <-> 15/08/2025 22:40

Leq, 2' (emissió): 72,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,7 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 15/08/2025 22:39

Leq 1' min: 72,6 dBA 15/08/2025 22:40

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:40 <-> 15/08/2025 22:42

Leq, 2' (emissió): 72,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,9 dBA

Leq 1' max: 73 dBA 15/08/2025 22:41

Leq 1' min: 72,9 dBA 15/08/2025 22:42

LF max: 76,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:42 <-> 15/08/2025 22:44

Leq, 2' (emissió): 73,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,1 dBA

Leq 1' max: 73,3 dBA 15/08/2025 22:43

Leq 1' min: 72,8 dBA 15/08/2025 22:44

LF max: 78 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:44 <-> 15/08/2025 22:46

Leq, 2' (emissió): 72,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,7 dBA

Leq 1' max: 72,9 dBA 15/08/2025 22:45

Leq 1' min: 72,5 dBA 15/08/2025 22:46

LF max: 80,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:46 <-> 15/08/2025 22:48

Leq, 2' (emissió): 72,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,3 dBA

Leq 1' max: 72,4 dBA 15/08/2025 22:47

Leq 1' min: 72,3 dBA 15/08/2025 22:48

LF max: 77 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:48 <-> 15/08/2025 22:50

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 15/08/2025 22:49

Leq 1' min: 72,2 dBA 15/08/2025 22:50

LF max: 78,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:50 <-> 15/08/2025 22:52

Leq, 2' (emissió): 73 dBA

Leq, 2' (recepció): 73 dBA

Leq 1' max: 73,8 dBA 15/08/2025 22:52

Leq 1' min: 72,1 dBA 15/08/2025 22:51

LF max: 78 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:52 <-> 15/08/2025 22:54

Leq, 2' (emissió): 79 dBA

Leq, 2' (recepció): 79 dBA

Leq 1' max: 79,4 dBA 15/08/2025 22:53

Leq 1' min: 78,5 dBA 15/08/2025 22:54

LF max: 85,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 78 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:54 <-> 15/08/2025 22:56

Leq, 2' (emissió): 78,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,4 dBA

Leq 1' max: 79,9 dBA 15/08/2025 22:55

Leq 1' min: 76,1 dBA 15/08/2025 22:56

LF max: 88,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 84,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:56 <-> 15/08/2025 22:58

Leq, 2' (emissió): 77,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,3 dBA

Leq 1' max: 77,5 dBA 15/08/2025 22:58

Leq 1' min: 77,1 dBA 15/08/2025 22:57

LF max: 81 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 79,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 76,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 22:58 <-> 15/08/2025 23:00

Leq, 2' (emissió): 77,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,3 dBA

Leq 1' max: 77,4 dBA 15/08/2025 23:00

Leq 1' min: 77,1 dBA 15/08/2025 22:59

LF max: 82,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:00 <-> 15/08/2025 23:02

Leq, 2' (emissió): 77,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,4 dBA

Leq 1' max: 77,4 dBA 15/08/2025 23:01

Leq 1' min: 77,3 dBA 15/08/2025 23:02

LF max: 79,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:02 <-> 15/08/2025 23:04

Leq, 2' (emissió): 83,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,8 dBA

Leq 1' max: 86,4 dBA 15/08/2025 23:04

Leq 1' min: 77,1 dBA 15/08/2025 23:03

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:04 <-> 15/08/2025 23:06

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 15/08/2025 23:06

Leq 1' min: 92,2 dBA 15/08/2025 23:05

LF max: 101,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:06 <-> 15/08/2025 23:08

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 15/08/2025 23:07

Leq 1' min: 91,2 dBA 15/08/2025 23:08

LF max: 102,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:08 <-> 15/08/2025 23:10

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 15/08/2025 23:10

Leq 1' min: 92 dBA 15/08/2025 23:09

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:10 <-> 15/08/2025 23:12

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 15/08/2025 23:11

Leq 1' min: 91,9 dBA 15/08/2025 23:12

LF max: 102,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:12 <-> 15/08/2025 23:14

Leq, 2' (emissió): 80,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,9 dBA

Leq 1' max: 81,4 dBA 15/08/2025 23:13

Leq 1' min: 80,2 dBA 15/08/2025 23:14

LF max: 87,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:14 <-> 15/08/2025 23:16

Leq, 2' (emissió): 90,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,3 dBA

Leq 1' max: 91,2 dBA 15/08/2025 23:16

Leq 1' min: 89,3 dBA 15/08/2025 23:15

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:16 <-> 15/08/2025 23:18

Leq, 2' (emissió): 87,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,5 dBA

Leq 1' max: 89,8 dBA 15/08/2025 23:17

Leq 1' min: 81,8 dBA 15/08/2025 23:18

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 73 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:18 <-> 15/08/2025 23:20

Leq, 2' (emissió): 89,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,9 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 15/08/2025 23:20

Leq 1' min: 79,3 dBA 15/08/2025 23:19

LF max: 106,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:20 <-> 15/08/2025 23:22

Leq, 2' (emissió): 91,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,1 dBA

Leq 1' max: 91,7 dBA 15/08/2025 23:22

Leq 1' min: 90,5 dBA 15/08/2025 23:21

LF max: 103,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:22 <-> 15/08/2025 23:24

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 15/08/2025 23:23

Leq 1' min: 79 dBA 15/08/2025 23:24

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:24 <-> 15/08/2025 23:26

Leq, 2' (emissió): 84,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,6 dBA

Leq 1' max: 86,3 dBA 15/08/2025 23:26

Leq 1' min: 81,8 dBA 15/08/2025 23:25

LF max: 93,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:26 <-> 15/08/2025 23:28

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 15/08/2025 23:28

Leq 1' min: 88,8 dBA 15/08/2025 23:27

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:28 <-> 15/08/2025 23:30

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 15/08/2025 23:30

Leq 1' min: 93,3 dBA 15/08/2025 23:29

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:30 <-> 15/08/2025 23:32

Leq, 2' (emissió): 87,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,9 dBA

Leq 1' max: 89,7 dBA 15/08/2025 23:31

Leq 1' min: 84,8 dBA 15/08/2025 23:32

LF max: 96 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:32 <-> 15/08/2025 23:34

Leq, 2' (emissió): 87 dBA

Leq, 2' (recepció): 87 dBA

Leq 1' max: 87,8 dBA 15/08/2025 23:34

Leq 1' min: 85,9 dBA 15/08/2025 23:33

LF max: 95,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:34 <-> 15/08/2025 23:36

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 15/08/2025 23:36

Leq 1' min: 87,8 dBA 15/08/2025 23:35

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:36 <-> 15/08/2025 23:38

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 15/08/2025 23:38

Leq 1' min: 92,3 dBA 15/08/2025 23:37

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:38 <-> 15/08/2025 23:40

Leq, 2' (emissió): 86,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,4 dBA

Leq 1' max: 87 dBA 15/08/2025 23:40

Leq 1' min: 85,8 dBA 15/08/2025 23:39

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:40 <-> 15/08/2025 23:42

Leq, 2' (emissió): 89,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,9 dBA

Leq 1' max: 90,4 dBA 15/08/2025 23:42

Leq 1' min: 89,3 dBA 15/08/2025 23:41

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:42 <-> 15/08/2025 23:44

Leq, 2' (emissió): 86,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,9 dBA

Leq 1' max: 89 dBA 15/08/2025 23:43

Leq 1' min: 82,6 dBA 15/08/2025 23:44

LF max: 94,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:44 <-> 15/08/2025 23:46

Leq, 2' (emissió): 89,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,6 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 15/08/2025 23:45

Leq 1' min: 85,5 dBA 15/08/2025 23:46

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:46 <-> 15/08/2025 23:48

Leq, 2' (emissió): 87,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,8 dBA

Leq 1' max: 88,5 dBA 15/08/2025 23:47

Leq 1' min: 86,9 dBA 15/08/2025 23:48

LF max: 95 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:48 <-> 15/08/2025 23:50

Leq, 2' (emissió): 87 dBA

Leq, 2' (recepció): 87 dBA

Leq 1' max: 89,5 dBA 15/08/2025 23:50

Leq 1' min: 80,2 dBA 15/08/2025 23:49

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:50 <-> 15/08/2025 23:52

Leq, 2' (emissió): 90,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,9 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 15/08/2025 23:52

Leq 1' min: 90,2 dBA 15/08/2025 23:51

LF max: 103,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:52 <-> 15/08/2025 23:54

Leq, 2' (emissió): 88,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,8 dBA

Leq 1' max: 89,7 dBA 15/08/2025 23:54

Leq 1' min: 87,6 dBA 15/08/2025 23:53

LF max: 97,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:54 <-> 15/08/2025 23:56

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 15/08/2025 23:56

Leq 1' min: 92,2 dBA 15/08/2025 23:55

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:56 <-> 15/08/2025 23:58

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 15/08/2025 23:58

Leq 1' min: 92,2 dBA 15/08/2025 23:57

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

15/08/2025 23:58 <-> 16/08/2025 00:00

Leq, 2' (emissió): 88,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,8 dBA

Leq 1' max: 90,1 dBA 16/08/2025 00:00

Leq 1' min: 86,9 dBA 15/08/2025 23:59

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:00 <-> 16/08/2025 00:02

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 92,9 dBA 16/08/2025 00:02

Leq 1' min: 91,6 dBA 16/08/2025 00:01

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:02 <-> 16/08/2025 00:04

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 16/08/2025 00:04

Leq 1' min: 92,1 dBA 16/08/2025 00:03

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:04 <-> 16/08/2025 00:06

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 16/08/2025 00:06

Leq 1' min: 91,3 dBA 16/08/2025 00:05

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:06 <-> 16/08/2025 00:08

Leq, 2' (emissió): 89,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,8 dBA

Leq 1' max: 90,7 dBA 16/08/2025 00:08

Leq 1' min: 88,8 dBA 16/08/2025 00:07

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:08 <-> 16/08/2025 00:10

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 16/08/2025 00:10

Leq 1' min: 90,9 dBA 16/08/2025 00:09

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:10 <-> 16/08/2025 00:12

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 16/08/2025 00:11

Leq 1' min: 85,3 dBA 16/08/2025 00:12

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:12 <-> 16/08/2025 00:14

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 00:14

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 00:13

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:14 <-> 16/08/2025 00:16

Leq, 2' (emissió): 95,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,9 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 16/08/2025 00:16

Leq 1' min: 95,9 dBA 16/08/2025 00:15

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:16 <-> 16/08/2025 00:18

Leq, 2' (emissió): 91,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,6 dBA

Leq 1' max: 92,2 dBA 16/08/2025 00:17

Leq 1' min: 91 dBA 16/08/2025 00:18

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:18 <-> 16/08/2025 00:20

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 91,1 dBA 16/08/2025 00:19

Leq 1' min: 83 dBA 16/08/2025 00:20

LF max: 94,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:20 <-> 16/08/2025 00:22

Leq, 2' (emissió): 84,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,2 dBA

Leq 1' max: 84,5 dBA 16/08/2025 00:22

Leq 1' min: 83,9 dBA 16/08/2025 00:21

LF max: 94,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:22 <-> 16/08/2025 00:24

Leq, 2' (emissió): 84,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,6 dBA

Leq 1' max: 85 dBA 16/08/2025 00:23

Leq 1' min: 84,3 dBA 16/08/2025 00:24

LF max: 89,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:24 <-> 16/08/2025 00:26

Leq, 2' (emissió): 84,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,5 dBA

Leq 1' max: 84,8 dBA 16/08/2025 00:25

Leq 1' min: 84,3 dBA 16/08/2025 00:26

LF max: 88,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:26 <-> 16/08/2025 00:28

Leq, 2' (emissió): 83,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,7 dBA

Leq 1' max: 83,8 dBA 16/08/2025 00:27

Leq 1' min: 83,5 dBA 16/08/2025 00:28

LF max: 87,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:28 <-> 16/08/2025 00:30

Leq, 2' (emissió): 84,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,3 dBA

Leq 1' max: 84,7 dBA 16/08/2025 00:30

Leq 1' min: 83,9 dBA 16/08/2025 00:29

LF max: 87,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:30 <-> 16/08/2025 00:32

Leq, 2' (emissió): 82,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,9 dBA

Leq 1' max: 83,7 dBA 16/08/2025 00:32

Leq 1' min: 81,9 dBA 16/08/2025 00:31

LF max: 87,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:32 <-> 16/08/2025 00:34

Leq, 2' (emissió): 83,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,6 dBA

Leq 1' max: 83,9 dBA 16/08/2025 00:34

Leq 1' min: 83,2 dBA 16/08/2025 00:33

LF max: 87,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:34 <-> 16/08/2025 00:36

Leq, 2' (emissió): 82,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,6 dBA

Leq 1' max: 82,8 dBA 16/08/2025 00:36

Leq 1' min: 82,4 dBA 16/08/2025 00:35

LF max: 87,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:36 <-> 16/08/2025 00:38

Leq, 2' (emissió): 84 dBA

Leq, 2' (recepció): 84 dBA

Leq 1' max: 84,2 dBA 16/08/2025 00:38

Leq 1' min: 83,8 dBA 16/08/2025 00:37

LF max: 87,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:38 <-> 16/08/2025 00:40

Leq, 2' (emissió): 83,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,1 dBA

Leq 1' max: 83,2 dBA 16/08/2025 00:40

Leq 1' min: 83 dBA 16/08/2025 00:39

LF max: 88,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:40 <-> 16/08/2025 00:42

Leq, 2' (emissió): 86,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,1 dBA

Leq 1' max: 87,6 dBA 16/08/2025 00:42

Leq 1' min: 83,7 dBA 16/08/2025 00:41

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:42 <-> 16/08/2025 00:44

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 16/08/2025 00:44

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 00:43

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:44 <-> 16/08/2025 00:46

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 00:46

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 00:45

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:46 <-> 16/08/2025 00:48

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 16/08/2025 00:48

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 00:47

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:48 <-> 16/08/2025 00:50

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 00:49

Leq 1' min: 89,5 dBA 16/08/2025 00:50

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:50 <-> 16/08/2025 00:52

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 00:51

Leq 1' min: 93,8 dBA 16/08/2025 00:52

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:52 <-> 16/08/2025 00:54

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 00:53

Leq 1' min: 88,5 dBA 16/08/2025 00:54

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:54 <-> 16/08/2025 00:56

Leq, 2' (emissió): 90 dBA

Leq, 2' (recepció): 90 dBA

Leq 1' max: 90,6 dBA 16/08/2025 00:56

Leq 1' min: 89,2 dBA 16/08/2025 00:55

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:56 <-> 16/08/2025 00:58

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 00:58

Leq 1' min: 92,5 dBA 16/08/2025 00:57

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 00:58 <-> 16/08/2025 01:00

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 16/08/2025 00:59

Leq 1' min: 88 dBA 16/08/2025 01:00

LF max: 102,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:00 <-> 16/08/2025 01:02

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 16/08/2025 01:01

Leq 1' min: 94,5 dBA 16/08/2025 01:02

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:02 <-> 16/08/2025 01:04

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 01:03

Leq 1' min: 93,5 dBA 16/08/2025 01:04

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:04 <-> 16/08/2025 01:06

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 01:06

Leq 1' min: 93,8 dBA 16/08/2025 01:05

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:06 <-> 16/08/2025 01:08

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 16/08/2025 01:08

Leq 1' min: 91,8 dBA 16/08/2025 01:07

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:08 <-> 16/08/2025 01:10

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 16/08/2025 01:10

Leq 1' min: 93,3 dBA 16/08/2025 01:09

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:10 <-> 16/08/2025 01:12

Leq, 2' (emissió): 91,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,4 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 16/08/2025 01:12

Leq 1' min: 88,8 dBA 16/08/2025 01:11

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:12 <-> 16/08/2025 01:14

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 16/08/2025 01:14

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 01:13

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:14 <-> 16/08/2025 01:16

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 16/08/2025 01:16

Leq 1' min: 91,6 dBA 16/08/2025 01:15

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:16 <-> 16/08/2025 01:18

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 01:18

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 01:17

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:18 <-> 16/08/2025 01:20

Leq, 2' (emissió): 91,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,2 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 16/08/2025 01:19

Leq 1' min: 88,8 dBA 16/08/2025 01:20

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:20 <-> 16/08/2025 01:22

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 91,8 dBA 16/08/2025 01:21

Leq 1' min: 91,7 dBA 16/08/2025 01:22

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:22 <-> 16/08/2025 01:24

Leq, 2' (emissió): 91,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,5 dBA

Leq 1' max: 92,4 dBA 16/08/2025 01:23

Leq 1' min: 90,3 dBA 16/08/2025 01:24

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:24 <-> 16/08/2025 01:26

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 16/08/2025 01:25

Leq 1' min: 93,4 dBA 16/08/2025 01:26

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:26 <-> 16/08/2025 01:28

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 16/08/2025 01:27

Leq 1' min: 91,5 dBA 16/08/2025 01:28

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:28 <-> 16/08/2025 01:30

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 16/08/2025 01:30

Leq 1' min: 92,6 dBA 16/08/2025 01:29

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:30 <-> 16/08/2025 01:32

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 16/08/2025 01:31

Leq 1' min: 89,3 dBA 16/08/2025 01:32

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:32 <-> 16/08/2025 01:34

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 16/08/2025 01:34

Leq 1' min: 92,6 dBA 16/08/2025 01:33

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:34 <-> 16/08/2025 01:36

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 16/08/2025 01:36

Leq 1' min: 94,5 dBA 16/08/2025 01:35

LF max: 104,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:36 <-> 16/08/2025 01:38

Leq, 2' (emissió): 90,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,9 dBA

Leq 1' max: 91,8 dBA 16/08/2025 01:38

Leq 1' min: 89,8 dBA 16/08/2025 01:37

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:38 <-> 16/08/2025 01:40

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 92,1 dBA 16/08/2025 01:40

Leq 1' min: 91,6 dBA 16/08/2025 01:39

LF max: 96,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:40 <-> 16/08/2025 01:42

Leq, 2' (emissió): 89,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,2 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 16/08/2025 01:42

Leq 1' min: 86,8 dBA 16/08/2025 01:41

LF max: 96,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:42 <-> 16/08/2025 01:44

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,2 dBA 16/08/2025 01:44

Leq 1' min: 92,1 dBA 16/08/2025 01:43

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:44 <-> 16/08/2025 01:46

Leq, 2' (emissió): 88,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,6 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 16/08/2025 01:45

Leq 1' min: 87,9 dBA 16/08/2025 01:46

LF max: 94,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:46 <-> 16/08/2025 01:48

Leq, 2' (emissió): 91,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,5 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 16/08/2025 01:48

Leq 1' min: 90,9 dBA 16/08/2025 01:47

LF max: 96,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:48 <-> 16/08/2025 01:50

Leq, 2' (emissió): 89,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,8 dBA

Leq 1' max: 90,3 dBA 16/08/2025 01:50

Leq 1' min: 89,2 dBA 16/08/2025 01:49

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:50 <-> 16/08/2025 01:52

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 16/08/2025 01:52

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 01:51

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:52 <-> 16/08/2025 01:54

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 16/08/2025 01:53

Leq 1' min: 90,1 dBA 16/08/2025 01:54

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:54 <-> 16/08/2025 01:56

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 01:55

Leq 1' min: 91,7 dBA 16/08/2025 01:56

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:56 <-> 16/08/2025 01:58

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 16/08/2025 01:58

Leq 1' min: 93,2 dBA 16/08/2025 01:57

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 01:58 <-> 16/08/2025 02:00

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 16/08/2025 02:00

Leq 1' min: 90,1 dBA 16/08/2025 01:59

LF max: 96,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:00 <-> 16/08/2025 02:02

Leq, 2' (emissió): 91,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,2 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 16/08/2025 02:02

Leq 1' min: 89,2 dBA 16/08/2025 02:01

LF max: 95,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:02 <-> 16/08/2025 02:04

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 16/08/2025 02:03

Leq 1' min: 93,3 dBA 16/08/2025 02:04

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:04 <-> 16/08/2025 02:06

Leq, 2' (emissió): 89,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,2 dBA

Leq 1' max: 91 dBA 16/08/2025 02:06

Leq 1' min: 86,2 dBA 16/08/2025 02:05

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:06 <-> 16/08/2025 02:08

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 16/08/2025 02:08

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 02:07

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:08 <-> 16/08/2025 02:10

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 16/08/2025 02:10

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 02:09

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:10 <-> 16/08/2025 02:12

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 16/08/2025 02:12

Leq 1' min: 94,8 dBA 16/08/2025 02:11

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:12 <-> 16/08/2025 02:14

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 16/08/2025 02:13

Leq 1' min: 95 dBA 16/08/2025 02:14

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:14 <-> 16/08/2025 02:16

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 16/08/2025 02:15

Leq 1' min: 90,5 dBA 16/08/2025 02:16

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:16 <-> 16/08/2025 02:18

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 02:17

Leq 1' min: 88,5 dBA 16/08/2025 02:18

LF max: 104 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:18 <-> 16/08/2025 02:20

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 16/08/2025 02:19

Leq 1' min: 94,2 dBA 16/08/2025 02:20

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:20 <-> 16/08/2025 02:22

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 16/08/2025 02:21

Leq 1' min: 94,6 dBA 16/08/2025 02:22

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:22 <-> 16/08/2025 02:24

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 16/08/2025 02:24

Leq 1' min: 94,7 dBA 16/08/2025 02:23

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:24 <-> 16/08/2025 02:26

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 16/08/2025 02:26

Leq 1' min: 94,1 dBA 16/08/2025 02:25

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:26 <-> 16/08/2025 02:28

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 89,1 dBA 16/08/2025 02:28

Leq 1' min: 88,2 dBA 16/08/2025 02:27

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:28 <-> 16/08/2025 02:30

Leq, 2' (emissió): 84,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,4 dBA

Leq 1' max: 86,1 dBA 16/08/2025 02:29

Leq 1' min: 81,5 dBA 16/08/2025 02:30

LF max: 93,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:30 <-> 16/08/2025 02:32

Leq, 2' (emissió): 84,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,4 dBA

Leq 1' max: 84,6 dBA 16/08/2025 02:32

Leq 1' min: 84,3 dBA 16/08/2025 02:31

LF max: 90,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:32 <-> 16/08/2025 02:34

Leq, 2' (emissió): 85,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,2 dBA

Leq 1' max: 85,9 dBA 16/08/2025 02:34

Leq 1' min: 84,4 dBA 16/08/2025 02:33

LF max: 92,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:34 <-> 16/08/2025 02:36

Leq, 2' (emissió): 84,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,7 dBA

Leq 1' max: 84,8 dBA 16/08/2025 02:36

Leq 1' min: 84,5 dBA 16/08/2025 02:35

LF max: 90,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:36 <-> 16/08/2025 02:38

Leq, 2' (emissió): 84,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,3 dBA

Leq 1' max: 84,8 dBA 16/08/2025 02:37

Leq 1' min: 83,8 dBA 16/08/2025 02:38

LF max: 96 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:38 <-> 16/08/2025 02:40

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 16/08/2025 02:39

Leq 1' min: 92,8 dBA 16/08/2025 02:40

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:40 <-> 16/08/2025 02:42

Leq, 2' (emissió): 92,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,7 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 16/08/2025 02:42

Leq 1' min: 91,4 dBA 16/08/2025 02:41

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:42 <-> 16/08/2025 02:44

Leq, 2' (emissió): 92,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,6 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 16/08/2025 02:44

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 02:43

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:44 <-> 16/08/2025 02:46

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 16/08/2025 02:46

Leq 1' min: 93,4 dBA 16/08/2025 02:45

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:46 <-> 16/08/2025 02:48

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 16/08/2025 02:47

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 02:48

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:48 <-> 16/08/2025 02:50

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 16/08/2025 02:49

Leq 1' min: 92,8 dBA 16/08/2025 02:50

LF max: 96,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:50 <-> 16/08/2025 02:52

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 16/08/2025 02:52

Leq 1' min: 94,1 dBA 16/08/2025 02:51

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:52 <-> 16/08/2025 02:54

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 16/08/2025 02:53

Leq 1' min: 93,5 dBA 16/08/2025 02:54

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:54 <-> 16/08/2025 02:56

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,2 dBA 16/08/2025 02:56

Leq 1' min: 92 dBA 16/08/2025 02:55

LF max: 95,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:56 <-> 16/08/2025 02:58

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 16/08/2025 02:58

Leq 1' min: 91,8 dBA 16/08/2025 02:57

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 02:58 <-> 16/08/2025 03:00

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 16/08/2025 02:59

Leq 1' min: 92 dBA 16/08/2025 03:00

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:00 <-> 16/08/2025 03:02

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 16/08/2025 03:02

Leq 1' min: 93,4 dBA 16/08/2025 03:01

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:02 <-> 16/08/2025 03:04

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 03:03

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 03:04

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:04 <-> 16/08/2025 03:06

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 16/08/2025 03:05

Leq 1' min: 92,2 dBA 16/08/2025 03:06

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:06 <-> 16/08/2025 03:08

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 16/08/2025 03:07

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 03:08

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:08 <-> 16/08/2025 03:10

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 03:10

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 03:09

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:10 <-> 16/08/2025 03:12

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 16/08/2025 03:11

Leq 1' min: 91,7 dBA 16/08/2025 03:12

LF max: 96,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:12 <-> 16/08/2025 03:14

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 03:14

Leq 1' min: 92,8 dBA 16/08/2025 03:13

LF max: 97,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:14 <-> 16/08/2025 03:16

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 16/08/2025 03:15

Leq 1' min: 93,2 dBA 16/08/2025 03:16

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:16 <-> 16/08/2025 03:18

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 16/08/2025 03:17

Leq 1' min: 91,9 dBA 16/08/2025 03:18

LF max: 97,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:18 <-> 16/08/2025 03:20

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 03:19

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 03:20

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:20 <-> 16/08/2025 03:22

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 03:22

Leq 1' min: 93,2 dBA 16/08/2025 03:21

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:22 <-> 16/08/2025 03:24

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 16/08/2025 03:24

Leq 1' min: 91,9 dBA 16/08/2025 03:23

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:24 <-> 16/08/2025 03:26

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 16/08/2025 03:26

Leq 1' min: 92,1 dBA 16/08/2025 03:25

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:26 <-> 16/08/2025 03:28

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 16/08/2025 03:28

Leq 1' min: 92,3 dBA 16/08/2025 03:27

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:28 <-> 16/08/2025 03:30

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 16/08/2025 03:30

Leq 1' min: 93,5 dBA 16/08/2025 03:29

LF max: 97,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:30 <-> 16/08/2025 03:32

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 03:31

Leq 1' min: 92,5 dBA 16/08/2025 03:32

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:32 <-> 16/08/2025 03:34

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 03:34

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 03:33

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:34 <-> 16/08/2025 03:36

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 16/08/2025 03:36

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 03:35

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:36 <-> 16/08/2025 03:38

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 03:37

Leq 1' min: 93,5 dBA 16/08/2025 03:38

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:38 <-> 16/08/2025 03:40

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 16/08/2025 03:40

Leq 1' min: 94 dBA 16/08/2025 03:39

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:40 <-> 16/08/2025 03:42

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 03:42

Leq 1' min: 93,6 dBA 16/08/2025 03:41

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:42 <-> 16/08/2025 03:44

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,6 dBA 16/08/2025 03:44

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 03:43

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:44 <-> 16/08/2025 03:46

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 16/08/2025 03:45

Leq 1' min: 93,4 dBA 16/08/2025 03:46

LF max: 97,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:46 <-> 16/08/2025 03:48

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 16/08/2025 03:48

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 03:47

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:48 <-> 16/08/2025 03:50

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 16/08/2025 03:49

Leq 1' min: 93,9 dBA 16/08/2025 03:50

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:50 <-> 16/08/2025 03:52

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 16/08/2025 03:51

Leq 1' min: 94,4 dBA 16/08/2025 03:52

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:52 <-> 16/08/2025 03:54

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 16/08/2025 03:54

Leq 1' min: 93,9 dBA 16/08/2025 03:53

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:54 <-> 16/08/2025 03:56

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 16/08/2025 03:55

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 03:56

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:56 <-> 16/08/2025 03:58

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 16/08/2025 03:58

Leq 1' min: 92 dBA 16/08/2025 03:57

LF max: 106,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 105,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 03:58 <-> 16/08/2025 04:00

Leq, 2' (emissió): 92,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,7 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 16/08/2025 04:00

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 03:59

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:00 <-> 16/08/2025 04:02

Leq, 2' (emissió): 93,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,7 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 04:01

Leq 1' min: 93,5 dBA 16/08/2025 04:02

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:02 <-> 16/08/2025 04:04

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 16/08/2025 04:04

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 04:03

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:04 <-> 16/08/2025 04:06

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 16/08/2025 04:06

Leq 1' min: 94,1 dBA 16/08/2025 04:05

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:06 <-> 16/08/2025 04:08

Leq, 2' (emissió): 90,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,4 dBA

Leq 1' max: 91,5 dBA 16/08/2025 04:07

Leq 1' min: 89 dBA 16/08/2025 04:08

LF max: 97,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:08 <-> 16/08/2025 04:10

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 16/08/2025 04:09

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 04:10

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:10 <-> 16/08/2025 04:12

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 16/08/2025 04:11

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 04:12

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:12 <-> 16/08/2025 04:14

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 16/08/2025 04:13

Leq 1' min: 94,3 dBA 16/08/2025 04:14

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:14 <-> 16/08/2025 04:16

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 16/08/2025 04:15

Leq 1' min: 95 dBA 16/08/2025 04:16

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:16 <-> 16/08/2025 04:18

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 16/08/2025 04:17

Leq 1' min: 92,7 dBA 16/08/2025 04:18

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:18 <-> 16/08/2025 04:20

Leq, 2' (emissió): 94,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,3 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 16/08/2025 04:19

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 04:20

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:20 <-> 16/08/2025 04:22

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 04:22

Leq 1' min: 92,9 dBA 16/08/2025 04:21

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:22 <-> 16/08/2025 04:24

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 16/08/2025 04:24

Leq 1' min: 94,5 dBA 16/08/2025 04:23

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:24 <-> 16/08/2025 04:26

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 16/08/2025 04:25

Leq 1' min: 93,5 dBA 16/08/2025 04:26

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:26 <-> 16/08/2025 04:28

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,9 dBA 16/08/2025 04:27

Leq 1' min: 90,6 dBA 16/08/2025 04:28

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:28 <-> 16/08/2025 04:30

Leq, 2' (emissió): 92,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,6 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 16/08/2025 04:30

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 04:29

LF max: 96 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:30 <-> 16/08/2025 04:32

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 16/08/2025 04:32

Leq 1' min: 93,9 dBA 16/08/2025 04:31

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:32 <-> 16/08/2025 04:34

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 16/08/2025 04:33

Leq 1' min: 93,7 dBA 16/08/2025 04:34

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:34 <-> 16/08/2025 04:36

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 16/08/2025 04:35

Leq 1' min: 92,1 dBA 16/08/2025 04:36

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:36 <-> 16/08/2025 04:38

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 16/08/2025 04:37

Leq 1' min: 94,3 dBA 16/08/2025 04:38

LF max: 105,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:38 <-> 16/08/2025 04:40

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 16/08/2025 04:39

Leq 1' min: 94,6 dBA 16/08/2025 04:40

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:40 <-> 16/08/2025 04:42

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 16/08/2025 04:42

Leq 1' min: 91,4 dBA 16/08/2025 04:41

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:42 <-> 16/08/2025 04:44

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 16/08/2025 04:44

Leq 1' min: 92,5 dBA 16/08/2025 04:43

LF max: 104,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:44 <-> 16/08/2025 04:46

Leq, 2' (emissió): 97,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,3 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 16/08/2025 04:46

Leq 1' min: 96,4 dBA 16/08/2025 04:45

LF max: 103,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:46 <-> 16/08/2025 04:48

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 92,9 dBA 16/08/2025 04:47

Leq 1' min: 85,8 dBA 16/08/2025 04:48

LF max: 103,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:48 <-> 16/08/2025 04:50

Leq, 2' (emissió): 85 dBA

Leq, 2' (recepció): 85 dBA

Leq 1' max: 86,9 dBA 16/08/2025 04:49

Leq 1' min: 81,5 dBA 16/08/2025 04:50

LF max: 92 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:50 <-> 16/08/2025 04:52

Leq, 2' (emissió): 78,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,6 dBA

Leq 1' max: 79 dBA 16/08/2025 04:52

Leq 1' min: 78,2 dBA 16/08/2025 04:51

LF max: 88 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 81,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 80,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 74,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:52 <-> 16/08/2025 04:54

Leq, 2' (emissió): 80,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,4 dBA

Leq 1' max: 81,2 dBA 16/08/2025 04:54

Leq 1' min: 79,2 dBA 16/08/2025 04:53

LF max: 90,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:54 <-> 16/08/2025 04:56

Leq, 2' (emissió): 84,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,9 dBA

Leq 1' max: 86,9 dBA 16/08/2025 04:55

Leq 1' min: 81,3 dBA 16/08/2025 04:56

LF max: 96,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:56 <-> 16/08/2025 04:58

Leq, 2' (emissió): 79 dBA

Leq, 2' (recepció): 79 dBA

Leq 1' max: 79,5 dBA 16/08/2025 04:57

Leq 1' min: 78,3 dBA 16/08/2025 04:58

LF max: 86,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 75,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 04:58 <-> 16/08/2025 05:00

Leq, 2' (emissió): 75,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,1 dBA

Leq 1' max: 75,2 dBA 16/08/2025 05:00

Leq 1' min: 75 dBA 16/08/2025 04:59

LF max: 83,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 05:00 <-> 16/08/2025 05:02

Leq, 2' (emissió): 75,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 75,2 dBA

Leq 1' max: 76,1 dBA 16/08/2025 05:01

Leq 1' min: 73,9 dBA 16/08/2025 05:02

LF max: 83,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 74,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 05:02 <-> 16/08/2025 05:04

Leq, 2' (emissió): 74,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,3 dBA

Leq 1' max: 75,1 dBA 16/08/2025 05:04

Leq 1' min: 73,4 dBA 16/08/2025 05:03

LF max: 81,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 05:04 <-> 16/08/2025 05:06

Leq, 2' (emissió): 75 dBA

Leq, 2' (recepció): 75 dBA

Leq 1' max: 75,1 dBA 16/08/2025 05:06

Leq 1' min: 74,8 dBA 16/08/2025 05:05

LF max: 82,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:01 <-> 16/08/2025 18:03

Leq, 2' (emissió): 83,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,5 dBA

Leq 1' max: 88 dBA 16/08/2025 18:02

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:03

LF max: 82,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 1 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:03 <-> 16/08/2025 18:05

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,9 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:04

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:05

LF max: 65,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 65,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 62,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:05 <-> 16/08/2025 18:07

Leq, 2' (emissió): 62,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,9 dBA

Leq 1' max: 63,2 dBA 16/08/2025 18:07

Leq 1' min: 62,6 dBA 16/08/2025 18:06

LF max: 71,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:07 <-> 16/08/2025 18:09

Leq, 2' (emissió): 61,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,4 dBA

Leq 1' max: 61,9 dBA 16/08/2025 18:08

Leq 1' min: 60,7 dBA 16/08/2025 18:09

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:09 <-> 16/08/2025 18:11

Leq, 2' (emissió): 66,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,1 dBA

Leq 1' max: 68,5 dBA 16/08/2025 18:11

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:10

LF max: 89,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:11 <-> 16/08/2025 18:13

Leq, 2' (emissió): 60,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,2 dBA

Leq 1' max: 60,3 dBA 16/08/2025 18:13

Leq 1' min: 60,1 dBA 16/08/2025 18:12

LF max: 69,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:13 <-> 16/08/2025 18:15

Leq, 2' (emissió): 60,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,1 dBA

Leq 1' max: 60,7 dBA 16/08/2025 18:14

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:15

LF max: 74,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:15 <-> 16/08/2025 18:17

Leq, 2' (emissió): 60,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,3 dBA

Leq 1' max: 61 dBA 16/08/2025 18:16

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:17

LF max: 73,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 62,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:17 <-> 16/08/2025 18:19

Leq, 2' (emissió): 60,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,2 dBA

Leq 1' max: 61,2 dBA 16/08/2025 18:19

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:18

LF max: 71,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:19 <-> 16/08/2025 18:21

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:21

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:20

LF max: 67,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:21 <-> 16/08/2025 18:23

Leq, 2' (emissió): 60,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 60,6 dBA

Leq 1' max: 62 dBA 16/08/2025 18:22

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:23

LF max: 80,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:23 <-> 16/08/2025 18:25

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 74,5 dBA 16/08/2025 18:24

Leq 1' min: 64,5 dBA 16/08/2025 18:25

LF max: 88,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:25 <-> 16/08/2025 18:27

Leq, 2' (emissió): 73,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,9 dBA

Leq 1' max: 76,8 dBA 16/08/2025 18:27

Leq 1' min: 60,7 dBA 16/08/2025 18:26

LF max: 92,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:27 <-> 16/08/2025 18:29

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,7 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:29

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:28

LF max: 64,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:29 <-> 16/08/2025 18:31

Leq, 2' (emissió): 82,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,4 dBA

Leq 1' max: 85,4 dBA 16/08/2025 18:31

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:30

LF max: 90,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:31 <-> 16/08/2025 18:33

Leq, 2' (emissió): 87,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,8 dBA

Leq 1' max: 90,3 dBA 16/08/2025 18:32

Leq 1' min: 81,1 dBA 16/08/2025 18:33

LF max: 96,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:33 <-> 16/08/2025 18:35

Leq, 2' (emissió): 74,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,7 dBA

Leq 1' max: 77,6 dBA 16/08/2025 18:34

Leq 1' min: 62,4 dBA 16/08/2025 18:35

LF max: 95,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:35 <-> 16/08/2025 18:37

Leq, 2' (emissió): 63,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,3 dBA

Leq 1' max: 63,7 dBA 16/08/2025 18:36

Leq 1' min: 62,7 dBA 16/08/2025 18:37

LF max: 76,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:37 <-> 16/08/2025 18:39

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,5 dBA

Leq 1' max: 61 dBA 16/08/2025 18:38

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:39

LF max: 78,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 67,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:39 <-> 16/08/2025 18:41

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58,2 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:40

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:41

LF max: 67,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 61 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:41 <-> 16/08/2025 18:43

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,7 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:42

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:43

LF max: 62,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 61,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:43 <-> 16/08/2025 18:45

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 56,8 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:44

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:45

LF max: 63 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 61,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:45 <-> 16/08/2025 18:47

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,3 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:47

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:46

LF max: 66,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:47 <-> 16/08/2025 18:49

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 59,3 dBA

Leq 1' max: 60,2 dBA 16/08/2025 18:49

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:48

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:49 <-> 16/08/2025 18:51

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 57,5 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 18:51

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:50

LF max: 68,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 64,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 und dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:51 <-> 16/08/2025 18:53

Leq, 2' (emissió): 61,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 61,3 dBA

Leq 1' max: 62,1 dBA 16/08/2025 18:52

Leq 1' min: 60,3 dBA 16/08/2025 18:53

LF max: 68,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:53 <-> 16/08/2025 18:55

Leq, 2' (emissió): 62,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,1 dBA

Leq 1' max: 62,9 dBA 16/08/2025 18:55

Leq 1' min: 61,2 dBA 16/08/2025 18:54

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 67,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 66 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:55 <-> 16/08/2025 18:57

Leq, 2' (emissió): 63,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,6 dBA

Leq 1' max: 66,1 dBA 16/08/2025 18:56

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:57

LF max: 76,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:57 <-> 16/08/2025 18:59

Leq, 2' (emissió): 63,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,1 dBA

Leq 1' max: 65,3 dBA 16/08/2025 18:58

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 18:59

LF max: 79,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 60,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 18:59 <-> 16/08/2025 19:01

Leq, 2' (emissió): 60 dBA

Leq, 2' (recepció): 60 dBA

Leq 1' max: 60,8 dBA 16/08/2025 19:00

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 19:01

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 63,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 61 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:01 <-> 16/08/2025 19:03

Leq, 2' (emissió): und dBA

Leq, 2' (recepció): 58 dBA

Leq 1' max: und dBA 16/08/2025 19:03

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 19:02

LF max: 67,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 62,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 60,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 und dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:03 <-> 16/08/2025 19:05

Leq, 2' (emissió): 82,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,4 dBA

Leq 1' max: 84,2 dBA 16/08/2025 19:05

Leq 1' min: 79,2 dBA 16/08/2025 19:04

LF max: 93,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:05 <-> 16/08/2025 19:07

Leq, 2' (emissió): 79,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,1 dBA

Leq 1' max: 82,1 dBA 16/08/2025 19:06

Leq 1' min: und dBA 16/08/2025 19:07

LF max: 93,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 78,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 und dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:07 <-> 16/08/2025 19:09

Leq, 2' (emissió): 80,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,6 dBA

Leq 1' max: 81 dBA 16/08/2025 19:09

Leq 1' min: 80,2 dBA 16/08/2025 19:08

LF max: 89,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:09 <-> 16/08/2025 19:11

Leq, 2' (emissió): 78,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,6 dBA

Leq 1' max: 79,9 dBA 16/08/2025 19:10

Leq 1' min: 76,7 dBA 16/08/2025 19:11

LF max: 85,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 81,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:11 <-> 16/08/2025 19:13

Leq, 2' (emissió): 74,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,3 dBA

Leq 1' max: 76,1 dBA 16/08/2025 19:12

Leq 1' min: 71,3 dBA 16/08/2025 19:13

LF max: 97,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 83,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 60,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 und dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:13 <-> 16/08/2025 19:15

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 16/08/2025 19:15

Leq 1' min: 89 dBA 16/08/2025 19:14

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:15 <-> 16/08/2025 19:17

Leq, 2' (emissió): 92,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,6 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 16/08/2025 19:16

Leq 1' min: 92 dBA 16/08/2025 19:17

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:17 <-> 16/08/2025 19:19

Leq, 2' (emissió): 62,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 62,6 dBA

Leq 1' max: 62,9 dBA 16/08/2025 19:18

Leq 1' min: 62,2 dBA 16/08/2025 19:19

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 68,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 63,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:19 <-> 16/08/2025 19:21

Leq, 2' (emissió): 63,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,5 dBA

Leq 1' max: 64,2 dBA 16/08/2025 19:21

Leq 1' min: 62,8 dBA 16/08/2025 19:20

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 66,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:21 <-> 16/08/2025 19:23

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 16/08/2025 19:22

Leq 1' min: 63,2 dBA 16/08/2025 19:23

LF max: 85,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 63,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:23 <-> 16/08/2025 19:25

Leq, 2' (emissió): 75 dBA

Leq, 2' (recepció): 75 dBA

Leq 1' max: 77,8 dBA 16/08/2025 19:24

Leq 1' min: 64,8 dBA 16/08/2025 19:25

LF max: 94,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 67,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 63 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 60,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:25 <-> 16/08/2025 19:27

Leq, 2' (emissió): 63,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,5 dBA

Leq 1' max: 63,7 dBA 16/08/2025 19:27

Leq 1' min: 63,3 dBA 16/08/2025 19:26

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:27 <-> 16/08/2025 19:29

Leq, 2' (emissió): 64,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 64,7 dBA

Leq 1' max: 65,3 dBA 16/08/2025 19:29

Leq 1' min: 63,9 dBA 16/08/2025 19:28

LF max: 76 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 65,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 65,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 63 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:29 <-> 16/08/2025 19:31

Leq, 2' (emissió): 63,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 63,2 dBA

Leq 1' max: 63,4 dBA 16/08/2025 19:31

Leq 1' min: 62,9 dBA 16/08/2025 19:30

LF max: 73,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 64,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 62,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:31 <-> 16/08/2025 19:33

Leq, 2' (emissió): 77,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 77,6 dBA

Leq 1' max: 80,6 dBA 16/08/2025 19:33

Leq 1' min: 63,6 dBA 16/08/2025 19:32

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 64,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 63,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:33 <-> 16/08/2025 19:35

Leq, 2' (emissió): 72,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,5 dBA

Leq 1' max: 75,1 dBA 16/08/2025 19:35

Leq 1' min: 65,4 dBA 16/08/2025 19:34

LF max: 92,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:35 <-> 16/08/2025 19:37

Leq, 2' (emissió): 78,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 78,8 dBA

Leq 1' max: 79 dBA 16/08/2025 19:36

Leq 1' min: 78,7 dBA 16/08/2025 19:37

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 84 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 82,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 64,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 61,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:37 <-> 16/08/2025 19:39

Leq, 2' (emissió): 85 dBA

Leq, 2' (recepció): 85 dBA

Leq 1' max: 86,1 dBA 16/08/2025 19:38

Leq 1' min: 83,7 dBA 16/08/2025 19:39

LF max: 95,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:39 <-> 16/08/2025 19:41

Leq, 2' (emissió): 71,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,7 dBA

Leq 1' max: 72,9 dBA 16/08/2025 19:40

Leq 1' min: 69,9 dBA 16/08/2025 19:41

LF max: 84,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 82,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:41 <-> 16/08/2025 19:43

Leq, 2' (emissió): 74,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,7 dBA

Leq 1' max: 76,4 dBA 16/08/2025 19:43

Leq 1' min: 72 dBA 16/08/2025 19:42

LF max: 88 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 85,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 80,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 77,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:43 <-> 16/08/2025 19:45

Leq, 2' (emissió): 76,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 76,4 dBA

Leq 1' max: 78,9 dBA 16/08/2025 19:44

Leq 1' min: 69,9 dBA 16/08/2025 19:45

LF max: 90,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:45 <-> 16/08/2025 19:47

Leq, 2' (emissió): 73,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,1 dBA

Leq 1' max: 73,4 dBA 16/08/2025 19:47

Leq 1' min: 72,9 dBA 16/08/2025 19:46

LF max: 83 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:47 <-> 16/08/2025 19:49

Leq, 2' (emissió): 91,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,4 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 16/08/2025 19:48

Leq 1' min: 70,4 dBA 16/08/2025 19:49

LF max: 114 dBA Passades: 1 > 110 dBA L1 90,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:49 <-> 16/08/2025 19:51

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 16/08/2025 19:51

Leq 1' min: 68,6 dBA 16/08/2025 19:50

LF max: 82,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:51 <-> 16/08/2025 19:53

Leq, 2' (emissió): 73,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,3 dBA

Leq 1' max: 74,4 dBA 16/08/2025 19:53

Leq 1' min: 71,8 dBA 16/08/2025 19:52

LF max: 90,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 86,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:53 <-> 16/08/2025 19:55

Leq, 2' (emissió): 66,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,1 dBA

Leq 1' max: 66,9 dBA 16/08/2025 19:54

Leq 1' min: 65,2 dBA 16/08/2025 19:55

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 65,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 62,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:55 <-> 16/08/2025 19:57

Leq, 2' (emissió): 66,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 66,5 dBA

Leq 1' max: 66,8 dBA 16/08/2025 19:57

Leq 1' min: 66,1 dBA 16/08/2025 19:56

LF max: 71,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 66,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 63,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:57 <-> 16/08/2025 19:59

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 16/08/2025 19:59

Leq 1' min: 68,2 dBA 16/08/2025 19:58

LF max: 86,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 64,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 19:59 <-> 16/08/2025 20:01

Leq, 2' (emissió): 72,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,2 dBA

Leq 1' max: 74,2 dBA 16/08/2025 20:01

Leq 1' min: 68,4 dBA 16/08/2025 20:00

LF max: 79,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:01 <-> 16/08/2025 20:03

Leq, 2' (emissió): 71,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,5 dBA

Leq 1' max: 72,4 dBA 16/08/2025 20:02

Leq 1' min: 70,4 dBA 16/08/2025 20:03

LF max: 78,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 76,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 65,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:03 <-> 16/08/2025 20:05

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 16/08/2025 20:05

Leq 1' min: 90,5 dBA 16/08/2025 20:04

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:05 <-> 16/08/2025 20:07

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 93,5 dBA 16/08/2025 20:06

Leq 1' min: 91 dBA 16/08/2025 20:07

LF max: 102,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:07 <-> 16/08/2025 20:09

Leq, 2' (emissió): 90,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,2 dBA

Leq 1' max: 90,9 dBA 16/08/2025 20:08

Leq 1' min: 89,4 dBA 16/08/2025 20:09

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:09 <-> 16/08/2025 20:11

Leq, 2' (emissió): 89,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,4 dBA

Leq 1' max: 90,6 dBA 16/08/2025 20:11

Leq 1' min: 87,8 dBA 16/08/2025 20:10

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:11 <-> 16/08/2025 20:13

Leq, 2' (emissió): 82,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 82,1 dBA

Leq 1' max: 82,6 dBA 16/08/2025 20:12

Leq 1' min: 81,5 dBA 16/08/2025 20:13

LF max: 89,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 81,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:13 <-> 16/08/2025 20:15

Leq, 2' (emissió): 81 dBA

Leq, 2' (recepció): 81 dBA

Leq 1' max: 82,7 dBA 16/08/2025 20:15

Leq 1' min: 78,4 dBA 16/08/2025 20:14

LF max: 92,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 83,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 79,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:15 <-> 16/08/2025 20:17

Leq, 2' (emissió): 81,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,8 dBA

Leq 1' max: 82,4 dBA 16/08/2025 20:16

Leq 1' min: 81,1 dBA 16/08/2025 20:17

LF max: 91 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 86,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:17 <-> 16/08/2025 20:19

Leq, 2' (emissió): 83,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 83,5 dBA

Leq 1' max: 83,9 dBA 16/08/2025 20:19

Leq 1' min: 83,2 dBA 16/08/2025 20:18

LF max: 93,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:19 <-> 16/08/2025 20:21

Leq, 2' (emissió): 81,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 81,8 dBA

Leq 1' max: 82 dBA 16/08/2025 20:20

Leq 1' min: 81,7 dBA 16/08/2025 20:21

LF max: 90,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 88,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 85,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 80,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:21 <-> 16/08/2025 20:23

Leq, 2' (emissió): 73,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,7 dBA

Leq 1' max: 73,8 dBA 16/08/2025 20:22

Leq 1' min: 73,6 dBA 16/08/2025 20:23

LF max: 78,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:23 <-> 16/08/2025 20:25

Leq, 2' (emissió): 72,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,3 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 16/08/2025 20:25

Leq 1' min: 72 dBA 16/08/2025 20:24

LF max: 85,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 79,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:25 <-> 16/08/2025 20:27

Leq, 2' (emissió): 72,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 72,4 dBA

Leq 1' max: 73,3 dBA 16/08/2025 20:26

Leq 1' min: 71,5 dBA 16/08/2025 20:27

LF max: 85,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:27 <-> 16/08/2025 20:29

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 16/08/2025 20:28

Leq 1' min: 69,4 dBA 16/08/2025 20:29

LF max: 77,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:29 <-> 16/08/2025 20:31

Leq, 2' (emissió): 68,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,5 dBA

Leq 1' max: 68,5 dBA 16/08/2025 20:30

Leq 1' min: 68,5 dBA 16/08/2025 20:31

LF max: 79 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:31 <-> 16/08/2025 20:33

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 16/08/2025 20:32

Leq 1' min: 69 dBA 16/08/2025 20:33

LF max: 76,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:33 <-> 16/08/2025 20:35

Leq, 2' (emissió): 79,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,3 dBA

Leq 1' max: 82 dBA 16/08/2025 20:35

Leq 1' min: 70,1 dBA 16/08/2025 20:34

LF max: 95 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 79,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 75,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:35 <-> 16/08/2025 20:37

Leq, 2' (emissió): 88,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,7 dBA

Leq 1' max: 90,4 dBA 16/08/2025 20:37

Leq 1' min: 85,6 dBA 16/08/2025 20:36

LF max: 104,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:37 <-> 16/08/2025 20:39

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 89,7 dBA 16/08/2025 20:38

Leq 1' min: 82,4 dBA 16/08/2025 20:39

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:39 <-> 16/08/2025 20:41

Leq, 2' (emissió): 80,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 80,5 dBA

Leq 1' max: 81,5 dBA 16/08/2025 20:41

Leq 1' min: 79,1 dBA 16/08/2025 20:40

LF max: 90 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 89,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 84,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 77,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:41 <-> 16/08/2025 20:43

Leq, 2' (emissió): 88,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 88,4 dBA

Leq 1' max: 89,5 dBA 16/08/2025 20:43

Leq 1' min: 87 dBA 16/08/2025 20:42

LF max: 94,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 92,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 91,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:43 <-> 16/08/2025 20:45

Leq, 2' (emissió): 90,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,5 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 16/08/2025 20:45

Leq 1' min: 88,9 dBA 16/08/2025 20:44

LF max: 98,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:45 <-> 16/08/2025 20:47

Leq, 2' (emissió): 89,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,9 dBA

Leq 1' max: 90 dBA 16/08/2025 20:47

Leq 1' min: 89,8 dBA 16/08/2025 20:46

LF max: 96,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:47 <-> 16/08/2025 20:49

Leq, 2' (emissió): 71,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,4 dBA

Leq 1' max: 72,5 dBA 16/08/2025 20:48

Leq 1' min: 69,8 dBA 16/08/2025 20:49

LF max: 82,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:49 <-> 16/08/2025 20:51

Leq, 2' (emissió): 68,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,6 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 16/08/2025 20:50

Leq 1' min: 67,7 dBA 16/08/2025 20:51

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:51 <-> 16/08/2025 20:53

Leq, 2' (emissió): 68,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,4 dBA

Leq 1' max: 68,7 dBA 16/08/2025 20:53

Leq 1' min: 68 dBA 16/08/2025 20:52

LF max: 71,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:53 <-> 16/08/2025 20:55

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,1 dBA 16/08/2025 20:55

Leq 1' min: 68,9 dBA 16/08/2025 20:54

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:55 <-> 16/08/2025 20:57

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 69,5 dBA 16/08/2025 20:56

Leq 1' min: 69,3 dBA 16/08/2025 20:57

LF max: 72,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:57 <-> 16/08/2025 20:59

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 69,2 dBA 16/08/2025 20:58

Leq 1' min: 68,3 dBA 16/08/2025 20:59

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 20:59 <-> 16/08/2025 21:01

Leq, 2' (emissió): 67,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,6 dBA

Leq 1' max: 67,8 dBA 16/08/2025 21:00

Leq 1' min: 67,5 dBA 16/08/2025 21:01

LF max: 69,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 69,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 68,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 68,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:01 <-> 16/08/2025 21:03

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 16/08/2025 21:03

Leq 1' min: 68,2 dBA 16/08/2025 21:02

LF max: 73,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:03 <-> 16/08/2025 21:05

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 68,4 dBA 16/08/2025 21:04

Leq 1' min: 67,5 dBA 16/08/2025 21:05

LF max: 70,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 70,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:05 <-> 16/08/2025 21:07

Leq, 2' (emissió): 67,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 67,9 dBA

Leq 1' max: 68,1 dBA 16/08/2025 21:07

Leq 1' min: 67,7 dBA 16/08/2025 21:06

LF max: 72,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 69,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 69 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 67,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:07 <-> 16/08/2025 21:09

Leq, 2' (emissió): 68,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,7 dBA

Leq 1' max: 68,8 dBA 16/08/2025 21:09

Leq 1' min: 68,6 dBA 16/08/2025 21:08

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:09 <-> 16/08/2025 21:11

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 16/08/2025 21:11

Leq 1' min: 69,2 dBA 16/08/2025 21:10

LF max: 75,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:11 <-> 16/08/2025 21:13

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,4 dBA 16/08/2025 21:13

Leq 1' min: 68,6 dBA 16/08/2025 21:12

LF max: 73,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:13 <-> 16/08/2025 21:15

Leq, 2' (emissió): 69,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,5 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 16/08/2025 21:15

Leq 1' min: 69,4 dBA 16/08/2025 21:14

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:15 <-> 16/08/2025 21:17

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 16/08/2025 21:16

Leq 1' min: 68,8 dBA 16/08/2025 21:17

LF max: 75 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:17 <-> 16/08/2025 21:19

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 68,8 dBA 16/08/2025 21:18

Leq 1' min: 68,8 dBA 16/08/2025 21:19

LF max: 72,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:19 <-> 16/08/2025 21:21

Leq, 2' (emissió): 70,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,2 dBA

Leq 1' max: 70,4 dBA 16/08/2025 21:20

Leq 1' min: 69,9 dBA 16/08/2025 21:21

LF max: 73,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:21 <-> 16/08/2025 21:23

Leq, 2' (emissió): 69,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,5 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 16/08/2025 21:23

Leq 1' min: 69,2 dBA 16/08/2025 21:22

LF max: 74,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:23 <-> 16/08/2025 21:25

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,2 dBA 16/08/2025 21:24

Leq 1' min: 69,1 dBA 16/08/2025 21:25

LF max: 72,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:25 <-> 16/08/2025 21:27

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 16/08/2025 21:27

Leq 1' min: 69 dBA 16/08/2025 21:26

LF max: 74 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:27 <-> 16/08/2025 21:29

Leq, 2' (emissió): 69,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,1 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 16/08/2025 21:28

Leq 1' min: 68,9 dBA 16/08/2025 21:29

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:29 <-> 16/08/2025 21:31

Leq, 2' (emissió): 69,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,2 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 16/08/2025 21:30

Leq 1' min: 69,2 dBA 16/08/2025 21:31

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:31 <-> 16/08/2025 21:33

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 16/08/2025 21:32

Leq 1' min: 69,8 dBA 16/08/2025 21:33

LF max: 74,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:33 <-> 16/08/2025 21:35

Leq, 2' (emissió): 68,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 68,8 dBA

Leq 1' max: 69 dBA 16/08/2025 21:34

Leq 1' min: 68,6 dBA 16/08/2025 21:35

LF max: 73,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:35 <-> 16/08/2025 21:37

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,5 dBA 16/08/2025 21:36

Leq 1' min: 68,4 dBA 16/08/2025 21:37

LF max: 73,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:37 <-> 16/08/2025 21:39

Leq, 2' (emissió): 69 dBA

Leq, 2' (recepció): 69 dBA

Leq 1' max: 69,3 dBA 16/08/2025 21:38

Leq 1' min: 68,7 dBA 16/08/2025 21:39

LF max: 72,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:39 <-> 16/08/2025 21:41

Leq, 2' (emissió): 69,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,5 dBA

Leq 1' max: 69,8 dBA 16/08/2025 21:40

Leq 1' min: 69,2 dBA 16/08/2025 21:41

LF max: 73 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:41 <-> 16/08/2025 21:43

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 16/08/2025 21:42

Leq 1' min: 69,6 dBA 16/08/2025 21:43

LF max: 72 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:43 <-> 16/08/2025 21:45

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 70 dBA 16/08/2025 21:45

Leq 1' min: 69,5 dBA 16/08/2025 21:44

LF max: 72,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:45 <-> 16/08/2025 21:47

Leq, 2' (emissió): 70,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,3 dBA

Leq 1' max: 70,4 dBA 16/08/2025 21:46

Leq 1' min: 70,3 dBA 16/08/2025 21:47

LF max: 73,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:47 <-> 16/08/2025 21:49

Leq, 2' (emissió): 70 dBA

Leq, 2' (recepció): 70 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 16/08/2025 21:48

Leq 1' min: 69,8 dBA 16/08/2025 21:49

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:49 <-> 16/08/2025 21:51

Leq, 2' (emissió): 69,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,3 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 16/08/2025 21:50

Leq 1' min: 68,3 dBA 16/08/2025 21:51

LF max: 74,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:51 <-> 16/08/2025 21:53

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 16/08/2025 21:52

Leq 1' min: 69,7 dBA 16/08/2025 21:53

LF max: 72,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:53 <-> 16/08/2025 21:55

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 70,7 dBA 16/08/2025 21:55

Leq 1' min: 70,1 dBA 16/08/2025 21:54

LF max: 76,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:55 <-> 16/08/2025 21:57

Leq, 2' (emissió): 70,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,5 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 16/08/2025 21:56

Leq 1' min: 70 dBA 16/08/2025 21:57

LF max: 79,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:57 <-> 16/08/2025 21:59

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 69,7 dBA 16/08/2025 21:59

Leq 1' min: 69,5 dBA 16/08/2025 21:58

LF max: 84,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 21:59 <-> 16/08/2025 22:01

Leq, 2' (emissió): 69,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,4 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 16/08/2025 22:00

Leq 1' min: 69,2 dBA 16/08/2025 22:01

LF max: 71,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 71,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:01 <-> 16/08/2025 22:03

Leq, 2' (emissió): 70 dBA

Leq, 2' (recepció): 70 dBA

Leq 1' max: 70,6 dBA 16/08/2025 22:03

Leq 1' min: 69,3 dBA 16/08/2025 22:02

LF max: 78,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:03 <-> 16/08/2025 22:05

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 16/08/2025 22:05

Leq 1' min: 70,9 dBA 16/08/2025 22:04

LF max: 74,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:05 <-> 16/08/2025 22:07

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 16/08/2025 22:07

Leq 1' min: 70,1 dBA 16/08/2025 22:06

LF max: 75,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:07 <-> 16/08/2025 22:09

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,1 dBA 16/08/2025 22:09

Leq 1' min: 70,7 dBA 16/08/2025 22:08

LF max: 77,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:09 <-> 16/08/2025 22:11

Leq, 2' (emissió): 70,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,6 dBA

Leq 1' max: 70,7 dBA 16/08/2025 22:10

Leq 1' min: 70,6 dBA 16/08/2025 22:11

LF max: 73,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:11 <-> 16/08/2025 22:13

Leq, 2' (emissió): 71,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,2 dBA

Leq 1' max: 71,6 dBA 16/08/2025 22:13

Leq 1' min: 70,6 dBA 16/08/2025 22:12

LF max: 75,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:13 <-> 16/08/2025 22:15

Leq, 2' (emissió): 70,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,8 dBA

Leq 1' max: 70,8 dBA 16/08/2025 22:14

Leq 1' min: 70,7 dBA 16/08/2025 22:15

LF max: 75,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:15 <-> 16/08/2025 22:17

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,4 dBA 16/08/2025 22:17

Leq 1' min: 70,5 dBA 16/08/2025 22:16

LF max: 76 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:17 <-> 16/08/2025 22:19

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 16/08/2025 22:18

Leq 1' min: 70,8 dBA 16/08/2025 22:19

LF max: 76,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:19 <-> 16/08/2025 22:21

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,2 dBA 16/08/2025 22:21

Leq 1' min: 70,6 dBA 16/08/2025 22:20

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:21 <-> 16/08/2025 22:23

Leq, 2' (emissió): 72 dBA

Leq, 2' (recepció): 72 dBA

Leq 1' max: 72,2 dBA 16/08/2025 22:23

Leq 1' min: 71,7 dBA 16/08/2025 22:22

LF max: 83,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:23 <-> 16/08/2025 22:25

Leq, 2' (emissió): 74,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,5 dBA

Leq 1' max: 75,9 dBA 16/08/2025 22:24

Leq 1' min: 72,3 dBA 16/08/2025 22:25

LF max: 91,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:25 <-> 16/08/2025 22:27

Leq, 2' (emissió): 73,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 73,5 dBA

Leq 1' max: 73,7 dBA 16/08/2025 22:27

Leq 1' min: 73,2 dBA 16/08/2025 22:26

LF max: 83,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 75,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:27 <-> 16/08/2025 22:29

Leq, 2' (emissió): 74,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,7 dBA

Leq 1' max: 75,7 dBA 16/08/2025 22:29

Leq 1' min: 73,3 dBA 16/08/2025 22:28

LF max: 81,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 80,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 78,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 72,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:29 <-> 16/08/2025 22:31

Leq, 2' (emissió): 71,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,1 dBA

Leq 1' max: 72 dBA 16/08/2025 22:30

Leq 1' min: 69,9 dBA 16/08/2025 22:31

LF max: 79,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 77,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:31 <-> 16/08/2025 22:33

Leq, 2' (emissió): 70,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,4 dBA

Leq 1' max: 71 dBA 16/08/2025 22:32

Leq 1' min: 69,7 dBA 16/08/2025 22:33

LF max: 74,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:33 <-> 16/08/2025 22:35

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 16/08/2025 22:35

Leq 1' min: 69,5 dBA 16/08/2025 22:34

LF max: 75,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:35 <-> 16/08/2025 22:37

Leq, 2' (emissió): 69,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,9 dBA

Leq 1' max: 70,7 dBA 16/08/2025 22:36

Leq 1' min: 68,8 dBA 16/08/2025 22:37

LF max: 74,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 74,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:37 <-> 16/08/2025 22:39

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 16/08/2025 22:39

Leq 1' min: 68,8 dBA 16/08/2025 22:38

LF max: 74,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:39 <-> 16/08/2025 22:41

Leq, 2' (emissió): 69,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,8 dBA

Leq 1' max: 70,2 dBA 16/08/2025 22:41

Leq 1' min: 69,3 dBA 16/08/2025 22:40

LF max: 73,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 72,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:41 <-> 16/08/2025 22:43

Leq, 2' (emissió): 69,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,5 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 16/08/2025 22:43

Leq 1' min: 69,3 dBA 16/08/2025 22:42

LF max: 74,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 70,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 70,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 68,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 66,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:43 <-> 16/08/2025 22:45

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 72,7 dBA 16/08/2025 22:44

Leq 1' min: 70,8 dBA 16/08/2025 22:45

LF max: 79 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 78,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 75,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 74,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:45 <-> 16/08/2025 22:47

Leq, 2' (emissió): 71 dBA

Leq, 2' (recepció): 71 dBA

Leq 1' max: 71,3 dBA 16/08/2025 22:47

Leq 1' min: 70,7 dBA 16/08/2025 22:46

LF max: 77 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 73,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 73,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:47 <-> 16/08/2025 22:49

Leq, 2' (emissió): 70,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,3 dBA

Leq 1' max: 70,3 dBA 16/08/2025 22:48

Leq 1' min: 70,3 dBA 16/08/2025 22:49

LF max: 73,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 70,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:49 <-> 16/08/2025 22:51

Leq, 2' (emissió): 70,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 70,1 dBA

Leq 1' max: 70,1 dBA 16/08/2025 22:50

Leq 1' min: 70,1 dBA 16/08/2025 22:51

LF max: 74,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 68,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:51 <-> 16/08/2025 22:53

Leq, 2' (emissió): 69,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 69,6 dBA

Leq 1' max: 69,6 dBA 16/08/2025 22:53

Leq 1' min: 69,5 dBA 16/08/2025 22:52

LF max: 73,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 72,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 71,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 71,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:53 <-> 16/08/2025 22:55

Leq, 2' (emissió): 74,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,9 dBA

Leq 1' max: 77,3 dBA 16/08/2025 22:55

Leq 1' min: 69,2 dBA 16/08/2025 22:54

LF max: 91,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 87,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 82,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 72 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 69,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 67,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:55 <-> 16/08/2025 22:57

Leq, 2' (emissió): 87,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,2 dBA

Leq 1' max: 87,4 dBA 16/08/2025 22:57

Leq 1' min: 86,9 dBA 16/08/2025 22:56

LF max: 92,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:57 <-> 16/08/2025 22:59

Leq, 2' (emissió): 86,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,4 dBA

Leq 1' max: 86,6 dBA 16/08/2025 22:58

Leq 1' min: 86,3 dBA 16/08/2025 22:59

LF max: 96,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 22:59 <-> 16/08/2025 23:01

Leq, 2' (emissió): 85,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,3 dBA

Leq 1' max: 86,1 dBA 16/08/2025 23:01

Leq 1' min: 84,3 dBA 16/08/2025 23:00

LF max: 92,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 82,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:01 <-> 16/08/2025 23:03

Leq, 2' (emissió): 90,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,3 dBA

Leq 1' max: 90,8 dBA 16/08/2025 23:03

Leq 1' min: 89,9 dBA 16/08/2025 23:02

LF max: 96,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:03 <-> 16/08/2025 23:05

Leq, 2' (emissió): 86,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,3 dBA

Leq 1' max: 87,1 dBA 16/08/2025 23:04

Leq 1' min: 85,3 dBA 16/08/2025 23:05

LF max: 93,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 89,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 88,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:05 <-> 16/08/2025 23:07

Leq, 2' (emissió): 85,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,1 dBA

Leq 1' max: 85,3 dBA 16/08/2025 23:07

Leq 1' min: 84,8 dBA 16/08/2025 23:06

LF max: 91,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 87,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:07 <-> 16/08/2025 23:09

Leq, 2' (emissió): 87,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,6 dBA

Leq 1' max: 87,9 dBA 16/08/2025 23:09

Leq 1' min: 87,4 dBA 16/08/2025 23:08

LF max: 94,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:09 <-> 16/08/2025 23:11

Leq, 2' (emissió): 86,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 86,6 dBA

Leq 1' max: 86,9 dBA 16/08/2025 23:10

Leq 1' min: 86,3 dBA 16/08/2025 23:11

LF max: 93,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 85 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 76,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:11 <-> 16/08/2025 23:13

Leq, 2' (emissió): 87,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,4 dBA

Leq 1' max: 88,1 dBA 16/08/2025 23:13

Leq 1' min: 86,7 dBA 16/08/2025 23:12

LF max: 94,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:13 <-> 16/08/2025 23:15

Leq, 2' (emissió): 85,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 85,9 dBA

Leq 1' max: 87,6 dBA 16/08/2025 23:14

Leq 1' min: 83,1 dBA 16/08/2025 23:15

LF max: 92,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 91,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 90,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 89,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 84,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:15 <-> 16/08/2025 23:17

Leq, 2' (emissió): 89,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,4 dBA

Leq 1' max: 90,4 dBA 16/08/2025 23:17

Leq 1' min: 88,2 dBA 16/08/2025 23:16

LF max: 95,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 93,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:17 <-> 16/08/2025 23:19

Leq, 2' (emissió): 89,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,9 dBA

Leq 1' max: 90 dBA 16/08/2025 23:18

Leq 1' min: 89,8 dBA 16/08/2025 23:19

LF max: 96,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:19 <-> 16/08/2025 23:21

Leq, 2' (emissió): 89,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,8 dBA

Leq 1' max: 90,7 dBA 16/08/2025 23:21

Leq 1' min: 88,5 dBA 16/08/2025 23:20

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:21 <-> 16/08/2025 23:23

Leq, 2' (emissió): 90,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,9 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 16/08/2025 23:22

Leq 1' min: 90,2 dBA 16/08/2025 23:23

LF max: 94,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:23 <-> 16/08/2025 23:25

Leq, 2' (emissió): 87,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 87,5 dBA

Leq 1' max: 87,7 dBA 16/08/2025 23:24

Leq 1' min: 87,2 dBA 16/08/2025 23:25

LF max: 92,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 86,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:25 <-> 16/08/2025 23:27

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 16/08/2025 23:27

Leq 1' min: 93,3 dBA 16/08/2025 23:26

LF max: 105 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:27 <-> 16/08/2025 23:29

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 16/08/2025 23:29

Leq 1' min: 92,6 dBA 16/08/2025 23:28

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 80,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:29 <-> 16/08/2025 23:31

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 16/08/2025 23:31

Leq 1' min: 94,7 dBA 16/08/2025 23:30

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:31 <-> 16/08/2025 23:33

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 96,8 dBA 16/08/2025 23:32

Leq 1' min: 96,1 dBA 16/08/2025 23:33

LF max: 104,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:33 <-> 16/08/2025 23:35

Leq, 2' (emissió): 93,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,2 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 16/08/2025 23:35

Leq 1' min: 91,7 dBA 16/08/2025 23:34

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:35 <-> 16/08/2025 23:37

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 16/08/2025 23:36

Leq 1' min: 93 dBA 16/08/2025 23:37

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:37 <-> 16/08/2025 23:39

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 16/08/2025 23:39

Leq 1' min: 94,7 dBA 16/08/2025 23:38

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:39 <-> 16/08/2025 23:41

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 16/08/2025 23:40

Leq 1' min: 95,9 dBA 16/08/2025 23:41

LF max: 102,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:41 <-> 16/08/2025 23:43

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 16/08/2025 23:43

Leq 1' min: 92,7 dBA 16/08/2025 23:42

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:43 <-> 16/08/2025 23:45

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 16/08/2025 23:45

Leq 1' min: 93,9 dBA 16/08/2025 23:44

LF max: 105,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:45 <-> 16/08/2025 23:47

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 16/08/2025 23:46

Leq 1' min: 92 dBA 16/08/2025 23:47

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:47 <-> 16/08/2025 23:49

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 16/08/2025 23:49

Leq 1' min: 92,4 dBA 16/08/2025 23:48

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:49 <-> 16/08/2025 23:51

Leq, 2' (emissió): 89,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,8 dBA

Leq 1' max: 90,7 dBA 16/08/2025 23:50

Leq 1' min: 88,7 dBA 16/08/2025 23:51

LF max: 100 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:51 <-> 16/08/2025 23:53

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 16/08/2025 23:53

Leq 1' min: 93,8 dBA 16/08/2025 23:52

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:53 <-> 16/08/2025 23:55

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 16/08/2025 23:55

Leq 1' min: 93,1 dBA 16/08/2025 23:54

LF max: 101,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:55 <-> 16/08/2025 23:57

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 16/08/2025 23:57

Leq 1' min: 93,8 dBA 16/08/2025 23:56

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:57 <-> 16/08/2025 23:59

Leq, 2' (emissió): 96,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,1 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 16/08/2025 23:58

Leq 1' min: 96 dBA 16/08/2025 23:59

LF max: 103,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

16/08/2025 23:59 <-> 17/08/2025 00:01

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 17/08/2025 00:00

Leq 1' min: 93,1 dBA 17/08/2025 00:01

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:01 <-> 17/08/2025 00:03

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 17/08/2025 00:02

Leq 1' min: 91,8 dBA 17/08/2025 00:03

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:03 <-> 17/08/2025 00:05

Leq, 2' (emissió): 91,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,8 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 17/08/2025 00:05

Leq 1' min: 90,7 dBA 17/08/2025 00:04

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:05 <-> 17/08/2025 00:07

Leq, 2' (emissió): 91,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,9 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 17/08/2025 00:07

Leq 1' min: 91,5 dBA 17/08/2025 00:06

LF max: 98,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:07 <-> 17/08/2025 00:09

Leq, 2' (emissió): 91,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,1 dBA

Leq 1' max: 91,2 dBA 17/08/2025 00:09

Leq 1' min: 91 dBA 17/08/2025 00:08

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:09 <-> 17/08/2025 00:11

Leq, 2' (emissió): 90,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,9 dBA

Leq 1' max: 91,5 dBA 17/08/2025 00:10

Leq 1' min: 90,2 dBA 17/08/2025 00:11

LF max: 95,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:11 <-> 17/08/2025 00:13

Leq, 2' (emissió): 91 dBA

Leq, 2' (recepció): 91 dBA

Leq 1' max: 92 dBA 17/08/2025 00:13

Leq 1' min: 89,5 dBA 17/08/2025 00:12

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:13 <-> 17/08/2025 00:15

Leq, 2' (emissió): 91,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,6 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 17/08/2025 00:15

Leq 1' min: 90,4 dBA 17/08/2025 00:14

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 77,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:15 <-> 17/08/2025 00:17

Leq, 2' (emissió): 89,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 89,1 dBA

Leq 1' max: 89,2 dBA 17/08/2025 00:17

Leq 1' min: 89 dBA 17/08/2025 00:16

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 88,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:17 <-> 17/08/2025 00:19

Leq, 2' (emissió): 91,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,1 dBA

Leq 1' max: 91,5 dBA 17/08/2025 00:19

Leq 1' min: 90,6 dBA 17/08/2025 00:18

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:19 <-> 17/08/2025 00:21

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 17/08/2025 00:21

Leq 1' min: 91,1 dBA 17/08/2025 00:20

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:21 <-> 17/08/2025 00:23

Leq, 2' (emissió): 92,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,6 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 17/08/2025 00:22

Leq 1' min: 92,2 dBA 17/08/2025 00:23

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:23 <-> 17/08/2025 00:25

Leq, 2' (emissió): 90,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,6 dBA

Leq 1' max: 90,9 dBA 17/08/2025 00:24

Leq 1' min: 90,3 dBA 17/08/2025 00:25

LF max: 96,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:25 <-> 17/08/2025 00:27

Leq, 2' (emissió): 90,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,7 dBA

Leq 1' max: 90,9 dBA 17/08/2025 00:27

Leq 1' min: 90,5 dBA 17/08/2025 00:26

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:27 <-> 17/08/2025 00:29

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 17/08/2025 00:28

Leq 1' min: 92,5 dBA 17/08/2025 00:29

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:29 <-> 17/08/2025 00:31

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 17/08/2025 00:30

Leq 1' min: 93,6 dBA 17/08/2025 00:31

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:31 <-> 17/08/2025 00:33

Leq, 2' (emissió): 92,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,6 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 17/08/2025 00:32

Leq 1' min: 92 dBA 17/08/2025 00:33

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:33 <-> 17/08/2025 00:35

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 17/08/2025 00:34

Leq 1' min: 92,5 dBA 17/08/2025 00:35

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:35 <-> 17/08/2025 00:37

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 17/08/2025 00:37

Leq 1' min: 92,1 dBA 17/08/2025 00:36

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:37 <-> 17/08/2025 00:39

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 17/08/2025 00:38

Leq 1' min: 93,7 dBA 17/08/2025 00:39

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:39 <-> 17/08/2025 00:41

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 17/08/2025 00:41

Leq 1' min: 90,5 dBA 17/08/2025 00:40

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:41 <-> 17/08/2025 00:43

Leq, 2' (emissió): 92,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,7 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 17/08/2025 00:42

Leq 1' min: 90,7 dBA 17/08/2025 00:43

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:43 <-> 17/08/2025 00:45

Leq, 2' (emissió): 90 dBA

Leq, 2' (recepció): 90 dBA

Leq 1' max: 90,7 dBA 17/08/2025 00:44

Leq 1' min: 89,1 dBA 17/08/2025 00:45

LF max: 97 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 94,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 93,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 92,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:45 <-> 17/08/2025 00:47

Leq, 2' (emissió): 90,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 90,8 dBA

Leq 1' max: 91,4 dBA 17/08/2025 00:47

Leq 1' min: 90,1 dBA 17/08/2025 00:46

LF max: 97,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:47 <-> 17/08/2025 00:49

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 93,8 dBA 17/08/2025 00:48

Leq 1' min: 91,8 dBA 17/08/2025 00:49

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:49 <-> 17/08/2025 00:51

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,3 dBA 17/08/2025 00:50

Leq 1' min: 92 dBA 17/08/2025 00:51

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:51 <-> 17/08/2025 00:53

Leq, 2' (emissió): 91,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,2 dBA

Leq 1' max: 91,6 dBA 17/08/2025 00:52

Leq 1' min: 90,7 dBA 17/08/2025 00:53

LF max: 96,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:53 <-> 17/08/2025 00:55

Leq, 2' (emissió): 92,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,7 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 17/08/2025 00:55

Leq 1' min: 92,2 dBA 17/08/2025 00:54

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:55 <-> 17/08/2025 00:57

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 94,3 dBA 17/08/2025 00:56

Leq 1' min: 93,3 dBA 17/08/2025 00:57

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:57 <-> 17/08/2025 00:59

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 17/08/2025 00:59

Leq 1' min: 92,4 dBA 17/08/2025 00:58

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 00:59 <-> 17/08/2025 01:01

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93,7 dBA 17/08/2025 01:00

Leq 1' min: 92,2 dBA 17/08/2025 01:01

LF max: 99,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:01 <-> 17/08/2025 01:03

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,4 dBA 17/08/2025 01:03

Leq 1' min: 92,8 dBA 17/08/2025 01:02

LF max: 98,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:03 <-> 17/08/2025 01:05

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 17/08/2025 01:05

Leq 1' min: 92,2 dBA 17/08/2025 01:04

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:05 <-> 17/08/2025 01:07

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 17/08/2025 01:06

Leq 1' min: 94,4 dBA 17/08/2025 01:07

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:07 <-> 17/08/2025 01:09

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 17/08/2025 01:08

Leq 1' min: 91,1 dBA 17/08/2025 01:09

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:09 <-> 17/08/2025 01:11

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96,4 dBA 17/08/2025 01:10

Leq 1' min: 93,7 dBA 17/08/2025 01:11

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:11 <-> 17/08/2025 01:13

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 17/08/2025 01:13

Leq 1' min: 95,1 dBA 17/08/2025 01:12

LF max: 102,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:13 <-> 17/08/2025 01:15

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 17/08/2025 01:15

Leq 1' min: 94,3 dBA 17/08/2025 01:14

LF max: 100,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:15 <-> 17/08/2025 01:17

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 17/08/2025 01:16

Leq 1' min: 94,9 dBA 17/08/2025 01:17

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:17 <-> 17/08/2025 01:19

Leq, 2' (emissió): 92,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,5 dBA

Leq 1' max: 92,6 dBA 17/08/2025 01:18

Leq 1' min: 92,3 dBA 17/08/2025 01:19

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 81,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:19 <-> 17/08/2025 01:21

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 17/08/2025 01:21

Leq 1' min: 93,9 dBA 17/08/2025 01:20

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:21 <-> 17/08/2025 01:23

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 17/08/2025 01:23

Leq 1' min: 92,4 dBA 17/08/2025 01:22

LF max: 103,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:23 <-> 17/08/2025 01:25

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,5 dBA 17/08/2025 01:24

Leq 1' min: 94 dBA 17/08/2025 01:25

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:25 <-> 17/08/2025 01:27

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 97,3 dBA 17/08/2025 01:26

Leq 1' min: 94 dBA 17/08/2025 01:27

LF max: 102,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:27 <-> 17/08/2025 01:29

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 17/08/2025 01:29

Leq 1' min: 94,2 dBA 17/08/2025 01:28

LF max: 102,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:29 <-> 17/08/2025 01:31

Leq, 2' (emissió): 97,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,4 dBA

Leq 1' max: 98,1 dBA 17/08/2025 01:30

Leq 1' min: 96,4 dBA 17/08/2025 01:31

LF max: 105,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:31 <-> 17/08/2025 01:33

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 01:32

Leq 1' min: 94,9 dBA 17/08/2025 01:33

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:33 <-> 17/08/2025 01:35

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 17/08/2025 01:34

Leq 1' min: 95,3 dBA 17/08/2025 01:35

LF max: 103,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:35 <-> 17/08/2025 01:37

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,7 dBA 17/08/2025 01:37

Leq 1' min: 95 dBA 17/08/2025 01:36

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:37 <-> 17/08/2025 01:39

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 17/08/2025 01:38

Leq 1' min: 92,2 dBA 17/08/2025 01:39

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:39 <-> 17/08/2025 01:41

Leq, 2' (emissió): 92,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,2 dBA

Leq 1' max: 93,2 dBA 17/08/2025 01:41

Leq 1' min: 90,8 dBA 17/08/2025 01:40

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:41 <-> 17/08/2025 01:43

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 17/08/2025 01:43

Leq 1' min: 96,1 dBA 17/08/2025 01:42

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:43 <-> 17/08/2025 01:45

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 01:44

Leq 1' min: 94,8 dBA 17/08/2025 01:45

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:45 <-> 17/08/2025 01:47

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 17/08/2025 01:46

Leq 1' min: 95,2 dBA 17/08/2025 01:47

LF max: 101,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:47 <-> 17/08/2025 01:49

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94,1 dBA 17/08/2025 01:49

Leq 1' min: 94 dBA 17/08/2025 01:48

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 82,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:49 <-> 17/08/2025 01:51

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,1 dBA 17/08/2025 01:50

Leq 1' min: 93,1 dBA 17/08/2025 01:51

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:51 <-> 17/08/2025 01:53

Leq, 2' (emissió): 92,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,8 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 17/08/2025 01:52

Leq 1' min: 90,2 dBA 17/08/2025 01:53

LF max: 102,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:53 <-> 17/08/2025 01:55

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 99 dBA 17/08/2025 01:54

Leq 1' min: 95,4 dBA 17/08/2025 01:55

LF max: 102,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:55 <-> 17/08/2025 01:57

Leq, 2' (emissió): 96 dBA

Leq, 2' (recepció): 96 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 17/08/2025 01:57

Leq 1' min: 95,6 dBA 17/08/2025 01:56

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:57 <-> 17/08/2025 01:59

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 17/08/2025 01:59

Leq 1' min: 91,7 dBA 17/08/2025 01:58

LF max: 100,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 01:59 <-> 17/08/2025 02:01

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 17/08/2025 02:00

Leq 1' min: 95,2 dBA 17/08/2025 02:01

LF max: 103,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:01 <-> 17/08/2025 02:03

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 02:03

Leq 1' min: 93,3 dBA 17/08/2025 02:02

LF max: 103,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:03 <-> 17/08/2025 02:05

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 02:04

Leq 1' min: 95,3 dBA 17/08/2025 02:05

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:05 <-> 17/08/2025 02:07

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 17/08/2025 02:06

Leq 1' min: 93,7 dBA 17/08/2025 02:07

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:07 <-> 17/08/2025 02:09

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 02:08

Leq 1' min: 93,7 dBA 17/08/2025 02:09

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:09 <-> 17/08/2025 02:11

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 17/08/2025 02:10

Leq 1' min: 93,5 dBA 17/08/2025 02:11

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 86,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:11 <-> 17/08/2025 02:13

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 17/08/2025 02:12

Leq 1' min: 91,1 dBA 17/08/2025 02:13

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 84,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:13 <-> 17/08/2025 02:15

Leq, 2' (emissió): 93,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,5 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 17/08/2025 02:15

Leq 1' min: 91,9 dBA 17/08/2025 02:14

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:15 <-> 17/08/2025 02:17

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 17/08/2025 02:17

Leq 1' min: 94,6 dBA 17/08/2025 02:16

LF max: 103,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:17 <-> 17/08/2025 02:19

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 17/08/2025 02:18

Leq 1' min: 92,7 dBA 17/08/2025 02:19

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:19 <-> 17/08/2025 02:21

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 17/08/2025 02:21

Leq 1' min: 95,4 dBA 17/08/2025 02:20

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:21 <-> 17/08/2025 02:23

Leq, 2' (emissió): 94 dBA

Leq, 2' (recepció): 94 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 17/08/2025 02:23

Leq 1' min: 93,9 dBA 17/08/2025 02:22

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:23 <-> 17/08/2025 02:25

Leq, 2' (emissió): 95,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,6 dBA

Leq 1' max: 96,8 dBA 17/08/2025 02:25

Leq 1' min: 94 dBA 17/08/2025 02:24

LF max: 107,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:25 <-> 17/08/2025 02:27

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 17/08/2025 02:26

Leq 1' min: 94,4 dBA 17/08/2025 02:27

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:27 <-> 17/08/2025 02:29

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 17/08/2025 02:29

Leq 1' min: 93,4 dBA 17/08/2025 02:28

LF max: 100,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:29 <-> 17/08/2025 02:31

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 95,9 dBA 17/08/2025 02:30

Leq 1' min: 95,4 dBA 17/08/2025 02:31

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:31 <-> 17/08/2025 02:33

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 17/08/2025 02:33

Leq 1' min: 90,6 dBA 17/08/2025 02:32

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:33 <-> 17/08/2025 02:35

Leq, 2' (emissió): 92,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,9 dBA

Leq 1' max: 95,4 dBA 17/08/2025 02:34

Leq 1' min: 85,6 dBA 17/08/2025 02:35

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:35 <-> 17/08/2025 02:37

Leq, 2' (emissió): 92,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,1 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 17/08/2025 02:36

Leq 1' min: 91,5 dBA 17/08/2025 02:37

LF max: 105,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 90,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:37 <-> 17/08/2025 02:39

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 17/08/2025 02:38

Leq 1' min: 94,3 dBA 17/08/2025 02:39

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:39 <-> 17/08/2025 02:41

Leq, 2' (emissió): 93,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,4 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 17/08/2025 02:41

Leq 1' min: 92,8 dBA 17/08/2025 02:40

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:41 <-> 17/08/2025 02:43

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 02:43

Leq 1' min: 93,4 dBA 17/08/2025 02:42

LF max: 102,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:43 <-> 17/08/2025 02:45

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 17/08/2025 02:45

Leq 1' min: 94,4 dBA 17/08/2025 02:44

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:45 <-> 17/08/2025 02:47

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 17/08/2025 02:47

Leq 1' min: 94,4 dBA 17/08/2025 02:46

LF max: 101,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:47 <-> 17/08/2025 02:49

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 02:49

Leq 1' min: 95,1 dBA 17/08/2025 02:48

LF max: 101,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:49 <-> 17/08/2025 02:51

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 96,3 dBA 17/08/2025 02:50

Leq 1' min: 93,5 dBA 17/08/2025 02:51

LF max: 100,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:51 <-> 17/08/2025 02:53

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 17/08/2025 02:52

Leq 1' min: 94,2 dBA 17/08/2025 02:53

LF max: 101,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 87,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:53 <-> 17/08/2025 02:55

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 17/08/2025 02:55

Leq 1' min: 95,4 dBA 17/08/2025 02:54

LF max: 103,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:55 <-> 17/08/2025 02:57

Leq, 2' (emissió): 88 dBA

Leq, 2' (recepció): 88 dBA

Leq 1' max: 88,3 dBA 17/08/2025 02:56

Leq 1' min: 87,5 dBA 17/08/2025 02:57

LF max: 92,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 92,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 91,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 90,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 87,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 83,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:57 <-> 17/08/2025 02:59

Leq, 2' (emissió): 84,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 84,7 dBA

Leq 1' max: 85 dBA 17/08/2025 02:59

Leq 1' min: 84,3 dBA 17/08/2025 02:58

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 88,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 87,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 83,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 79,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 02:59 <-> 17/08/2025 03:01

Leq, 2' (emissió): 79,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 79,7 dBA

Leq 1' max: 82,3 dBA 17/08/2025 03:00

Leq 1' min: 72,3 dBA 17/08/2025 03:01

LF max: 91,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 90,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 86,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 85,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 72,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:01 <-> 17/08/2025 03:03

Leq, 2' (emissió): 71,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 71,9 dBA

Leq 1' max: 71,9 dBA 17/08/2025 03:03

Leq 1' min: 71,8 dBA 17/08/2025 03:02

LF max: 78,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 76,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 74,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 73,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 71,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 69,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:03 <-> 17/08/2025 03:05

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,3 dBA 17/08/2025 03:05

Leq 1' min: 94,4 dBA 17/08/2025 03:04

LF max: 104,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 103,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 89,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 70,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:05 <-> 17/08/2025 03:07

Leq, 2' (emissió): 96,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,1 dBA

Leq 1' max: 97,6 dBA 17/08/2025 03:06

Leq 1' min: 93,9 dBA 17/08/2025 03:07

LF max: 102,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:07 <-> 17/08/2025 03:09

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 98,7 dBA 17/08/2025 03:09

Leq 1' min: 96,6 dBA 17/08/2025 03:08

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 100,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:09 <-> 17/08/2025 03:11

Leq, 2' (emissió): 97,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,5 dBA

Leq 1' max: 98,3 dBA 17/08/2025 03:10

Leq 1' min: 96,4 dBA 17/08/2025 03:11

LF max: 102,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:11 <-> 17/08/2025 03:13

Leq, 2' (emissió): 97,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,3 dBA

Leq 1' max: 98 dBA 17/08/2025 03:13

Leq 1' min: 96,6 dBA 17/08/2025 03:12

LF max: 104,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:13 <-> 17/08/2025 03:15

Leq, 2' (emissió): 97,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,8 dBA

Leq 1' max: 97,9 dBA 17/08/2025 03:14

Leq 1' min: 97,7 dBA 17/08/2025 03:15

LF max: 102 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 95,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:15 <-> 17/08/2025 03:17

Leq, 2' (emissió): 96,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,6 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 17/08/2025 03:17

Leq 1' min: 96,2 dBA 17/08/2025 03:16

LF max: 102,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:17 <-> 17/08/2025 03:19

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 97,4 dBA 17/08/2025 03:19

Leq 1' min: 96,2 dBA 17/08/2025 03:18

LF max: 100,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:19 <-> 17/08/2025 03:21

Leq, 2' (emissió): 97,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,7 dBA

Leq 1' max: 97,8 dBA 17/08/2025 03:21

Leq 1' min: 97,6 dBA 17/08/2025 03:20

LF max: 101,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 101,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 100,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:21 <-> 17/08/2025 03:23

Leq, 2' (emissió): 97,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,2 dBA

Leq 1' max: 97,6 dBA 17/08/2025 03:22

Leq 1' min: 96,9 dBA 17/08/2025 03:23

LF max: 101,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 97,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 94,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:23 <-> 17/08/2025 03:25

Leq, 2' (emissió): 97,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 97,2 dBA

Leq 1' max: 97,6 dBA 17/08/2025 03:24

Leq 1' min: 96,7 dBA 17/08/2025 03:25

LF max: 103,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 102,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 101,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 99,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:25 <-> 17/08/2025 03:27

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 17/08/2025 03:26

Leq 1' min: 94,4 dBA 17/08/2025 03:27

LF max: 99,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:27 <-> 17/08/2025 03:29

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 17/08/2025 03:29

Leq 1' min: 94,7 dBA 17/08/2025 03:28

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:29 <-> 17/08/2025 03:31

Leq, 2' (emissió): 94,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,7 dBA

Leq 1' max: 95,2 dBA 17/08/2025 03:30

Leq 1' min: 94 dBA 17/08/2025 03:31

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:31 <-> 17/08/2025 03:33

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 17/08/2025 03:33

Leq 1' min: 93,7 dBA 17/08/2025 03:32

LF max: 98,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:33 <-> 17/08/2025 03:35

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 17/08/2025 03:35

Leq 1' min: 94,6 dBA 17/08/2025 03:34

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:35 <-> 17/08/2025 03:37

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 17/08/2025 03:37

Leq 1' min: 94,5 dBA 17/08/2025 03:36

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:37 <-> 17/08/2025 03:39

Leq, 2' (emissió): 94,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,9 dBA

Leq 1' max: 94,9 dBA 17/08/2025 03:38

Leq 1' min: 94,8 dBA 17/08/2025 03:39

LF max: 99 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:39 <-> 17/08/2025 03:41

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 17/08/2025 03:40

Leq 1' min: 93,8 dBA 17/08/2025 03:41

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:41 <-> 17/08/2025 03:43

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 96,6 dBA 17/08/2025 03:43

Leq 1' min: 94,8 dBA 17/08/2025 03:42

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,9 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:43 <-> 17/08/2025 03:45

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 17/08/2025 03:45

Leq 1' min: 95,2 dBA 17/08/2025 03:44

LF max: 101 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:45 <-> 17/08/2025 03:47

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 96,1 dBA 17/08/2025 03:46

Leq 1' min: 94,5 dBA 17/08/2025 03:47

LF max: 99,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:47 <-> 17/08/2025 03:49

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 17/08/2025 03:49

Leq 1' min: 93,4 dBA 17/08/2025 03:48

LF max: 99,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:49 <-> 17/08/2025 03:51

Leq, 2' (emissió): 96,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,9 dBA

Leq 1' max: 97 dBA 17/08/2025 03:50

Leq 1' min: 96,7 dBA 17/08/2025 03:51

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:51 <-> 17/08/2025 03:53

Leq, 2' (emissió): 95,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,2 dBA

Leq 1' max: 96 dBA 17/08/2025 03:52

Leq 1' min: 94,2 dBA 17/08/2025 03:53

LF max: 100,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:53 <-> 17/08/2025 03:55

Leq, 2' (emissió): 93,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,6 dBA

Leq 1' max: 94 dBA 17/08/2025 03:55

Leq 1' min: 93,2 dBA 17/08/2025 03:54

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:55 <-> 17/08/2025 03:57

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 17/08/2025 03:57

Leq 1' min: 95 dBA 17/08/2025 03:56

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:57 <-> 17/08/2025 03:59

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 17/08/2025 03:59

Leq 1' min: 93,9 dBA 17/08/2025 03:58

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 03:59 <-> 17/08/2025 04:01

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 17/08/2025 04:00

Leq 1' min: 92,7 dBA 17/08/2025 04:01

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:01 <-> 17/08/2025 04:03

Leq, 2' (emissió): 93,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,3 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 17/08/2025 04:03

Leq 1' min: 92,7 dBA 17/08/2025 04:02

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:03 <-> 17/08/2025 04:05

Leq, 2' (emissió): 95,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,3 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 17/08/2025 04:05

Leq 1' min: 95 dBA 17/08/2025 04:04

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:05 <-> 17/08/2025 04:07

Leq, 2' (emissió): 94,6 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,6 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 17/08/2025 04:07

Leq 1' min: 94,5 dBA 17/08/2025 04:06

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,2 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:07 <-> 17/08/2025 04:09

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 17/08/2025 04:08

Leq 1' min: 92,8 dBA 17/08/2025 04:09

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,7 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:09 <-> 17/08/2025 04:11

Leq, 2' (emissió): 93,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,1 dBA

Leq 1' max: 93,3 dBA 17/08/2025 04:11

Leq 1' min: 92,8 dBA 17/08/2025 04:10

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:11 <-> 17/08/2025 04:13

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 92,4 dBA 17/08/2025 04:13

Leq 1' min: 92,2 dBA 17/08/2025 04:12

LF max: 96,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 95,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 89,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:13 <-> 17/08/2025 04:15

Leq, 2' (emissió): 92,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,3 dBA

Leq 1' max: 92,5 dBA 17/08/2025 04:15

Leq 1' min: 92,1 dBA 17/08/2025 04:14

LF max: 96,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,5 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:15 <-> 17/08/2025 04:17

Leq, 2' (emissió): 93,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,8 dBA

Leq 1' max: 93,9 dBA 17/08/2025 04:17

Leq 1' min: 93,8 dBA 17/08/2025 04:16

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:17 <-> 17/08/2025 04:19

Leq, 2' (emissió): 93,9 dBA

Leq, 2' (recepció): 93,9 dBA

Leq 1' max: 94,6 dBA 17/08/2025 04:19

Leq 1' min: 93,1 dBA 17/08/2025 04:18

LF max: 98 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,2 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:19 <-> 17/08/2025 04:21

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 17/08/2025 04:20

Leq 1' min: 94,6 dBA 17/08/2025 04:21

LF max: 98,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,1 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,6 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:21 <-> 17/08/2025 04:23

Leq, 2' (emissió): 95 dBA

Leq, 2' (recepció): 95 dBA

Leq 1' max: 95 dBA 17/08/2025 04:22

Leq 1' min: 94,9 dBA 17/08/2025 04:23

LF max: 99,1 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:23 <-> 17/08/2025 04:25

Leq, 2' (emissió): 95,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,4 dBA

Leq 1' max: 95,6 dBA 17/08/2025 04:25

Leq 1' min: 95,2 dBA 17/08/2025 04:24

LF max: 98,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:25 <-> 17/08/2025 04:27

Leq, 2' (emissió): 94,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,8 dBA

Leq 1' max: 95,1 dBA 17/08/2025 04:27

Leq 1' min: 94,6 dBA 17/08/2025 04:26

LF max: 99,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,8 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,6 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:27 <-> 17/08/2025 04:29

Leq, 2' (emissió): 96,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,5 dBA

Leq 1' max: 97,2 dBA 17/08/2025 04:28

Leq 1' min: 95,8 dBA 17/08/2025 04:29

LF max: 99,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:29 <-> 17/08/2025 04:31

Leq, 2' (emissió): 95,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,1 dBA

Leq 1' max: 95,5 dBA 17/08/2025 04:31

Leq 1' min: 94,8 dBA 17/08/2025 04:30

LF max: 99,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,7 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:31 <-> 17/08/2025 04:33

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 17/08/2025 04:32

Leq 1' min: 94,2 dBA 17/08/2025 04:33

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:33 <-> 17/08/2025 04:35

Leq, 2' (emissió): 94,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,5 dBA

Leq 1' max: 94,8 dBA 17/08/2025 04:34

Leq 1' min: 94,1 dBA 17/08/2025 04:35

LF max: 98,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:35 <-> 17/08/2025 04:37

Leq, 2' (emissió): 94,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,4 dBA

Leq 1' max: 94,7 dBA 17/08/2025 04:36

Leq 1' min: 94 dBA 17/08/2025 04:37

LF max: 97,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,7 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:37 <-> 17/08/2025 04:39

Leq, 2' (emissió): 95,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,7 dBA

Leq 1' max: 95,7 dBA 17/08/2025 04:38

Leq 1' min: 95,7 dBA 17/08/2025 04:39

LF max: 101,2 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,3 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:39 <-> 17/08/2025 04:41

Leq, 2' (emissió): 94,2 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,2 dBA

Leq 1' max: 94,4 dBA 17/08/2025 04:40

Leq 1' min: 94,1 dBA 17/08/2025 04:41

LF max: 97,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 96,1 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 94,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,9 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:41 <-> 17/08/2025 04:43

Leq, 2' (emissió): 93 dBA

Leq, 2' (recepció): 93 dBA

Leq 1' max: 93 dBA 17/08/2025 04:42

Leq 1' min: 93 dBA 17/08/2025 04:43

LF max: 97,7 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92,7 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 90,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:43 <-> 17/08/2025 04:45

Leq, 2' (emissió): 92 dBA

Leq, 2' (recepció): 92 dBA

Leq 1' max: 92,7 dBA 17/08/2025 04:45

Leq 1' min: 91,1 dBA 17/08/2025 04:44

LF max: 100,4 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 95,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 93,9 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,4 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 88,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:45 <-> 17/08/2025 04:47

Leq, 2' (emissió): 94,1 dBA

Leq, 2' (recepció): 94,1 dBA

Leq 1' max: 94,2 dBA 17/08/2025 04:46

Leq 1' min: 94,1 dBA 17/08/2025 04:47

LF max: 99,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 93,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:47 <-> 17/08/2025 04:49

Leq, 2' (emissió): 95,5 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,5 dBA

Leq 1' max: 96,2 dBA 17/08/2025 04:48

Leq 1' min: 94,5 dBA 17/08/2025 04:49

LF max: 100,3 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 99,4 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 98,3 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,8 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 91,5 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:49 <-> 17/08/2025 04:51

Leq, 2' (emissió): 95,8 dBA

Leq, 2' (recepció): 95,8 dBA

Leq 1' max: 95,8 dBA 17/08/2025 04:51

Leq 1' min: 95,7 dBA 17/08/2025 04:50

LF max: 98,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 98,2 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 97,7 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 97,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 95,8 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,1 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:51 <-> 17/08/2025 04:53

Leq, 2' (emissió): 96,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,3 dBA

Leq 1' max: 96,5 dBA 17/08/2025 04:52

Leq 1' min: 96,2 dBA 17/08/2025 04:53

LF max: 101,6 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,5 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,1 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,3 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,1 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 92,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:53 <-> 17/08/2025 04:55

Leq, 2' (emissió): 96,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 96,7 dBA

Leq 1' max: 96,9 dBA 17/08/2025 04:54

Leq 1' min: 96,5 dBA 17/08/2025 04:55

LF max: 103,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 100,8 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 99,5 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 98,6 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 96,5 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 93,3 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:55 <-> 17/08/2025 04:57

Leq, 2' (emissió): 92,4 dBA

Leq, 2' (recepció): 92,4 dBA

Leq 1' max: 92,8 dBA 17/08/2025 04:57

Leq 1' min: 91,8 dBA 17/08/2025 04:56

LF max: 98,5 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 97,6 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 96 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 95 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 92 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 85,6 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:57 <-> 17/08/2025 04:59

Leq, 2' (emissió): 91,7 dBA

Leq, 2' (recepció): 91,7 dBA

Leq 1' max: 92,9 dBA 17/08/2025 04:58

Leq 1' min: 89,9 dBA 17/08/2025 04:59

LF max: 96,9 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 96,3 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 94,9 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 94,2 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 91,9 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 78,4 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 04:59 <-> 17/08/2025 05:01

Leq, 2' (emissió): --- dBA

Leq, 2' (recepció): --- dBA

Leq 1' max: --- dBA 17/08/2025 05:01

Leq 1' min: --- dBA 17/08/2025 05:00

LF max: --- dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 --- dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 --- dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 --- dBA

Sensor inactiu: 2 s Reprogramació: No L50 --- dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 --- dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 05:01 <-> 17/08/2025 05:03

Leq, 2' (emissió): 74,3 dBA

Leq, 2' (recepció): 74,3 dBA

Leq 1' max: 74,5 dBA 17/08/2025 05:03

Leq 1' min: 74 dBA 17/08/2025 05:02

LF max: 81,8 dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 81 dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 77,4 dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 76,4 dBA

Sensor inactiu: 0 s Reprogramació: No L50 73,2 dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 71,8 dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

17/08/2025 05:03 <-> 17/08/2025 05:05

Leq, 2' (emissió): --- dBA

Leq, 2' (recepció): --- dBA

Leq 1' max: --- dBA 17/08/2025 05:04

Leq 1' min: --- dBA 17/08/2025 05:05

LF max: --- dBA Passades: 0 > 110 dBA L1 --- dBA

Passades (emissió): 0 s > 100 dBA L5 --- dBA

Passades (recepció): 0 s > 100 dBA L10 --- dBA

Sensor inactiu: 18 s Reprogramació: No L50 --- dBA

Desconnexions: 0 s Línia insuficient: Sense Cali L90 --- dBA

D.N.A. min: Sense Calibrar E.N.A. min: Sense Cali

REPROGRAMACIONS:

ESBORRATS:

Data: Hora:

CESVA	LRF-05	12/07/2017	14:17	05/09/2025
		20/07/2017	09:22	
		10/08/2017	17:28	
		10/08/2018	11:18	
		05/09/2018	17:30	
		14/06/2019	12:46	
		13/08/2019	11:49	
		27/09/2019	12:26	
		07/10/2019	16:25	
		29/09/2021	10:51	

10/08/2021

11:27

13/08/2021

12:23

13/08/2021

12:37

13/08/2021

12:39

13/08/2021

12:45

13/08/2021

16:52

29/09/2021

10:53

01/10/2021

17:20

18/06/2022

13:06

10/08/2022

18:26

10/08/2022

18:32

10/08/2022

18:37

10/08/2022

18:39

10/08/2022

18:40

09/08/2023

13:01

13/08/2024

18:54

13/08/2024

18:59

27/09/2024

18:02

07/10/2019

16:25

29/09/2021

10:51

01/10/2021

11:42

10/06/2022

12:21

18/06/2022

13:01

29/09/2022

16:36

09/08/2023

12:51

09/08/2023

12:53

29/09/2023

16:29

14/06/2024

16:53

12/08/2024

17:18

27/09/2024

11:56

12/08/2025

12:09

NOTES:

ANNEX 5: Certificats de verificació periòdica de la instrumentació

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Número: **CES2520147**

Number:

Página 1 de 11 páginas

Page ___ of ___ pages

Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica, S.L.U.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Calle Teide, 5

28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Tel.: 916590820

service.es@hbkworl.com



INSTRUMENTO

Instrument

Sonómetro

MARCA

Trademark

Brüel & Kjær

MODELO

Type

2255

NÚMERO DE SERIE

Serial Number

2255-100409

IDENTIFICACIÓN

Identification

SOLICITANTE

Applicant

Zenit Acústica, S.L.U.

Puigsacalm, 8

17130 L'Escala

Gerona

FECHA DE CALIBRACIÓN

Date of calibration

12-marzo-2025

Signatario Autorizado

Authorized Signatory

Fecha de emisión

Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI), u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no es posible la trazabilidad al SI). ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral de EA e ILAC en materia de calibración.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to the SI system of units or other internationality accepted references. ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of EA and ILAC. This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory.



Descripción del Instrumento

Marca:	Brüel & Kjær	Clase:	1
Sonómetro Modelo:	2255	Número de Serie:	2255-100409
Micrófono Modelo:	4966	Número de Serie:	3412672
Preamplificador:	ZC-0043	Número de Serie:	3409198
Programa:	BZ 7300	Versión del Software:	1.2.0.1325
Calibrador Modelo:	-	Número de Serie:	-
Manual de instrucciones:	BE 1920-13		

Procedimiento utilizado

El presente instrumento ha sido calibrado de acuerdo con el Procedimiento PE/B&K-C/20 basado en la norma UNE-EN 61672-3:2014.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Condiciones de la calibración

- ☐ Calibración sin ajuste del instrumento ☐ Calibración después de reparación
- ☒ Calibración con ajuste del instrumento

Conformidad

La conformidad con una especificación de funcionamiento se demuestra cuando los siguientes criterios son ambos satisfechos: (a) una desviación medida respecto a un objetivo de diseño no excede el límite de aceptación aplicable y (b) la incertidumbre de medida correspondiente no excede la incertidumbre máxima permitida correspondiente dada en la Norma UNE-EN 61672-1:2014 para la misma probabilidad de cobertura del 95%.

Incertidumbre

La incertidumbre de medida expandida declarada se ha obtenido como la incertidumbre típica de medida multiplicada por un factor de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponda aproximadamente al 95 %. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M: 2022.

Observaciones

Sumario

Inspección preliminar	
Condiciones ambientales. Inicio de los ensayos	
Información de referencia y documentación	
Indicación a la frecuencia de comprobación de la calibración	<u>Conforme</u>
Ensayos de ponderación frecuencial con señales acústicas	<u>Conforme</u>
Ruido intrínseco con micrófono instalado	
Ruido intrínseco eléctrico	
Ensayos de la ponderación frecuencial "A" con señales eléctricas	<u>Conforme</u>
Ensayos de la ponderación frecuencial "C" con señales eléctricas	<u>Conforme</u>
Ensayos de la ponderación frecuencial "Z" con señales eléctricas	<u>Conforme</u>
Ponderaciones frecuenciales y temporales a 1 kHz	<u>Conforme</u>
Estabilidad a largo plazo. Referencia	<u>Conforme</u>
Linealidad de nivel en el rango de niveles de referencia (Rango superior)	<u>Conforme</u>
Linealidad de nivel en el rango de niveles de referencia (Rango inferior)	<u>Conforme</u>
Respuesta a trenes de ondas. Ponderación temporal "Fast"	<u>Conforme</u>
Respuesta a trenes de ondas. Ponderación temporal "Slow"	<u>Conforme</u>
Respuesta a trenes de ondas (Leq)	<u>Conforme</u>
Nivel de sonido con ponderación "C" de pico a 8 kHz	<u>Conforme</u>
Nivel de sonido con ponderación "C" de pico a 500 Hz	<u>Conforme</u>
Indicación de sobrecarga	<u>Conforme</u>
Estabilidad a niveles elevados	<u>Conforme</u>
Estabilidad a largo plazo. Relativa	<u>Conforme</u>
Condiciones Ambientales. Finalización de los ensayos	

El sonómetro presentado para la calibración ha completado los ensayos para la Clase 1 de la Norma UNE-EN 61672-3:2014, para las condiciones ambientales bajo las que se realizaron los ensayos. La indicación "Conforme" significa que el resultado del ensayo es conforme con las especificaciones de la Clase 1 de la Norma UNE-EN 61672-1:2014.

El sistema está compuesto por los siguientes instrumentos

<u>Objeto:</u>	<u>Modelo:</u>	<u>Fabricante:</u>	<u>Identificación:</u>
Voltmeter	DMM34970A	Agilent	US37044999
Generator	Pulse Generator	Brüel & Kjær	2447674
Calibrator	4226	Brüel & Kjær	3252488
Amplifier Divider	3111 Output Module	Brüel & Kjær	2345678

Inspección preliminar

El sonómetro y todos sus accesorios han sido inspeccionados visualmente, asegurándose que todos los controles relevantes se encuentran en funcionamiento. (Sección 5 de la Norma)

Condiciones ambientales. Inicio de los ensayos

Como mínimo, la presión estática, la temperatura y la humedad relativa del aire deben medirse y anotarse al inicio y al final de los ensayos. (Sección 7 de la Norma)

Measured [Deg / kPa / %RH]	
Air temperature	24.70
Air pressure	92.89
Relative humidity	33.80

Información de referencia y documentación

Una declaración sobre la frecuencia de comprobación de la calibración, el nivel de presión acústica de referencia y el rango de niveles de referencia para el sonómetro. Si el sonómetro es un dispositivo multicanal, una señalización de que canales se seleccionaron para los ensayos. (secciones 22.h y 22.m de la Norma)

Value [dB SPL]	
Reference sound pressure level	94
Reference level range	140
Channel number	1

Indicación a la frecuencia de comprobación de la calibración

La indicación del sonómetro a la frecuencia de comprobación debe comprobarse mediante la aplicación del calibrador acústico señalado en el capítulo 9 y ajustarse, si fuera necesario, para indicar el nivel de presión acústica requerido para las condiciones ambientales en las que se realizan los ensayos. (Secciones 10 y 22.m de la Norma)

	Expected	Measured	Uncertainty
	[dB SPL / Hz]	[dB SPL / Hz]	[dB]
Calibration check frequency (in-house calibrator)	1000.00	1000.00	1.00
Initial indication (in-house calibrator)	93.96	94.05	0.28
Adjusted indication (in-house calibrator)	93.96	93.97	0.28

Ensayos de ponderación frecuencial con señales acústicas

La ponderación frecuencial "C" se ensaya utilizando un calibrador acústico multifrecuencia calibrado. (Sección 12 de la Norma)

	Coupler Pressure Lc	Mic. Correction C4226	Body Influence	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1000Hz, Ref. (1st)	94.03	0.06	0.01	93.96	93.97	-0.7	0.7	0.01	0.23
1000Hz, Ref. (2nd)	94.03	0.06	0.01	93.96	93.97	-0.7	0.7	0.01	0.23
1000Hz, Ref. (Average)	94.03	0.06	0.01	93.96	93.97	-0.7	0.7	0.01	0.23
125.89Hz (1st)	94.04	0.00	0.00	93.84	93.91	-1.0	1.0	0.07	0.23
125.89Hz (2nd)	94.04	0.00	0.00	93.84	93.90	-1.0	1.0	0.06	0.23
125.89Hz (Average)	94.04	0.00	0.00	93.84	93.91	-1.0	1.0	0.06	0.23
7943.3Hz (1st)	93.80	2.88	-0.03	87.95	88.10	-2.5	1.5	0.15	0.50
7943.3Hz (2nd)	93.80	2.88	-0.03	87.95	88.10	-2.5	1.5	0.15	0.50
7943.3Hz (Average)	93.80	2.88	-0.03	87.95	88.10	-2.5	1.5	0.15	0.50

Ruido intrínseco con micrófono instalado

El nivel indicado del ruido intrínseco con ponderación "A" debe registrarse y notificarse. (Sección 11.1 de la Norma)

	Measured
	[dB SPL]
A weighted	15.75

Ruido intrínseco eléctrico

Con el micrófono reemplazado por el dispositivo de entrada señal eléctrica y terminado en la forma especificada en el Manual de Instrucciones para las mediciones del nivel de ruido intrínseco correspondiente, el nivel promediado en el tiempo o con ponderación en tiempo del ruido intrínseco indicado, medido por el mismo procedimiento que con el micrófono instalado, debe registrarse para todas las ponderaciones frecuenciales y para el rango de niveles más sensible. (Sección 11.2 de la Norma)

	Measured
	[dB SPL]
A weighted	7.15
C weighted	11.28
Z weighted	17.95

Ensayos de la ponderación frecuencial "A" con señales eléctricas

Las ponderaciones frecuenciales deben determinarse utilizando señales de entradas eléctricas sinusoidales continuas para todas las ponderaciones frecuenciales para las que los objetivos de diseño y límites de tolerancia se especifican en la norma UNE-EN 61672-1 y que están provistas en el sonómetro. (Sección 13 de la Norma)

	Input Level	Expected	Measured	Response Corr.	Body Influence	Corr. Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dBV]	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1000Hz, Ref.	-24.97	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
63.096Hz	1.23	95.00	95.01	0.02	-0.01	95.02	-1.0	1.0	0.02	0.12
125.89Hz	-8.87	95.00	95.00	0.02	-0.01	95.01	-1.0	1.0	0.01	0.12
251.19Hz	-16.37	95.00	94.94	0.01	0.02	94.97	-1.0	1.0	-0.03	0.12
501.19Hz	-21.77	95.00	94.96	0.01	0.07	95.04	-1.0	1.0	0.04	0.12
1995.3Hz	-26.17	95.00	95.03	-0.03	-0.11	94.89	-1.0	1.0	-0.11	0.12
3981.1Hz	-25.97	95.00	95.09	-0.11	0.12	95.10	-1.0	1.0	0.10	0.12
7943.3Hz	-23.87	95.00	94.90	0.09	-0.04	94.95	-2.5	1.5	-0.05	0.12
15849Hz	-18.37	95.00	94.42	0.57	0.14	95.13	-16.0	2.5	0.13	0.12

Ensayos de la ponderación frecuencial "C" con señales eléctricas

Las ponderaciones frecuenciales deben determinarse utilizando señales de entradas eléctricas sinusoidales continuas para todas las ponderaciones frecuenciales para las que los objetivos de diseño y límites de tolerancia se especifican en la norma UNE-EN 61672-1 y que están provistas en el sonómetro. (Sección 13 de la Norma)

	Input Level	Expected	Measured	Response Corr.	Body Influence	Corr. Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dBV]	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1000Hz, Ref.	-24.97	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
63.096Hz	-24.17	95.00	95.00	0.02	-0.01	95.01	-1.0	1.0	0.01	0.12
125.89Hz	-24.77	95.00	95.01	0.02	-0.01	95.02	-1.0	1.0	0.02	0.12
251.19Hz	-24.97	95.00	94.98	0.01	0.02	95.01	-1.0	1.0	0.01	0.12
501.19Hz	-24.97	95.00	95.02	0.01	0.07	95.10	-1.0	1.0	0.10	0.12
1995.3Hz	-24.77	95.00	95.07	-0.03	-0.11	94.93	-1.0	1.0	-0.07	0.12
3981.1Hz	-24.17	95.00	95.10	-0.11	0.12	95.11	-1.0	1.0	0.11	0.12
7943.3Hz	-21.97	95.00	94.90	0.09	-0.04	94.95	-2.5	1.5	-0.05	0.12
15849Hz	-16.47	95.00	94.39	0.57	0.14	95.10	-16.0	2.5	0.10	0.12

Ensayos de la ponderación frecuencial "Z" con señales eléctricas

Las ponderaciones frecuenciales deben determinarse utilizando señales de entradas eléctricas sinusoidales continuas para todas las ponderaciones frecuenciales para las que los objetivos de diseño y límites de tolerancia se especifican en la norma UNE-EN 61672-1 y que están provistas en el sonómetro. (Sección 13 de la Norma)

	Input Level	Expected	Measured	Response Corr.	Body Influence	Corr. Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dBV]	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1000Hz, Ref.	-25.01	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
63.096Hz	-25.01	95.00	94.94	0.02	-0.01	94.95	-1.0	1.0	-0.05	0.12

125.89Hz	-25.01	95.00	95.00	0.02	-0.01	95.01	-1.0	1.0	0.01	0.12
251.19Hz	-25.01	95.00	95.00	0.01	0.02	95.03	-1.0	1.0	0.03	0.12
501.19Hz	-25.01	95.00	95.00	0.01	0.07	95.08	-1.0	1.0	0.08	0.12
1995.3Hz	-25.01	95.00	95.04	-0.03	-0.11	94.90	-1.0	1.0	-0.10	0.12
3981.1Hz	-25.01	95.00	95.12	-0.11	0.12	95.13	-1.0	1.0	0.13	0.12
7943.3Hz	-25.01	95.00	94.92	0.09	-0.04	94.97	-2.5	1.5	-0.03	0.12
15849Hz	-25.01	95.00	94.43	0.57	0.14	95.14	-16.0	2.5	0.14	0.12

Ponderaciones frecuenciales y temporales a 1 kHz

Para una señal de referencia con la ponderación frecuencial "A" y ponderación temporal "F", deben registrarse las indicaciones para las ponderaciones frecuenciales "C" y "Z", con ponderación temporal "F" o el nivel promediado en el tiempo, según estén disponibles. Además, las indicaciones para la ponderación frecuencial "A" deben registrarse para la ponderación temporal "S" y el nivel promediado en el tiempo. (Sección 14 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
LAF, Ref.	94.00	94.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
LCF	94.00	94.00	-0.2	0.2	0.00	0.12
LZF	94.00	94.05	-0.2	0.2	0.05	0.12
LAS	94.00	94.00	-0.1	0.1	0.00	0.12
LAeq	94.00	94.00	-0.1	0.1	0.00	0.12

Estabilidad a largo plazo. Referencia

La linealidad de nivel debe ensayarse con señales eléctricas sinusoidales continuas a una frecuencia de 8 KHz con el sonómetro ajustado para la ponderación frecuencial "A". (Sección 16 de la Norma)

	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Timestamp	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]		[dB]
Reference	94.00	-0.5	0.5	0.00	2025-03-12 13:12:53	0.10

Linealidad de nivel en el rango de niveles de referencia (Rango superior)

La linealidad de nivel debe ensayarse con señales eléctricas sinusoidales continuas a una frecuencia de 8 kHz con el sonómetro ajustado para la ponderación frecuencial "A". (Sección 16 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
94 dB	94.00	94.00	-0.5	0.5	0.00	0.13
99 dB	99.00	99.00	-0.8	0.8	0.00	0.13
104 dB	104.00	104.00	-0.8	0.8	0.00	0.13
109 dB	109.00	109.00	-0.8	0.8	0.00	0.13
114 dB	114.00	114.00	-0.8	0.8	0.00	0.13
119 dB	119.00	119.00	-0.8	0.8	0.00	0.13
124 dB	124.00	124.00	-0.8	0.8	0.00	0.13
129 dB	129.00	129.00	-0.8	0.8	0.00	0.13

134 dB	134.00	133.98	-0.8	0.8	-0.02	0.13
135 dB	135.00	134.98	-0.8	0.8	-0.02	0.13
136 dB	136.00	135.98	-0.8	0.8	-0.02	0.13
137 dB	137.00	136.98	-0.8	0.8	-0.02	0.13
138 dB	138.00	137.97	-0.8	0.8	-0.03	0.13
139 dB	139.00	138.97	-0.8	0.8	-0.03	0.13
140 dB	140.00	139.98	-0.8	0.8	-0.02	0.13

Linealidad de nivel en el rango de niveles de referencia (Rango inferior)

La linealidad de nivel debe ensayarse con señales eléctricas sinusoidales continuas a una frecuencia de 8 kHz con el sonómetro ajustado para la ponderación frecuencial "A". (Sección 16 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
94 dB	94.00	94.00	-0.5	0.5	0.00	0.13
89 dB	89.00	88.99	-0.8	0.8	-0.01	0.13
84 dB	84.00	83.99	-0.8	0.8	-0.01	0.13
79 dB	79.00	78.93	-0.8	0.8	-0.07	0.13
74 dB	74.00	73.93	-0.8	0.8	-0.07	0.13
69 dB	69.00	68.92	-0.8	0.8	-0.08	0.13
64 dB	64.00	63.93	-0.8	0.8	-0.07	0.13
59 dB	59.00	58.93	-0.8	0.8	-0.07	0.13
54 dB	54.00	53.93	-0.8	0.8	-0.07	0.13
49 dB	49.00	48.92	-0.8	0.8	-0.08	0.13
44 dB	44.00	43.93	-0.8	0.8	-0.07	0.13
39 dB	39.00	38.93	-0.8	0.8	-0.07	0.24
34 dB	34.00	33.93	-0.8	0.8	-0.07	0.24
29 dB	29.00	28.95	-0.8	0.8	-0.05	0.24
28 dB	28.00	27.95	-0.8	0.8	-0.05	0.24
27 dB	27.00	26.97	-0.8	0.8	-0.03	0.24
26 dB	26.00	25.99	-0.8	0.8	-0.01	0.24
25 dB	25.00	25.01	-0.8	0.8	0.01	0.24
24 dB	24.00	24.02	-0.8	0.8	0.02	0.24
23 dB	23.00	23.04	-0.8	0.8	0.04	0.24

Respuesta a trenes de ondas. Ponderación temporal "Fast"

La respuesta del sonómetro a señales de duración corta debe ensayarse en el rango de niveles de referencia con trenes de onda de 4 kHz que comienzan y acaban en pasos por cero y se han extraído de señales de entrada eléctricas sinusoidales continuas de 4 kHz. El sonómetro debe ajustarse para la ponderación frecuencial A. (Sección 18 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Continuous, Ref.	137.00	137.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
200 ms Burst	136.00	136.02	-0.5	0.5	0.02	0.12
2 ms Burst	119.00	118.95	-1.5	1.0	-0.05	0.12
0.25 ms Burst	110.00	109.85	-3.0	1.0	-0.15	0.12

Respuesta a trenes de ondas. Ponderación temporal "Slow"

La respuesta del sonómetro a señales de duración corta debe ensayarse en el rango de niveles de referencia con trenes de onda de 4 kHz que comienzan y acaban en pasos por cero y se han extraído de señales de entrada eléctricas sinusoidales continuas de 4 kHz. El sonómetro debe ajustarse para la ponderación frecuencial A. (Sección 18 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Continuous, Ref.	137.00	137.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
200 ms Burst	129.60	129.58	-0.5	0.5	-0.02	0.12
2 ms Burst	110.00	109.97	-3.0	1.0	-0.03	0.12

Respuesta a trenes de ondas (Leq)

La respuesta del sonómetro a señales de duración corta debe ensayarse en el rango de niveles de referencia con trenes de onda de 4 kHz que comienzan y acaban en pasos por cero y se han extraído de señales de entrada eléctricas sinusoidales continuas de 4 kHz. El sonómetro debe ajustarse para la ponderación frecuencial A. (Sección 18 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Continuous, Ref.	137.00	137.00	-0.5	0.5	0.00	0.12
200 ms Burst	120.00	120.01	-0.5	0.5	0.01	0.12
2 ms Burst	100.00	99.98	-1.5	1.0	-0.02	0.12
0.25 ms Burst	91.00	90.84	-3.0	1.0	-0.16	0.12

Nivel de sonido con ponderación "C" de pico a 8 kHz

Las indicaciones del nivel de sonido con ponderación frecuencial C de pico deben ensayarse en el rango de niveles menos sensible. La señal de ensayo consiste en un sólo ciclo completo de una sinusoidal de 8 kHz empezando y terminando en un paso por cero. (Sección 19 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Continuous, Ref.	132.00	132.00	-0.5	0.5	0.00	0.09
Single Sine	135.40	135.43	-2.0	2.0	0.03	0.20

Nivel de sonido con ponderación "C" de pico a 500 Hz

Las indicaciones del nivel de sonido con ponderación frecuencial C de pico deben ensayarse en el rango de niveles menos sensible. Las señales de ensayo consisten en semiciclos positivo y negativo de una sinusoidal de 500 Hz que también comienza y termina en pasos por cero. (Sección 19 de la Norma)

	Expected	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Continuous, Ref.	135.00	135.00	-0.5	0.5	0.00	0.09
Half-sine, Positive	137.40	137.15	-1.0	1.0	-0.25	0.12

Half-sine, Negative	137.40	137.15	-1.0	1.0	-0.25	0.12

Indicación de sobrecarga

La indicación de sobrecarga debe ensayarse en el rango de niveles menos sensible con el sonómetro ajustado para mostrar niveles de sonido con ponderación A promediados en el tiempo. Deben utilizarse señales eléctricas sinusoidales de un semiciclo positivo y de un semiciclo negativo a la frecuencia de 4 kHz. (Sección 20 de la Norma)

	Measured / Input Level	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Continuous	140.00	-0.5	0.5	0.00	0.25
Half-sine, Positive	142.00	-10.0	10.0	2.00	0.25
Half-sine, Negative	142.00	-10.0	10.0	2.00	0.25
Difference	142.00	-1.5	1.5	0.00	0.25

Estabilidad a niveles elevados

La capacidad para funcionar continuamente en respuesta a niveles de señal elevados sin cambios significativos en la sensibilidad es evaluada a partir de la diferencia entre los niveles de sonido con ponderación "A" indicados en respuesta a una señal eléctrica de 1 kHz continua al comienzo y al final de un periodo de 5 min. de exposición continua a la señal. (Sección 21 de la Norma)

	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Uncertainty
	[dB SPL]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
High-level, Ref.	139.00	-0.5	0.5	0.00	0.10
High-level, after 5min	139.00	-0.1	0.1	0.00	0.10

Estabilidad a largo plazo. Relativa

La estabilidad a largo plazo se evalúa a partir de la diferencia entre los niveles de sonido con ponderación "A" indicados en respuesta a señales continuas de 1 kHz aplicadas al comienzo y al final de un periodo de funcionamiento. (Sección 15 de la Norma)

	Measured	Accept - Limit	Accept + Limit	Deviation	Timestamp	Uncertainty
	[Min / dB SPL]	[Min / dB]	[Min / dB]	[Min / dB]		[dB]
Wait	25.00	25.0	120.0	25.00		-
Measurement	94.00	-0.1	0.1	0.00	2025-03-12 13:38:21	0.10

Condiciones Ambientales. Finalización de los ensayos

Como mínimo, la presión estática, la temperatura y la humedad relativa del aire deben medirse y anotarse al inicio y al final de los ensayos. (Sección 7 de la Norma)

Measured	
[Deg / kPa / %RH]	
Air temperature	24.10
Air pressure	92.81
Relative humidity	35.40

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Número 00581733-V

Página 1 de 1



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
OAVM nº 02-OV-0005

Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra
T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01
metrologia@applus.com
www.applus.com

INSTRUMENTO	CALIBRADOR ACÚSTICO		
SOLICITANTE	ZENIT, ACÚSTICA, S.L.U. (L'ESCALA)		
DIRECCIÓN	C/ PUIG SACALM, 8 17130 L'ESCALA (GIRONA)		
TIPO DE ACTUACIÓN	Ensayos de verificación periódica según Anexo XIV de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.		
IDENTIFICACIÓN	Marca	BRÜEL & KJAER	
	Modelo	4231	
	Número de serie	2350922	
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS	Tipo/Clase	1	Software -
	Nivel/es nominal/es	94,0 / 114,0 dB	Firmware -
	Frecuencia nominal	1000, Hz	Checksum -
FECHAS	Verificación	Válido hasta	(si antes no hay una operación de reparación que obligue a superar una verificación después de reparación o modificación)
	2024-10-05	2025-10-05	
RESULTADO VERIFICACIÓN	FAVORABLE		Entrada -
PRECINTADO	2, 1 sobre tapa, 1 lateral		-
			Salida -
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:			
Responsable Técnico		Inspector	

